

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00371483 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| RSER - Tipo relazione | relazione urbanistico ambientale |
| RSET - Tipo scheda | A |
| RSEC - Codice bene | 1100371482 |

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

| | |
|-------------------|--|
| ACSE - Ente | U.C.C.R. Marche |
| ACSC - Codice | 1549_043038 |
| ACSS - Specifiche | scheda II livello elaborata nell'ambito del rilievo danni post sisma |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--|
| OGTD - Definizione tipologica | canonica |
| OGTN - Denominazione | Canonica della Chiesa S. Michele Arcangelo |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|----------------|--------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |

| | |
|--|---|
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Pieve Torina |
| PVCL - Località | Fiume |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Pieve Torina |
| CTSF - Foglio/Data | 11 |
| CTSN - Particelle | 138 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.000880 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.042423 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2019 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze marchigiane |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | contesto |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENF - Fonte | scheda rilievo danni sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| PN - PIANTA | |

PNT - PIANTA

PNTS - Schema longitudinale

PNTF - Forma rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva in legno

SOES - Specificazioni tecniche con orditura primaria e secondaria

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione interna

SCLG - Genere scala

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte strutture murarie

STCC - Stato di conservazione danno lieve

STCO - Indicazioni specifiche Superficie coinvolta inferiore a 1/3 (rilevamento danni post sisma del 2017/07/24)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte corpi adiacenti

STCC - Stato di conservazione danno grave

STCO - Indicazioni specifiche Superficie coinvolta nell'interazione con i corpi adiacenti tra 1/3 e 2/3 (rilevamento danni post sisma del 2017/07/24)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso uffici

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso servizi

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|--|--|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Diocesi di Camerino |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | ope legis (D. Lgs. 42/2004 art. 12 comma 1) |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Unità di Crisi |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371483_foto01 |
| FTAT - Note | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Unità di Crisi |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371483_foto02 |
| FTAT - Note | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Unità di Crisi |
| FTAN - Codice identificativo | 1100371483_foto03 |
| FTAT - Note | foto allegata alla scheda rilievo danni sisma |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda rilievo danni sisma |
| FNTA - Autore | Unità di Crisi |
| FNTD - Data | 2017/07/24 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP Marche |
| FNTS - Posizione | 1549_043038 |
| FNTI - Codice identificativo | 1100371483_scheda |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2019 |
| CMPN - Nome | Panzani, Laura |
| FUR - Funzionario responsabile | Petruzzelli, Savino |
| AN - ANNOTAZIONI | |

