

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00007002

ESC - Ente schedatore S251

ECP - Ente competente S251

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente CEI

ACSC - Codice C3Ech02

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica cappella

OGTN - Denominazione Cappella di S. Antonio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Novalesa
PVCL - Località	NOVALESA
PVCI - Indirizzo	strada vicinale di S. Antonio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Novalesa
CTSF - Foglio/Data	10
CTSN - Particelle	C

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	7.016555
GPDPY - Coordinata Y	45.192932

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2017

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze piemontesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	La cappella di Sant'Antonio è citata per la prima volta nel 1598, anno in cui fu beneficiata di un legato
RENF - Fonte	scheda CEI

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1598
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1598
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La cappella fu distrutta nel 1884 a causa di una valanga e venne ricostruita cinque anni più tardi sul medesimo sito
RENF - Fonte	scheda CEI
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1884
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1889
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La cappella, nuovamente distrutta da una valanga, fu ricostruita su di un sito diverso rispetto al precedente nel 1892
RENF - Fonte	scheda CEI
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1892
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1892
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	La cappella fu restaurata nel 1966. L'intervento di adeguamento liturgico ha previsto la riorganizzazione generale dell'area presbiteriale, con la realizzazione di una nuova mensa d'altare in marmo, posta su pedana lignea. Opera che ha comportato la rimozione dell'altare originario
RENF - Fonte	scheda CEI
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1966

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1966

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	edificio ad aula unica a pianta rettangolare, con abside semicircolare; strutture verticali in muratura in pietra intonacata e mista in pietra e ciottoli; strutture orizzontali costituite da volta a botte ribassata sull'aula e a catino sull'abside; copertura a falde con orditura principale lignea, manto in lose di pietra, sporgente oltre la linea di facciata. La facciata è descritta lateralmente da lesene, il portale è affiancato da aperture rettangolari e sormontato da una finestra a lunetta. Le superfici interne sono intonacate e segnate da una modanatura all'imposta della volta
---	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	ciottoli di fiume
SVCM - Materiali	pietra da taglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
---------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMQ - Qualificazione del tipo	romboidali
CPMM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	Non è stato possibile effettuare il sopralluogo in situ (2017). Dalla documentazione fotografica contenuta nella scheda CEI (2010), l'edificio appare in buono stato di conservazione. La facciata è interessata da fenomeni di umidità di risalita.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTT - Tipo di intervento	Non è stato possibile effettuare il sopralluogo in situ (2017). L'edificio è stato sottoposto nel 1966 ad interventi di adeguamento liturgico e restauro. Dalla documentazione fotografica contenuta nella scheda CEI (2010) e dal confronto con quella della scheda cartacea del 1977 non si osservano segni di ulteriori recenti interventi di restauro

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cappella

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Stefano

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
----------------------------------	-------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2009/08/14
FTAC - Collocazione	Scheda CEI ID C3Ech02
FTAN - Codice identificativo	0100007002_digitalizzaz

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1977
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00985
FTAN - Codice identificativo	0100007002_allegatoA
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1977
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00985
FTAN - Codice identificativo	0100007002_allegatoB
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1977
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00985
FTAN - Codice identificativo	0100007002_allegatoC
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1977
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00985
FTAN - Codice identificativo	0100007002_allegatoD
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1977
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00985
FTAN - Codice identificativo	0100007002_allegatoE
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	fg. 10, part. C
DRAS - Scala	1:1500
DRAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00985
DRAN - Codice identificativo	0100007002_allegato1
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta p. terra
DRAS - Scala	1:20
DRAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00985

DRAN - Codice identificativo	0100007002_allegato2
DRAD - Data	1977
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione di carta topografica
DRAO - Note	IGM/ fg. 55, Novalesa
DRAS - Scala	1:25000
DRAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00985
DRAN - Codice identificativo	0100007002_allegato4
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	catasto Rabbini
DRAS - Scala	1:1500
DRAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00985
DRAN - Codice identificativo	0100007002_allegato5
DRAD - Data	1859-1860
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1977
FNTN - Nome archivio	Archivio Catalogo SABAP Torino
FNTS - Posizione	n. 00985
FNTI - Codice identificativo	0100007002_scheda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione di restauro
FNTD - Data	1771
FNTN - Nome archivio	Archivio Catalogo SABAP Torino
FNTS - Posizione	n. 00985
FNTI - Codice identificativo	0100007002_allegato3
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Nivolo, Roberto
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Giammaruco, Sofia
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Aggiornamento del corredo fotografico; aggiornamento dei paragrafi CO e RS; popolamento dei campi obbligatori; inserimento dei riferimenti del decreto di vincolo; integrazione dei dati su localizzazione geografico-amministrativa e georeferenziazione dell'immobile; integrazione con dati scheda CEI.