

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00007004

ESC - Ente schedatore S251

ECP - Ente competente S251

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente CEI

ACSC - Codice C3Ech04

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica cappella

OGTN - Denominazione Cappella di S. Anna

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Piemonte |
| PVCP - Provincia | TO |
| PVCC - Comune | Novalesa |
| PVCL - Località | NOVALESA |
| PVCI - Indirizzo | Frazione Sant Anna |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|----------|
| CTSC - Comune | Novalesa |
| CTSF - Foglio/Data | 23 |
| CTSN - Particelle | E |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|----------------------|-----------|
| GPDPX - Coordinata X | 7.024860 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.186741 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
|------------------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
|-------------------------------------|---|

| | |
|---|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|---|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|------------------------------|-------------|
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2017 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze piemontesi |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|--------------------------|---|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | La cappella fu edificata a inizio XVII secolo: la statua che ne decora l'altare principale, raffigurante Sant'Anna, reca la data 1616 |
| RENF - Fonte | scheda CEI |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|--|---|
| RELS - Secolo | XVII |
| RELI - Data | 1616 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| REVI - Data | 1616 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENN - Notizia | La cappella fu restaurata nel 1966-1967 |
| RENF - Fonte | scheda CEI |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1966 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1967 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | edificio ad aula unica a pianta rettangolare con campanile posti in posizione angolare; strutture verticali in muratura in pietra intonacata e mista in pietra e ciottoli; strutture orizzontali costituite da volta a crociera; copertura a falde con orditura principale lignea, manto in lose di pietra, sporgente oltre la linea di facciata. La facciata è descritta lateralmente da lesene, il portale è affiancato da aperture rettangolari e sormontato da una larga finestra a lunetta, conserva tracce di affreschi |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | ad aula |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietra da taglio |
| SVCM - Materiali | ciottoli di fiume |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero bene |

| | |
|---------------------------------------|--|
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | lastre |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | romboidali |
| CPMM - Materiali | pietra |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | affresco |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | danno lieve |
| STCO - Indicazioni specifiche | Non è stato possibile effettuare il sopralluogo in situ (2017). Dalla documentazione fotografica contenuta nella scheda CEI (2010), l'edificio appare in discreto stato di conservazione, pur presentando, in facciata, diversi fenomeni di degrado che interessano anche le superfici decorate |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTT - Tipo di intervento | Non è stato possibile effettuare il sopralluogo in situ (2017). L'edificio è stato sottoposto nel 1966 ad interventi di adeguamento liturgico e restauro, che hanno visto il rifacimento del pavimento e dell'altare e interventi di ritinteggiatura delle superfici interne. Dalla documentazione fotografica contenuta nella scheda CEI (2010) e dal confronto con quella della scheda cartacea del 1977 si osserva il rifacimento della copertura |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla | |

| | |
|--|--|
| parte | intero bene |
| USAD - Uso | cappella |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di S. Stefano |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | ope legis (L.1089/1939 art.4) |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 09/10/2009 |
| FTAC - Collocazione | Scheda CEI ID C3Ech04 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_digitalizzaz |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_allegatoA |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_allegatoB |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_allegatoC |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_allegatoD |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |

| | |
|---|--|
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_allegatoE |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_allegatoF |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_allegatoG |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_allegatoH |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_allegatoI |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_allegatoL |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_allegatoM |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |

| | |
|---|--|
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_allegatoN |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_allegatoO |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_allegatoP |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_allegatoQ |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100007004_allegatoR |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAO - Note | fg. 23, part. E |
| DRAS - Scala | 1:1500 |
| DRAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| DRAN - Codice identificativo | 0100007004_allegato1 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | pianta p. terra |
| DRAS - Scala | 1:20 |
| DRAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| DRAN - Codice | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| identificativo | 0100007004_allegato2 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | rilievo |
| DRAO - Note | indicazione pitture murali e lettura iconografica |
| DRAS - Scala | 1:20 |
| DRAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| DRAN - Codice identificativo | 0100007004_allegato3 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | riproduzione di carta topografica |
| DRAO - Note | IGM/ fg. 55, Novalesa |
| DRAS - Scala | 1:25000 |
| DRAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| DRAN - Codice identificativo | 0100007004_allegato6 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAO - Note | catasto Rabbini, part. 5975 |
| DRAS - Scala | 1:1500 |
| DRAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00987 |
| DRAN - Codice identificativo | 0100007004_allegato7 |
| DRAD - Data | 1859-1860 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | copia cartacea della scheda di catalogo |
| FNTD - Data | 1977 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Catalogo SABAP Torino |
| FNTS - Posizione | n. 00987 |
| FNTI - Codice identificativo | 0100007004_scheda |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | riproduzione da bibliografia |
| FNTD - Data | 1977 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Catalogo SABAP Torino |
| FNTS - Posizione | n. 00987 |
| FNTI - Codice identificativo | 0100007004_allegato4 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | relazione di restauro |
| FNTD - Data | 1771 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Catalogo SABAP Torino |
| FNTS - Posizione | n. 00987 |

FNTI - Codice identificativo 0100007004_allegato5

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso 1

ADSM - Motivazione scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data 1977

CMPN - Nome Nivolo, Roberto

FUR - Funzionario responsabile NR

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data 2017

AGGN - Nome Giammaruco, Sofia

AGGF - Funzionario responsabile Pratisoli, Manuela

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Aggiornamento del corredo fotografico; aggiornamento dei paragrafi CO e RS; popolamento dei campi obbligatori; inserimento dei riferimenti del decreto di vincolo; integrazione dei dati su localizzazione geografico-amministrativa e georeferenziazione dell'immobile; integrazione con dati scheda CEI.