

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115187
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

## AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000164BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

## OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Cicero

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

<b>PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Ferla
PVCL - Località	FERLA
PVCI - Indirizzo	corso Vittorio Emanuele III, 110

## CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Ferla
CSTA	capoluogo municipale

## SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

<b>SETN - Numero</b>	041
<b>SETP - Numero nel settore</b>	001
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Ferla
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	Fg. 31/ 1912
<b>CTSN - Particelle</b>	in corso di frazionamento
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	in corso di frazionamento
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.940038
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	37.119642
<b>GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO</b>	
<b>GPCT - Tipo</b>	ingresso prospetto principale
<b>GPCL - Quota s.l.m.</b>	547
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google heart pro
<b>GPBT - Data</b>	2019/06/20
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	tradizione orale
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	vendita
<b>RENN - Notizia</b>	Dalle ricerche effettuate non è stato possibile ricostruire i passaggi di proprietà cui è stato soggetto il bene. L'unica notizia finora verificata è che la denominazione "Cicero" è di recente acquisizione. La famiglia

	Cicero infatti, acquista in data 12 Aprile 1953 il palazzo appartente a Corrado Alessi (all'epoca minorenne), che a sua volta lo aveva ereditato dalla madre Teresa Ferla-Pupillo.
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115187_A1
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1953/04/12
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1953/04/12
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli sfalsati
<b>SIIN - Numero di piani</b>	02
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Globalmente l'impianto principale del palazzo è costituito da muratura portante per lo più formata da pietrame, sia informe che squadrato, quest'ultimo presente soprattutto sulla facciata esterna. Nella pianta del piano terra si notano muri di notevole spessore, probabilmente determinati dall'esigenza di contenere le spinte delle volte che sostenevano in origine il piano superiore; inoltre sono anche presenti muri disposti trasversalmente rispetto a quelli perimetrali che hanno uno spessore più contenuto rispetto a quest'ultimi, ma sempre elevato; al piano superiore tale spessore diminuisce. Un discorso a parte deve essere fatto, invece, per gli orizzontamenti che non sono più quelli originari, ma sono stati sostituiti con strutture nuove realizzate con profilati in acciaio a doppio T e tavelloni. L'impianto strutturale trova, infine, degna conclusione nella copertura a tetto, di mirabile fattura, realizzata secondo le tecniche tradizionali di carpenteria lignea.
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	corpo, centro, I piano, lato interno
<b>ISST - Tipo</b>	pilastro
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	corpo, centro, I piano, lato interno
<b>ISST - Tipo</b>	arco
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	corpo, parte S, copertura
<b>ISST - Tipo</b>	telaio
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	cm 450

<b>PNTS - Schema</b>	irregolare
<b>PNTF - Forma</b>	poligonale
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	androne
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	balcone (3)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	giardino
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	scala (2)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	vano (8)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	vano accessorio (6)

## PN - PIANTA

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

## PNT - PIANTA

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	cm 830
<b>PNTS - Schema</b>	irregolare
<b>PNTF - Forma</b>	poligonale
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	ballatoio
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	balcone (2)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	balconata
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	loggia
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	vano (12)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	vano accessorio (5)

## PN - PIANTA

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	corpo, centro
-------------------------------------	---------------

## PNT - PIANTA

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano secondo
<b>PNTS - Schema</b>	longitudinale
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	terrazzo
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	vano (2)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	vano accessorio (2)

## FN - FONDAZIONI

**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** Il terreno di appoggio della fabbrica in esame è dato da un'alternanza calcareo-marnosa costituita da livelletti decimetrici di calcari marnosi giallastri, a consistenza lapidea, alternati a livelletti decimetrici di marne giallastre.

#### FNS - STRUTTURE

<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	superficiale
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
<b>FNSM - Materiali</b>	calcarenito

#### SV - STRUTTURE VERTICALI

##### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

<b>SVCU - Ubicazione</b>	corpo, muri perimetrali e di spina
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	omogenea
<b>SVCM - Materiali</b>	calcarenito

##### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

<b>SVCU - Ubicazione</b>	corpo, muri divisori
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	omogenea
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio

##### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

<b>SVCU - Ubicazione</b>	ala, muri perimetrali e di spina
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a sacco
<b>SVCM - Materiali</b>	calcarenito

##### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

<b>SVCU - Ubicazione</b>	ala, muri divisori
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	omogenea
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio

##### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

<b>SVCU - Ubicazione</b>	corpo, I livello, partito principale
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura

<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	omogenea
---	----------

<b>SVCM - Materiali</b>	calcarenite
-------------------------	-------------

#### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	corpo, II livello, partito principale
--------------------------	---------------------------------------

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
---------------------------------	--------

<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
----------------------	-------------

<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	omogenea
---	----------

<b>SVCM - Materiali</b>	calcarenite
-------------------------	-------------

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo, parte S, piano rialzato, lato esterno
-------------------------	--

#### **SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	finta volta
----------------------	-------------

<b>SOFF - Forma</b>	a botte con testate di padiglione
---------------------	-----------------------------------

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
--	--------------

#### **SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera
---------------------------	--------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	incannicciatura/ carpenteria lignea (?)
-----------------------------------	---

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo, parte S, piano rialzato, lato interno S
-------------------------	--

#### **SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	finta volta
----------------------	-------------

<b>SOFF - Forma</b>	a botte con testate di padiglione
---------------------	-----------------------------------

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
--	--------------

#### **SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera
---------------------------	--------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	incannicciatura/ carpenteria lignea (?)
-----------------------------------	---

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo, parte S, piano rialzato, lato interno N
-------------------------	--

#### **SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
----------------------	--------

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
--	--------------

#### **SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera
---------------------------	--------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	intelaiatura e riempimento (?)
-----------------------------------	--------------------------------

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo, parte S, piano rialzato, vani accessori N e S
-------------------------	--

#### **SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
----------------------	--------

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	
--	--

<b>forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	intelaiatura e riempimento (?)
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo, parte S, piano terra, lato interno
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	quadrata
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	parte
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	allettati con malta
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo parte S, piano terra, lato interno
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	intelaiatura e riempimento
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo centro, piano terra, androne
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	parte
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	allettati con malta
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	ala, piano rialzato, I e II vano da N, vani accessori N e W
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	

<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	intelaiatura e riempimento (?)
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	ala, piano rialzato, III vano da N
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	quadrata
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	ala, piano rialzato, IV vano da N
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo, piano primo
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	finta volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte con testate di padiglione
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	policentrica
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	carpenteria lignea/ incannicciatura
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	annegato in un conglomerato a getto
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	ala, I piano, accessorio N
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	controsoffitto
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	intelaiatura e pannelli

**SOES - Specificazioni tecniche**

chiodati fra loro

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** ala, I piano, parte N, I vano da N/Parte S, III vano da N**SOF - TIPO****SOFG - Genere** finta volta**SOFF - Forma** a botte con testate di padiglione**SOFQ - Qualificazione della forma** rettangolare**SOFQ - Qualificazione della forma** policentrica**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** carpenteria lignea/ incannicciatura**SOES - Specificazioni tecniche** chiodati fra loro**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** ala, I piano, parte S, I e II vano da N e vano accessorio S**SOF - TIPO****SOFG - Genere** solaio**SOFQ - Qualificazione della forma** rettangolare**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** intelaiatura e riempimento**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** corpo, centro, II piano**SOF - TIPO****SOFG - Genere** controsoffitto**SOFQ - Qualificazione della forma** rettangolare**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento** intera**SOEC - Tecnica costruttiva** carpenteria lignea/ incannicciatura**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** corpo, centro**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a due falde**CPFQ - Qualificazione della forma** a colmo unico**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCR - Riferimento** intera**CPCT - Struttura primaria** travatura

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	cotto

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo, parte S
-------------------------	----------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a due falde

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	cotto

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	ala
-------------------------	-----

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a due falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmo unico

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	parte N
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	parte
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	cotto

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	ala
-------------------------	-----

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a due falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmo unico

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	parte S
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura

#### **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	cotto

#### **SC - SCALE**

##### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna/ corpo, parte S, piano terra, lato interno, androne
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	adiacente alla parete S
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	poligonale

#### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	su volta rampante
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite

#### **SC - SCALE**

##### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna/ corpo, centro, piano terra
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	adiacente alla parete E
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettangolare

#### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata su muri
<b>SCSM - Materiali</b>	conglomerato cementizio/ marmo

#### **SC - SCALE**

##### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna/ corpo, parte S, piano terra, Lato esterno
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	perpendicolare al prospetto principale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettangolare

#### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	su terrapieno

**SCSM - Materiali**

calcarenite/ marmo

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna/ corpo, centro, piano primo, lato interno
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	adiacente alla parete S
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettangolare

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata su muri
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite/ pietra/ marmo

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	corpo, centro, piano terra
<b>PVMG - Genere</b>	piastrellato

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	corpo, parte S, piano rialzato, lato esterno N e S, lato interno N e S, vano accessorio S
<b>PVMG - Genere</b>	piastrellato

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	corpo, parte S, piano rialzato, vano accessorio N
<b>PVMG - Genere</b>	piastrellato

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	corpo, parte S, piano rialzato, lato esterno, vano scala
<b>PVMG - Genere</b>	lastricato

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	ala, piano rialzato
<b>PVMG - Genere</b>	piastrellato

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	corpo, piano primo
<b>PVMG - Genere</b>	piastrellato

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	corpo, piano primo, vano accessorio N
<b>PVMG - Genere</b>	piastrellato

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	ala, piano primo
<b>PVMG - Genere</b>	piastrellato

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	corpo, centro, piano secondo
<b>PVMG - Genere</b>	piastrellato

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	corpo, piano secondo, centro, vano accessorio E
--------------------------	---

| **PVMG - Genere** | piastrellato |
| **PVMS - Schema del disegno** | a scacchiera |

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ II livello, partito principale, portafinestra, portale
--------------------------	--

**DECL - Collocazione**	esterna
**DECT - Tipo**	festone
**DECQ - Qualificazione del tipo**	a motivi fitomorfici
**DECM - Materiali**	calcarenito

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ II livello, partito principale, fregio
--------------------------	--

**DECL - Collocazione**	esterna
**DECT - Tipo**	ornato
**DECQ - Qualificazione del tipo**	a motivi fitomorfici
**DECM - Materiali**	calcarenito

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ II livello, partito principale, fregio
--------------------------	--

**DECL - Collocazione**	esterna
**DECT - Tipo**	rosetta
**DECM - Materiali**	calcarenito

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ II livello, partito principale, portafinestra, portale, timpano
--------------------------	---

**DECL - Collocazione**	esterna
**DECT - Tipo**	ornato
**DECQ - Qualificazione del tipo**	a motivi fitomorfici
**DECM - Materiali**	calcarenito

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ II livello, portale principale, portafinestra, portale, mezze lesene
--------------------------	--

**DECL - Collocazione**	esterna
**DECT - Tipo**	profilatura
**DECQ - Qualificazione del tipo**	a motivi fitomorfici
**DECM - Materiali**	calcarenito

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ II livello, partito principale, portafinestra, incorniciatura
--------------------------	---

| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | palmetta |

<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ II livello, partito laterale S, portafinestra
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	stemma
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con iniziali
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ II livello, partito laterale S, balcone, ringhiera
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	ferro battuto
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ III livello, partito principale, portefinestre
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	mensola
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo sagomato a spirale
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo/ prospetto S, balconata, mensola
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo sagomato a spirale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo/ prospetto S, balconata, mensola
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	festone
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo/ androne, parete E, concio di chiave

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con pigna
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo/ androne, parete S, concio di chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale, II livello, partito laterale S, portafinestra
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	Sullo stemma sono collocate due lettere (RA), il cui significato non è stato possibile interpretare.
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"RA"
<b>LSIM - Materiali</b>	calcarenite
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	rivestimenti/ prospetto principale, portale, colonne
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Sulle colonne in pietra calcarea è stato realizzato erroneamente, in epoca recente, uno strato di intonaco senza idoneo supporto di base, con evidenti segni di distacco soprattutto nelle zone centrali delle stesse.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, II livello, partito principale, portafinestra, colonne e architrave
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni</b>	La lesene del Lato S si presenta in uno stato di conservazione migliore rispetto a quella lato N. Le infiltrazioni di acqua piovana hanno

<b>specifiche</b>	causato l'ossidazione e il rigonfiamento dei profilati metallici del balcone con conseguente distacco di materiale, prevalentemente nello spigolo N.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale e parte basamentale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'erosione è localizzata nell'arco e nel piedistallo delle colonne del portale, mentre l'alveolizzazione si riscontra nei conci del basamento con maggiore evidenza a ridosso del portale.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	rivestimenti/ prospetto principale, II livello, partito laterale S, portafinestra
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Sulle cornici e sul timpano della portafinestra è stato realizzato uno strato di intonaco direttamente sul materiale lapideo, senza idoneo supporto di base.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	rivestimenti/ prospetto principale, III livello
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Le macchie di umidità presentano andamento discontinuo lungo tutta la superficie del prospetto principale; sono, inoltre, causate da infiltrazioni di acqua piovana attraverso la copertura sprovvista di opportuno tavolato di sostegno delle tegole.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	mensole/ prospetto principale, II livello, partito laterale S, balcone
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	La percolazione d'acqua avviene attraverso due fori praticati nelle lastre del balcone per consentire il deflusso delle acque meteoriche.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	modanature/ prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	I microrganismi si concentrano essenzialmente nelle parti più aggettanti della cornice di coronamento della facciata, nelle cornici dei frontoni delle portefinestre e nei balconi.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	rivestimenti/ corpo, piano terra, centro, pareti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni</b>	Sulle murature dell'androne, è stato realizzato, in epoca recente, uno

<b>specifiche</b>	strato di intonaco senza adeguato supporto di base.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	rivestimenti/ ala, piano rialzato, pareti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Le macchie di umidità, dovute a risalita capillare dal vespaio, sono distribuite essenzialmente sulle superfici delle murature e, in misura minore, sui tramezzi in laterizi di più recente realizzazione. Esse sono distribuite in maniera irregolare sulle pareti con altezza massima di circa 2 mt dal pavimento. I fenomeni di efflorescenza sono presenti in maniera diffusa prevalentemente nei vani accessori.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti/ ala, piano rialzato, vano accessorio W
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'umidità è presente su buona parte del pavimento, causata da risalita capillare attraverso il vespaio, evidentemente a causa di insufficiente aereazione
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	modanature/ corpo, I piano, centro, lato interno, portale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Degrado di materiali lapidei causata da agenti atmosferici.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	rivestimenti/ corpo, I piano, parte S, lato interno N, intradosso volta
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'infiltrazione d'acqua piovana nella volta proviene dalla copertura sprovvista di tavolato di supporto delle tegole.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ corpo, I piano, centro, lato esterno, pareti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Parete N: lesione di tipo passante a rami multipli, in prossimità dello spigolo W, con estensione dal pavimento al piano d'imposta della volta ed ampiezza pari a 7-10 mm. Parete E: lieve lesione verticale non passante, estesa dall'architrave della porta fino all'intradosso della volta. Parete S: lesione passante con andamento verticale posizionata a circa 40 cm dallo spigolo W e ampiezza pari a 7-10 mm. Parete W: lesione con caratteristiche analoghe a quella della parete E. Le lesioni denunciano uno scollamento della compagine muraria tra il prospetto principale ed i muri di spina, provocato da una rotazione della facciata verso l'esterno, a seguito dell'azione spingente della copertura indotta dall'evento sismico.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ corpo, I piano, parte S, lato esterno S, pareti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Parete N: lesione passante ad andamento verticale lungo lo spigolo W, estesa dal pavimento fino al piano d'imposta della volta e ampiezza pari a circa 7-10 mm. Parete lato E: lesione passante, verticale, localizzata in corrispondenza dello spigolo S, con caratteristiche analoghe alla precedente. Parete S: lesioni passanti, verticali, distribuite lungo lo spigolo E dal pavimento fino alla volta e sopra l'architrave della portafinestra. Parete W: lesione passante analoga a quella lungo lo spigolo della parete lato S.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ corpo, I piano, parte S, lato interno N, pareti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Parete N: lesione passante verticale localizzata nell'architrave della porta con estensione fino alla volta. Parete E: lesione passante verticale nell'architrave della portafinestra, visibile anche dall'esterno. Parete lato W: lesione passante verticale estesa dal pavimento fino alla volta, con caratteristiche analoghe a quelle della lesione del vano adiacente.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ corpo, I piano, parte S, lato interno S, pareti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Parete lato E: lesione passante verticale distribuita lungo lo spigolo N, con andamento dal pavimento fino al piano d'imposta della volta; lesione passante verticale a rami multipli estesa dal pavimento alla volta in corrispondenza della finestra murata. Parete lato S: lesione passante verticale localizzata nell'architrave della portafinestra ed estesa fino alla volta. Parete lato W: lesione passante verticale in corrispondenza dell'architrave della porta, analoga a quella della parete del vano adiacente.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ corpo, I piano, parte S, Lato esterno N, pareti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Parete N: lesione di tipo passante con andamento verticale a rami multipli in prossimità dello spigolo W della parete, con estensione dal pavimento fino al piano d'imposta della volta e ampiezza di circa 7-10 mm. Parete S: lesione passante, verticale, con estensione dall'architrave della porta fino alla volta. Parete E: lesione passante con andamento verticale, a circa 40 cm dallo spigolo W, estesa dal pavimento fino alla volta e con ampiezza di circa 7-10 mm. Parete W: lesione con caratteristiche analoghe a quelle della lesione della pareti lati S e N.

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ corpo, I piano, parte S, vani accessori N e S, pareti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Si notano lesioni verticali, di varia entità, localizzate nelle architravi delle aperture ed in corrispondenza delle sedi di appoggio dei profilati metallici dei solai sulle murature di entrambi i vani.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ corpo, I piano, centro, lato interno, pareti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Parete W: lesione, non passante, con andamento verticale a rami multipli, localizzata in prossimità dello spigolo N, avente sviluppo totale di circa 260 cm. Parete N: lesioni di tipo non passante ad andamento verticale distribuite su buona parte della superficie muraria. Parete S: lesione verticale di tipo non passante localizzata sopra l'architrave della porta.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	rivestimenti/ corpo, piano rialzato, parte S, vani
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'umidità è diffusa in tutti i vani mentre i fenomeni di efflorescenza sono presenti nei vani accessori. Le cause sono dovute, probabilmente, ad errori di messa in opera del vespaio, non sufficientemente aereato.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte/ corpo, piano rialzato, parte S
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Si notano lesioni non passanti di lieve entità nell'intradosso delle volte, realizzate in canne e gesso, nei vani addossati al prospetto principale.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ corpo, piano rialzato, parte S, lato esterno S, parete S
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Una lesione passante con andamento verticale è visibile nella parete S, nelle vicinanze dello spigolo W.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	rivestimenti/ corpo, prospetto interno E
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Degrado di intonaci causati da umidità
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla</b>	

<b>parte</b>	murature/ corpo, prospetto S, II livello
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Si notano fessurazioni passanti sul prospetto S, lungo la linea di coronamento delle falde della copertura. Esiste anche una lesione verticale che, partendo dalla linea di colmo della copertura, arriva quasi in corrispondenza dell'architrave della portafinestra. L'origine delle suddette lesioni è dovuta, probabilmente, alla azione di martellamento delle strutture di sostegno della copertura sulla muratura di prospetto, a seguito dell'evento sismico.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	rivestimenti/ ala, I piano, vano accessorio N, pareti S ed E
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'umidità, con conseguenti fenomeni di distacco d'intonaco ed efflorescenza, è concentrata essenzialmente lungo lo spigolo SE, ed è causata da infiltrazioni di acqua piovana proveniente dalla copertura.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ ala, I piano, vano accessorio S, pareti E e W
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Parete E: lesione passante, verticale, estesa dal pavimento fino al davanzale della finestra; lesione verticale lungo lo spigolo S, con estensione fino all'intradosso della volta. Parete W: lesioni passanti, verticali, in prossimità dell'architrave della porta, localizzate in corrispondenza delle sedi di appoggio dei profilati metallici del solaio, probabilmente sopravvissuto nei confronti delle murature.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	rivestimenti/ I piano, parete S
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Degrado di materiali lapidei causato da umidità, agenti biologici e atmosferici.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ ala, I piano, parte S, III vano da N, pareti E e N
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Parete E: lesione passante, con andamento verticale, estesa dal piano del pavimento fino alla volta, verificatasi in corrispondenza di una risarcitura di recente realizzazione. Esistono anche famiglie di lesioni simili alla precedente, localizzate nell'architrave della porta e nella parte centrale della parete. Parete N: lesione non passante, verticale, localizzata approssimativamente nella parte centrale della parete, con sviluppo dal pavimento fino alla volta.

## RS - RESTAURI

### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale
<b>RSTI - Data inizio</b>	1956/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Ristrutturazione. Modifica del prospetto con realizzazione di nuova porta rettangolare con arco a tutto sesto, cornice a fascia modanata e risalti in corrispondenza del piano d'imposta e della chiave dell'arco; trasformazione di due vani di areazione in portefinestre rettangolari con arco ribassato e fascia modanata.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale
<b>RSTI - Data inizio</b>	1956/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Rifacimento. Sostituzione dell'antico balcone a mensole, con uno a pianta rettangolare, realizzato con profilati metallici ed inerti; reintegrazione della trabeazione dell'arco del portale.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	ala, piano rialzato e I piano
<b>RSTI - Data inizio</b>	1956/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Ristrutturazione. Ridistribuzione funzionale degli spazi interni mediante la realizzazione di tramezzi in laterizi forati e letto di malta bastarda.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	ala, piano rialzato
<b>RSTI - Data inizio</b>	1956/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Ristrutturazione. Rimozione delle volte preesistenti e realizzazione di solai con profilati metallici ed inerti leggeri.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	ala, piano rialzato, prospetto S, balconi
<b>RSTI - Data inizio</b>	1956/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Rifacimento. Rimozione del preesistente balcone in muratura lungo tutto il prospetto S e ricostruzione dello stesso con profilati metallici ed inerti, nonché realizzazione di una trave in cemento armato posta a rinforzo del balcone.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	ala, I piano
<b>RSTI - Data inizio</b>	1956/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Rifacimento. Rimozione delle volte preesistenti e realizzazione di solai con profilati metallici ed inerti leggeri.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	corpo, I piano, centro, lato interno
<b>RSTI - Data inizio</b>	1956/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Costruzione. E' stata realizzata una scala con un ballatolo in profilati metallici per consentire l'accesso autonomo ai vani del piano

	ammezzato.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	corpo, parte S, lato interno
<b>RSTI - Data inizio</b>	1956/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Rifacimento. La scala è stata ricostruita con lastre in pietra artificiale "Granigliato", mentre l'apertura di accesso al piano terra, tra il vano scala e il corpo lato S, è stata murata.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale, I livello, portefinestre
<b>RSTI - Data inizio</b>	1956/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Sostituzione. Nella portafinestra N è stato sostituito un tratto dell'incorniciatura corrispondente ad uno sviluppo lineare di circa 2mt.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	ala, I piano, parte S, I vano dal basso, parete W
<b>RSTI - Data inizio</b>	1956/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Ristrutturazione. E' stata murata l'apertura di una porta nella parete W, che originariamente permetteva il collegamento tra l'ala e la parte del corpo non più appartenente al bene in esame.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	corpo, I piano, parte S, lato interno S
<b>RSTI - Data inizio</b>	1956/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Ristrutturazione. Nella parete è stata murata una finestra.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	residenziale
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	Originario
<b>USOD - Uso</b>	residenziale
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Catalano Giovanna
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Cicero Giuseppe
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_201
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_202
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - particolare
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_203
<b>FTAT - Note</b>	interno - androne
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_204
<b>FTAT - Note</b>	giardino - prospetto E
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_206
	esterno - prospetto principale - I livello: partito principale - portale

<b>FTAT - Note</b>	principale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_207
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - I livello: partito principale - portale principale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_208
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - I livello: partito principale - portale principale - lunetta
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_212
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - II livello: partito principale - portafinestra
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_213
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - II livello: partito principale - portale - particolare
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_214
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - II livello: partito principale - portale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta a quota +00450 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_100A
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/04/24

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta proiezioni a quota +00450 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_101A
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/04/24

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta quotata a quota +00450 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_102A
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/04/24

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta a quota +00830 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_100B
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/04/24

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta proiezioni a quota +00830 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_101B
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/04/24

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta quotata a quota +00830 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_102B
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/04/24

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_103A
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco

<b>DRAD - Data</b>	1992/04/24
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	sezione trasversale
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_104B
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/04/24
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	sezione trasversale quotata
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_105B
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/04/24
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale - Carta dei materiali
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	R1900115187_106A
<b>DRAA - Autore</b>	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
<b>DRAD - Data</b>	1992/04/24
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale - Carta dei degradi e dei dissesti
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
----------------------------	-----------------------------------

**DRAN - Codice identificativo**	R1900115187\_107A
**DRAA - Autore**	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
**DRAD - Data**	1992/04/24

#### **FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
--------------------	-------------

**FNTT - Denominazione**	Num. rep. 2664, p. 91, num. particolare 7090
**FNTD - Data**	1953/05/27
**FNTN - Nome archivio**	Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siracusa
**FNTS - Posizione**	Nota di trascrizione dell' atto di vendita
**FNTI - Codice identificativo**	CA00115187\_A1

#### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
----------------------	-------------------------

**BIBA - Autore**	Barbano M.
**BIBD - Anno di edizione**	1978
**BIBH - Sigla per citazione**	CB000206
**BIBN - V., pp., nn.**	pp. 681-688

#### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
----------------------	-------------------------

**BIBA - Autore**	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
**BIBD - Anno di edizione**	1982
**BIBH - Sigla per citazione**	CB000216
**BIBN - V., pp., nn.**	pp. 367-386

#### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
----------------------	-------------------------

**BIBA - Autore**	Rigo M.
**BIBD - Anno di edizione**	1959
**BIBH - Sigla per citazione**	CB000310
**BIBN - V., pp., nn.**	pp. 351-441

#### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
----------------------	-------------------------

**BIBA - Autore**	Pedley H. M.
**BIBD - Anno di edizione**	1981
**BIBH - Sigla per citazione**	CB000311
**BIBN - V., pp., nn.**	pp. 273-291

#### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
----------------------	-------------------------

**BIBA - Autore**	Di Grande Angelo
**BIBD - Anno di edizione**	1982
**BIBH - Sigla per citazione**	CB000312
**BIBN - V., pp., nn.**	pp. 343-372

#### **AD - ACCESSO AI DATI**

**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1992
<b>CMPN - Nome</b>	Casella, Marinella
<b>CMPN - Nome</b>	Consiglio, Gianluca
<b>CMPN - Nome</b>	Di Natale, Maria G.
<b>CMPN - Nome</b>	Gennaro, Carla
<b>CMPN - Nome</b>	Gintoli, Roberto
<b>CMPN - Nome</b>	Greco, Vincenzo
<b>CMPN - Nome</b>	Landolina, Giuseppe
<b>CMPN - Nome</b>	Morgia, Maurizio
<b>CMPN - Nome</b>	Petrone, Maria
<b>CMPN - Nome</b>	Puglisi, Carmelina
<b>CMPN - Nome</b>	Giudice, Maria Rosa
<b>RSR - Referente scientifico</b>	Giudice, Maria Rosa
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Giudice, Maria Rosa

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2019
<b>RVMN - Nome</b>	Vitale, Antonino

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Bresciano, Donatella
<b>AGGE - Ente</b>	R19CRICD
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Giuliano, Selima Giorgia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Giuliano, Selima Giorgia

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Vitale, Antonino
<b>AGGE - Ente</b>	R19CRICD
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Giuliano, Selima Giorgia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Giuliano, Selima Giorgia