

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115187
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000164BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Cicero

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Ferla
PVCL - Località	FERLA
PVCI - Indirizzo	corso Vittorio Emanuele III, 110

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Ferla
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

SETN - Numero	041
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Ferla
CTSF - Foglio/Data	Fg. 31/ 1912
CTSN - Particelle	in corso di frazionamento
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	in corso di frazionamento
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.940038
GPDPY - Coordinata Y	37.119642
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	547
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2019/06/20
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	tradizione orale
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	vendita
RENN - Notizia	Dalle ricerche effettuate non è stato possibile ricostruire i passaggi di proprietà cui è stato soggetto il bene. L' unica notizia finora verificata è che la denominazione "Cicero" è di recente acquisizione. La famiglia

Cicero infatti, acquista in data 12 Aprile 1953 il palazzo appartenente a Corrado Alessi (all'epoca minorenne), che a sua volta lo aveva ereditato dalla madre Teresa Ferla-Pupillo.

RENF - Fonte CA00115187_A1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo terzo quarto

RELI - Data 1953/04/12

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo terzo quarto

REVI - Data 1953/04/12

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli sfalsati

SIIN - Numero di piani 02

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Globalmente l'impianto principale del palazzo è costituito da muratura portante per lo più formata da pietrame, sia informe che squadrate, quest'ultimo presente soprattutto sulla facciata esterna. Nella pianta del piano terra si notano muri di notevole spessore, probabilmente determinati dall'esigenza di contenere le spinte delle volte che sostenevano in origine il piano superiore; inoltre sono anche presenti muri disposti trasversalmente rispetto a quelli perimetrali che hanno uno spessore più contenuto rispetto a quest'ultimi, ma sempre elevato; al piano superiore tale spessore diminuisce. Un discorso a parte deve essere fatto, invece, per gli orizzontamenti che non sono più quelli originari, ma sono stati sostituiti con strutture nuove realizzate con profilati in acciaio a doppio T e tavelloni. L'impianto strutturale trova, infine, degna conclusione nella copertura a tetto, di mirabile fattura, realizzata secondo le tecniche tradizionali di carpenteria lignea.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione corpo, centro, I piano, lato interno

ISST - Tipo pilastro

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione corpo, centro, I piano, lato interno

ISST - Tipo arco

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione corpo, parte S, copertura

ISST - Tipo telaio

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota cm 450

PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	androne
PNTE - Dati icnografici significativi	balcone (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	giardino
PNTE - Dati icnografici significativi	scala (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	vano (8)
PNTE - Dati icnografici significativi	vano accessorio (6)

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 830
PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	ballatoio
PNTE - Dati icnografici significativi	balcone (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	balconata
PNTE - Dati icnografici significativi	loggia
PNTE - Dati icnografici significativi	vano (12)
PNTE - Dati icnografici significativi	vano accessorio (5)

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	corpo, centro
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano secondo
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	terrazzo
PNTE - Dati icnografici significativi	vano (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	vano accessorio (2)

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

Il terreno di appoggio della fabbrica in esame è dato da un'alternanza calcareo-marnosa costituita da livelletti decimetrici di calcari marnosi giallastri, a consistenza lapidea, alternati a livelletti decimetrici di marne giallastre.

FNS - STRUTTURE**FNSU - Ubicazione**

intero bene

FNST - Tipo

continua

FNSQ - Qualificazione del tipo

superficiale

FNSC - Tecnica costruttiva

non accertabile

FNSM - Materiali

calcarenite

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

corpo, muri perimetrali e di spina

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

omogenea

SVCM - Materiali

calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**SVCU - Ubicazione**

corpo, muri divisorii

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

omogenea

SVCM - Materiali

laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**SVCU - Ubicazione**

ala, muri perimetrali e di spina

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a sacco

SVCM - Materiali

calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**SVCU - Ubicazione**

ala, muri divisorii

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

omogenea

SVCM - Materiali

laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**SVCU - Ubicazione**

corpo, I livello, partito principale

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo, II livello, partito principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo, parte S, piano rialzato, lato esterno
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura/ carpenteria lignea (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo, parte S, piano rialzato, lato interno S
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura/ carpenteria lignea (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo, parte S, piano rialzato, lato interno N
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo, parte S, piano rialzato, vani accessori N e S
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della	

forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo, parte S, piano terra, lato interno
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	parte
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	allettati con malta
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo parte S, piano terra, lato interno
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo centro, piano terra, androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	parte
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	allettati con malta
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala, piano rialzato, I e II vano da N, vani accessori N e W
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala, piano rialzato, III vano da N
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala, piano rialzato, IV vano da N
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo, piano primo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	policentrica
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea/ incannicciatura
SOEC - Tecnica costruttiva	annegato in un conglomerato a getto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala, I piano, accessorio N
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e pannelli

SOES - Specificazioni tecniche	chiodati fra loro
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala, I piano, parte N, I vano da N/Parte S, III vano da N
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	policentrica
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea/ incannicciatura
SOES - Specificazioni tecniche	chiodati fra loro
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala, I piano, parte S, I e II vano da N e vano accessorio S
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo, centro, II piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea/ incannicciatura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo, centro
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo, parte S
-------------------------	----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	ala
-------------------------	-----

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	parte N
CPCT - Struttura primaria	travatura

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	parte
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	ala
-------------------------	-----

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	parte S
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ corpo, parte S, piano terra, lato interno, androne
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete S
SCLF - Forma planimetrica	poligonale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su volta rampante
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ corpo, centro, piano terra
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete E
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	conglomerato cementizio/ marmo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ corpo, parte S, piano terra, Lato esterno
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno

SCSM - Materiali	calcarenite/ marmo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ corpo, centro, piano primo, lato interno
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete S
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	calcarenite/ pietra/ marmo
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo, centro, piano terra
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo, parte S, piano rialzato, lato esterno N e S, lato interno N e S, vano accessorio S
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo, parte S, piano rialzato, vano accessorio N
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo, parte S, piano rialzato, lato esterno, vano scala
PVMG - Genere	lastricato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	ala, piano rialzato
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo, piano primo
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo, piano primo, vano accessorio N
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	ala, piano primo
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo, centro, piano secondo
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVMU - Ubicazione	corpo, piano secondo, centro, vano accessorio E
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partito principale, portafinestra, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partito principale, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partito principale, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosetta
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partito principale, portafinestra, portale, timpano
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, portale principale, portafinestra, portale, mezze lesene
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	profilatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partito principale, portafinestra, incorniciatura
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	palmetta

DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partito laterale S, portafinestra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con iniziali
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II livello, partito laterale S, balcone, ringhiera
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	ferro battuto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ III livello, partito principale, portefinestre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo sagomato a spirale
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo/ prospetto S, balconata, mensola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo sagomato a spirale
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo/ prospetto S, balconata, mensola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo/ androne, parete E, concio di chiave

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con pigna
DECM - Materiali	calcarenite
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	corpo/ androne, parete S, concio di chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DECM - Materiali	colore

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale, II livello, partito laterale S, portafinestra
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Sullo stemma sono collocate due lettere (RA), il cui significato non è stato possibile interpretare.
LSII - Trascrizione testo	"RA"
LSIM - Materiali	calcarenite

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, portale, colonne
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Sulle colonne in pietra calcarea è stato realizzato erroneamente, in epoca recente, uno strato di intonaco senza idoneo supporto di base, con evidenti segni di distacco soprattutto nelle zone centrali delle stesse.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, II livello, partito principale, portafinestra, colonne e architrave
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni	La lesene del Lato S si presenta in uno stato di conservazione migliore rispetto a quella lato N. Le infiltrazioni di acqua piovana hanno

specifiche	causato l'ossidazione e il rigonfiamento dei profilati metallici del balcone con conseguente distacco di materiale, prevalentemente nello spigolo N.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, portale e parte basamentale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'erosione è localizzata nell'arco e nel piedistallo delle colonne del portale, mentre l'alveolizzazione si riscontra nei conci del basamento con maggiore evidenza a ridosso del portale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, II livello, partito laterale S, portafinestra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Sulle cornici e sul timpano della portafinestra è stato realizzato uno strato di intonaco direttamente sul materiale lapideo, senza idoneo supporto di base.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, III livello
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Le macchie di umidità presentano andamento discontinuo lungo tutta la superficie del prospetto principale; sono, inoltre, causate da infiltrazioni di acqua piovana attraverso la copertura sprovvista di opportuno tavolato di sostegno delle tegole.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	mensole/ prospetto principale, II livello, partito laterale S, balcone
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La percolazione d'acqua avviene attraverso due fori praticati nelle lastre del balcone per consentire il deflusso delle acque meteoriche.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	I microrganismi si concentrano essenzialmente nelle parti più aggettanti della cornice di coronamento della facciata, nelle cornici dei frontoni delle portefinestre e nei balconi.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ corpo, piano terra, centro, pareti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni	Sulle murature dell'androne, è stato realizzato, in epoca recente, uno

specifiche	strato di intonaco senza adeguato supporto di base.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ ala, piano rialzato, pareti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Le macchie di umidità, dovute a risalita capillare dal vespaio, sono distribuite essenzialmente sulle superfici delle murature e, in misura minore, sui tramezzi in laterizi di più recente realizzazione. Esse sono distribuite in maniera irregolare sulle pareti con altezza massima di circa 2 mt dal pavimento. I fenomeni di efflorescenza sono presenti in maniera diffusa prevalentemente nei vani accessori.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti/ ala, piano rialzato, vano accessorio W
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'umidità è presente su buona parte del pavimento, causata da risalita capillare attraverso il vespaio, evidentemente a causa di insufficiente aereazione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ corpo, I piano, centro, lato interno, portale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei causata da agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ corpo, I piano, parte S, lato interno N, intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	L'infiltrazione d'acqua piovana nella volta proviene dalla copertura sprovvista di tavolato di supporto delle tegole.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ corpo, I piano, centro, lato esterno, pareti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Parete N: lesione di tipo passante a rami multipli, in prossimità dello spigolo W, con estensione dal pavimento al piano d'imposta della volta ed ampiezza pari a 7-10 mm_ Parete E: lieve lesione verticale non passante, estesa dall'architrave della porta fino all'intradosso della volta. Parete S: lesione passante con andamento verticale posizionata a circa 40 cm dallo spigolo W e ampiezza pari a 7-10 mm. Parete W: lesione con caratteristiche analoghe a quella della parete E. Le lesioni denunciano uno scollamento della compagine muraria tra il prospetto principale ed i muri di spina, provocato da una rotazione della facciata verso l'esterno, a seguito dell'azione spingente della copertura indotta dall'evento sismico.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ corpo, I piano, parte S, lato esterno S, pareti

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Parete N: lesione passante ad andamento verticale lungo lo spigolo W, estesa dal pavimento fino al piano d'imposta della volta e ampiezza pari a circa 7-10 mm. Parete lato E: lesione passante, verticale, localizzata in corrispondenza dello spigolo S, con caratteristiche analoghe alla precedente. Parete S: lesioni passanti, verticali, distribuite lungo lo spigolo E dal pavimento fino alla volta e sopra l'architrave della portafinestra. Parete W: lesione passante analoga a quella lungo lo spigolo della parete lato S.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ corpo, I piano, parte S, lato interno N, pareti

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Parete N: lesione passante verticale localizzata nell'architrave della porta con estensione fino alla volta. Parete E: lesione passante verticale nell'architrave della portafinestra, visibile anche dall'esterno. Parete lato W: lesione passante verticale estesa dal pavimento fino alla volta, con caratteristiche analoghe a quelle della lesione del vano adiacente.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ corpo, I piano, parte S, lato interno S, pareti

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Parete lato E: lesione passante verticale distribuita lungo lo spigolo N, con andamento dal pavimento fino al piano d'imposta della volta; lesione passante verticale a rami multipli estesa dal pavimento alla volta in corrispondenza della finestra murata. Parete lato S: lesione passante verticale localizzata nell' architrave della portafinestra ed estesa fino alla volta. Parete lato W: lesione passante verticale in corrispondenza dell' architrave della porta, analoga a quella della parete del vano adiacente.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ corpo, I piano, parte S, Lato esterno N, pareti

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Parete N: lesione di tipo passante con andamento verticale a rami multipli in prossimità dello spigolo W della parete, con estensione dal pavimento fino al piano d'imposta della volta e ampiezza di circa 7-10 mm. Parete S: lesione passante, verticale, con estensione dall'architrave della porta fino alla volta_ Parete E: lesione passante con andamento verticale, a circa 40 cm dallo spigolo W, estesa dal pavimento fino alla volta e con ampiezza di circa 7-10 mm. Parete W: lesione con caratteristiche analoghe a quelle della lesione della pareti lati S e N.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ corpo, I piano, parte S, vani accessori N e S, pareti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Si notano lesioni verticali, di varia entità, localizzate nelle architravi delle aperture ed in corrispondenza delle sedi di appoggio dei profilati metallici dei solai sulle murature di entrambi i vani.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ corpo, I piano, centro, lato interno, pareti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Parete W: lesione, non passante, con andamento verticale a rami multipli, localizzata in prossimità dello spigolo N, avente sviluppo totale di circa 260 cm. Parete N: lesioni di tipo non passante ad andamento verticale distribuite su buona parte della superficie muraria. Parete S: lesione verticale di tipo non passante localizzata sopra l'architrave della porta.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ corpo, piano rialzato, parte S, vani
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'umidità è diffusa in tutti i vani mentre i fenomeni di efflorescenza sono presenti nei vani accessori. Le cause sono dovute, probabilmente, ad errori di messa in opera del vespaio, non sufficientemente aereato.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ corpo, piano rialzato, parte S
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Si notano lesioni non passanti di lieve entità nell'intradosso delle volte, realizzate in canne e gesso, nei vani addossati al prospetto principale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ corpo, piano rialzato, parte S, lato esterno S, parete S
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Una lesione passante con andamento verticale è visibile nella parete S, nelle vicinanze dello spigolo W.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ corpo, prospetto interno E
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci causati da umidità
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	murature/ corpo, prospetto S, II livello
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Si notano fessurazioni passanti sul prospetto S, lungo la linea di coronamento delle falde della copertura. Esiste anche una lesione verticale che, partendo dalla linea di colmo della copertura, arriva quasi in corrispondenza dell'architrave della portafinestra. L'origine delle suddette lesioni è dovuta, probabilmente, alla azione di martellamento delle strutture di sostegno della copertura sulla muratura di prospetto, a seguito dell'evento sismico.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ ala, I piano, vano accessorio N, pareti S ed E
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'umidità, con conseguenti fenomeni di distacco d'intonaco ed efflorescenza, è concentrata essenzialmente lungo lo spigolo SE, ed è causata da infiltrazioni di acqua piovana proveniente dalla copertura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ ala, I piano, vano accessorio S, pareti E e W
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Parete E: lesione passante, verticale, estesa dal pavimento fino al davanzale della finestra; lesione verticale lungo lo spigolo S, con estensione fino all'intradosso della volta. Parete W: lesioni passanti, verticali, in prossimità dell'architrave della porta, localizzate in corrispondenza delle sedi di appoggio dei profilati metallici del solaio, probabilmente sopradimensionato nei confronti delle murature.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ I piano, parete S
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei causato da umidità, agenti biologici e atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ ala, I piano, parte S, III vano da N, pareti E e N
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Parete E: lesione passante, con andamento verticale, estesa dal piano del pavimento fino alla volta, verificatasi in corrispondenza di una risarcitura di recente realizzazione. Esistono anche famiglie di lesioni simili alla precedente, localizzate nell'architrave della porta e nella parte centrale della parete. Parete N: lesione non passante, verticale, localizzata approssimativamente nella parte centrale della parete, con sviluppo dal pavimento fino alla volta.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	1956/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione. Modifica del prospetto con realizzazione di nuova porta rettangolare con arco a tutto sesto, cornice a fascia modanata e risalti in corrispondenza del piano d'imposta e della chiave dell'arco; trasformazione di due vani di areazione in portefinestre rettangolari con arco ribassato e fascia modanata.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	1956/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento. Sostituzione dell'antico balcone a mensole, con uno a pianta rettangolare, realizzato con profilati metallici ed inerti; reintegrazione della trabeazione dell'arco del portale.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	ala, piano rialzato e I piano
RSTI - Data inizio	1956/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione. Ridistribuzione funzionale degli spazi interni mediante la realizzazione di tramezzi in laterizi forati e letto di malta bastarda.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	ala, piano rialzato
RSTI - Data inizio	1956/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione. Rimozione delle volte preesistenti e realizzazione di solai con profilati metallici ed inerti leggeri.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	ala, piano rialzato, prospetto S, balconi
RSTI - Data inizio	1956/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento. Rimozione del preesistente balcone in muratura lungo tutto il prospetto S e ricostruzione dello stesso con profilati metallici ed inerti, nonché realizzazione di una trave in cemento armato posta a rinforzo del balcone.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	ala, I piano
RSTI - Data inizio	1956/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento. Rimozione delle volte preesistenti e realizzazione di solai con profilati metallici ed inerti leggeri.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	corpo, I piano, centro, lato interno
RSTI - Data inizio	1956/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Costruzione. E' stata realizzata una scala con un ballatoio in profilati metallici per consentire l'accesso autonomo ai vani del piano

ammezzato.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

corpo, parte S, lato interno

RSTI - Data inizio

1956/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Rifacimento. La scala è stata ricostruita con lastre in pietra artificiale "Granigliato", mentre l'apertura di accesso al piano terra, tra il vano scala e il corpo lato S, è stata murata.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

prospetto principale, I livello, portefinestre

RSTI - Data inizio

1956/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Sostituzione. Nella portafinestra N è stato sostituito un tratto dell'incorniciatura corrispondente ad uno sviluppo lineare di circa 2mt.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

ala, I piano, parte S, I vano dal basso, parete W

RSTI - Data inizio

1956/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Ristrutturazione. E' stata murata l'apertura di una porta nella parete W, che originariamente permetteva il collegamento tra l'ala e la parte del corpo non più appartenente al bene in esame.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

corpo, I piano, parte S, lato interno S

RSTI - Data inizio

1956/00/00

RSTT - Tipo di intervento

Ristrutturazione. Nella parete è stata murata una finestra.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte

intero bene

USAD - Uso

residenziale

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

Originario

USOD - Uso

residenziale

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica

proprietà privata

CDGS - Indicazione specifica

Catalano Giovanna

CDGS - Indicazione specifica

Cicero Giuseppe

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115187_201
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115187_202
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - particolare
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115187_203
FTAT - Note	interno - androne
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115187_204
FTAT - Note	giardino - prospetto E
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115187_206
	esterno - prospetto principale - I livello: partito principale - portale

FTAT - Note	principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115187_207
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - I livello: partito principale - portale principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115187_208
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - I livello: partito principale - portale principale - lunetta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115187_212
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - II livello: partito principale - portafinestra
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115187_213
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - II livello: partito principale - portale - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115187_214
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - II livello: partito principale - portale
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00450 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115187_100A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00450 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115187_101A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00450 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115187_102A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata

DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00830 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115187_100B
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00830 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115187_101B
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00830 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115187_102B
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115187_103A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco

DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione trasversale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115187_104B
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione trasversale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115187_105B
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - Carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115187_106A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - Carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115187_107A
DRAA - Autore	Casella - Di Natale - Gintoli - Greco
DRAD - Data	1992/04/24
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Num. rep. 2664, p. 91, num. particolare 7090
FNTD - Data	1953/05/27
FNTN - Nome archivio	Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siracusa
FNTS - Posizione	Nota di trascrizione dell' atto di vendita
FNTI - Codice identificativo	CA00115187_A1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Rigo M.
BIBD - Anno di edizione	1959
BIBH - Sigla per citazione	CB000310
BIBN - V., pp., nn.	pp. 351-441
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pedley H. M.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000311
BIBN - V., pp., nn.	pp. 273-291
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Grande Angelo
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000312
BIBN - V., pp., nn.	pp. 343-372

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1992

CMPN - Nome

Casella, Marinella

CMPN - Nome

Consiglio, Gianluca

CMPN - Nome

Di Natale, Maria G.

CMPN - Nome

Gennaro, Carla

CMPN - Nome

Gintoli, Roberto

CMPN - Nome

Greco, Vincenzo

CMPN - Nome

Landolina, Giuseppe

CMPN - Nome

Morgia, Maurizio

CMPN - Nome

Petroni, Maria

CMPN - Nome

Puglisi, Carmelina

CMPN - Nome

Giudice, Maria Rosa

RSR - Referente scientifico

Giudice, Maria Rosa

**FUR - Funzionario
responsabile**

Giudice, Maria Rosa

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2019

RVMN - Nome

Vitale, Antonino

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2019

AGGN - Nome

Bresciano, Donatella

AGGE - Ente

R19CRICD

**AGGR - Referente
scientifico**

Giuliano, Selima Giorgia

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Giuliano, Selima Giorgia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2019

AGGN - Nome

Vitale, Antonino

AGGE - Ente

R19CRICD

**AGGR - Referente
scientifico**

Giuliano, Selima Giorgia

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Giuliano, Selima Giorgia