

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00102500
ESC - Ente schedatore	S287
ECP - Ente competente	S287

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	portale
OGTN - Denominazione	portale del palazzo municipale

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	portale di villa Scotti

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	MI
PVCC - Comune	Cernusco sul Naviglio

PVCI - Indirizzo	piazza Martiri della Libertà
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cernusco sul Naviglio
CTSF - Foglio/Data	dato non disponibile
CTSN - Particelle	dato non disponibile
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.330112
GPDPY - Coordinata Y	45.523319
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione villa
ATBD - Denominazione	tardobarocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
REN F - Fonte	provvedimento di tutela
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XVIII
REL F - Frazione di secolo	prima metà
REL W - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REV S - Secolo	XVIII
REV F - Frazione di secolo	prima metà
REV W - Validità	ca
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCM - Materiali	intonaco
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCM - Materiali	granito
US - UTILIZZAZIONI	
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Cernusco sul Naviglio
CDGI - Indirizzo	Cernusco sul Naviglio (MI)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 364/1909)
NVCE - Estremi provvedimento	1923/06/15
ALN - MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETENZIONE	
ALNT - Tipo evento	demolizione
ALND - Data evento	1927
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2020
FTAE - Ente proprietario	Google
FTAN - Codice identificativo	00102500
FTAT - Note	immagine estratta da Google maps
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1923/06/15
FNTN - Nome archivio	Ufficio Vincoli
FNTS - Posizione	02.0288
FNTI - Codice identificativo	00102500_020288
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Sforza, M.

FUR - Funzionario responsabile	Vago, G.
---------------------------------------	----------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
---	--

RVMD - Data	2019
--------------------	------

RVMN - Nome	Mascione, Maria
--------------------	-----------------

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
--	--

AGGD - Data	2019
--------------------	------

AGGN - Nome	Mascione, Maria
--------------------	-----------------

AGGF - Funzionario responsabile	Bentivoglio Ravasio, Raffaella
--	--------------------------------

AN - ANNOTAZIONI	
-------------------------	--

OSS - Osservazioni	
---------------------------	--

Si tratta del portale di villa Scotti appartenente al muro di cinta che separava la corte d'onore dalla strada, demolito dopo il giugno del 1923// La descrizione riportata nella seconda parte della scheda, essendo stato demolito il portale, riguarda la villa Scotti/ Balcone settecentesco in ferro battuto/ Soffitti cassettonati lignei dipinti a tempera della prima metà del secolo XVIII/ Scalone in pietra con ringhiere in ferro battuto di epoca probabilmente neoclassica/ Affreschi ottocenteschi sulla volta del vestibolo, nello scalone e in un salottino del piano nobile/