

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115189
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000165BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	S. Maria del Gesù

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Ferla
PVCL - Località	FERLA
PVCI - Indirizzo	via Garibaldi, 104
PVCA	via Padre Milone

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Ferla
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	Quartiere La Silvia
----------------------	---------------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	020
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Ferla
CTSF - Foglio/Data	Fg. 31/ 1912
CTSN - Particelle	H, 768, 771
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	764, 765, 769, 772

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.937043
GPDPY - Coordinata Y	37.119910

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	556
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2019/06/20

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	tradizione orale

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

RENN - Notizia	La chiesa di S. Maria del Gesù e l'annesso convento vennero probabilmente edificati nel 1409.
RENF - Fonte	CB000313
RENF - Fonte	CB000314
RENF - Fonte	CB000017
RENF - Fonte	CB000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1409/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1409/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	coperture
RENS - Notizia sintetica	donazione
RENN - Notizia	Da una fonte orale, la cui attendibilità non è verificabile attraverso fonti bibliografiche o archivistiche, si apprende che la regina Bianca, moglie di Martino I re di Sicilia, donò i "bordoni" per il tetto della chiesa.
RENF - Fonte	orale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1410/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1410/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fruizione
RENN - Notizia	Dopo il 1528 la chiesa fu affidata ai frati Minori Riformati, che abitavano l'annesso convento.
RENF - Fonte	CB000017
RENF - Fonte	CB000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto

RELI - Data	1528/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1528/00/00
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Giovanni Pintorno, più conosciuto col nome di frate Umile, scolpì nel 1633 il crocifisso Ligneo che si trova sull'altare maggiore.
RENF - Fonte	CB000310
RENF - Fonte	CB000314
RENF - Fonte	CB000315
RENF - Fonte	CB000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1633/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1633/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danneggiamento/ crollo
RENN - Notizia	La chiesa fu distrutta dal terremoto del 1693.
RENF - Fonte	CB000017
RENF - Fonte	CB000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1693/01/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1693/01/11
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La chiesa, distrutta dal terremoto del 1693, venne "rifatta nel '700" nello stesso luogo.
RENF - Fonte	CB000017
RENF - Fonte	CB000315
RENF - Fonte	CB000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1700/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1700/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	Nel 1799 la chiesa venne decorata con stucchi.
RENF - Fonte	orale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1799/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1799/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento lavori
RENN - Notizia	I lavori di ricostruzione della chiesa furono completati nella seconda metà del '700.
RENF - Fonte	CB000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione**RENN - Notizia**

"Nell'ottocento, la chiesa che ha impianto a mononavata, subì la riduzione del suo sviluppo longitudinale con l'avanzamento del presbiterio. Nei locali retrostanti l'attuale abside è possibile vedere la volta settecentesca del presbiterio originario." Tale affermazione non è suffragata da fonti documentarie.

RENF - Fonte CB000316**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1800/00/00**RELX - Validità** ca**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1800/00/00**REVX - Validità** ca**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** passaggio di proprietà**RENN - Notizia**

In data 4 Maggio 1897, viene registrata presso l' Ufficio del Registro di Palazzolo la cessione al Comune di Ferla, da parte dell' Amministrazione del Fondo Culto, della chiesa di S. Maria del Gesù. "Sono esclusi dalla cessione tutti i mobili, oggetti d'arte, libri e simili" dei quali si trova nel documento un dettagliato inventario_ Presso l'archivio parrocchiale di Ferla si trova la copia conforme all'originale del verbale di cessione, redatta a Palazzolo il 13 Luglio 1903.

RENF - Fonte CA00115189_A1**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto**RELI - Data** 1897/05/04**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1897/05/04**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** passaggio di proprietà**RENN - Notizia**

"Nel 1926 la chiesa risulta essere in possesso del comune di Ferla, una disposizione del Ministero alla Pubblica Istruzione ne consentiva però il passaggio di proprietà al Vescovo di Noto della cui diocesi Ferla faceva parte" (B12).

RENF - Fonte	CA00115189_A2
RENF - Fonte	CB000316
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1926/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1926/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	coro
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Da un progetto di restauro datato settembre 1939, si evince che lo stato di conservazione del pavimento del coro era pessimo tanto da ritenere necessaria la sostituzione con "mattonelle di cemento a due colori". Tuttavia il pavimento attualmente visibile non è quello descritto nel progetto suindicato ma un altro, costituito da lastre di marmo.
RENF - Fonte	CA00115189_A3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1930/09/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1930/09/00
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	sagrestia
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Il preventivo di spesa per i restauri della chiesa di S. Maria del Gesù attesta che in tale data il pavimento era costituito da "lastroni calcari". Se ne prevede la sostituzione e la successiva riutilizzazione per pavimentarne il campanile.
RENF - Fonte	CA00115189_A4
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1932/11/12
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1932/11/12
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	sagrestia
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	torre campanaria
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa, la sagrestia e la torre campanaria sono delimitate da murature portanti, omogenee, in pietrame. Sui muri perimetrali della chiesa si imposta una volta a botte portante, probabilmente realizzata con tecnica a getto; la stessa tecnica costruttiva si pensa sia stata utilizzata per la volta a crociera del primo piano della sagrestia, mentre il solaio del piano terra è realizzato in carpenteria lignea. La torre campanaria è divisa in tre livelli da solai realizzati in muratura, che sono in parte piani e in parte voltati.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	interno, sagrestia, I piano, volta
ISST - Tipo	catena binata
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	interno, aula, volta
ISST - Tipo	catena (6)
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	Esterno, sagrestia, parete W lato N
ISST - Tipo	contrafforte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 200
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	vestibolo

PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
PNTE - Dati icnografici significativi	torre campanaria

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Il terreno di appoggio della è dato da un'alternanza calcareo-marnosa costituita da livelletti decimetrici di calcari marnosi giallastri, a consistenza lapidea, alternati a livelletti decimetrici di marne giallastre, a tratti argillose, umide.
--	---

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	calcarenite

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	chiesa, parete W
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrati e non
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	chiesa, pareti N, E e S
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	sagrestia
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	torre campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)

SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia, piano terra
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	solai
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia, I piano
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a padiglione/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	su peducci angolari
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	torre campanaria, piano terra
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento** intera**CPCT - Struttura primaria** travatura**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** marsigliesi**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** sagrestia**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a due falde**CPFQ - Qualificazione della forma** a colmo unico**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCR - Riferimento** intera**CPCT - Struttura primaria** travatura**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** marsigliesi**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** torre campanaria**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a due falde**CPFQ - Qualificazione della forma** a colmi differenziati**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCR - Riferimento** intera**CPCT - Struttura primaria** travatura**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** marsigliesi**CPMM - Materiali** laterizio**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** interna/ torre campanaria

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alle pareti N, E e W
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno/ su volta
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ sagrestia
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete E della sagrestia
SCLF - Forma planimetrica	vano a pianta rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su travi
SCSM - Materiali	legno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia, piano terra
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia, piano primo
PVMG - Genere	tavolato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete E, IV partito da sinistra, arco, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici

DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete E, II partito da sinistra, arco, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete W, I partito da sinistra, arco, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete W, III partito da sinistra, arco, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete S, arco, chiave
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	aquila
DECQ - Qualificazione del tipo	con corona
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ parete N, arco trionfale, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, arco, concio di chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cherubino
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ finestrone, parapetto, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	su acroterio mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ portale, trabeazione
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pigna
DECQ - Qualificazione del tipo	su acroterio mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ primo piano, intradosso volta, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ primo piano, pareti E, W e S, arco d'inquadramento, chiave

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	conchiglia
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ primo piano, parete N, arco d'inquadramento, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	conchiglia
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrestia/ primo piano, intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	gesso
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, parete W, II arco cieco da sinistra, chiave
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa/ l'iscrizione si trova su uno scudo polilobato posto sull'altare dedicato all'Immacolata.
LSII - Trascrizione testo	"SINE/MACULA/1857"
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	presbiterio, altare maggiore, ancona
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa/ l'iscrizione è posta su uno scudo polilobato.
LSII - Trascrizione testo	"CRISTUS/FACTUS OBEDIENS/USQUE/AD MORTEM/1857"
LSIM - Materiali	stucco
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	presbiterio, parete N, porta, architrave
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"1761"
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	sagrestia, I piano, intradosso volta, chiave, specchiatura
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	sullo stemma, sormontato da un elmo piumato, è raffigurato un castello con a fianco un leone rampante.
LSIM - Materiali	stucco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

modanature/ murature/ prospetto principale

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

I microrganismi sono diffusi lungo l'intero prospetto. Il distacco è localizzato nelle basi e nei capitelli delle paraste ai lati E e W del prospetto e nella trabeazione al di sopra del portale principale. Il decoesioneamento è evidente nella parte superiore della parasta W e nella ghiera e nel parapetto del finestrone. L'alveolizzazione è osservabile in un tratto di superficie compreso tra 1.80 mt e 3 mt dal piano di calpestio con intensità decrescente dal basso verso l'alto. La diminuzione della coesione tra le componenti strutturali della roccia, operata dall'umidità ascendente, favorisce la degradazione da parte degli agenti atmosferici, che si manifesta con la formazione di alveoli variamente profondi ed interconnessi, spesso ricoperti dal materiale stesso polverizzato.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ prospetto principale, coronamento

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

I microrganismi hanno attecchito lungo vie preferenziali di percolazione delle acque meteoriche provenienti dalla copertura.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

membrature ordine architettonico/ prospetto W lato S, parasta

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di materiali lapidei causato da agenti atmosferici.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ prospetto N lato W

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

L'esposizione a N non consente l'adeguata evaporazione delle superfici umide.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ prospetti N, E e W

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione del prospetto N e' pessimo perché l'esposizione non consente l'adeguata evaporazione delle superfici umide. I microrganismi hanno attecchito lungo vie preferenziali di percolazione delle acque meteoriche provenienti dalla copertura.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti/ aula, pavimento, estremità N
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Scollamento dovuto ad umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ aula
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Il degrado è dovuto all'infiltrazione di acque meteoriche per cattiva impermeabilizzazione della copertura, attualmente risistemata. Esso risulta evidente in una fascia di circa 60 cm dal piano di calpestio per la presenza di una vernice poco permeabile che impedisce all'intonaco la normale traspirazione; al di sopra la traspirazione ha cancellato ogni traccia dell'avvenuto percolamento. Alla stessa causa è imputabile la macchia di umidità presente all'estremità E dell'intradosso della volta, all'altezza della III lunetta da sinistra.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ presbiterio, pareti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	IL degrado è localizzato in una porzione muraria compresa tra 80 cm e 1.10 mt dal piano di calpestio; i primi 80 cm sono protetti da Lastre di travertino. Il degrado è causato da umidità di risalita e, nella parete W, anche da acqua di infiltrazione, essendo qui il piano stradale più alto di circa 80 cm rispetto al piano di calpestio.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ sagrestia, I piano, pareti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	L'intonaco si presenta rigonfio per le numerose fessure presenti nella muratura conseguenti a fenomeni sismici, che costituiscono vie preferenziali di infiltrazione delle acque meteoriche.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ sagrestia, prospetti N, E e W
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	L'esposizione a N ed il tipo di intonaco non permettono l'adeguata evaporazione delle superfici umide favorendo la persistenza dell'umidità, il distacco dell'intonaco e l'attecchire di microrganismi vegetali.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ campanile, prospetto S
STCC - Stato di	

conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	I microrganismi sono diffusi su tutto il prospetto; l'alveolizzazione è presente nello stipite E della porta d'accesso al campanile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ campanile, prospetto S
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Il distacco si localizza nella parte inferiore del primo livello; l'esfoliazione nella parte superiore del secondo livello.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ campanile
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Il degrado si manifesta nelle pareti N,E e W e nell'intradosso delle volte, sia al piano terra che al I piano. L'infiltrazione è dovuta alla cattiva impermeabilizzazione della copertura, attualmente risistemata.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	I fenomeni sismici hanno prodotto soluzioni di continuità nella tessitura di collegamento dei conci. Le manifestazioni piu' evidenti si localizzano lungo l'ammorsamento del prospetto con le paraste esterne e nella parte superiore del prospetto; una fessura di particolare importanza è quella che si diparte dal coronamento del prospetto e, scendendo lungo le giunzioni tra i conci, giunge all'architrave del portale, passando per l'architrave della finestra. I conci della trabeazione al di sopra del portale principale e dei capitelli della paraste ai lati E e W del prospetto si presentano sconnessi.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ cantoria, parete E
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La fessura si estende a partire da 1.5 mt dal piano di calpestio della cantoria alla volta, lateralmente alla parasta.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ sagrestia, pareti N, E e W
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	I muri perimetrali della sagrestia si presentano fessurati in più punti e fuori piombo perché ruotati verso l'esterno. I pilastri di sostegno della volta, indeboliti da precedenti fenomeni sismici, si sono probabilmente inflessi trascinando nella rotazione la struttura muraria in questione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	volte/ sagrestia
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	La volta a crociera si presenta intensamente fessurata in corrispondenza degli spigoli dell'intradosso. I dissesti sembrano imputabili a cedimento e rotazione verso l'esterno dei pilastri portanti a causa di fenomeni sismici.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1982/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Impermeabilizzazione e sostituzione del tegolato.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	aula/ presbiterio
RSTI - Data inizio	1990/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Degrado di intonaci. rifacimento e tinteggiatura.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia arcivescovile di Siracusa

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generale
STUN - Sintesi normativa zona	l'edificio ricade nel centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115189_201
FTAT - Note	veduta esterna d'insieme
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115189_202
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115189_203
FTAT - Note	interno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115189_204
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115189_215
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

FTAE - Ente proprietario	Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115189_216
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115189_218
FTAT - Note	interno - aula - parete E
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115189_220
FTAT - Note	interno - aula - parete E: IV partito da sinistra - altare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115189_225
FTAT - Note	interno - sagrestia - I piano - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115189_230
FTAT - Note	interno - aula - parete E: I partito da sinistra - confessionale
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale

DRAO - Note	Pianta a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115189_100A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta proiezioni a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115189_101A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115189_102A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115189_103A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese

DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115189_104A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115189_105A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - Carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115189_106A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - Carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115189_107A
DRAA - Autore	Calandra - Implatini - Mantarro - Marchese
DRAD - Data	1992/04/24
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Copia conforme all'originale del verbale di cessione della chiesa al Comune di Ferla
FNTD - Data	1903/07/13
FNTN - Nome archivio	Archivio parrocchiale della Chiesa Madre di Ferla (SR)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115189_A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Nota dell'Ufficio Registro di Palazzolo
FNTD - Data	1926/11/04
FNTN - Nome archivio	Archivio della Soprintendenza di Siracusa
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115189_A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Ferla, cat. Amministrazione, carp. 16, fasc. vescovo Vizzini
FNTD - Data	1930/09/00
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia Vescovile di Noto (SR)
FNTS - Posizione	Ufficio tecnico finanza. Progetto riparazioni coro
FNTI - Codice identificativo	CA00115189_A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Ferla, cat. Amministrazione, carp. 16, fasc. vescovo Vizzini
FNTD - Data	1932/11/12
FNTN - Nome archivio	Archivio della Curia Vescovile di Noto (SR)
FNTS - Posizione	Preventivo spesa restauri della chiesa di S. Maria
FNTI - Codice identificativo	CA00115189_A4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pirro Rocco
BIBD - Anno di edizione	1733
BIBH - Sigla per citazione	CB000313
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978

BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Giansiracusa Paolo
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000309
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	La Mattina Rosolino
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	CB000314
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	TOURING CLUB ITALIANO
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Carnemolla Raudino Giovanna
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000315
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giansiracusa Paolo
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	CB000316
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rigo M.
BIBD - Anno di edizione	1959
BIBH - Sigla per citazione	CB000310
BIBN - V., pp., nn.	pp. 351-441
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pedley H. M.

BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000311
BIBN - V., pp., nn.	pp. 273-291
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone Serafina
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000317
BIBN - V., pp., nn.	pp. 103-109
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Grande Angelo
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000312
BIBN - V., pp., nn.	pp. 343-372
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Agnone, Luigi
CMPN - Nome	Calandra, Maria
CMPN - Nome	Campisi, Marco
CMPN - Nome	Gennaro, Carla
CMPN - Nome	Implatini, Giuseppe
CMPN - Nome	Landolina, Giuseppe
CMPN - Nome	Mantarro, Antonella
CMPN - Nome	Marchese, Vincenzo
CMPN - Nome	Petrone, Maria
CMPN - Nome	Puglisi, Carmelina
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Bresciano, Donatella
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente	

scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia