

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 15 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00025242 |
| ESC - Ente schedatore | S282 |
| ECP - Ente competente | S282 |

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | A |
| RSEC - Codice bene | 1500025238 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | villa |
| OGTQ - Qualificazione | privata |
| OGTN - Denominazione | Villa Salve - Torre |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Campania |
| PVCP - Provincia | NA |
| PVCC - Comune | Napoli |
| PVCL - Località | NAPOLI |
| PVCI - Indirizzo | Corso Europa, 37 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|-------------|
| CTSC - Comune | Napoli |
| CTSF - Foglio/Data | 129 (ex 14) |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

| | |
|----------------------|-----------|
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.215900 |
| GPDPY - Coordinata Y | 40.838444 |

| | |
|--|--|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | Google maps |
| GPBT - Data | 2019 |
| GPBO - Note | (4413430) https://www.google.it/maps |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi tipologica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | realizzazione |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | seconda metà |
| RELI - Data | 1875 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +3 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t., p.1, p.2 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | A pianta rettangolare, consta di due piani, ciascuno illuminato da una finestra sui tre lati liberi; il quarto è addossato al corpo ingresso di Villa Salve. Un cornicione divide le due parti, pressoché uguali nell' altezza; la parte inferiore è trattata con finto bugnato relativamente al lato strada. Le aperture più alte sono rettangolari allungate e architravate, quelle inferiori, anche se allungate, terminano in un arco a tutto sesto. Le finestre sono poste in risalto da una cornice in stucco. Il tutto è concluso da un cornicione leggermente sporgente cui è sottoposta una fascia continua di archetti ciechi. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |

PNT - PIANTA

| | |
|----------------------|--------------|
| PNTS - Schema | rettangolare |
|----------------------|--------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|---|------------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi regolari |
| SVCM - Materiali | tufo |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|-------|
| CPFG - Genere | piana |
|----------------------|-------|

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|--------------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLN - Quantità | 1 |

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | finestra |
| DECQ - Qualificazione del tipo | arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice lineare |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | finestra |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | architrovato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice modanata |
| DECM - Materiali | intonaco |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornicione |

| | |
|--|-----------------------------------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad archetti pensili |
| DECM - Materiali | stucco |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | anni '90 |
| RSTT - Tipo di intervento | Lavori di totale ristrutturazione |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2012 |
| RSTT - Tipo di intervento | Restauro facciate. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abbandonato |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | disabitata e/o in disuso |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAA - Autore | Manzo, Silvano |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500025242_01 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |

| | |
|---|-------------------------------------|
| FTAA - Autore | Manzo, Silvano |
| FTAD - Data | 1977 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAD - Data | 1990 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo |
| FNTA - Autore | Conao, Laura |
| FNTD - Data | 1990 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 2 |
| ADSM - Motivazione | scheda di bene di proprietà privata |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1977 |
| CMPN - Nome | Manzo, Silvano |
| FUR - Funzionario responsabile | NR (recupero pregresso) |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2019 |
| RVMN - Nome | Urbano, Anna Pia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 1990 |
| AGGN - Nome | Conao, Laura |
| AGGE - Ente | SABAP NA |
| AGGF - Funzionario responsabile | NR (recupero pregresso) |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Urbano, Anna Pia |
| AGGE - Ente | SABAP NA |
| AGGF - Funzionario responsabile | Romano, Rosa |
| AN - ANNOTAZIONI | |