

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 15 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00025248 |
| ESC - Ente schedatore | S282 |
| ECP - Ente competente | S282 |

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | A |
| RSEC - Codice bene | 1500025249 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | conventuale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S. Maria della Libera - interno |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Campania |
| PVCP - Provincia | NA |
| PVCC - Comune | Napoli |
| PVCL - Località | NAPOLI |
| PVCE | Piazzetta Belvedere, 115 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--|-------------|
| CTSC - Comune | Napoli |
| CTSF - Foglio/Data | 129 (ex 14) |
| CTSN - Particelle | A |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | A |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

| | |
|--|---|
| GPDPX - Coordinata X | 14.221880 |
| GPDPY - Coordinata Y | 40.841712 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | Google maps |
| GPBT - Data | 2019 |
| GPBO - Note | (4413720) https://www.google.it/maps |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | architettura barocca |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ristrutturazione |
| RENN - Notizia | La struttura risale al XVI secolo ed è un'opera di Annibale Cesareo. La condizione spaziale attualmente leggibile è quella dovuta agli interventi che a partire dal 1932 vi si sono succesi: in quell'anno in seguito ad un terremoto crollò la settecentesca volta a botte di copertura che è stata così sostituita dal “tetto” piano con travi in cemento armato che a tutt'oggi conclude superiormente l'ambiente. |
| RENF - Fonte | archivistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| REVI - Data | 1932 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ristrutturazione |
| RENN - Notizia | Nel 1960 è stata “allungata”: così l'invaso spaziale corrispondente alla volta e quello che qualitativamente si distingue in un contesto piuttosto anonimo; se la parte che va dall'ingresso alla volta conserva organicità di composizione, ciò non può anche dirsi per la zona terminale “aggiunta”. All'esterno, su via Belvedere, sono facilmente leggibili gli “attacchi” delle fasi di costruzione denunciati da quote o da elementi morfologici diversi. Fino al 1931 è stata tenuta dai Domenicani; ora è |

parrocchia di proprietà comunale. Il sisma del 1980 provocò il crollo della cupola e la ristrutturazione-ricostruzione.

RENF - Fonte archivistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo seconda metà

RELI - Data 1960

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo seconda metà

REVI - Data 1982

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIN - Numero di piani 1

SIIV - Suddivisione verticale aula unica

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La chiesa è ad unica navata, con piano di calpestio rialzato rispetto a quello stradale; la copertura è piana con finto cassettonato ed approssimativamente in corrispondenza dell'incrocio dei due assi dell'impianto vi è una volta che mediante arconi a tutto sesto scarica su grossi pilastri ad "L". Nelle arcate sul perimetro sono inseriti due altari con colonne che dipartendosi da essi sorreggono un architrave mistilineo con stucchi e fanno da cornice a grosse tele. La superficie laterale è suddivisa in due fasce: l'inferiore accoglie grosse nicchie con arco a tutto sesto alle quali corrispondono in alto due finestroni; le nicchie ospitano due grossi dipinti e lunette abbinati. La superficie esterna, a meno della facciata principale, è molto sobria; unico tramite interno-esterno sono i vani finestrati e il piccolo ingresso secondario.

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali tufo

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione interno

SVCT - Tipo di struttura pilastri

SVCQ - Qualificazione del genere ad L

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere cupola

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|-----------------|
| SOU - Ubicazione | navata centrale |
|-------------------------|-----------------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|----------------|
| SOFG - Genere | controsoffitto |
|----------------------|----------------|

| | |
|---------------------|--------------|
| SOFF - Forma | a cassettoni |
|---------------------|--------------|

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-----------------|
| CPU - Ubicazione | navata centrale |
|-------------------------|-----------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|-------|
| CPFG - Genere | piana |
|----------------------|-------|

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| CPCT - Struttura primaria | in calcestruzzo armato |
|----------------------------------|------------------------|

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|--------------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | esterna |
|--------------------------|---------|

| | |
|----------------------|-----------------|
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
|----------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|---|
| SCLN - Quantità | 1 |
|------------------------|---|

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|--------------------------|-----------------|
| DECU - Ubicazione | navata centrale |
|--------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | interna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|--------|
| DECT - Tipo | arcone |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | arco a tutto sesto |
|---------------------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------|--------|
| DECM - Materiali | stucco |
|-------------------------|--------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|-----------------|
| DECU - Ubicazione | navata centrale |
|--------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | interna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|-------------|
| DECT - Tipo | trabeazione |
|--------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice modanata |
|---------------------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------|--------|
| DECM - Materiali | stucco |
|-------------------------|--------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|-----------------|
| DECU - Ubicazione | navata centrale |
|--------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | interna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|------------|
| DECT - Tipo | finestroni |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | arco a tutto sesto |
|---------------------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------|--------|
| DECM - Materiali | stucco |
|-------------------------|--------|

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
|--------------------------------------|-------|

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|--|
| RSTR - Riferimento alla parte | volte |
| RSTI - Data inizio | 1933 |
| RSTT - Tipo di intervento | La volta a botte, crollata, è sostituita da un solaio piano con travi in cemento armato. |

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|--|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1960 |
| RSTT - Tipo di intervento | Il "fondo" viene slittato per allungare lo spazio. |

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|--|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | anni '80 |
| RSTT - Tipo di intervento | In seguito al terremoto dell'80, la chiesa è stata restaurata. |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | chiesa |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
|------------------------------------|--------------------------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|-----------------------------------|--------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. |
|-----------------------------------|--------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAA - Autore | Manzo, Silvano |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500025248_01 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |

| | |
|---|--------------------------------|
| FTAA - Autore | Manzo, Silvano |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500025248_02 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAA - Autore | Manzo, Silvano |
| FTAD - Data | 1977 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500025248_03 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | carta storica |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAN - Codice identificativo | 1500025248_mappa 1 |
| DRAA - Autore | Duca di Noja |
| DRAD - Data | 1775 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | carta storica |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAN - Codice identificativo | 1500025248_mappa 2 |
| DRAA - Autore | Giambarba |
| DRAD - Data | 1885 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAN - Codice identificativo | 1500025248_mappa 3 |
| DRAD - Data | 1990 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo |
| FNTA - Autore | Conao, Laura |
| FNTD - Data | 1990 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP NA |
| FNTS - Posizione | 1500025248 |
| FNTI - Codice identificativo | 1500025248_d1 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Cadelo, Elio - Höbel, Sigfrido |
| BIBD - Anno di edizione | 1972? |

| | |
|---|--|
| BIBH - Sigla per citazione | BIBH_007 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Alisio, Giancarlo |
| BIBD - Anno di edizione | 1987 |
| BIBH - Sigla per citazione | BIBH_008 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1977 |
| CMPN - Nome | Manzo, Silvano |
| FUR - Funzionario responsabile | NR (recupero pregresso) |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2019 |
| RVMN - Nome | Urbano, Anna Pia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 1990 |
| AGGN - Nome | Conao, Laura |
| AGGE - Ente | SABAP NA |
| AGGF - Funzionario responsabile | NR (recupero pregresso) |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Urbano, Anna Pia |
| AGGE - Ente | SABAP NA |
| AGGF - Funzionario responsabile | Romano, Rosa |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | SISTEMA URBANO: E' posta tangenzialmente alla v. Belvedere che in corrispondenza della facciata principale forma uno slargo - RAPPORTI AMBIENTALI: "... un altro grande parco residenziale viene costruito dopo il 1950 accanto alla chiesa, per 116 famiglie..." Ca/Ho. Oltre che con detto parco confina col giardino di villa Regina che su questo lato della strada è l'edificio più prossimo ad essa - ALLEGATI. FOTOGRAFIE: All.3 - (Rev.'90) All.4 - MAPPE: (Rev.'90) All.5. Aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS-GP-AN. |