

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00025249
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	conventuale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria della Libera - facciata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCI - Indirizzo	Piazzetta Belvedere, 115

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	129 (ex 14)
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.221880
GPDPY - Coordinata Y	40.841712

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
------------------------------------	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
-------------------------------------	-----------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di	
-------------------------------	--

riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4413724) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	<p>“Annibale Cesareo, segretario del S.R.C.... prima che avesse edificato la chiesa e la casa che visiteremo all’Infrascata, fece nel 1585 murarne una con un convento pei frati di San Domenico in onore della Gran Madre di Dio con la spesa di cinquemila ducati, ed altrettanti ne diede per lo mantenimento di 10 Domenicani che vi abitavano... fece questo chiostro ai Domenicani ed intitolò la chiesa a Santa Maria della Libera.” Ce/Ch. Attualmente il chiostro e il vecchio convento, debitamente rimaneggiati, sono usati da una scuola media statale. La superficie trattata è varia e a zone contrapposte con ricchezza di paramenti. Il disegno è quello settecentesco con i tipici stucchi e segni mistilinei. I terremoti del 1930 e del 1980 danneggiarono la chiesa molto seriamente. In particolare l'ultimo sisma, provocò il crollo della cupola e la ristrutturazione-ricostruzione, si concluse solo nel 1983-84. (approfondimento scheda collegata 1500025248).</p>
RENF - Fonte	archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1585
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIV - Suddivisione verticale	aula unica
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	La superficie è suddivisa in due parti da un massiccio cornicione aggettante che sovrasta a mò di architrave due coppie di lesene alle

IST - Configurazione strutturale primaria

quali si alternano zone racchiuse in cornici stuccate. La parte inferiore, più alta, ospita un sobrio portone sormontato da una cornice ellittica in stucco: vi si accede mediante una breve rampa semiellittica che va restringendosi verso l'ingresso. Nella parte superiore si apre, al di sopra del cornicione e in corrispondenza dell'androne architravato un grosso vano rettangolare finestrato; al di sopra di questo si ripete il motivo ellittico delimitato da ricca decorazione in stucco. Anche a questo livello la superficie è trattata a zone. All'androne d'ingresso ed al finestrone corrisponde verticalmente un'impennata curvilinea del cornicione che delimita la copertura.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema a navata unica

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali tufo

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione esterna

SCLG - Genere scala

SCLO - Categoria d'accesso (esterno)

SCLN - Quantità 1

SCLF - Forma planimetrica semiellittica

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo portale

DECQ - Qualificazione del tipo con cornice ellittica

DECM - Materiali stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo lesene

DECQ - Qualificazione del tipo capitelli corinzi

DECM - Materiali stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	mistilineo
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	volte
RSTI - Data inizio	1933
RSTT - Tipo di intervento	La volta a botte, crollata, è sostituita da un solaio piano con travi in cemento armato.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla	

parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1960
RSTT - Tipo di intervento	Il "fondo" viene slittato per allungare lo spazio.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	anni '80
RSTT - Tipo di intervento	In seguito al terremoto dell'80, la chiesa è stata restaurata.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Manzo, Silvano
FTAD - Data	1977
FTAN - Codice identificativo	1500025249_01
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Conao, Laura
FTAD - Data	1990
FTAN - Codice identificativo	1500025249_02
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Conao, Laura
FNTD - Data	1990
FNTN - Nome archivio	SABAP NA
FNTS - Posizione	1500025249

FNTI - Codice identificativo	1500025249_d01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Cadelo, Elio - Höbel, Sigfrido
BIBD - Anno di edizione	1972?
BIBH - Sigla per citazione	BIBH_007
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Alisio, Giancarlo
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	BIBH_008
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Manzo, Silvano
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1990
AGGN - Nome	Conao, Laura
AGGE - Ente	SABAP NA
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	SABAP NA
AGGF - Funzionario responsabile	Romano, Rosa
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	SISTEMA URBANO: In uno slargo e spostata sulla perpendicolare alla via Belvedere - RAPPORTI AMBIENTALI: La strada, in genere stretta e con un preciso contorno, qui si slarga dando luogo ad un ambito particolare gravitante sulla costruzione in questione - ALLEGATI. FOTOGRAFIE: All.1 - (Rev.'90) All.2 – 30 A FS/958 G NEG N. Aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS-GP-AN.