

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00006611

ESC - Ente schedatore S280

ECP - Ente competente S280

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTN - Denominazione casa in via Bosio, 5

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia CN

PVCC - Comune Alba

PVCI - Indirizzo

via Bosio, 5

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Alba

CTSF - Foglio/Data 37A/ 2019

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 8.034844

GPDPY - Coordinata Y 44.702198

GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da foto aerea con sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica google maps

GPBT - Data 2019

GPBO - Note (4418495) <https://www.google.it/maps>

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento costruzione

ATBD - Denominazione ambito piemontese

ATBM - Fonte dell'attribuzione analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTS - Schema rettangolare

PNTF - Forma irregolare

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNST - Tipo cantine

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	a voltine

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	ribassate

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma	a falde
--------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	orditura lignea
---------------------------	-----------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
-------------	-------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
---------------------------	-------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	interno
PVMG - Genere	in graniglia

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	cotto

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio si presenta in ottimo stato di conservazione, ed è stato interessato da un intervento di recupero che mantiene in funzione l'edificio in tutte le sue parti e ne sottolinea alcune caratteristiche

storiche. Si rileva una lieve umidità superficiale in alcuni punti (2019).

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTT - Tipo di intervento

L'edificio è stato interessato da un progetto di recupero piuttosto recente, che ha previsto interventi di pulitura e stilaratura dei giunti, manutenzione delle parti lignee e metalliche (capochiave, serramenti...) e dalla manutenzione straordinaria della copertura. Sono state restaurate le decorazioni delle bifore tamponate e sostituiti i serramenti, con altri di colore che ne evidenzia la sostituzione (2019).

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	abitazione
------------	------------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	abitazione
------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
-----------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	PRG/ zona A
----------------------------	-------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2019/09/11
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo
FTAN - Codice identificativo	0100006611_01

FNT - FONTI E DOCUMENTI

Fntp - Tipo	scheda di catalogo
Fntd - Data	1975/12/20

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Vico, Giovanni
BIBD - Anno di edizione	1966
BIBH - Sigla per citazione	B_CN_012

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mazzatinti, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1887
BIBH - Sigla per citazione	B_CN_013

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1975
CMPN - Nome	Bonardi, Claudia
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Vergano, Alice
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Vergano, Alice
AGGF - Funzionario responsabile	Fantone, Monica
AN - ANNOTAZIONI	