

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00034223
ESC - Ente schedatore	S278
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	convento
OGTN - Denominazione	CONVENTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA'

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BT
PVCC - Comune	Andria
PVCI - Indirizzo	Via Quarti, 7,9,11

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	centro storico
----------------------	----------------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Andria
CTSF - Foglio/Data	210/ 1978
CTSN - Particelle	107

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.294602
GPDPY - Coordinata Y	41.226232
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	PCN servizi wms
GPBT - Data	NR

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze pugliesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	costruzione

RENN - Notizia

L'edificio ricade in una zona soggetta da sempre ad ampie trasformazioni urbane, prima dominata dal convento duecentesco delle Clarisse, operante fino al '500 e poi riutilizzato nel secolo scorso come ospedale, assorbendo anche il confinante palazzo Meli. Sul lato opposto della strada, occupato dal nostro convento, la situazione e' anche confusa e non facilmente inquadrabile in parametri storici per le consueta assenza di epigrafi o documenti e per le drastiche trasformazioni degli edifici incurante delle preesistenze. Una traccia è data dal vano coperto da volta ogivale costolonata, databile al '200 ed appartenente a qualche edificio di proprietà religiosa, come quasi tutto il settore: è purtroppo un "unicum" non facilmente inseribile in un contesto piu' articolato (monastero o palazzo). Il locale confinante è coperto da volta a botte scaricata su muri di grande spessore (2 mt.), indizio di un solido fabbricato con destinazione pure ignota.

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1200/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
----------------------	------

REVI - Data	1299/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	nucleo centrale
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Altra traccia è la finestra murata affacciata sul cortile e riconducibile al '500: è architravata, molto semplice e con coppia di mensole forate per appendere tendaggi: ricorda in maniera semplificata la finestra del vicino edificio di via Tupputi 16, qui più ricca e fornita di cornice e denti di sega ma utile per la datazione.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1500/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1599/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Al secolo XIX risale l'istituzione del convento delle Figlie della Carità di S. Vincenzo che attualmente occupa il complesso e lo ha ampliato edificando nel giardino donato dal vescovo Galdi (1872/1899), stando almeno alle fonti orali; un edificio volutamente neoclassico, semplificato, senza pretese monumentali
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1800/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1800/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	L'edificio ha subito continuamente ampliamenti e edificazioni che hanno occupato gradatamente lo spazio libero dell'ex-giardino vescovile fino a pochi anni fa; di recente è stato effettuato lavoro di pulitura e stilatura dei conci calcarei di facciata e reintonacatura delle pareti superiori
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1900/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

REVF - Frazione di secolo	seconda metà
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	inserita
PNTF - Forma	irregolare
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile
PNTE - Dati icnografici significativi	androne
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a conci sbozzati o tagliati
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SVCM - Materiali	malta
SVCM - Materiali	intonaco (parte)
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parte del bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi
SVCM - Materiali	tufo
SVCM - Materiali	malta
SVCM - Materiali	intonaco (parte)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazza

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	basole

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	nel corpo interno
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	ortogonale alla facciata
SCLF - Forma planimetrica	a rampe parallele

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	tra muri
SCSM - Materiali	pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	parte del bene
PVMG - Genere	in pietra calcarea (lastre)

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bugnato rustico
DECM - Materiali	pietra calcarea

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, finestra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	locale accanto al cortile, volte
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	costoloni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cortile, finestra murata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cortile
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	mensola (2)
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
USAD - Uso	convento
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
USAD - Uso	scuola materna
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XIII)
USOD - Uso	convento
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA111551/D
FTAT - Note	cortile con finestra murata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA111552/D
FTAT - Note	locale con volta ogivale costolonata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA111553/D
FTAT - Note	prospetto principale

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ruggiero M.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	NR

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1989
CMPN - Nome	Cataldo G.
FUR - Funzionario responsabile	Pasquale M.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Trotta, Roberto
AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Rinaldi, Francesco
AGGF - Funzionario responsabile	Muntoni, Italo Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Rociola, Giuseppe Francesco