

SCHEDA

| CD - CODICI | |
|--|---------------------------------------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 01 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00006685 |
| ESC - Ente schedatore | S280 |
| ECP - Ente competente | S280 |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTN - Denominazione | casa in via Coppa nr. 1 |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Piemonte |
| PVCP - Provincia | CN |
| PVCC - Comune | Alba |
| PVCI - Indirizzo | via Coppa, 1 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Alba |
| CTSF - Foglio/Data | 37B/ 2019 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 8.036213 |
| GPDPY - Coordinata Y | 44.700287 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |

GPBT - Data

2019

GPBO - Note(4421865) <https://www.google.it/maps>**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento**

costruzione

ATBD - Denominazione

ambito piemontese

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELF - Frazione di secolo

seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

fine

PN - PIANTA**PNT - PIANTA****PNTS - Schema**

rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi

con cortile centrale

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCT - Tipo di struttura**

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCM - Materiali

intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

androne

SOF - TIPO**SOFF - Forma**

a padiglione

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFF - Forma**

a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMT - Tipo**

coppi

SC - SCALE**SCS - SCHEMA STRUTTURALE****SCSM - Materiali**

pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMG - Genere**

in piastrelle di graniglia

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|--------------------------|--------------|
| PVMU - Ubicazione | cortile |
| PVMG - Genere | acciottolato |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | La facciata presenta lievi colature, macchie e fessure superficiali (2019). |

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

| | |
|----------------------------------|---|
| RSTT - Tipo di intervento | La facciata è stata recentemente tinteggiata; sono stati dipinti cantonali trompe-l'œil. Sono stati sostituiti i serramenti (2019). |
|----------------------------------|---|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| STUT - Strumenti in vigore | zona centro storico |
|-----------------------------------|---------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Vergano, Alice |
| FTAD - Data | 2019/09/11 |
| FTAE - Ente proprietario | Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo |
| FTAN - Codice identificativo | 0100006685_01 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Vergano, Alice |
| FTAD - Data | 2019/09/11 |
| FTAE - Ente proprietario | Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|--------------------|--------------------|
| Fntp - Tipo | scheda di catalogo |
| Fntd - Data | 1975/12/20 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Adsp - Profilo di accesso | 2 |
| Adsm - Motivazione | scheda di bene di proprietà privata |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| CMPD - Data | 1975 |
| CMPN - Nome | Biancolini, Daniela |
| FUR - Funzionario responsabile | NR (recupero pregresso) |

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

| | |
|--------------------|----------------|
| RVMD - Data | 2019 |
| RVMN - Nome | Vergano, Alice |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|-----------------|
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Vergano, Alice |
| AGGF - Funzionario responsabile | Fantone, Monica |

AN - ANNOTAZIONI