

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00006688
ESC - Ente schedatore	S280
ECP - Ente competente	S280

## OG - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	scuola materna
OGTN - Denominazione	Asilo infantile in Via Provvidenza n. 3

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	CN
PVCC - Comune	Alba
PVCI - Indirizzo	via Provvidenza, 3

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTSC - Comune	Alba
CTSF - Foglio/Data	37B/ 2019
CTSN - Particelle	667

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

GPDGX - Coordinata X	8.036873
GPDGY - Coordinata Y	44.698981
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo

**GPP - PROIEZIONE E SISTEMA DI RIFERIMENTO**

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4421934) <a href="https://www.google.it/maps">https://www.google.it/maps</a>

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Molinery
AUTA - Dati anagrafici	notizie inizio XX secolo
AUTH - Sigla per citazione	A_CN_005

**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	L'edificio venne costruito nel 1902 dall'ing. Molinery nell'area degli orti e del cimitero della vicina chiesa di S. Domenico. Nel 1966 del fabbricato venne sopraelevata per ricavare gli alloggi delle suore, mentre un braccio fu demolito per consentire l'apertura del giardino pubblico. Nel 1972, infine, sono state svolte opere di sistemazione del cortile e della recinzione.
RENF - Fonte	bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1902/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1972/00/00

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	a L
---	-----

**FN - FONDAZIONI****FNS - STRUTTURE**

<b>FNST - Tipo</b>	cantine
--------------------	---------

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
---------------------------------	--------

**CP - COPERTURE****CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	orditura lignea
----------------------------------	-----------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
--------------------	-------

**SC - SCALE****SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	in piastrelle di cemento
----------------------	--------------------------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a dentelli
<b>DECIM - Materiali</b>	cotto

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	La facciata presenta macchie, colature, rinzaffi e graffiti. Gli elementi lignei e metallici sono degradati (2019).

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Sono stati sostituiti alcuni infissi ed è stata aggiunta una scala esterna in metallo. L'edificio è ancora destinato a scuola materna, ma presenta una manutenzione molto scarsa (2019).
----------------------------------	--

**RST - RESTAURI**

<b>RSTI - Data inizio</b>	1972/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1972/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	1972: sistemazione del cortile e della cancellata (1975).

**RST - RESTAURI**

<b>RSTI - Data inizio</b>	1969/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1969/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	1969: sopraelevazione di una parte del fabbricato per ospitare le suore; abbattimento di un braccio per consentire la creazione dell'adiacente giardino pubblico (1975).

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAD - Uso</b>	asilo
-------------------	-------

**USO - USO STORICO**

<b>USOD - Uso</b>	asilo
-------------------	-------

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Vergano, Alice
<b>FTAD - Data</b>	2019/09/11
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006688_01

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Vergano, Alice
<b>FTAD - Data</b>	2019/09/11
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006688_01

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1975/12/20
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Palazzo Chiabrese - Torino
<b>FNTS - Posizione</b>	Archivio Catalogo - 00676
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	0100006688_01_scheda

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
----------------------	------------------------

<b>BIBA - Autore</b>	Vico, Giovanni
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1966
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_CN_012
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1975
<b>CMPN - Nome</b>	Biancolini, Daniela
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2019
<b>RVMN - Nome</b>	Vergano, Alice
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Vergano, Alice
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Fantone, Monica
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	<p>SISTEMA URBANO. L'edificio è compreso nell'area centrale storica della città, contrassegnata da tessuto viario medioevale sporadicamente interrotto (come in questo caso) da interventi ottocenteschi.</p> <p>RAPPORTI AMBIENTALI. L'asilo si trova a ridosso delle architetture più emergenti del centro storico cittadino: la chiesa di S. Domenico e il teatro Sociale; appartiene tuttavia a un isolato fortemente trasformato agli inizi del secolo.</p> <p>DESCRIZIONE. Edificio a un solo piano fuori terra, fatta eccezione per la zona centrale, a due livelli. Le superfici esterne sono percorse da fasce in cotto alternate ad intonaco; sotto il cornicione vi è una cornice a dentelli realizzata in cotto. Tutte le finestre sono ad arco fortemente ribassato. Internamente un lungo corridoio dà accesso alle aule.</p> <p>AGGIORNAMENTO. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS, GP, CO, RS e DO.</p>