

# SCHEDA



## CD - CODICI

**TSK - Tipo scheda** A

**LIR - Livello ricerca** C

## NCT - CODICE UNIVOCO

**NCTR - Codice regione** 01

**NCTN - Numero catalogo generale** 00006719

**ESC - Ente schedatore** S280

**ECP - Ente competente** S280

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

**OGTD - Definizione tipologica** casa

**OGTN - Denominazione** casa in via Rattazzi 6

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

**PVCS - Stato** ITALIA

**PVCR - Regione** Piemonte

**PVCP - Provincia** CN

**PVCC - Comune** Alba

**PVCI - Indirizzo** via Rattazzi, 6

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

**CTL - Tipo di localizzazione** localizzazione fisica

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

**CTSC - Comune** Alba

**CTSF - Foglio/Data** 37A/ 2019

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

**GPI - Identificativo punto** 2

**GPL - Tipo di localizzazione** localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	8.032538
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	44.701058

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
---	--------------

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2019
<b>GPBO - Note</b>	(4422795) <a href="https://www.google.it/maps">https://www.google.it/maps</a>

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	ambito piemontese
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
----------------------	-------

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
----------------------	-------

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

<b>PNTF - Forma</b>	a U
---------------------	-----

**FN - FONDAZIONI****FNS - STRUTTURE**

<b>FNST - Tipo</b>	cantine
--------------------	---------

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SVCM - Materiali</b>	intonaco

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFF - Forma</b>	piano

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	in legno
-----------------------------------	----------

## CP - COPERTURE

### CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

<b>CPFF - Forma</b>	a falde
---------------------	---------

### CPC - STRUTTURA E TECNICA

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	orditura lignea
----------------------------------	-----------------

### CPM - MANTO DI COPERTURA

<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
--------------------	-------

## SC - SCALE

### SCL - SCALE

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
--------------------------	---------

### SCS - SCHEMA STRUTTURALE

<b>SCSC - Tecnica</b>	su voltine a botte
-----------------------	--------------------

<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Sulla facciata sono presenti macchie e lievi colature sotto le finestre. L'angolo inferiore sinistro è caratterizzato dalla presenza di umidità. Gli elementi lignei sono degradati (2019).
--------------------------------------	---

## RS - RESTAURI

### RST - RESTAURI

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Il prospetto principale è stato modificato: una porta un portone e una vetrina sono stati sostituiti da tre finestre. La tinteggiatura è piuttosto recente, è stato sostituito il basamento in pietra (2019).
----------------------------------	---

### RST - RESTAURI

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Nessun restauro (1976).
----------------------------------	-------------------------

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAD - Uso</b>	abitazione
-------------------	------------

### USA - USO ATTUALE

<b>USAD - Uso</b>	rustico
-------------------	---------

### USO - USO STORICO

<b>USOD - Uso</b>	abitazione
-------------------	------------

<b>USOD - Uso</b>	rustico
-------------------	---------

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

### STU - STRUMENTI URBANISTICI

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	PRG/ zona A
-----------------------------------	-------------

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Vergano, Alice
<b>FTAD - Data</b>	2019/09/11
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100006719_01

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Vergano, Alice
<b>FTAD - Data</b>	2019/09/11
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo

### FNT - FONTI E DOCUMENTI

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1976/12/15

### BIB - BIBLIOGRAFIA

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Mazzatinti, Giuseppe
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1887
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_CN_013

### BIB - BIBLIOGRAFIA

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Vico, Giovanni
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1966
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_CN_012

### BIB - BIBLIOGRAFIA

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Cavallari Murat, Augusto
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1975
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_CN_022

## AD - ACCESSO AI DATI

### ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda di bene di proprietà privata

## CM - COMPILAZIONE

### CMP - COMPILAZIONE

<b>CMPD - Data</b>	1976
<b>CMPN - Nome</b>	Bonardi, Claudia

### FUR - Funzionario

<b>responsabile</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2019
<b>RVMN - Nome</b>	Vergano, Alice
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Vergano, Alice
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Fantone, Monica
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	