

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00169119
ESC - Ente schedatore	S89
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Montalto

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Palazzo Mergulensi

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Palazzo Montalto

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Siracusa
PVCI - Indirizzo	Via dei Montalto, 4
PVL - Altra località	La Spirduta (bibliografia/ 1365)
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Ortigia
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	SS Coronati
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	065
SETP - Numero nel settore	10
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siracusa
CTSF - Foglio/Data	catasto fabbricati-167
CTSN - Particelle	5331 sub.1, 6298 sub.2
CTSP - Proprietari	Comune di Siracusa
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	5329, 6299
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
LCS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LCSR - Area di appartenenza territoriale	Ortigia
LCSD - Data	XIV
LCSF - Fonte	Giansiracusa, Paolo – Cannarella, Vincenzo, Palazzo Montalto, pp. 13 - 18
LTS - TOPONOMASTICA STORICA	
LTST - Toponimo	Spirduta
LTSD - Data	XIV-XVIII
LTSF - Fonte	Giansiracusa, Paolo – Cannarella, Vincenzo, Palazzo Montalto, p. 16/ notaio Arcangelo Mangalaviti, vol. 11782
LTS - TOPONOMASTICA STORICA	
LTST - Toponimo	San Giacomo
LTSD - Data	XIX
LTSF - Fonte	Giansiracusa, Paolo – Cannarella, Vincenzo, Palazzo Montalto, p. 16/ notaio Arcangelo Mangalaviti, vol. 11782
LVS - VIABILITA' STORICA	

LVSD - Denominazione	via San Giacomo
LVST - Data	XIX
LVSF - Fonte	Stato delle Sezioni di Siracusa/ Vecchio Catasto Siracusa terreni, vol 4
LVS - VIABILITA' STORICA	
LVSD - Denominazione	cortile Clemente
LVST - Data	XIX
LVSF - Fonte	Stato delle Sezioni di Siracusa
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	Riveli delle Rendite Urbani di Siracusa, descrittivo
CSSF	vol. n. 1723
CSSN - Particelle	DI
CSSP - Proprietari	Montalto Antonio
CSST - Data	1811
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	Catasto Borbonico, descrittivo
CSSF	Stato delle Sezioni di Siracusa
CSSN - Particelle	DI
CSSP - Proprietari	Montalto Antonio
CSST - Data	1843
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	Catasto Terreni Siracusa, descrittivo
CSSF	vol. n. 4, partita 1237
CSSN - Particelle	DI
CSSP - Proprietari	Montalto Antonio
CSST - Data	1860
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.29443
GPDPY - Coordinata Y	37.06163
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	punto baricentrico
GPCL - Quota s.l.m.	13
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	CTR Sicilia, 646120
GPBT - Data	2012-2013
GPBO - Note	(4536191) http://map.sitr.regione.sicilia.it/arcgis/services/CTR_2012_2013_GB/MapServer/WMServer , http://map.sitr.regione.sicilia.it/ArcGIS/services/CACHED/ortofoto_ata20122013_webmercatore/MapServer/WMServer

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	periodo gotico chiaramontano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	confronto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	La famiglia Montalto riceve dalla regina Costanza d'Aragona una stalla nel quartiere Spiriduta con donazione del 29 marzo 1365, secondo quanto riportato in un cippo calcareo conservato al museo di palazzo Bellomo.
RENF - Fonte	BIB_0059 (p. 15)
RENF - Fonte	BIB_0003 (pp. 98-99)
RENF - Fonte	BIB_0005 (pp. 17-18)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1365/03/29

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1365/03/29

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'iscrizione posta in facciata, sopra il portale d'ingresso del palazzo, riporta sia la data di costruzione, 1397, sia il nome del committente, Macciotta Mergulense.
RENF - Fonte	BIB_0059 (16-17, 55-56)
RENF - Fonte	BIB_0005 (pp. 17-18)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1397/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1397/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Il palazzo diventa proprietà della famiglia Montalto, che lo aveva avuto dalla casata di Mergulense Macciotta.
RENF - Fonte	BIB_0058 (p. 58)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELV - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVV - Validità	post

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Il palazzo è restaurato intorno al '400, quando passa di proprietà della famiglia Montalto.
RENF - Fonte	BIB_0058 (p. 58)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELV - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVV - Validità	post

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	ala est, cortile
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	La famiglia Montalto cede parte dei locali posti a est del cortile.
RENF - Fonte	BIB_0059 (p. 73)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cortile
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	I nuovi proprietari realizzano un ampliamento che sconfinava nell'area del cortile.
RENF - Fonte	BIB_0059 (p. 75)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVV - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	interruzione
RENN - Notizia	L' ampliamento che sconfinava nell'area del cortile provoca l' interruzione tra il percorso viario e la corte interna del palazzo.
RENF - Fonte	BIB_0059 (pp. 24, 73-74)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVV - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Un cippo calcareo, conservato al museo di palazzo Bellomo, realizzato dopo il terremoto del 1693, testimonia che la regina Costanza d' Aragona concesse a Filippo Montalto una stalla al quartiere Spirduta. Sulla base di questa testimonianza la famiglia Montalto fondava la legittimità delle sue proprietà in quella zona.
RENF - Fonte	BIB_0059 (p. 16)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/01/09

RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693/01/09
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	scala
RENS - Notizia sintetica	modifica
RENN - Notizia	I danni provocati dal terremoto del 1693 portarono alla modifica della scala, che da esterna fu ricavata all'interno della struttura
RENF - Fonte	BIB_0059 (pp. 64-65, 75)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/01/09
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693/01/09
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	loggia
RENS - Notizia sintetica	orientamento
RENN - Notizia	I danni provocati dal terremoto del 1693 portarono al cambio di orientamento della loggia
RENF - Fonte	BIB_0059 (pp. 64-65)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/01/09
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693/01/09
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	magazzino

RENS - Notizia sintetica	ubicazione
RENN - Notizia	Un atto del 1734, relativo ad una vendita di materiale da parte di Giacinta Montalto Sigona Scammacca, moglie di don Alberto Montalto e dallo stesso nominata sua procuratrice, a Valerio Bugliarello. La roba è distribuita in due magazzini, entrambi proprietà di don Alberto, uno dei quali si trova al piano terra della grande casa in contrada Spirduta. Questo magazzino è descritto con due porte, una posta a sinistra dell'ingresso principale, "... che si fa al porticato di detto tenimento di case...", l'altra nel cortile del palazzo.
RENF - Fonte	ASS_atto notarile_11782
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1734/12/01
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1734/12/01
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Nel rivelo di Antonio Montalto Grimaldi, barone di Milocca, è allegata una relazione compilata dall'architetto "camerale di questa fidelissima Città di Siracusa", Salvatore Alì, datata 22 maggio 1811, con la quale si descrive la consistenza di una "casa solerata, posta in contrada di San Giacomo, confinante da una parte con le case del reverendo signor Tesoriere Sacerdote Grimaldi, e dall'altra colla casa del Cav. Don Gaetano Nava, ed altri confini, e con via pubblica ... Le membra della quale casa solerata consistono, cioè nel piano inferiore in un'entrata con scala, su di cui vi è un Catojo, e cinque officine parte di facciata e parte interne oscure; e nel piano superiore in una sala, cinque stanza ed una piccola cucina...".
RENF - Fonte	ASS_catasto_1722_672
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1811/05/22
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1811/05/22
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
	Nel rivelo del 1811 Antonio Montalto Grimaldi, barone di Milocca,

RENN - Notizia	dichiara di possedere un'altra grande casa nello stesso quartiere, probabilmente molto vicina a quella oggetto della nostra catalogazione, in quanto confinante con la chiesa di Santa Maria degli Angeli, non più esistente, di cui non conosciamo l'esatta ubicazione. Dai Capitoli della corporazione dei "Bottegai di foglia, di bilancia, di brutto e dei tavernieri" di Siracusa, conservati all'Archivio di Stato di Siracusa, si apprende che il Barone Don Giuseppe Montalto di Milocca, concedette, il 24 ottobre 1615, un magazzino adiacente alla sua casa ai Consoli dei Bottegai perché la trasformassero in chiesa sotto il titolo di Madonna Santissima degli Angeli. Elementi architettonici superstiti alla demolizione, alcune tracce nella parete del palazzo, rimanenze trecentesche, e un angelo che regge un candelabro collocato alla parete, fanno ritenere che fosse ubicata in ronco del Pozzo
RENF - Fonte	ASS_lettere_91
RENF - Fonte	ASS_catasto_1722_412
RENF - Fonte	ASS_atto notarile_10582
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1811/05/23
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1811/05/23
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Durante il colera del 1837 la casa dei Montalto fu adibita ad ospedale provvisorio
RENF - Fonte	BIB_0003 (p. 336)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1837/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1837/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà

RENN - Notizia	Nel 1843 l'edificio appartiene ancora alla famiglia Montalto, come risulta dagli elenchi dello Stato delle Sezioni di Siracusa, il catasto di epoca borbonica. I Montalto possedevano ancora, in quel tempo, molte proprietà nel quartiere della Spirduta, tra le quali un edificio posto in quella che allora era denominata via Coronati, dove sorgeva la chiesa dei Santi Quattro Coronati. Questa proprietà comprende anche alcuni ambienti dell'attuale palazzo Pupillo e del demolito palazzo Gaetani. Che il palazzo di proprietà dei Montalto sia più esteso di quanto appaia in seguito ai vari frazionamenti è suggerito dalla presenza di molti ambienti al piano terra distinti in interni, ovvero posti nella corte, ed esterni, con affaccio sulla strada
RENF - Fonte	BIB_0059 (pp. 24, 26)
RENF - Fonte	ASS_Catasto_1843
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1843/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1843/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Nel 1854 le figlie della carità fondano la prima comunità siciliana a Siracusa. Accolte dal vescovo Angelo Robino sono collocate a palazzo Montalto
RENF - Fonte	BIB_0060 (p. 65)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1854/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1854/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	interventi strutturali
	Nel 1873 il palazzo è sottoposto a interventi per rinforzarne la struttura

RENN - Notizia	con l'inserimento di catene. I danni sono denunciati in una lettera del direttore del Museo Archeologico al Prefetto di Siracusa, datata 21 luglio 1873, con la quale si segnala la caduta di alcuni pezzi dal prospetto di palazzo Montalto. Il carteggio prosegue fino al 15 settembre 1874 con una lettera in cui il Sindaco di Siracusa comunica al Prefetto le riparazioni al palazzo
RENF - Fonte	BIB_0059 (pp. 101-114)
RENF - Fonte	BIB_0059 (pp. 64-65, 75)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1873/07/21
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1874/09/15
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	La costruzione della scuola elementare trasforma il contesto in cui sorge il palazzo, che in precedenza era in posizione dominante. L'idea originaria dello sventramento è attribuita all'ing. Luigi Mauceri, con la prima elaborazione del progetto datata 1891
RENF - Fonte	BIB_0059 (p. 25)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1891/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1891/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Il 29 gennaio del 1908 il consiglio comunale di Siracusa delibera l'approvazione del progetto, curato dall'Ufficio Tecnico del Comune, che prevede l'esproprio e la demolizione di molte unità immobiliari del rione Spirduta, e la successiva costruzione dell'edificio scolastico
RENF - Fonte	BIB_0059 (p. 25)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1908/01/29
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1908/01/29
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1909 la magistratura siracusana impone al proprietario, il cavaliere Arezzo della Targia, alcuni lavori di restauro
RENF - Fonte	S19_2_AV_SIR002
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1909/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1909/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Con una delibera del 6 novembre 1928, il Comune di Siracusa si impegna a fornire i locali di Palazzo Montalto come sede degli uffici, Museo e Biblioteca dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, ma il progetto non fu realizzato
RENF - Fonte	ASS_lettera_3839/1932
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1928/11/06
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1928/11/06
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno

RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	La scuola elementare è completata nel 1928 ed inaugurata l'anno successivo
RENF - Fonte	BIB_0059 (p. 26)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1928/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1929/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	vincolo
RENN - Notizia	Nei primi anni del novecento è notificato ai baroni Arezzo della Targia il vincolo per le particelle n. 1066 e n. 1072 di mappa catastale. Ai baroni della Targia appartiene anche parte dell'edificio corrispondente all'attuale palazzo Pupillo su Piazza Archimede
RENF - Fonte	S19_2_AV_SIR002/1929
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1929/10/09
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1929/10/09
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Una lettera del Soprintendente alle Antichità, Paolo Orsi, comunica al prefetto quali interventi sono stati portati a termine e quali invece devono essere ancora intrapresi. I lavori fatti negli anni precedenti a cura e spese dello Stato, si limitarono alla parte monumentale dell'edificio. Occorreva poi continuare i lavori di assetto nelle adiacenze moderne da parte dei singoli proprietari. Le opere più urgenti consistono nella sarcitura dei muri della scala e della volta reale su cui poggia la loggetta del cortile e il rifacimento della copertura della stessa loggetta.
RENF - Fonte	ASS_lettera_3839/1932
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1930/11/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1930/11/24
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	piano terra
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Una lettera della signorina Maria Speranza, proprietaria di una stalla destinata a rimessa e data in affitto a due cocchieri, nell'androne di palazzo Montalto, presenta una protesta contro l'ufficio comunale che ha disposto la chiusura della stalla su indicazione dell'Ufficio di Igiene locale. La decisione è presa al fine di ovviare allo stato di indecenza in cui si trova l'androne del palazzo. La scrivente invece individua nella presenza di quadrupedi, venditori ambulanti, di carri che trasportano vino e soprattutto la permanenza della carretta n. 39 della N. U., che staziona proprio a sinistra del portone, la causa della mancanza di decoro per l'edificio dichiarato monumento nazionale. Inoltre, la proprietaria ha provveduto ad adattare alle prescrizioni igieniche la stalla-rimessa.
RENF - Fonte	ASS_lettera_3839
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1931/07/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1931/07/27
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	lavori
RENN - Notizia	Una lettera del Podestà, datata 25 aprile 1932, facente parte di un carteggio tra l'Ufficio Tecnico del Municipio di Siracusa e la Soprintendenza alle Belle Arti, conservato tra le carte del fondo Prefettura, comunica ai proprietari del Palazzo Montalto la necessità di trovare un accordo per l'esecuzione dei lavori ritenuti urgenti per la stabilità dell'edificio, senza però riuscire a trovare alcun accordo. Inoltre si chiarisce che l'amministrazione non può costringere i proprietari ad intervenire in quanto non si tratta di pericolo per l'incolumità pubblica né il danno interessa la parte monumentale
RENF - Fonte	ASS_missiva_3839/1932
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1932/04/25
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1932/04/25
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Una missiva dell'ispettore onorario ai monumenti di Siracusa, Agati, inviata al Soprintendente, datata 26 febbraio 1942, comunica, ai fini della notifica di interesse culturale, che l'edificio appartiene a più proprietari, ma la quota più cospicua è quella della signora Bianca Ciancico di Vincenzo, sposata con il dott. Sebastiano Pupillo, proprietaria del piano nobile, acquistato con atto del 12 maggio 1938, rogato dal notaio Carbonaro
RENF - Fonte	S19_2_AM_19-04-03b/1942
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1939/05/12
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1942/02/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Una lettera firmata da Luigi Bernabò Brea, inviata a Dillon per conto del Consiglio Direttivo della sede Provinciale dell'Associazione del Turismo Siciliano, si esprime la richiesta di poter scegliere Palazzo Montalto come sede provinciale a Siracusa, ripristinandolo integralmente a spese dell'Associazione
RENF - Fonte	S19_2_AM_19-04-03b/1945
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1945/03/15
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1945/03/15

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** piano terra**RENS - Notizia sintetica** uso**RENN - Notizia**

Con una lettera inviata sia al Sindaco che al Soprintendente, il sig. Luciano Genovese, abitante al secondo piano di Palazzo Montalto, fa presente che nell'androne vi svolge la propria attività un fabbro, che non avendo una apposita canna fumaria provoca l'annerimento del piano terra e delle altre abitazioni

RENF - Fonte S19_2_AM_19-04-03b/1946**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** metà**RELI - Data** 1946/08/19**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** metà**REVI - Data** 1946/08/19**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** prospetto principale**RENS - Notizia sintetica** lavori**RENN - Notizia**

Nel 1962 la Sovrintendenza di Siracusa interviene per il rifacimento di parte del paramento in pietra della facciata e la sostituzione di alcune catene

RENF - Fonte S19_2_AM_19-04-03b/1**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELI - Data** 1962/00/00**RELX - Validità** ca**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto**REVI - Data** 1962/00/00**REVX - Validità** ca**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intorno**RENS - Notizia sintetica** demolizione totale**RENN - Notizia**

La demolizione dell'attiguo palazzo Gaetani nel 1963, trasforma ulteriormente il contesto ambientale in cui si trova palazzo Montalto

RENF - Fonte BIB_0059 (p. 26)**RENF - Fonte** S19_2_AM_19-04-05

RENF - Fonte	S19_2_AM_19-04-03b/1963
RENF - Fonte	S19_2_AM_19-04-03b/1963_1
RENF - Fonte	BIB_0057 (p. 211)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1963/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1967/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	viabilità
RENS - Notizia sintetica	variazione
RENN - Notizia	La demolizione dell'attiguo palazzo Gaetani nel 1967, elimina il ronco a cui si accedeva tramite un dammuso, che in origine doveva condurre all'interno del palazzo Montalto
RENF - Fonte	BIB_0059 (pp. 26-27)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1967/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1967/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
RENN - Notizia	La demolizione dell'attiguo palazzo Gaetani nel 1967, trasforma il dammuso, da cui partiva un ronco, che in seguito è frazionato in più parti e successivamente interrotto nel suo sviluppo
RENF - Fonte	BIB_0059 (pp. 26-27)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1967/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1967/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	contrafforti
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1971 dopo una ricognizione da parte di una squadra di tecnici, nominati dal prefetto, al fine di rilevare quali edifici in Ortigia presentassero problemi di natura statica, sono eretti, da parte del comune di Siracusa, i contrafforti in pietrame e blocchi di tufo, in sostituzione di quelli in legno che non davano più sufficienti garanzie di stabilità. Il prospetto di facciata, infatti, presentava tracce di rigonfiamento del paramento in pietra e lesioni
RENF - Fonte	S19_2_AM_19-04-03b/1
RENF - Fonte	BIB_0057 (p. 211)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1971/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1971/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	acquisto
RENN - Notizia	Intorno alla metà degli anni ottanta l'Amministrazione Comunale inizia a prevedere l'acquisto della struttura e dell'area di palazzo Montalto
RENF - Fonte	S19_2_AM_19-04-03b/1984
RENF - Fonte	S19_2_AM_19-04-03b/1983

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1983/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1983/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	lavori
RENN - Notizia	Nell'estate del 1984, lavori di restauro e consolidamento sono diretti dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici e Artistici della Sicilia Orientale.
RENF - Fonte	S19_2_AM_19-04-05
RENF - Fonte	BIB_0059 (p. 96)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1984/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1984/00/00
REVX - Validità	ca
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	struttura verticale prospetto principale
PREI - Individuazione	frammento in marmo statuario di una figura maschile ammantata
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	prospetto principale
PREI - Individuazione	frammento di un capitello a crochet figurato e fogliato
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	piano terra, vano attiguo al vestibolo - 1.5 m. dal piano di calpestio
PREI - Individuazione	basi fondali di edifici medievali ruotati rispetto al palazzo
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	intero bene
PREI - Individuazione	frammenti di cornici di aperture
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	piano terra, vano attiguo a sud del vestibolo
PREI - Individuazione	volta di sostegno della prima rampa della scala originaria
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui

SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. terra; p. nobile; p. sottotetto
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio in muratura continua in parte intonacata e in parte lasciata a vista, all'interno, e rivestita da paramento lapideo in conci di calcarenite squadrati, lavorati a "pelle liscia" e disposti a corsi orizzontali, nel prospetto principale; volte reali al piano terra e solai al piano terra e al piano superiore; copertura a tetto, a capanna
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	piano terra
ISST - Tipo	arco
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	struttura verticale del prospetto principale
ISST - Tipo	scarpa
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	intero bene
ISST - Tipo	catena
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	a L ribaltata
PNTE - Dati icnografici significativi	vestibolo
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano nobile
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	a L ribaltata
PNTE - Dati icnografici significativi	loggia
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	substrato roccioso costituito da un'alternanza calcareo – marnosa miocenica appartenente alla Formazione del Monte Carrubba, formata da strati calcarei, più duri, e marnosi, più teneri
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con riseghe
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

FNSM - Materiali	calcarenite
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	calcare
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	loggia
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	a rocchi
SVCQ - Qualificazione del genere	sovrapposti
SVCM - Materiali	calcare
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra, vani e parte nord del vestibolo/ piano nobile, salone di rappresentanza
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOF - Caratteristiche	a vista
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero soffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SOES - Specificazioni tecniche	con assito di tavole
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra, parte sud del vestibolo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	scala principale, rampe
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	scala principale, pianerottoli
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	loggia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a una falda
CPFQ - Qualificazione della	

forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	mezze capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parte sud del vestibolo
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe con invito
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su volta
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	calcare
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	a sud della loggia
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe a L
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	prima rampa
SCST - Tipo	su volta
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	calcare
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	a sud della loggia
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe a L
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	

SCSR - Riferimento	seconda rampa
SCST - Tipo	a sbalzo / su mensole
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	calcare

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.t., vani; p.nobile, salone di rappresentanza
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.t., vestibolo
PVMG - Genere	a basole
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	piano nobile, loggia
PVMG - Genere	in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a bastone
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con terminazioni a girale
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivo fogliato
DECM - Materiali	calcare

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	edicola
DECQ - Qualificazione del tipo	atipica
DECM - Materiali	calcare

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, edicola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con sfera in punta
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, edicola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	semicolonnina
DECQ - Qualificazione del tipo	tortile
DECQ - Qualificazione del tipo	con base modanata
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, edicola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, edicola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco acuto compresso
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fitomorfi a punta di diamante
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, edicola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	marcadavanzale
DECQ - Qualificazione del	

tipo	su peducci
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, cornice
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivo fogliato
DECQ - Qualificazione del tipo	con simboli araldici
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fitomorfi in punta
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi antropomorfi in punta
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi zoomorfi in punta
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, monofora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice della finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, monofora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	semicolonnina
DECQ - Qualificazione del tipo	su base pentagonale
DECQ - Qualificazione del tipo	con piccolo capitello fogliato pentagonale
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, monofora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stipiti
DECQ - Qualificazione del tipo	a bastone

DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, monofora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	traforo
DECQ - Qualificazione del tipo	a vescica natatoria a doppio lobo
DECQ - Qualificazione del tipo	con fiore centrale
DECQ - Qualificazione del tipo	cieco
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, monofora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	altorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo zoomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	su peduccio
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, bifora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	semicolonnina
DECQ - Qualificazione del tipo	a fusto liscio
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, bifora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	a crochet
DECQ - Qualificazione del tipo	figurato e fogliato
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, bifora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonnina
DECQ - Qualificazione del tipo	tortile

DECQ - Qualificazione del tipo	su base modanata
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, bifora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	a crochet
DECQ - Qualificazione del tipo	fogliato
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, bifora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	doppia
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, bifora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	a denti di sega
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, bifora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a bastone
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	con terminazione a girale
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta

DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, bifora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	traforo
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrilobato
DECQ - Qualificazione del tipo	inscritto in un cerchio
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, trifora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	semicolonnina
DECQ - Qualificazione del tipo	a fusto liscio
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, trifora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	a crochet
DECQ - Qualificazione del tipo	figurato e fogliato
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, trifora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonnina
DECQ - Qualificazione del tipo	tortile
DECQ - Qualificazione del tipo	su base modanata
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, trifora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	a crochet
DECQ - Qualificazione del tipo	fogliato
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto principale, trifora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	doppia
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fitomorfi a punta di diamante
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, trifora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fitomorfi
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, trifora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a bastone
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fitomorfi a punta di diamante
DECQ - Qualificazione del tipo	con terminazione a girale
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, trifora
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	traforo
DECQ - Qualificazione del tipo	stella di David
DECQ - Qualificazione del tipo	inscritto in un cerchio

DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	a duplice sbalzo successivo
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vestibolo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute spiraliformi
DECQ - Qualificazione del tipo	con elmo piumato
DECQ - Qualificazione del tipo	con maschera antropomorfa
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vestibolo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivo fogliato
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vestibolo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	intagliata
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	loggia
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonna
DECQ - Qualificazione del tipo	di ordine toscano
DECQ - Qualificazione del tipo	a fusto liscio
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	loggia
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	semicolonna
DECQ - Qualificazione del tipo	di ordine toscano
DECQ - Qualificazione del tipo	a fusto liscio
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale doppia contrapposta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	scanalata
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	salone principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	intagliata
DECM - Materiali	legno
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria scolpita in una lastra rettangolare dal profilo modanato. E' introdotta da una piccola croce di Malta. Ogni parola è separata dalla successiva da tre puntini allineati in verticale
LSII - Trascrizione testo	hac: mergulensis: ma/ ciocta: palacia: struxit:/ cui: siracusano: virtutum:/ copia: luxit:/ anno: milleno: trecen/ teno: nonageno:/ septeno: mundo: verbo: veniente: supremo: (gotico)

LSIC - Tecnica	scolpita a solchi
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria scolpita al centro della lunetta riportante l' iniziale maiuscola del cognome della famiglia Mergulensi
LSII - Trascrizione testo	M (gotico)
LSIC - Tecnica	scolpita a rilievo
LSIM - Materiali	calcare
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Scudo Siciliano, di forma ovale e terminato in punta, della famiglia Mergulensi raffigurante quattro "merguli" (merli). L'emblema è anche un elemento decorativo; si trova nell'edicola, nella cornice marca davanzale, nella bifora e nella trifora
LSIC - Tecnica	scolpita a rilievo
LSIM - Materiali	calcare
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Scudo Siciliano, di forma ovale e terminato in punta, con una "rosa" (fiore con quattro petali) caricata in fascia
LSIC - Tecnica	scolpita a rilievo
LSIM - Materiali	calcare
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	vestibolo, concio di chiave dell'arco
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Scudo Siciliano, di forma ovale e terminato in punta, con una "rosa" (fiore con quattro petali) su cartiglio a supporto sormontato da elmo piumato in posizione frontale
LSIC - Tecnica	scolpita a rilievo
LSIM - Materiali	calcare
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	vestibolo, parete est
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Stemma retto da un angelo, in posizione frontale e con le ali spiegate, racchiuso da due fasci di alloro disposti a mandorla. La composizione, purtroppo, è molto erosa e non è leggibile nella sua interezza
LSIC - Tecnica	scolpita a rilievo
LSIM - Materiali	calcare
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Il palazzo nel suo complesso presenta un buon stato conservativo. Il bene, infatti, è stato oggetto di un intervento di restauro, ultimato nel 2012, che lo ha interessato nella sua globalità

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	fondazioni
RSTI - Data inizio	2004/00/00
RSTF - Data fine	2012/00/00
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento e ispessimento delle fondazioni
RSTT - Tipo di intervento	realizzazione di reticolo di areazione

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	2004/00/00
RSTF - Data fine	2012/00/00
RSTT - Tipo di intervento	ispessimento di parti delle strutture murarie
RSTT - Tipo di intervento	risanamento delle strutture murarie e rinforzo degli elementi strutturali

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	solai
RSTI - Data inizio	2004/00/00
RSTF - Data fine	2012/00/00
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento del solaio mediante il rafforzamento delle travi esistenti, che assumono anche la funzione di tiranti, e la realizzazione di nuove travi in legno lamellare
RSTT - Tipo di intervento	tirantatura e ancoraggio dell'impalcato al paramento murario

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	2004/00/00
RSTF - Data fine	2012/00/00
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento delle coperture con la sostituzione delle capriate ammalorate

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	prospetti
RSTI - Data inizio	2004/00/00
RSTF - Data fine	2012/00/00
RSTT - Tipo di intervento	pulitura delle superfici lapidee con mezzi chimici e meccanici e con microsabbatura per le parti scolpite
RSTT - Tipo di intervento	incollaggi nelle zone decoese con iniezioni di resina epossidica

RSTT - Tipo di intervento	integrazioni in malta su impernature
RSTT - Tipo di intervento	tassellatura, ossia inserimento di nuovi conci in sostituzione di quelli mancanti o fortemente degradati
RSTT - Tipo di intervento	rimozione delle vecchie stuccature e ricostruzione di nuove stuccature in malta idraulica e aggregato
RSTT - Tipo di intervento	sgrossature della ruggine negli elementi metallici di restauri precedenti e trattamento degli stessi per bloccare il processo di corrosione
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	2004/00/00
RSTF - Data fine	2012/00/00
RSTT - Tipo di intervento	demolizione dei tre contrafforti lapidei realizzati a sostegno del prospetto nel precedente intervento di restauro
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1984/06/08
RSTF - Data fine	1988/01/20
RSTT - Tipo di intervento	sistemazione dell'area laterale al palazzo e ristrutturazione del palazzo adiacente per la realizzazione di strutture accessorie della grande sala del Palazzo Montalto
RSTT - Tipo di intervento	ripristino della compattezza del tessuto murario di parte del prospetto principale mediante iniezioni di boiaccia cementizia a pressione entro appositi fori
RSTT - Tipo di intervento	collegamento delle pareti longitudinali con tiranti pre-tesi costituiti da terne di fili di acciaio armonico
RSTT - Tipo di intervento	pilastratura e cordolatura realizzati mediante reticolo cementato
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1976/00/00
RSTF - Data fine	1976/12/21
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento strutturale del palazzo
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	1971/00/00
RSTF - Data fine	1971/00/00
RSTT - Tipo di intervento	realizzazione di tre contrafforti in muratura di pietrame a blocchi segati addossati al prospetto principale del palazzo
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTF - Data fine	1963/00/00
RSTT - Tipo di intervento	puntellamenti degli spigoli con contrafforti lignei, sia sul lato interno del cortile e sia sul cantonale est del prospetto principale, e degli archi

di sostegno della volta a crociera del vestibolo

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte prospetto principale

RSTF - Data fine 1962/00/00

RSTT - Tipo di intervento rifacimento di parti del paramento lapideo e sostituzione di alcune catene

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte strutture verticali

RSTF - Data fine 1912/00/00

RSTT - Tipo di intervento sostituzione dei tiranti con capochiave a Y (a bolzone) con quattro catene a piastra quadrata con tirante interno in legno

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte strutture verticali

RSTF - Data fine 1874/00/00

RSTT - Tipo di intervento rafforzamento delle murature con l'inserimento di tiranti con capochiave a Y (a bolzone)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso contenitore culturale

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria (XIV)

USOD - Uso abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte piano terra

USOC - Riferimento cronologico uso storico 1 (1734)

USOD - Uso magazzino

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico uso storico 2 (1837)

USOD - Uso ospedale

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento

cronologico	uso storico 3 (1854)
USOD - Uso	convento
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra
USOC - Riferimento cronologico	uso storico 4 (1931)
USOD - Uso	stalla
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra
USOC - Riferimento cronologico	uso storico 5 (1946)
USOD - Uso	officina
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Siracusa
CDGI - Indirizzo	Piazza Duomo n. 4, 96100 Siracusa
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.D.G. N.630 (D.Lgs. 42/2004, art 12)
NVCE - Estremi provvedimento	2018/02/14
NVCD - Data notificazione	2018/02/15
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2018/04/16
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.P. 625 (L.n. 1497/1939, art 6)
NVCE - Estremi provvedimento	1968/04/11
NVCR - Data di registrazione o G.U.	G.U.R.S. 25
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PRG/ 03.08.2007/ Centro storico di valore monumentale/ Ortigia/ Zona A - PPO/ 9° settore/ SS. Coronati – PTPR/ D.A. n. 5040/ 20.10.2017/ Ambiti 14 e 17/ Paesaggio Locale 10a/ Livello tutela 1
STUN - Sintesi normativa zona	manutenzione ordinaria e straordinaria/ restauro e risanamento conservativo/ ristrutturazione/ cambio di destinazione d'uso con funzioni compatibili – manutenzione/ conservazione/ restauro - conservazione/ mantenimento/ salvaguardia
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2017/11/20
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_001_1082
FTAT - Note	Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2017/11/20
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_002_1075
FTAT - Note	Portale principale ed edicola soprastante
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/03/21
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_003_1978
FTAT - Note	Particolare dell'edicola in asse con il portale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/03/21
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_004_1978
FTAT - Note	Lastra marmorea scolpita in cui si trova l'iscrizione documentaria a caratteri gotici che indica l'anno di costruzione del palazzo
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/03/21
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_005_1976
FTAT - Note	Veduta frontale della finestra monofora, al piano nobile del palazzo
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/03/21
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_006_1964
FTAT - Note	Particolare del traforo cieco realizzato nella lunetta della monofora
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/03/21
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_007_1969
FTAT - Note	Piccola scultura su peduccio, in asse con la finestra monofora
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2017/11/20
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_008_1074
FTAT - Note	Particolare delle finestre in stile chiaramontano del piano nobile del palazzo; a sinistra una bifora e a destra una trifora
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio

FTAD - Data	2018/03/21
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_009_1968
FTAT - Note	Particolare della lunetta della bifora. Al centro si trova un traforo quadrilobato inscritto in un cerchio modanato, delimitato da tre stemmi, a rilievo, della famiglia Mergulensi
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/03/21
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_010_1958
FTAT - Note	Particolare della parte della cornice marca davanzale, in corrispondenza della trifora, e delle colonnine tortili che individuano le luci della finestra
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/03/21
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_011_1966
FTAT - Note	Particolare della lunetta della trifora. Al centro si trova il traforo rappresentante un esagramma, o Stella di David, inscritto in un cerchio, mentre ai lati vi sono tre stemmi a rilievo della famiglia Mergulensi
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/03/21
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_012_1971
FTAT - Note	Particolare della decorazione dell'arco della trifora. All'esterno dell'arco si nota il frammento di un capitello a crochet, figurato e fogliato, che sporge dal paramento murario
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/05/18
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_013_2799
FTAT - Note	Particolare del terzo livello del prospetto ovest del palazzo, inglobato oggi all'interno dell'attiguo Palazzo Pupillo. Si notano i cantonali lapidei squadrati e la cornice di un'apertura murata con arco Tudor
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/05/18
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_014_2829
FTAT - Note	Prospetto est sul cortile. Si notano il grande arco a tutto sesto, al piano terra, e la loggia, al piano nobile
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/05/18
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_015_2688
FTAT - Note	Veduta interna del portale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/05/18
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_016_2684
FTAT - Note	Veduta del vestibolo. Un grande arco ribassato policentrico lo divide in due parti
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/05/18
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_017_2691
FTAT - Note	Particolare dell'intradosso del solaio della parte nord del vestibolo
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/05/18
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_018_2689
FTAT - Note	Cartiglio nel concio di chiave dell'arco del vestibolo. Contiene uno stemma ed è sormontato da un elmo piumato
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/05/18
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_019_2681
FTAT - Note	Particolare del lato est del vestibolo. Nella lunetta della porta d'accesso al vano si nota uno stemma molto eroso retto da un angelo
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/05/18
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_020_2796
FTAT - Note	Volta rampante della prima rampa della scala originaria del palazzo. E' esterna al palazzo, ed è visibile dall'interno del Palazzo Pupillo, dal vano tangente alla parte sud del vestibolo. A destra della foto si nota, infatti, la porta che collega i d

FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/05/18
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_021_2783
FTAT - Note	Veduta della prima rampa della scala. Si vede la volta a botte di copertura e, in fondo, la volta a crociera che copre il pianerottolo intermedio
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/05/18
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_022_2780
FTAT - Note	Veduta della seconda rampa della scala. In fondo, si nota la porta che immette nel vano dove ha inizio la scala di servizio; di questa si vede la faccia inferiore, in alto e a sinistra dell'immagine
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/05/18
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_023_2758
FTAT - Note	Veduta della loggia verso il salone di rappresentanza del piano nobile del palazzo. Al centro della parete si vede il portale d'accesso alla sala
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/05/18
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_024_2732

FTAT - Note	Veduta della parete sud del salone di rappresentanza
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/05/18
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_025_2737
FTAT - Note	Veduta della parete nord del salone di rappresentanza
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fortuna, Flavio
FTAD - Data	2018/05/18
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S89 - Archivio fotografico - Catalogazione
FTAN - Codice identificativo	S89_1900169119A_026_2748
FTAT - Note	Veduta dell'intradosso del solaio del salone di rappresentanza
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAA - Autore	Sommier, Giorgio (attribuito)
FTAD - Data	1865-1870
FTAE - Ente proprietario	Archivi Alinari, Firenze
FTAC - Collocazione	Raccolte Museali Fratelli Alinari (RMFA), Firenze
FTAN - Codice identificativo	AVQ-A002249-0009
FTAT - Note	Due finestre di Palazzo Montalto a Siracusa
FTAF - Formato	5285x4000
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAA - Autore	Edizioni Brogi
FTAD - Data	1910 ca
FTAE - Ente proprietario	Archivi Alinari, Firenze
FTAC - Collocazione	Archivi Alinari-Archivio Brogi, Firenze
FTAN - Codice identificativo	BGA-F-013829-0000
FTAT - Note	Particolare delle finestre di Palazzo Montalto a Siracusa
FTAF - Formato	2457x1973

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAA - Autore	Edizioni Brogi
FTAD - Data	1910 ca
FTAE - Ente proprietario	Archivi Alinari, Firenze
FTAC - Collocazione	Archivi Alinari-Archivio Brogi, Firenze
FTAN - Codice identificativo	BGA-F-013830-0000
FTAT - Note	Due finestre di Palazzo Montalto a Siracusa
FTAF - Formato	2505x1965

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 1
FTAN - Codice identificativo	S19_2_AM_1/1
FTAT - Note	Particolare della facciata principale del palazzo inserito in un cartoncino del Gabinetto fotografico della R. Soprintendenza all'arte medioevale e moderna della Sicilia - Palermo

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Incorpora, Giuseppe
FTAD - Data	1859-1914
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 1
FTAN - Codice identificativo	S19_2_AM_1/2
FTAT - Note	Fotografia inserita in un cartoncino dell'Archivio fotografico della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occidentale - Palermo. In basso è riportata la didascalia "Siracusa. Finestre gotiche nel Palazzo Montalto" e il nome dell'autore

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Edizioni Alinari
FTAD - Data	1910 ca
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-08
FTAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-08/1
FTAT - Note	Fotografia inserita in un cartoncino dell'Archivio fotografico della R. Soprintendenza ai Monumenti - Catania. In basso è riportata la didascalia "Siracusa. Palazzo Montalto. La Facciata (1397)", il nome dell'autore e il numero d'inventario

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Edizioni Alinari
FTAD - Data	1910 ca
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S19.2 -Archivio Monumenti - Faldone 19-04-08
FTAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-08/2
FTAT - Note	Fotografia inserita in un cartoncino dell'Archivio fotografico della R. Soprintendenza ai Monumenti - Catania. In basso è riportata la didascalia "Siracusa. Palazzo Montalto. Due finestre (1397)", il nome dell'autore e il numero d'inventario

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Stabilimento D. Anderson
FTAD - Data	1929
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
FTAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-08
FTAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-08/3
FTAT - Note	Fotografia inserita in un cartoncino dell'Archivio fotografico della R. Soprintendenza ai Monumenti - Catania. In basso è riportata la didascalia "Siracusa. Finestre del Palazzo Montalto (XIV), il nome dell'autore e il numero d'inventario

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta piano terra a quota m. 1,50
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio disegni - Catalogazione
DRAN - Codice identificativo	S19_2_1900169119A_DRA_001
DRAA - Autore	Landolina, Giuseppe/ Stampigi, Salvatore
DRAD - Data	2020/06/24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta piano terra a quota m. 1,50 quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio disegni - Catalogazione
DRAN - Codice identificativo	S19_2_1900169119A_DRA_002
DRAA - Autore	Landolina, Giuseppe/ Stampigi, Salvatore
DRAD - Data	2020/06/24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta piano primo a quota m. 8,00
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio disegni - Catalogazione
DRAN - Codice identificativo	S19_2_1900169119A_DRA_003
DRAA - Autore	Landolina, Giuseppe/ Stampigi, Salvatore
DRAD - Data	2020/06/24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta piano primo a quota m. 8,00 quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio disegni - Catalogazione
DRAN - Codice identificativo	S19_2_1900169119A_DRA_004
DRAA - Autore	Landolina, Giuseppe/ Stampigi, Salvatore
DRAD - Data	2020/06/24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio disegni - Catalogazione
DRAN - Codice identificativo	S19_2_1900169119A_DRA_005
DRAA - Autore	Landolina, Giuseppe/ Stampigi, Salvatore
DRAD - Data	2020/06/24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Sezione
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio disegni - Catalogazione
DRAN - Codice identificativo	S19_2_1900169119A_DRA_006
DRAA - Autore	Landolina, Giuseppe/ Stampigi, Salvatore

DRAD - Data	2020/06/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria
DRAO - Note	Piante piano terra a quota + 1.50 e +3.50/ piante piano primo a quota + 8.00 e + 12.00/ pianta delle coperture vista dall'intradosso
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-07
DRAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-07/1
DRAA - Autore	Rosi, Lorenzo
DRAD - Data	1998/07/25
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	Prospetti nord ed est
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-07
DRAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-07/2
DRAA - Autore	Rosi, Lorenzo
DRAD - Data	1998/07/25
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Sezioni trasversali
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-07
DRAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-07/3
DRAA - Autore	Rosi, Lorenzo
DRAD - Data	1998/07/25
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	Prospetto principale - restituzione da fotopiano digitale
DRAS - Scala	1:20
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-07
DRAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-07/4

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	Prospetto sud - restituzione da fotopiano digitale
DRAS - Scala	1:20
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-07
DRAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-07/5

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAO - Note	Prospetto est - restituzione da fotopiano digitale della loggia
DRAS - Scala	1:20
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-07
DRAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-07/6

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno di progetto
DRAO - Note	pianta piano terra e pianta piano primo. Tavola n.6 del Progetto di consolidamento e restauro del Palazzo Montalto. legge 433/91
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-01
DRAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-01/5
DRAA - Autore	Sezione per i beni PAU - Siracusa
DRAD - Data	1995/00/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno di progetto
DRAO - Note	Prospetto principale - Tavola n. 7 del Progetto di consolidamento e restauro del Palazzo Montalto. Legge 433/91
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-01
DRAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-01/6
DRAA - Autore	Sezione per i beni PAU - Siracusa
DRAD - Data	1995/00/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

DRAT - Tipo	disegno di progetto
DRAO - Note	Sezione - Tavola n. 8 del Progetto di consolidamento e restauro del Palazzo Montalto. Legge 433/91
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-01
DRAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-01/7
DRAA - Autore	Sezione per i beni PAU - Siracusa
DRAD - Data	1995/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Prospetto principale del Palazzo Montalto
DRAS - Scala	1:20
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-05
DRAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-05/4
DRAA - Autore	Laboratorio per l'Architettura storica
DRAD - Data	1984/08/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Caratterizzazione petrografica dei conci e degli elementi decorativi del prospetto principale del Palazzo Montalto
DRAS - Scala	1:20
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-05
DRAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-05/5
DRAA - Autore	Laboratorio per l'Architettura storica
DRAD - Data	1984/08/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta piano terra
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-03b
DRAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-03b/2
DRAA - Autore	Tasca, Guglielmo
DRAD - Data	1978/00/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta piano primo - Progetto di Restauro
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-03b
DRAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-03b/3
DRAA - Autore	Paolini, Paolo/ tasca, Guglielmo
DRAD - Data	1978/00/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	elaborato grafico di progetto
DRAO - Note	Prospetto principale
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-03b
DRAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-03b/4
DRAA - Autore	Paolini, Paolo/ Tasca, Guglielmo
DRAD - Data	1978/00/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	elaborato grafico di progetto
DRAO - Note	Sezione A-B
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-03b
DRAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-03b/5
DRAA - Autore	Paolini, Paolo/ Tasca, Guglielmo
DRAD - Data	1978/00/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	elaborato grafico di progetto
DRAO - Note	Sezione E-F
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
DRAC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - Faldone 19-04-03b
DRAN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-03b/6
DRAA - Autore	Paolini, Paolo/ Tasca, Guglielmo

DRAD - Data	1978/00/00
VDC - DOCUMENTAZIONE VIDEO-CINEMATOGRAFICA	
VDCX - Genere	documentazione esistente
VDCP - Tipo	video VHS
VDCR - Autore	Siciltest s.r.l. Diagnostica per i Beni Culturali
VDCE - Ente proprietario	Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
VDCA - Titolo	Videoendoscopia
VDCC - Collocazione	S19.2 - Archivio Monumenti - 19-04-01A
VDCN - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-01A
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione tecnico scientifica
FNTA - Autore	Federrestauro Bartolini
FNTT - Denominazione	Intervento di restauro della scultura in marmo rinvenuta durante i lavori di consolidamento dell'edificio
FNTD - Data	2004/10/18
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone 19-04-09
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-09
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione di restauro
FNTA - Autore	Sezione Beni Architettonici
FNTT - Denominazione	Progetto per il consolidamento e il restauro del palazzo Montalto in Siracusa. Legge 433/91
FNTD - Data	2001/05/30
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone 19-04-01
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-01/1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione tecnico scientifica
FNTA - Autore	GEAS srl
FNTT - Denominazione	Indagini geognostiche preliminari al progetto di restauro
FNTD - Data	1998/06/30
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone 19-04-01
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-01/2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione tecnico scientifica
FNTA - Autore	SICILTEST srl
FNTT - Denominazione	Indagini strutturali preliminari per il consolidamento e il restauro del Palazzo Montalto
FNTD - Data	1998/00/00
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone 19-04-01

FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-01/3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione di restauro
FNTT - Denominazione	Progetto per il consolidamento e il restauro del Palazzo montalto in Siracusa. Legge 433/91
FNTD - Data	1995/00/00
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldona 19-04-01
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-01/4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	tesi di laurea
FNTA - Autore	Pappalardo, Rita
FNTT - Denominazione	Restauro conservativo per il recupero di Palazzo Montalto in Ortigia
FNTD - Data	1994-1995
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone 19-04-04
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-04
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	tesi di laurea
FNTA - Autore	Pappalardo, Rita
FNTT - Denominazione	Restauro conservativo per il recupero di Palazzo Montalto in Ortigia
FNTD - Data	1994-1995
FNTF - Foglio/Carta	p. 8
FNTN - Nome archivio	S19.2 – Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	19-04-05
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-05
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	delibera
FNTA - Autore	Giunta Municipale
FNTT - Denominazione	Palazzo Montalto - Lavori di consolidamento e restauro
FNTD - Data	1984/04/05
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone 19-04-03b
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-03b/1984
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	nota
FNTA - Autore	Comune di Siracusa
FNTT - Denominazione	Acquisizione del Palazzo Montalto in Via Mergulese - Legge Reg.le 30 /3/1981, n. 40
FNTD - Data	1983/01/27
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone 19-04-03b
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-03b/1983

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Russo, Marina
FNTT - Denominazione	Palazzo Mergulense, poi Montalto
FNTD - Data	1978-1994 ca
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone Siracusa
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_A_Siracusa

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Orao
FNTT - Denominazione	Rilevamento dati per Precatalogazione Edifici e Manufatti Architettonici - Scheda SU - Codice univoco 19/00169265
FNTD - Data	1992/00/00
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone Orao, schede SU - SU/A, Siracusa (Ortigia)
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_1900169265SU

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Orao
FNTT - Denominazione	Rilevamento dati per Precatalogazione Edifici e Manufatti Architettonici - Scheda A - Codice univoco 19/00169119 (Palazzo Montalto)
FNTD - Data	1992/00/00
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone Orao, Schede A, Siracusa (Ortigia)
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_1900169119A

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	relazione tecnico scientifica
FNTA - Autore	Laboratorio per l'Architettura Storica
FNTT - Denominazione	Siracusa/ Palazzo Montalto/ Completamento programma d'indagine
FNTD - Data	1985/05/13
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone 19-04-05
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-05/1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	relazione tecnico scientifica
FNTA - Autore	Laboratorio per l'Architettura Storica
FNTT - Denominazione	Siracusa/ Palazzo Montalto/ Caratteristiche petrografiche dei conci e degli elementi decorativi
FNTD - Data	1985/04/19
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone 19-04-05
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-05/2

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	relazione tecnico scientifica
FNTA - Autore	Laboratorio per l'Architettura Storica
FNTT - Denominazione	Palazzo Montalto in Siracusa (analisi e rilievi)
FNTD - Data	1985/02/11
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone 19-04-05
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-05/3

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	relazione di restauro
FNTA - Autore	Paolini, Paolo
FNTT - Denominazione	Progetto di consolidamento e restauro del Palazzo Montalto in Siracusa
FNTD - Data	1978/00/00
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone 19-04-03b
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-03b/1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	lettera
FNTA - Autore	Paolini, Paolo
FNTT - Denominazione	Palazzo Montalto-Lavori di consolidamento e restauro
FNTD - Data	1974/05/15
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Vincoli
FNTS - Posizione	SIR002
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AV_SIR002

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	corrispondenza
FNTA - Autore	Comune di Siracusa
FNTT - Denominazione	Palazzo Montalto
FNTD - Data	1963/07/22
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone 19-04-03b
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-03b/1963_1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	corrispondenza
FNTA - Autore	Comune di Siracusa
FNTT - Denominazione	Palazzo Montalto
FNTD - Data	1963/11/30
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone 19-04-03b
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-03b/1963

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	lettera
--------------------	---------

FNTA - Autore	Genovese, Luciano
FNTD - Data	1946/08/19
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone 19-04-03b
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-03b/1946
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	lettera
FNTA - Autore	Bernabò Brea, Luigi
FNTD - Data	1945/03/15
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone 19-04-03b
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-03b/1945
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTA - Autore	Agati, Santi
FNTT - Denominazione	Siracusa- Palazzo Montalto- Notificazione
FNTD - Data	1942/02/26
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Monumenti
FNTS - Posizione	Faldone 19-04-03b
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AM_19-04-03b/1942
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	missiva
FNTA - Autore	Municipio di siracusa, Ufficio tecnico
FNTD - Data	1932/04/25
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato Siracusa/ Fondo Prefettura
FNTS - Posizione	Faldone 3893
FNTI - Codice identificativo	ASS_missiva_3839/1932
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	lettera
FNTA - Autore	Orsi, Paolo
FNTD - Data	1932/04/11
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato Siracusa/ Fondo Prefettura
FNTS - Posizione	Faldone 3893
FNTI - Codice identificativo	ASS_lettera_3839/1932
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	lettera
FNTA - Autore	Speranza, Maria
FNTD - Data	1931/07/27
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato Siracusa/ Fondo Prefettura
FNTS - Posizione	3893
FNTI - Codice identificativo	ASS_lettera_3839
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTA - Autore	Ministero della Istruzione Pubblica
FNTD - Data	1929/10/09
FNTN - Nome archivio	S19.2 - Archivio Vincoli
FNTS - Posizione	SIR002
FNTI - Codice identificativo	S19_2_AV_SIR002/1929
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	catasto
FNTT - Denominazione	Stato delle Sezioni di Siracusa
FNTD - Data	1843/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato Siracusa
FNTS - Posizione	769
FNTI - Codice identificativo	ASS_Catasto_1843
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	catasto
FNTD - Data	1811/05/23
FNTF - Foglio/Carta	fol. 412
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato Siracusa
FNTS - Posizione	1722
FNTI - Codice identificativo	ASS_catasto_1722_412
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	catasto
FNTD - Data	1811/05/22
FNTF - Foglio/Carta	fol. 672
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato Siracusa
FNTS - Posizione	1722
FNTI - Codice identificativo	ASS_catasto_1722_672
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	lettera
FNTA - Autore	Senato di Siracusa
FNTD - Data	1758/06/20
FNTF - Foglio/Carta	foglio185
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato Siracusa/ Senato della città di Siracusa
FNTS - Posizione	voi. 91
FNTI - Codice identificativo	ASS_lettere_91
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	atto notarile
FNTA - Autore	Mangalaviti, Arcangelo
FNTD - Data	1734/12/01
FNTF - Foglio/Carta	fol. 37
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato Siracusa
FNTS - Posizione	11782

FNTI - Codice identificativo	ASS_atto notarile_11782
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	atto notarile
FNTA - Autore	Guzzetta, Giuseppe
FNTD - Data	1615/06/09
FNTF - Foglio/Carta	foglio 267
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato Siracusa
FNTS - Posizione	10582
FNTI - Codice identificativo	ASS_atto notarile_10582
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello, Nunzio
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	BIB_0060
BIBN - V., pp., nn.	p. 65
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Tocco, Elio
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	BIB_0057
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Privitera S.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	BIB_0003
BIBN - V., pp., nn.	pp. 98-99, 336
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giansiracusa, Paolo/ Cannarella, Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	BIB_0059
BIBN - V., pp., nn.	pp. 15-17, 24-26, 55-56, 64-65, 73-75, 96, 101-114
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giansiracusa P.
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	BIB_0005
BIBN - V., pp., nn.	pp. 17-18
BIBI - V., tavv., figg.	V. I
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Minniti, Michele

BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	BIB_0058
BIBN - V., pp., nn.	p. 58
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	ORAO
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Di Natale, Maria
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Casella, Marinella
AGGE - Ente	S89
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Ministeri, Alessandra
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Consiglio, Gianluca
AGGE - Ente	S89
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Ministeri, Alessandra
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Di Natale, Maria
AGGE - Ente	S89
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Ministeri, Alessandra
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Sindona, Dora
AGGE - Ente	S89

AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Ministeri, Alessandra
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vella, Maria
AGGE - Ente	S89
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Ministeri, Alessandra

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

La scheda originaria del Palazzo Montalto è stata realizzata utilizzando un tracciato di precatalogo sperimentale, pertanto è stato necessario interamente aggiornare e integrare i dati che risultavano non esaustivi della storia del bene. Il Palazzo Montalto nasce come "dimora Signorile" con un impianto planimetrico articolato, oggi non riscontrabile nella sua interezza, seguendo una sintassi molto elegante e raffinata che rendeva aulica l'architettura della fine del secolo XIV. Il bene coniuga la forma rigida e austera di una costruzione militare, impenetrabile di cui mantiene un timido accenno di scarpa, con gli schemi stilistici catalani di alto livello artistico. Un edificio che sembra essere il frutto di diverse fasi costruttive e che, purtroppo, a causa di trasformazioni, di modifiche strutturali, dei danni di natura bellica e delle demolizioni dovute a terremoti, dell'accorpamento a ovest con l'attiguo Palazzo Pupillo e, quindi, dei frazionamenti della proprietà originaria, che l'hanno interessato, ha perso l'organizzazione spaziale interna primordiale. Solo attraverso un confronto con altre costruzioni coeve presenti in città si può avere un'idea approssimativa del bene. Il palazzo, sicuramente, era dotato di una scala "escuberta", un'invenzione catalana, di solito perpendicolare al prospetto principale e non la scala post terremoto che percorriamo adesso; era una scala che si trovava nel cortile e collegava il piano terra con la loggia del piano nobile. La volta di sostegno della prima rampa di questa scala si trova all'interno del Palazzo Pupillo. Anche la loggia attuale, sia per l'orientamento e sia per lo stile compositivo, è successiva al terremoto; presumibilmente era parallela al salone di rappresentanza, era rivolta a sud e probabilmente era formata da quattro archi, com'era consuetudine nel Quattrocento, e non dai tre archi a tutto sesto che osserviamo ora. Il palazzo, inoltre, era più alto degli edifici limitrofi; era allineato a est con il Palazzo Gaetani, con cui costituiva un'unica e imponente cortina muraria e con cui era in comunicazione all'interno. A ovest, invece, si affacciava su un ronco o un vicolo. Quest'affermazione è supportata dai sopralluoghi fatti all'interno dell'attiguo Palazzo Pupillo che ha inglobato il bene in esame; le pareti di alcune stanze contigue al palazzo sono, in realtà, porzioni del prospetto laterale del Palazzo Montalto. Si notano, anche, le cornici delle aperture originarie, oggi murate. Oggi, il prospetto principale del palazzo, infatti, presenta una piccola porzione a ovest, un'aggiunta, che nasce proprio dalla chiusura del vicolo. In ogni caso si tratta di un piccolo fronte, anomalo, che appartiene al palazzo solo per quanto riguarda il primo livello. Il livello superiore fa parte dell'attiguo Palazzo Pupillo. Il palazzo, inoltre, nasconde una preesistenza

“annegata” nella struttura muraria del prospetto principale. Si tratta di “[...]un frammento di marmo statuario di una figura maschile ammantata [...] di cm.100x70, riutilizzato, solo nel lato esterno, come supporto per scolpire l’iscrizione documentaria a caratteri gotici [...]”. La parte con l’iscrizione, una lastra rettangolare, costituisce il lato fruibile alla vista, e lascia evidentemente presupporre che il pezzo marmoreo - forse una statua a figura intera - venne adattato per apporre la scritta alla fine del XIV secolo, in base alla data 1397, riportata nell’iscrizione stessa, dalla quale si apprende pure che il palazzo venne edificato dalla famiglia Mergulensi [...]. Lo stato frammentario del pezzo[...] non consente di stabilire se si tratti di un altorilievo [...] o piuttosto di una figura a tutto tondo poggiante su una base lavorata per l’occasione e quindi ridotta nel suo spessore. Il rilievo si ispira a modelli classici [...] si può supporre che si tratti di un manufatto antico, probabilmente romano, rilavorato nel Duecento. Durante i lavori di scavo per l’esecuzione degli interventi in fondazione sono stati ritrovati, inoltre, frammenti ceramici medievali [...]” (estratto della relazione storico-artistica di Francesca Cicala Campagna). Un calco del frammento si trova in una nicchia ricavata nella parete ovest del vano a est del vestibolo, al piano terra. Il Palazzo Montalto è divenuto di proprietà comunale in seguito a una procedura di esproprio, limitatamente ad alcuni ambienti; il Comune, infatti, per accedere al bene deve attraversare il vestibolo, la scala e la loggia che sono rimasti di proprietà privata, esercitando una “servitù di passaggio”. Il palazzo è stato più volte restaurato nel tempo; nell’archivio fotografico del Servizio Beni architettonici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa è conservata la documentazione fotografica dei lavori di restauro realizzati nel palazzo dal 1912 al 1995