

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00305597

ESC - Ente schedatore S42

ECP - Ente competente S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione residenziale

OGTN - Denominazione Palazzo Cresciani

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	FC
PVCC - Comune	Meldola
PVCI - Indirizzo	Via Cavour 109

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Meldola
CTSF - Foglio/Data	10/1974
CTSN - Particelle	333, 667, 668

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.060559
GPDPY - Coordinata Y	44.124904
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4431177) https://www.google.it/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR (recupero pregresso)
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1930/00/00

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	articolato
----------------------	------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a vela
---------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a ombrello
---------------------	------------

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMM - Materiali	legno
-------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso	uffici
-------------------	--------

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	abitazione
-------------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

CDGS - Indicazione specifica	Cresciani Antonio e altri
-------------------------------------	---------------------------

CDGI - Indirizzo	Via Cavour, 109 - Meldola (FC)
-------------------------	--------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)
----------------------------------	--

NVCE - Estremi	
-----------------------	--

provvedimento	1911/07/11
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	A2 restauro e risanamento conservativo tipo A
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAA - Autore	Massari L.
FTAD - Data	1995/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS134211
FTAT - Note	fronte principale su via Cavour
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAA - Autore	Massari L.
FTAD - Data	1995/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS134210
FTAT - Note	particolare del prospetto su via Cavour
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800305597mappa
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1911
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
FNTS - Posizione	0800305597
FNTI - Codice identificativo	SABAPRA0800305597tutela
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda catalografica
FNTD - Data	1995
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Catalogo
FNTS - Posizione	0800305597
FNTI - Codice identificativo	SABAPRA0800305597
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Pistolesi R.
FUR - Funzionario responsabile	Di Francesco, Carla
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1999
RVMN - Nome	Girardi T.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Salimbeni, Barbara
AGGF - Funzionario responsabile	Musmecchi, Marco
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>la facciata è caratterizzata da un alto porticato con colonne circolari in pietra spungione. Appare evidente un intervento di ristrutturazione eseguito negli anni '30 che ha interessato il prospetto interno del porticato, comprendendo inoltre l'inserimento di un balcone in pietra serena aggettante al piano nobile e cornici in pietra nelle finestre. L'androne di ingresso è pavimentato in pietra con volte a vela ed eleganti peducci in stucco dipinto. Al piano terra sono presenti alcuni soffitti dipinti a tempera ed ornati con pitture ottocentesche. Sul lato sinistro della facciata posteriore è localizzato un pregevole soffitto con volta ad ombrello, come pure al piano mezzanino che costituisce il livello intermedio fra il piano terra ed il primo. Al piano nobile è presente un ampio salone con soffitto a volta dipinta a tempera, recentemente "rinnovato", i lati maggiori sono ornati con cornici in stucco che racchiudono grandi tele dipinte. Dal salone si accede a quattro ampi vani, alcuni dei quali con volte dipinte e decorazioni a stucco. Sul fronte prospiciente la spaziosa corte interna una ampia vetrata racchiude l'intero piano mobile. Le cantine dell'edificio sono caratterizzate da volte a botte e pareti in mattoni a vista. // LIR-Livello ricerca: I/V.</p>