

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015845
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	del podesta'
OGTN - Denominazione	Broletto

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	NO
PVCC - Comune	Arona
PVCL - Località	ARONA
PVCI - Indirizzo	piazza del Popolo, 19/ 20/ 21

PVCA	L'edificio è ubicato in p.za del Popolo, l'antica p.za del Mercato. La costruzione è inserita in una scenografia urbana e naturale di grande suggestione, ancora sufficientemente compatta: sulla stessa piazza si affacciano altri edifici porticati coevi e la Chiesa di S. Maria del Popolo o S. Marta. Sull'altra sponda del lago si trova la Rocca di Angera.
------	--

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Arona
CTSF - Foglio/Data	20
CTSN - Particelle	22
CTSP - Proprietari	Gorzalini - Tremolada

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.558963
GPDPY - Coordinata Y	45.763332
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4442481) http://www.google.it/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito lombardo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	costruzione
RENN - Notizia	Allo stato attuale delle ricerche non sono stati rintracciati specifici documenti sul Broletto, il cui schema costruttivo lo inserisce compiutamente nella tipologia dei palazzi civici edificati in Italia settentrionale (e più precisamente nell'area culturale milanese-lombarda) tra il XIII e il XIV secolo: piano terra porticato e piano superiore a grande aula per adunanze. Le decorazioni in cotto presenti in facciata (ghiere degli archi e medaglioni) sono collocabili alla fine del XIV secolo, mentre la trattazione delle colonne e i capitelli farebbero anticipare la dotazione all'inizio dello stesso secolo. Originariamente la costruzione doveva sorgere isolata, come è desumibile dallo sviluppo della cornice in cotto tra p.t. e 1° piano, che risvolta sui prospetti laterali ed è interrotta dall'accostamento - evidentemente successivo - dei due edifici adiacenti.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Modificato interamente già nei primi anni del XX secolo, il fabbricato è stato recentemente oggetto di una seconda ristrutturazione ai piani superiori.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Costruzione a due piani f.t. coperta con tetto a doppia falda. Il p.t., porticato, presenta archi a sesto rialzato girati su colonne ottagonhe in pietra con capitelli a vari motivi (a scudo, a cespo d'acanto stilizzato); la copertura è realizzata con volte a crociera a sesto rialzato, mentre la pavimentazione è a lastroni di sasso. L'interno conserva alcune volte a crociera analoghe a quelle esterne. Al piano superiore diverse ristrutturazioni hanno alterato totalmente la distribuzione originaria, mentre sono stati conservati i primitivi soffitti in legno a cassettoni. Il sottotetto è parimenti frutto di ristrutturazione. Il prospetto su p.za del Popolo è caratterizzato dal porticato a p.t. con cornici in cotto che riprendono lo sviluppo delle arcate e una seconda cornice marcapiano a sezione semicircolare; le grandi finestre rettangolari del I° piano sono inserite entro originarie arcate a sesto acuto di cui restano le cornici in cotto. Tra i due piani – al di sopra della cornice marcapiano – si trovano 6 nicchiette semicircolari con busti in cotto: altri 2 tondi analoghi si trovano sui prospetti laterali, ove risvolta anche la cornice marcapiano.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura intonacata
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	cemento armato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	porticato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto rialzato
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto rialzato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano 1°
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
SOFF - Forma	a cassettoni
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	

SCL - SCALE

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	in c.a. con rivestimento in cotto
-----------------------	-----------------------------------

SCSM - Materiali	cemento armato
-------------------------	----------------

SCSM - Materiali	cotto
-------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	sasso
----------------------	-------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in ceramica
----------------------	-------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	moquette
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	nicchia
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	semicircolare con busti
---------------------------------------	-------------------------

DECM - Materiali	intonaco
-------------------------	----------

DECM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

DECM - Materiali	in cotto
-------------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	colonna
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	ottagona
---------------------------------------	----------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	capitello
--------------------	-----------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
---------------------------------------	-------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	simboli araldici
---------------------------------------	------------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto acuto
DECM - Materiali	in cotto
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arcata
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto acuto
DECM - Materiali	mattoni
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	esterno
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	La facciata presenta un degrado diffuso, gli elementi in cotto sono completamente sfarinati e/o rotti.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1973/00/00
RSTF - Data fine	1973/00/00
RSTT - Tipo di intervento	1973= rifacimento tetti con eliminazione di molti comignoli, e sostituzione dell'orditure lignea con oggetto in c.a., apertura di una finestra a raso.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	restauro interno
RSTI - Data inizio	1976/00/00
RSTF - Data fine	1977/00/00
RSTT - Tipo di intervento	1976-77= ristrutturazione interna del 1° piano (comunque già modificato in precedenza). Creazione di una scala mediante demolizione di una volta a crociera al p.t. - E' in corso il restauro dei prospetti.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	1979/11/10
RSTT - Tipo di intervento	E' attualmente in corso il restauro dei prospetti
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	uffici
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	ristorante
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1400-2019)
USOD - Uso	broletto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Gorzalini - Tremolada
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art.3)
NVCE - Estremi provvedimento	ai nn.316/2002; 939/1880
NVCD - Data notificazione	Not. Min. 06/08/1946
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art.3)
NVCE - Estremi provvedimento	ai nn. 316/2001; 939/1879
NVCD - Data notificazione	Not. Min. 06/08/1946
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/08/09
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015845_00
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/08/09
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015845_01
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/08/09
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015845_02
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/08/09
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015845_03
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/08/09
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015845_04
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/08/09
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015845_05
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1978/11/10
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	01/000-----
FNTI - Codice identificativo	0100015845
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Medoni Francesco
BIBD - Anno di edizione	1884
BIBH - Sigla per citazione	NO_094
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Perrucchtti Paolo
BIBD - Anno di edizione	1894
BIBH - Sigla per citazione	NO_095
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Abrardi, Giovanni
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi GP, CO, RS, NVC e FTA.