

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115193
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A0001861BB.CC.AA./ R19
-------------------------	---------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	madre
OGTN - Denominazione	S. Nicolò di Bari

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Palazzolo Acreide
PVCL - Località	PALAZZOLO ACREIDE
PVCI - Indirizzo	piazza Aldo Moro
PVCA	piazza Roma

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Palazzolo Acreide
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	Quartiere di S. Paolo
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	24
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Palazzolo Acreide
CTSF - Foglio/Data	Fg. 72/ 1912
CTSN - Particelle	O, 520, 521, 524, 540
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	546, 544, 543, 523
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.902792
GPDPY - Coordinata Y	37.064161
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	652
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2018/06/12
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	intitolazione
	La notizia più remota sulla Chiesa Madre di Palazzolo è quella

RENN - Notizia	riguardante la sua intitolazione. Nel 1215 il vescovo Bartotomeo Gash dedicava il sacro edificio a S. Nicolò di Bari, per cui in tale data, doveva essere già ultimato. Gli scavi archeologici effettuati nella chiesa hanno confermato l'esistenza di una basilica normanna del XIII secolo. Sconosciuta è, invece, la data, anche approssimativa, di inizio della fabbrica, nè si conosce il momento in cui essa assunse il titolo di matrice.
RENF - Fonte	CB000309
RENF - Fonte	CB000319
RENF - Fonte	CB000017
RENF - Fonte	CB000320
RENF - Fonte	CB000321
RENF - Fonte	CB000322
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1215/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1215/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	coperture
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Ancor prima che il sisma del 1693 facesse sentire i suoi effetti disastrosi, la Chiesa Madre non doveva trovarsi in perfetto stato di conservazione, specie nelle coperture. Una relazione del 1685 segnala, infatti, che il tetto della chiesa minaccia di crollare completamente, per cui i rettori chiedono alla diocesi di intervenire inviando i capitali occorrenti.
RENF - Fonte	CA00115193_A1
RENF - Fonte	CB000320
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1685/08/02
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1685/08/02
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	terremoto/ agibilità

RENN - Notizia	Per capire le conseguenze derivate dal terremoto del 1693 nell'assetto definitivo della chiesa, in mancanza di materiale archivistico attendibile, bisogna fare riferimento a fonti di seconda mano, cioè bibliografiche, non sempre attendibili ed a volte discordanti. Secondo alcune fonti, il terremoto del 1693 non produsse molti danni nella chiesa di S. Nicolò, poiché vi si svolsero regolarmente le sacre funzioni del mese di novembre; solo il campanile e la cupola furono demoliti. Invece la Trigilia, sostenendo che i riti venivano celebrati in una "baracca", sembra attribuire una valenza più distruttiva all'evento sismico del '93. Anche Giansiracusa propende per questa ipotesi affermando che il terremoto "cancellò la struttura originaria" del sacro edificio.
RENF - Fonte	CB000309
RENF - Fonte	CB000320
RENF - Fonte	CB000321
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1693/01/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1693/11/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Sulla consistenza dei lavori di riparazione portati a termine nella Chiesa Madre è lecito dubitare. Infatti, come avverte la Trigilia, molto spesso le relazioni richieste dalla diocesi per la valutazione dei danni causati dal sisma del '93 tendono ad esagerare i dati reali. Qualunque sia la fondatezza di tale ipotesi, si deve considerare che nel gennaio del 1698 i lavori di riparazione nella chiesa erano già conclusi, poiché il vescovo Asdrubal Termini, durante una sua visita pastorale, ne autorizzava la benedizione.
RENF - Fonte	CA00115193_A1
RENF - Fonte	CB000320
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1698/01/30
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1698/01/30
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	L' armadio posto in sagrestia, "con impellicciatura in radica di noce e riccamente intarsiato in argento", venne costruito nel 1760.
RENF - Fonte	CA00115193_A18
RENF - Fonte	CB000322
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1760/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1760/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	coperture
RENS - Notizia sintetica	crollo
RENN - Notizia	Nel 1770 si segnalano danni alle coperture: infatti, durante la processione del Corpus Domini il dammuso del tetto crollò.
RENF - Fonte	CB000320
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1770/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1770/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	acquisto di materiali
RENN - Notizia	Molto complessa risulta l'interpretazione dei dati relativi al crollo del prospetto principale; pertanto, allo stato attuale delle ricerche, si può definire cronologicamente solo il momento in cui iniziano i lavori di ricostruzione della facciata. Un "Raziocinio", cioè un rendiconto degli introiti ed esiti della chiesa madre, stilato dal parroco Nicola Musso per gli anni 1850-1854, contiene alcuni pagamenti effettuati per acquisto di calce, "balatoni ed altro intaglio" per la costruzione del prospetto: inoltre, segnala anche il nome di due mastri, tali Salvatore Tabbacco e Paolo Quattropani, operanti, non si sa con quali mansioni, nella fabbrica della facciata.
RENF - Fonte	CA00115193_A3
RENF - Fonte	CA00115193_A4

RENF - Fonte	CA00115193_A5
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1852/08/30
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1853/11/02
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	lavori
RENN - Notizia	A causa del diffondersi di un' epidemia di colera, nel 1855 l'interno della chiesa venne completamente rivestito di calce, coprendo gli affreschi della volta dell'abside, raffiguranti i quattro evangelisti.
RENF - Fonte	CA00115193_A8
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1855/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1855/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	pagamento
RENN - Notizia	Nel 1887 si registrano due pagamenti effettuati, al commerciante di ferro Nicolò Bonaiuto ed al fabbro Salvatore Tabbacco, per la costruzione delle cancellate in ferro poste davanti al fonte battesimale e di fronte ad esso.
RENF - Fonte	CA00115193_A7
RENF - Fonte	CA00115193_A8
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1887/08/28
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1887/12/09
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN - Riferimento** pavimento**RENS - Notizia sintetica** pagamento**RENN - Notizia** Nel corso del 1888 vennero eseguiti alcuni lavori nei pavimenti della chiesa. Si segnala, infatti, un pagamento effettuato al "murifabro Sebastiano Lombardo [...] per la costruzione del pavimento della nave" e della cappella del Sacramento, in mattoni di Ischia e di pietra di Ragusa e del pavimento dell'abside in mattoni di Valenza.**RENF - Fonte** CA00115193_A9**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto**RELI - Data** 1888/02/19**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1888/02/19**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN - Riferimento** arredi**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia** Secondo quanto registrato in un mandato di pagamento del 1893, il quadro raffigurante la Sacra Famiglia, un tempo collocato nella cappella del Sacramento, attualmente in giacenza nella zona presbiteriale a causa della sospensione dei lavori di restauro nella chiesa, venne realizzato dal pittore "Don Gregorio Scalia di Avula".**RENF - Fonte** CA00115193_A10**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto**RELI - Data** 1893/05/26**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1893/05/26**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN - Riferimento** abside**RENS - Notizia sintetica** lavori**RENN - Notizia** Dalla copia di un atto custodito nell'archivio della chiesa, si deduce che nel 1907 furono aperte le due finestre nell'abside.**RENF - Fonte** CA00115193_A12**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** primo quarto

RELI - Data	1907/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1907/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	<p>Una scrittura privata del 1907, tra il sig. Vito Cappellani, indoratore, e gli amministratori del patrimonio della Chiesa Madre, rappresenta un importante documento per la ricostruzione dello stato interno della chiesa prima che si effettuasse lo scrostamento delle decorazioni preesistenti. In tale documento vengono elencati i lavori di restauri da compiersi nella "navata centrate, cupolino, Santo Santorum, bracci minori della croce latina, volte tutte e Cappelle di testa". In particolare, si tratta di opere da eseguirsi negli "ornali a stucco che per vetustà si sono sgretolati o scondizionati", aggiungendone anche di nuovi, purché in armonia con lo stile barocco: nelle volte e nelle pareti, rifacendo l'intonaco a stucco nelle squarciature evidenti: inoltre, "Le mussature o sfaldature dell' intaglio decorativo in tutto l' ordine architettonico della navata saranno ragguagliate a stucco e solamente saranno restaurate in cemento Portland (sic) a lenta presa in quella zona che va dal pavimento fino all'altezza di metri tre"; nette decorazioni in pietra da taglio dovranno eliminarsi tutte le "sporgenze parietali o angolari che vi si trovino, per inesatta posa dello intaglio o per altre cause sporgenti o rientranti dal piano verticale dei muri"; la calce preesistente dovrà essere raschiata per impedire che le tinte da sovrapporsi vengano rovinate dalla formazione dei sali di calce: "il fondo dei tre quadroni delle navate e le quattro lunette sotto la cupola si intonacheranno a stucco [...]; i basamenti tutti al terrano saranno trattati ad olio imitante il marmo veneto". Il Cappellani si impegna a svolgere tali lavori entro 15 dicembre del 1907, per una spesa totale di 2050 Lire, garantendo per dieci anni la durata delle opere da lui eseguite.</p>
RENF - Fonte	CA00115193_A11

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1907/02/12
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1907/12/15

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	pagamento
	Si registra nel 1909 un pagamento per alcune decorazioni realizzate da

RENN - Notizia	Cesare Cappellani nella "nicchietta, statua e machinetta dell'altare del SS. mo Cristo alla Colonna".
RENF - Fonte	CA00115193_A13
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1909/03/18
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1909/03/18
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	abside/ coperture
RENS - Notizia sintetica	riparazione
RENN - Notizia	Da un mandato di pagamento del 1920 si apprende che Paolo Messina eseguì dette "riparazioni nella tettoia del Cappellone diroccato a causa della vetustà e delle acque torrenziali".
RENF - Fonte	CA00115193_A14
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1920/12/12
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1920/12/12
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Presso l'Archivio della Curia Vescovile di Noto, si può rintracciare un carteggio riguardante la proposta, da parte del cav. Salvatore Fargione, di costruire una strada limitrofa alla chiesa per eliminare l'umidità nelle pareti. Al di là della disputa su chi dovesse sostenere l'onere economico del progetto (la chiesa o Municipio), la corrispondenza è utile per dare un'idea sulle condizioni strutturali della fabbrica nell'epoca in questione. Viene, infatti, evidenziato lo "stato deplorabile e minaccioso" dell'edificio, poiché le infiltrazioni di acqua nell'abside e nella cappella del Sacramento sono state tali "da far gonfiare il sottosuolo e mettere fuori i mattoni del pavimento, formando dei concavi pieni di liquido fangoso".
RENF - Fonte	CA00115193_A15
RENF - Fonte	CA00115193_A16
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1932/02/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1932/04/04

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	pagamento
RENN - Notizia	Da un documento conservato presso l'archivio della Chiesa Madre, si apprende che nel 1939 venne effettuato un pagamento in favore di Pietro Finistauri "per lavoro straordinario fatto eseguire dai suoi operai in un punto pericolante del prospetto esterno della chiesa".
RENF - Fonte	CA00115193_A17

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1939/03/24

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1939/03/24

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	L'impianto strutturare dell'edificio è caratterizzato da una muratura portante omogenea, che si sviluppa lungo il perimetro dell'edificio, e da una serie di pilastri a delimitazione e sostegno della navata centrale, della crociera e delle due cappelle. La navata centrale è conclusa da una volta a botte lunettata in muratura, impostata sulle pareri N e S, ed è coperta da tetto a due falde, recentemente restaurate, probabilmente realizzato con travatura lignea. Le navate laterali sone concluse da volte a crociera, impostate sui muri perimetrali e sui pilastri della navata centrale; esse sono coperte da un tetto a falda unica poggiate su travi incastrate nei muri perimetrali. La crociera, delimitata dai grossi piedritti su cui si impostano quattro grandi arconi, è conclusa da una calotta emisferica su pennacchi: a N e S si sviluppano i bracci del transetto conclusi da una volta a botte lunettata impostata sui muri perimetrali e sui piedritti della crociera. Questi tre corpi sono uniformati all'esterno e coperti da un unico tetto a due falde, realizzato probabilmente con travatura lignea. Il presbiterio e l'abside sono delimitati dai muri perimetrali su cui è impostato l'orizzontamento e la copertura. Le due cappelle attestate al transetto sono strutturalmente
--	--

sganciate dal resto dell'edificio; esse sono definite da quattro pilastri angolari, sui quali è impostata la calotta, e dai muri perimetrali su cui è posta la copertura a padiglione.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione navate/ presbiterio

ISST - Tipo catena (16)

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota cm 200

PNTS - Schema a croce latina

PNTF - Forma mistilinea

PNTE - Dati icnografici significativi navata (3)

PNTE - Dati icnografici significativi endonartece

PNTE - Dati icnografici significativi presbiterio

PNTE - Dati icnografici significativi abside

PNTE - Dati icnografici significativi cappella (2)

PNTE - Dati icnografici significativi transetto

PNTE - Dati icnografici significativi cantoria

PNTE - Dati icnografici significativi sagrestia (2)

PNTE - Dati icnografici significativi vano accessorio (2)

PNTE - Dati icnografici significativi sagrato

PNTE - Dati icnografici significativi scalinata

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

Lato S: materiate detritico ed alterato fino a 6 metri di profondità, seguito da calcari bianco-giallastri a consistenza lapidea e marne giallastre a tratti argillose. Lato N: presenza di argille limose rosso-brune con alternanze calcareo-marnose

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere omogenea

SVCM - Materiali	calcarenite
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale/ transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	crociera
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola (?)
SOFF - Forma	lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	emisferica
SOFQ - Qualificazione della forma	su peducci
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	semicircolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella N e S
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola (?)
SOFF - Forma	a calotta
SOFQ - Qualificazione della forma	emisferica
SOFQ - Qualificazione della forma	su pennacchi
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	endonartece
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	vano SE
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo E
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde

CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	transetto/ crociera
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio/ abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	cappella N e S
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico/ a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al sagrato
SCLF - Forma planimetrica	trapezoidale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al sagrato
SCLF - Forma planimetrica	mistilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna/ corpo E
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	disposta all'interno della muratura
SCLF - Forma planimetrica	circolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima centrale
SCSM - Materiali	calcarenite

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	navate/ transetto/ crociera
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	cappella S
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a fasce e losanghe

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	cappella N
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	navata laterale N, II campata da sinistra, predella
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata laterale S, III e V campata da sinistra predella/ cappella S, predella/ presbiterio, predella
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata laterale N, I campata da sinistra, predella/ cappella N, predella/ navata laterale S, I e II campata da sinistra, predella
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	transetto lato S, parete N, predella/ navata laterale N, III campata da sinistra, predella
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrato
PVMG - Genere	ammattionato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, portale, chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, portale, semipennacchi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosetta
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, portale, trabeazione
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	metopa
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, nicchie, chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ prospetti N e S/ II ordine, vani campanari, chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	conchiglia
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	corpo E/ prospetti N, S, ed E, coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	conchiglia
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	corpo E/ prospetti N e S, coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	acroterio
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ crociera
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ crociera
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ crociera/ intradosso, volta, lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ lunette, aperture, incorniciatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ lunette, aperture, posizione assiale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cherubino
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ lunette, aperture, posizione bitaterale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	puttino
DECQ - Qualificazione del tipo	con drappeggio
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ arco trionfale, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con angeli
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con cartiglio
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete E, cantoria, arcone, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete E, cantoria, paraste
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	endonartece/ intradosso, volta, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rosetta
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ pareti N e S, arcate, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlanda
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ pareti N, S ed E, paraste
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi simbolici
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete E, arco d'ingresso, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N, parete N/ navata laterate S, parete S/ arcate, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cherubino
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	crociera/ arcate, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ presbiterio/ abside/ trabeazione, fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ pareti N e S, arcate, semipennacchi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ pareti N e S, colonne, parte inferiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	

tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ parete S, colonne, base
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ parete N, colonne, base
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella N/ cappella S/ pareti E ed W, aperture, incorniciatura, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ pareti N e S, arco, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubino
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella N/ ancona, soprastante la nicchia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubino
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella N/ frontone, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	puttino
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella N/ ancona, soprastante la nicchia, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cherubino
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella N/ altare, grado/ ancona
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella S/ ancona, frontone, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella S/ ancona, fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella S/ ancona, frontone, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	vaso
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, frontone, posizione bitaterale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	vaso
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	cappella S/ ancona, parte centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, parte centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, frontone, posizione centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pigna
DECQ - Qualificazione del tipo	su acroterio
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, colonne, parte inferiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi simbolici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, colonne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo nastriforme
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ braccio S, parete W, ancona, colonne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo nastriforme
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** cappelle N e S/ ancona, colonne**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** motivo nastriforme**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi fitomorfici**DECM - Materiali** calcarenite**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, colonne, base**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** cartiglio**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi fitomorfici**DECM - Materiali** calcarenite**DECM - Materiali** colore**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, base, parte esterna, posizione bilaterale**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** aquila**DECM - Materiali** calcarenite**DECM - Materiali** colore**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, base, parte interna, posizione bilaterale**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** specchiatura**DECQ - Qualificazione del tipo** a profilo mistilineo**DECQ - Qualificazione del tipo** con decorazioni a motivi fitomorfici**DECM - Materiali** calcarenite**DECM - Materiali** colore**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata laterale N/ I e III partito da sinistra, ancona, colonne**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** motivo nastriforme**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi fitomorfici**DECM - Materiali** calcarenite**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata laterale N/ I e III partito da sinistra, ancona, colonne**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** specchiatura

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ I e III partito da sinistra, ancona, base
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ I e III partito da sinistra, ancona, coronamento
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ I e III partito da sinistra, ancona, coronamento
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	vaso
DECQ - Qualificazione del tipo	con pira
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ I e III partito da sinistra, ancona, trabeazione, fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ I e III partito da sinistra, ancona, coronamento
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi simbolici

DECQ - Qualificazione del tipo	con corona
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, coronamento
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi simbolici
DECQ - Qualificazione del tipo	con corona
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ III partito da sinistra, ancona, coronamento
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ III partito da sinistra, ancona, parte centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N, I partito da sinistra/ ancona, coronamento, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ I partito da sinistra, ancona, fastigio, parte terminale
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ I partito da sinistra, ancona, parte centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ I partito da sinistra, ancona, fastigio, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	a girali vegetali
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ I partito da sinistra, ancona, paraste di ribattuta esterne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, coronamento
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pira
DECQ - Qualificazione del tipo	su acroterio
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, trabeazione, fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubino
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, cornice, posizione

DECU - Ubicazione	bilaterale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, trabeazione, fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cherubino
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, parte centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, colonne, parte inferiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi simbolici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, colonne, base
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, base
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ pareti N e S, lunette, aperture
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ braccio N, parete N, apertura, frontone
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi simbolici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ braccio N, parete W, apertura, stipiti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	volute
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ braccio S, parete W, ancona, frontone
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	calcarenite
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, coronamento
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi simbolici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella N e S/ ancona, coronamento
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma

DECQ - Qualificazione del tipo	con corona
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DECM - Materiali	colore

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale, II ordine, trabeazione, fregio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa/ l' iscrizione riguarderebbe il crollo della facciata, avvenuto nel 1891; tuttavia, le fonti sono discordanti sull' esatta collocazione cronologica dell' avvenimento.
LSII - Trascrizione testo	"HAEC HUIUS TEMPLI FRONS DIVO NICOLAE ARCHIEPISCOPO MYRENSI DICATI ADSOLUTA EST ANNO REPARATAE SALUTIS MDCCCXCI HUIUS MATRICIS ECCLESIAE SALVATORE GIOMPAOLO PAROCHO JOANNE BLANDINI NETINAE DICECE (sic) SIS PRAESULE LEONE XIII CATHOLICAM ECCLESIAM TELICITER (sic) GUBERNANTE"
LSIM - Materiali	calcarenite

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto N, portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	l' iscrizione è attualmente illegibile, ad eccezione di una data, il 1954; tuttavia, la presenza di un piccolo busto, collocato all'interno di una nicchia e sull' iscrizione, induce ad ipotizzare che si riferisca all'anniversario della lacrimazione
LSIM - Materiali	calcarenite

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	crociera, lato NW, pavimento
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	La lapide reca nella parte superiore uno stemma, probabilmente riferito alta famiglia Musso, raffigurante un leone rampante accanto ad un albero; nella parte inferiore si trova una stilizzazione di una clessidra alata rappresentante il tempo.
LSII - Trascrizione testo	"S.T.D. NICOLAI M.ae MUSSO/ARCHIPRI PRAEPOTI EXUVIAS ISTE LAPIS/HAUD PROMERITA PREMIT/ILLIUS LITERAE EXCULTAE SUPER/PAUPERES INTELLECTIO DE REBUS DIVINIS/AD POPULUM DICENDI PUERULOS MAXIME /EXCOLENOL STUDIUM ARDENS ROMANAE FIDEI /FACTIOSIS TEMPORIBUS ADHAESIO SVAE ECCLESIAE /STRENUUM TUTAMEN CANONICORUM COLLEGII/ERECTIO FERRE PROPRIIS SUMPTIBUS LXVII ANNI/MORE INDESINENTER ANGELICO XII KAL APRILIS/MDCCCLXIV PERACTI DURU SAXUM/GLORIOSE CALCANT /TEMPORUMQUE PENNIS UBIQUE PERVOLITANT" "[lacuna] 1954"
LSIM - Materiali	marmo policromo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	crociera, lato SW, pavimento
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"S.T.D. ARCHID.i HIERONYMI M.ae MUSSO/EN CONDITORIUM /PRAESTANTEM SCITAMQUE MENTEM MAGNI HABE/(E) XIMIA VIRTUTE PRAEDITUM SUA VITATE DIVO SALESIO /PRORSUS PAREM ANIMUM ABSERVANTIA COLITO/CLERI DIOCESIS SPECIMEN ET NITOREM PLAGA/INSANABILI HUMANIS DIVINISQUE MUNERIBUS/DIE XIII IUNII MDCCCLXIX ANNIS LXV EXACTIS/LETHO ADEMPUM /LAUDIBUS FERTO IUGITERQUE DEAMITO"
LSIM - Materiali	marmo policromo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio N, pavimento, II lapide da E
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	lo stemma, posto al di sopra della lapide che custodisce le spoglie di Giuseppe Rizzarelli, è di problematica interpretazione, poiché nè le fonti iconologiche nè i testi di araldica riportano indicazioni utili per la decifrazione.
LSIM - Materiali	marmo policromo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto. braccio N, pavimento, I Lapide da E
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"IN HOC LICELLO HUIUS MA/TRICIS ECCLESIAE SOLLICITI RESTAU/RATORIS PAUPERUM SUBVENTO/RIS HUIUS UNIVERSITATIS/ANNONAE REPETITI CURA/TORIS JOSEPHI RIZZARE/LLI (sic) TUMULATA PRIMO/DECUMBUNT/OSSA"
LSIM - Materiali	marmo policromo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	transetto, braccio N, parete W, apertura, frontone
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	religioso. Nello stemma sono rappresentati due episodi della vita di S. Nicola.
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	Navata laterale N, parete N, II partito da sinistra, ancona, lato W, colonna, base
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalia
LSII - Trascrizione testo	"DECORATA/NELL' APRILE 1909"
LSIM - Materiali	rame
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale S, parete S, V partito da sinistra, ancona, coronamento
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	'D.E./FAMILIA/CAFICI/1755"

LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata Laterale S, parete S, IV partito da sinistra, ancona, coronamento
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	nobiliare
LSIM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione e sconnesione dei giunti causato da cedimenti differenziali del terreno e fenomeni vibratorii di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione e sconnesione dei giunti causato da cedimenti differenziali del terreno e fenomeni vibratorii di origine sismica. Importanti fessure si localizzano lungo il prospetto S del campanile e nel prospetto W del braccio N del transetto. Il prospetto della navata laterale N ed il prospetto E della cappella N sono ruotati verso l'esterno. I dissesti, oltre alla frequente attività sismica dell'area, si possono imputare con buona probabilità a cedimenti differenziali del terreno di fondazione, costituito da litotipi con diverse caratteristiche fisico-meccaniche.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ endonartece
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da cedimenti differenziali del terreno e fenomeni vibratorii di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ navata centrale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti. Sono presenti tre gruppi di fessure, la maggior parte delle quali già sarcite e riprese dal dissesto: il primo gruppo è localizzato all'estremità E della volta, il secondo tra il I e II pilastro da E ed il terzo gruppo tra il III e IV pilastro da E.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ navata centrale

STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali. Le fessure si manifestano all'ammorsamento tra le pareti e la volta. Nella parete S della navata i conci dei pilastri sono fessurati e sconnessi, presumibilmente per schiacciamento. Sempre nella parete S, il II pilastro ha subito spanciamiento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ navate laterali N e S
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti. Le fessure, quasi tutte sarcite si localizzano lungo l'asse longitudinale delle volte.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ navate laterali N e S
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione e sconnessione dei giunti causato da cedimenti differenziali del terreno e fenomeni vibratorii di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ crociera
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da cedimento differenziale del terreno, fenomeni di trazione e fenomeni vibratorii di origine sismica. Le lesioni si localizzano nelle lunette della volta e proseguono nei pennacchi di imposta della stessa.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ transetto, bracci N e S
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti causato da cedimenti differenziali del terreno e fenomeni vibratorii di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ transetto, bracci N e S
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali. Le fessure si manifestano all'ammorsamento tra pareti e volte. Nel braccio N, l'architrave della parete d'accesso alla sagrestia è inflesso e la sovrastante trabeazione presenta i conci sconnessi.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	volte/ cappelle N e S
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da cedimenti differenziali del terreno e fenomeni vibratorii di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ cappella N
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali. Le fessure percorrono le pareti E e W per l'intera altezza e si ricongiungono ad altre presenti nella volta.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento, distacco di materiale, presenza di microrganismi e vegetazione causato da agenti atmosferici, azione antropica, percolato d'acqua e umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ intero bene, prospetti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi causato dall'umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ intero bene, prospetti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale, presenza di microrganismi, umidità e vegetazione causato da agenti atmosferici e depositi organici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto N, scalinata
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con distacco di materiali, presenza di microrganismi e vegetazione. Cause: azione antropica, depositi organici, umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	manto di copertura/ intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di orizzontamenti. La fessurazione ed il distacco degli elementi in cotto delle coperture favoriscono l'infiltrazione delle acque meteoriche, responsabili del degrado delle strutture sottostanti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti/ cappelle N e S/ presbiterio/ abside
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di coperture. Cause: umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ intero bene, pareti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con distacco di materiale, presenza di efflorescenze e microrganismi causato da umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ intero bene, pareti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado d'intonaci con distacco di materiale e presenza di microrganismi causato da infiltrazioni d'acqua.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navate/ sagrestia
RSTI - Data inizio	1983/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Degrado di orizzontamenti. Bonifica dello strato sottostante il pavimento con un massetto in c.l.s. ed un vespaio in pietrisco vulcanico con sottostante strato di sabbia. Sostituzione delle mattonelle in cotto siciliano ed in pietra pece con mattonelle in klinker.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1983/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Degrado di impianti tecnici. Rifacimento totale dell'impianto elettrico.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1983/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione degli infissi e delle vetrate.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1983/00/00

RSTT - Tipo di intervento	Pulitura dei conci all'interno della chiesa tramite sabbiatura.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navata laterale S
RSTI - Data inizio	1983/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Sistemazione del cunicolo esterno di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	navata centrale
RSTI - Data inizio	1992/04/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento dell'orditura e sostituzione di parte del tegolato.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia arcivescovile di Siracusa
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generale
STUN - Sintesi normativa zona	l'edificio ricade nel centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115193_206
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115193_204
FTAT - Note	volumetria generate
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115193_205
FTAT - Note	volumetria generate
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115193_207
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - I ordine
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115193_209
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - II ordine
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115193_203
FTAT - Note	interno - navata centrate
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115193_216
FTAT - Note	interno - navata laterale S
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115193_217
FTAT - Note	interno - navata laterale N
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115193_229
FTAT - Note	interno - navata centrale - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115193_236
FTAT - Note	interno - cappella N - intradosso cupola
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice	

identificativo	1900115193_100A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/09/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezione a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115193_101A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/09/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115193_102A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/09/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115193_103A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/09/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100

DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115193_104A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/09/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale - quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115193_105A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/09/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - Carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115193_106A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/09/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115193_107A
DRAA - Autore	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
DRAD - Data	1992/09/29
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto

FNTT - Denominazione	Fasc. anni 1683-84, nn 1-52
FNTD - Data	1685/08/02
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	N. 2
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fasc. anni 1697-98, nn. 1-60
FNTD - Data	1698/01/30
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	N. 33
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	raziocinio della Chiesa Madre reso dal rev. parroco d. Nicola Musso
FNTD - Data	1852/08/30
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	esito n. 5D
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	raziocinio della Chiesa Madre reso dal rev. parroco d. Nicola Musso
FNTD - Data	1853/02/09
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	esito n. 29
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	raziocinio della Chiesa Madre reso dal rev. parroco d. Nicola Musso
FNTD - Data	1853/06/25
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	esito n. 57
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	raziocinio della Chiesa Madre reso dal rev. parroco d. Nicola Musso
FNTD - Data	1853/11/02
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	esito n. 90
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto

FNTT - Denominazione	Mandali di pagamento 1 gennaio-31 dicembre 1888
FNTD - Data	1882/12/19
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	N 10, oggetto: costruzione di pavimento ed altro
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A9
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	mandati di pagamento 1 gennaio-31 dicembre 1887
FNTD - Data	1887/08/28
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	N. 72, costruzione di una cancellata di ferro
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A7
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	mandati di pagamento 1 gennaio-31 dicembre 1887
FNTD - Data	1887/12/09
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	N 87, oggetto: cancellata di ferro
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A8
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTD - Data	1893/05/26
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	mandato di pagamento n. 13
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A10
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTD - Data	1907/02/12
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	scrittura privata
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A11
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTD - Data	1908/09/05
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	copia dell' atto rogato Burgio
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A12
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTD - Data	1909/03/18
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	mandato di pagamento n. 9

FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A13
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	fasc. anni 1920-21-22
FNTD - Data	1920/12/12
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	mandato di pagamento n. 58
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A14
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Palazzolo, cat. amministrazione, carp. 7, fasc. vescovo Vizzini
FNTD - Data	1932/02/24
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	fasc. "Concorso per una nuova strada"
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A15
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Palazzolo, cat. amministrazione, carp. 7, fasc. vescovo Vizzini
FNTD - Data	1932/04/04
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	Fasc. "Concorso per una nuova strada"
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A16
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	mandati di pagamento 1 gennaio-31 dicembre 1939
FNTD - Data	1939/03/24
FNTN - Nome archivio	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
FNTS - Posizione	mandato di pagamento n. 36
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A17
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	carp. 1-15-15A
FNTD - Data	1949/12/01
FNTN - Nome archivio	Archivio della Soprintendenza di Siracusa
FNTS - Posizione	prot. n. 2654
FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A18
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	carp. 1-15-15A
FNTD - Data	1955/10/14
FNTN - Nome archivio	Archivio della Soprintendenza di Siracusa
FNTS - Posizione	prot n. 2489

FNTI - Codice identificativo	CA00115193_A19
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Bellafiore Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	CB000062
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIBN - V., pp., nn.	pp. 367-386
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giansiracusa Paolo
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000309
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giansiracusa Paolo
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000319
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	TOURING CLUB ITALIANO
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Trigilia Lucia
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000320
BIBN - V., pp., nn.	pp. 3-43
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fazzino Enrico

BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000321
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	s.n.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000322
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Rigo M.
BIBD - Anno di edizione	1959
BIBH - Sigla per citazione	CB000310
BIBN - V., pp., nn.	pp. 351-441
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pedley H. M.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000311
BIBN - V., pp., nn.	pp.273-291
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Grande Angelo
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000312
BIBN - V., pp., nn.	pp. 343-372
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone Serafina
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000317
BIBN - V., pp., nn.	pp. 103-109
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Agnone, Luigi
CMPN - Nome	Balistri, Salvatore
CMPN - Nome	Calabrò, Giuseppe
CMPN - Nome	Campisi, Marco

CMPN - Nome	Caristia, Carmela
CMPN - Nome	Gennaro, Carla
CMPN - Nome	Grasso, Sergio
CMPN - Nome	Landolina, Giuseppe
CMPN - Nome	Petrone, maria
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Bresciano, Donatella
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia