


# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115193
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

## AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A0001861BB.CC.AA./ R19
-------------------------	---------------------------

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	madre
OGTN - Denominazione	S. Nicolò di Bari

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Palazzolo Acreide
PVCL - Località	PALAZZOLO ACREIDE
PVCI - Indirizzo	piazza Aldo Moro
PVCA	piazza Roma

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Palazzolo Acreide
CSTA	capoluogo municipale

### ZUR - ZONA URBANA

<b>ZURD - Denominazione</b>	Quartiere di S. Paolo
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>SETN - Numero</b>	24
<b>SETP - Numero nel settore</b>	001
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Palazzolo Acreide
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	Fg. 72/ 1912
<b>CTSN - Particelle</b>	O, 520, 521, 524, 540
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	546, 544, 543, 523
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.902792
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	37.064161
<b>GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO</b>	
<b>GPCT - Tipo</b>	ingresso prospetto principale
<b>GPCL - Quota s.l.m.</b>	652
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google heart pro
<b>GPBT - Data</b>	2018/06/12
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	rifacimento
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	intitolazione
	La notizia più remota sulla Chiesa Madre di Palazzolo è quella

<b>RENN - Notizia</b>	riguardante la sua intitolazione. Nel 1215 il vescovo Bartotomeo Gash dedicava il sacro edificio a S. Nicolò di Bari, per cui in tale data, doveva essere già ultimato. Gli scavi archeologici effettuati nella chiesa hanno confermato l'esistenza di una basilica normanna del XIII secolo. Sconosciuta è, invece, la data, anche approssimativa, di inizio della fabbrica, nè si conosce il momento in cui essa assunse il titolo di matrice.
<b>RENF - Fonte</b>	CB000309
<b>RENF - Fonte</b>	CB000319
<b>RENF - Fonte</b>	CB000017
<b>RENF - Fonte</b>	CB000320
<b>RENF - Fonte</b>	CB000321
<b>RENF - Fonte</b>	CB000322
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1215/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1215/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN - Riferimento</b>	coperture
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	Ancor prima che il sisma del 1693 facesse sentire i suoi effetti disastrosi, la Chiesa Madre non doveva trovarsi in perfetto stato di conservazione, specie nelle coperture. Una relazione del 1685 segnala, infatti, che il tetto della chiesa minaccia di crollare completamente, per cui i rettori chiedono alla diocesi di intervenire inviando i capitali occorrenti.
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115193_A1
<b>RENF - Fonte</b>	CB000320
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1685/08/02
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1685/08/02
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	terremoto/ agibilità

<b>RENN - Notizia</b>	Per capire le conseguenze derivate dal terremoto del 1693 nell'assetto definitivo della chiesa, in mancanza di materiale archivistico attendibile, bisogna fare riferimento a fonti di seconda mano, cioè bibliografiche, non sempre attendibili ed a volte discordanti. Secondo alcune fonti, il terremoto del 1693 non produsse molti danni nella chiesa di S. Nicolò, poiché vi si svolsero regolarmente le sacre funzioni del mese di novembre; solo il campanile e la cupola furono demoliti. Invece la Trigilia, sostenendo che i riti venivano celebrati in una "baracca", sembra attribuire una valenza più distruttiva all'evento sismico del '93. Anche Giansiracusa propende per questa ipotesi affermando che il terremoto "cancellò la struttura originaria" del sacro edificio.
<b>RENF - Fonte</b>	CB000309
<b>RENF - Fonte</b>	CB000320
<b>RENF - Fonte</b>	CB000321
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1693/01/11
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1693/11/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Sulla consistenza dei lavori di riparazione portati a termine nella Chiesa Madre è lecito dubitare. Infatti, come avverte la Trigilia, molto spesso le relazioni richieste dalla diocesi per la valutazione dei danni causati dal sisma del '93 tendono ad esagerare i dati reali. Qualunque sia la fondatezza di tale ipotesi, si deve considerare che nel gennaio del 1698 i lavori di riparazione nella chiesa erano già conclusi, poiché il vescovo Asdrubal Termini, durante una sua visita pastorale, ne autorizzava la benedizione.
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115193_A1
<b>RENF - Fonte</b>	CB000320
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1698/01/30
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1698/01/30
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	

<b>RENr - Riferimento</b>	arredi
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	realizzazione
<b>RENN - Notizia</b>	L' armadio posto in sagrestia, "con impellicciatura in radica di noce e riccamente intarsiato in argento", venne costruito nel 1760.
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115193_A18
<b>RENF - Fonte</b>	CB000322
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1760/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1760/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	coperture
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	crollo
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1770 si segnalano danni alle coperture: infatti, durante la processione del Corpus Domini il dammuso del tetto crollò.
<b>RENF - Fonte</b>	CB000320
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1770/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1770/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	prospetto principale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	acquisto di materiali
<b>RENN - Notizia</b>	Molto complessa risulta l'interpretazione dei dati relativi al crollo del prospetto principale; pertanto, allo stato attuale delle ricerche, si può definire cronologicamente solo il momento in cui iniziano i lavori di ricostruzione della facciata. Un "Raziocinio", cioè un rendiconto degli introiti ed esiti della chiesa madre, stilato dal parroco Nicola Musso per gli anni 1850-1854, contiene alcuni pagamenti effettuati per acquisto di calce, "balatoni ed altro intaglio" per la costruzione del prospetto: inoltre, segnala anche il nome di due mastri, tali Salvatore Tabbacco e Paolo Quattropani, operanti, non si sa con quali mansioni, nella fabbrica della facciata.
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115193_A3
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115193_A4

<b>RENF - Fonte</b>	CA00115193_A5
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1852/08/30
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1853/11/02
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	lavori
<b>RENN - Notizia</b>	A causa del diffondersi di un' epidemia di colera, nel 1855 l'interno della chiesa venne completamente rivestito di calce, coprendo gli affreschi della volta dell'abside, raffiguranti i quattro evangelisti.
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115193_A8
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1855/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1855/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	arredi
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	pagamento
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1887 si registrano due pagamenti effettuati, al commerciante di ferro Nicolò Bonaiuto ed al fabbro Salvatore Tabbacco, per la costruzione delle cancellate in ferro poste davanti al fonte battesimale e di fronte ad esso.
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115193_A7
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115193_A8
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1887/08/28
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1887/12/09
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	

**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** pavimento**RENS - Notizia sintetica** pagamento**RENN - Notizia** Nel corso del 1888 vennero eseguiti alcuni lavori nei pavimenti della chiesa. Si segnala, infatti, un pagamento effettuato al "murifabro Sebastiano Lombardo [...] per la costruzione del pavimento della nave" e della cappella del Sacramento, in mattoni di Ischia e di pietra di Ragusa e del pavimento dell'abside in mattoni di Valenza.**RENF - Fonte** CA00115193\_A9**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto**RELI - Data** 1888/02/19**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1888/02/19**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** arredi**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia** Secondo quanto registrato in un mandato di pagamento del 1893, il quadro raffigurante la Sacra Famiglia, un tempo collocato nella cappella del Sacramento, attualmente in giacenza nella zona presbiteriale a causa della sospensione dei lavori di restauro nella chiesa, venne realizzato dal pittore "Don Gregorio Scalia di Avula".**RENF - Fonte** CA00115193\_A10**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto**RELI - Data** 1893/05/26**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1893/05/26**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** abside**RENS - Notizia sintetica** lavori**RENN - Notizia** Dalla copia di un atto custodito nell'archivio della chiesa, si deduce che nel 1907 furono aperte le due finestre nell'abside.**RENF - Fonte** CA00115193\_A12**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** primo quarto

<b>RELI - Data</b>	1907/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1907/00/00

## RE - NOTIZIE STORICHE

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	decorazione
<b>RENN - Notizia</b>	<p>Una scrittura privata del 1907, tra il sig. Vito Cappellani, indoratore, e gli amministratori del patrimonio della Chiesa Madre, rappresenta un importante documento per la ricostruzione dello stato interno della chiesa prima che si effettuasse lo scrostamento delle decorazioni preesistenti. In tale documento vengono elencati i lavori di restauri da compiersi nella "navata centrate, cupolino, Santo Santorum, bracci minori della croce latina, volte tutte e Cappelle di testa". In particolare, si tratta di opere da eseguirsi negli "ornali a stucco che per vetustà si sono sgretolati o scondizionati", aggiungendone anche di nuovi, purché in armonia con lo stile barocco: nelle volte e nelle pareti, rifacendo l'intonaco a stucco nelle squarciate evidenti: inoltre, "Le mussature o sfaldature dell' intaglio decorativo in tutto l' ordine architettonico della navata saranno ragguagliate a stucco e solamente saranno restaurate in cemento Portland (sic) a lenta presa in quella zona che va dal pavimento fino all'altezza di metri tre"; nette decorazioni in pietra da taglio dovranno eliminarsi tutte le "sporgenze parietali o angolari che vi si trovino, per inesatta posa dello intaglio o per altre cause sporgenti o rientranti dal piano verticale dei muri"; la calce preesistente dovrà essere raschiata per impedire che le tinte da sovrapporsi vengano rovinate dalla formazione dei sali di calce: "il fondo dei tre quadroni delle navate e le quattro lunette sotto la cupola si intonacheranno a stucco [...]; i basamenti tutti al terrano saranno trattati ad olio imitante il marmo veneto". Il Cappellani si impegna a svolgere tali lavori entro 15 dicembre del 1907, per una spesa totale di 2050 Lire, garantendo per dieci anni la durata delle opere da lui eseguite.</p>
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115193_A11

## REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1907/02/12
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1907/12/15

## RE - NOTIZIE STORICHE

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	arredi
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	pagamento
	Si registra nel 1909 un pagamento per alcune decorazioni realizzate da

<b>RENN - Notizia</b>	Cesare Cappellani nella "nicchietta, statua e machinetta dell'altare del SS. mo Cristo alla Colonna".
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115193_A13
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1909/03/18
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1909/03/18
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	abside/ coperture
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	riparazione
<b>RENN - Notizia</b>	Da un mandato di pagamento del 1920 si apprende che Paolo Messina eseguì dette "riparazioni nella tettoia del Cappellone diroccato a causa della vetustà e delle acque torrenziali".
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115193_A14
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1920/12/12
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1920/12/12
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	Presso l'Archivio della Curia Vescovile di Noto, si può rintracciare un carteggio riguardante la proposta, da parte del cav. Salvatore Fargione, di costruire una strada limitrofa alla chiesa per eliminare l'umidità nelle pareti. Al di là della disputa su chi dovesse sostenere l'onere economico del progetto (la chiesa o Municipio), la corrispondenza è utile per dare un'idea sulle condizioni strutturali della fabbrica nell'epoca in questione. Viene, infatti, evidenziato lo "stato deplorabile e minaccioso" dell'edificio, poiché le infiltrazioni di acqua nell'abside e nella cappella del Sacramento sono state tali "da far gonfiare il sottosuolo e mettere fuori i mattoni del pavimento, formando dei concavi pieni di liquido fangoso".
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115193_A15
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115193_A16
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX

<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1932/02/24
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1932/04/04
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	prospetto principale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	pagamento
<b>RENN - Notizia</b>	Da un documento conservato presso l'archivio della Chiesa Madre, si apprende che nel 1939 venne effettuato un pagamento in favore di Pietro Finistauri "per lavoro straordinario fatto eseguire dai suoi operai in un punto pericolante del prospetto esterno della chiesa".
<b>RENF - Fonte</b>	CA00115193_A17
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1939/03/24
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1939/03/24
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli sfalsati
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	L'impianto strutturare dell'edificio è caratterizzato da una muratura portante omogenea, che si sviluppa lungo il perimetro dell'edificio, e da una serie di pilastri a delimitazione e sostegno della navata centrale, della crociera e delle due cappelle. La navata centrale è conclusa da una volta a botte lunettata in muratura, impostata sulle pareri N e S, ed è coperta da tetto a due falde, recentemente restaurate, probabilmente realizzato con travatura lignea. Le navate laterali sone concluse da volte a crociera, impostate sui muri perimetrali e sui pilastri della navata centrale; esse sono coperte da un tetto a falda unica poggiate su travi incastrate nei muri perimetrali. La crociera, delimitata dai grossi piedritti su cui si impostano quattro grandi arconi, è conclusa da una calotta emisferica su pennacchi: a N e S si sviluppano i bracci del transetto conclusi da una volta a botte lunettata impostata sui muri perimetrali e sui piedritti della crociera. Questi tre corpi sono uniformati all'esterno e coperti da un unico tetto a due falde, realizzato probabilmente con travatura lignea. Il presbiterio e l'abside sono delimitati dai muri perimetrali su cui è impostato l'orizzontamento e la copertura. Le due cappelle attestate al transetto sono strutturalmente

sganciate dal resto dell'edificio; esse sono definite da quattro pilastri angolari, sui quali è impostata la calotta, e dai muri perimetrali su cui è posta la copertura a padiglione.

#### ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione navate/ presbiterio

ISST - Tipo catena (16)

#### PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

#### PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota cm 200

PNTS - Schema a croce latina

PNTF - Forma mistilinea

PNTE - Dati icnografici significativi navata (3)

PNTE - Dati icnografici significativi endonartece

PNTE - Dati icnografici significativi presbiterio

PNTE - Dati icnografici significativi abside

PNTE - Dati icnografici significativi cappella (2)

PNTE - Dati icnografici significativi transetto

PNTE - Dati icnografici significativi cantoria

PNTE - Dati icnografici significativi sagrestia (2)

PNTE - Dati icnografici significativi vano accessorio (2)

PNTE - Dati icnografici significativi sagrato

PNTE - Dati icnografici significativi scalinata

#### FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

Lato S: materiate detritico ed alterato fino a 6 metri di profondità, seguito da calcari bianco-giallastri a consistenza lapidea e marne giallastre a tratti argillose. Lato N: presenza di argille limose rosso-brune con alternanze calcareo-marnose

#### SV - STRUTTURE VERTICALI

#### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere omogenea

<b>SVCM - Materiali</b>	calcarenite
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	navata centrale/ transetto
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a botte/ lunettata
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	navate laterali
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	crociera
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	cupola (?)
<b>SOFF - Forma</b>	lunettata
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	emisferica
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	su peducci
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	

<b>SOU - Ubicazione</b>	abside
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a catino
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	semicircolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	cappella N e S
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	cupola (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a calotta
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	emisferica
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	su pennacchi
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	sagrestia
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	endonartece
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	vano SE
<b>SOF - TIPO</b>	

<b>SOFG - Genere</b>	volta (?)
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura (?)
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo E
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a due falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	cotto
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	navate laterali
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falda unica
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	cotto
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	navata centrale
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a due falde

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmo unico
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura (?)
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	cotto
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	transetto/ crociera
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a due falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmo unico
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura (?)
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	cotto
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	presbiterio/ abside
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmo unico
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura (?)
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	cotto
<b>CP - COPERTURE</b>	

<b>CPU - Ubicazione</b>	cappella N e S
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmo unico/ a pianta quadrata
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura (?)
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	cotto
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	sagrestia
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falda unica
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura (?)
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	cotto
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	perpendicolare al sagrato
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	trapezoidale
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	su terrapieno
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	perpendicolare al sagrato
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	mistilinea

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	su terrapieno
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna/ corpo E
<b>SCLG - Genere</b>	scaletta
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	disposta all'interno della muratura
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	circolare

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	ad anima centrale
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	navate/ transetto/ crociera
<b>PVMG - Genere</b>	ammattionato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a motivi geometrici

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>PVMG - Genere</b>	lastricato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a motivi geometrici

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	cappella S
<b>PVMG - Genere</b>	lastricato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a fasce e losanghe

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	cappella N
<b>PVMG - Genere</b>	lastricato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a scacchiera

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	navata laterale N, II campata da sinistra, predella
<b>PVMG - Genere</b>	ammattionato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a motivi floreali
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	navata laterale S, III e V campata da sinistra predella/ cappella S, predella/ presbiterio, predella
<b>PVMG - Genere</b>	lastricato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a motivi geometrici
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	navata laterale N, I campata da sinistra, predella/ cappella N, predella/ navata laterale S, I e II campata da sinistra, predella
<b>PVMG - Genere</b>	piastrellato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a motivi geometrici
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	transetto lato S, parete N, predella/ navata laterale N, III campata da sinistra, predella
<b>PVMG - Genere</b>	piastrellato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a motivi floreali
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	sagrestia
<b>PVMG - Genere</b>	piastrellato
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	sagrato
<b>PVMG - Genere</b>	ammattionato
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, portale, chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazione plastica
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, portale, semipennacchi
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	rosetta
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, portale, trabeazione
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	metopa
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, nicchie, chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	modiglione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ prospetti N e S/ II ordine, vani campanari, chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	modiglione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazione plastica
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con stemma
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale/ coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	conchiglia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con puttini
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo E/ prospetti N, S, ed E, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	conchiglia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo E/ prospetti N e S, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	acroterio
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ crociera
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	specchiatura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ crociera
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ crociera/ intradosso, volta, lunette
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ lunette, aperture, incorniciatura
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazione plastica
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ lunette, aperture, posizione assiale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cherubino
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ lunette, aperture, posizione bitaterale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	puttino
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con drappeggio
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ arco trionfale, chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	gruppo scultoreo
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	con angeli
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con puttini
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cartiglio
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete E, cantoria, arcone, chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	stemma
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete E, cantoria, paraste
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	endonartece/ intradosso, volta, chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	rosetta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ pareti N e S, arcate, chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	modiglione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con ghirlanda
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ pareti N, S ed E, paraste
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	formella
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi simbolici
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale/ parete E, arco d'ingresso, chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	modiglione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N, parete N/ navata laterate S, parete S/ arcate, chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cherubino
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con decorazioni a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	crociera/ arcate, chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	modiglione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	transetto/ presbiterio/ abside/ trabeazione, fregio
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	ornato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a girali vegetali
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	transetto/ pareti N e S, arcate, semipennacchi
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazione plastica
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a girali vegetali
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	transetto/ pareti N e S, colonne, parte inferiore
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazione plastica
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a girali vegetali
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	

<b>tipo</b>	con puttini
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cherubini
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	transetto/ parete S, colonne, base
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazione plastica
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con decorazioni a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	transetto/ parete N, colonne, base
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazione plastica
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con decorazioni a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella N/ cappella S/ pareti E ed W, aperture, incorniciatura, chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	modiglione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo ondulato
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	transetto/ pareti N e S, arco, chiave
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	modiglione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cherubino
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella N/ ancona, soprastante la nicchia
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazione plastica
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cherubino
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella N/ frontone, posizione bilaterale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna

<b>DECT - Tipo</b>	puttino
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella N/ ancona, soprastante la nicchia, posizione bilaterale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cherubino
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella N/ altare, grado/ ancona
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	fascia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella S/ ancona, frontone, posizione bilaterale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella S/ ancona, fregio
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, fregio
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella S/ ancona, frontone, posizione bilaterale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	vaso
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, frontone, posizione bitaterale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	vaso
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	

<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella S/ ancona, parte centrale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, parte centrale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, frontone, posizione centrale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	pigna
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	su acroterio
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, colonne, parte inferiore
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazione plastica
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi simbolici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, colonne
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo nastriforme
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	transetto/ braccio S, parete W, ancona, colonne
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo nastriforme
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** cappelle N e S/ ancona, colonne**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** motivo nastriforme**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi fitomorfici**DECM - Materiali** calcarenite**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, colonne, base**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** cartiglio**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi fitomorfici**DECM - Materiali** calcarenite**DECM - Materiali** colore**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, base, parte esterna, posizione bilaterale**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** aquila**DECM - Materiali** calcarenite**DECM - Materiali** colore**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, base, parte interna, posizione bilaterale**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** specchiatura**DECQ - Qualificazione del tipo** a profilo mistilineo**DECQ - Qualificazione del tipo** con decorazioni a motivi fitomorfici**DECM - Materiali** calcarenite**DECM - Materiali** colore**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata laterale N/ I e III partito da sinistra, ancona, colonne**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** motivo nastriforme**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi fitomorfici**DECM - Materiali** calcarenite**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata laterale N/ I e III partito da sinistra, ancona, colonne**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** specchiatura

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ I e III partito da sinistra, ancona, base
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	specchiatura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con decorazioni a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ I e III partito da sinistra, ancona, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ I e III partito da sinistra, ancona, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	vaso
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con pira
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con decorazioni a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ I e III partito da sinistra, ancona, trabeazione, fregio
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ I e III partito da sinistra, ancona, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	stemma
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi simbolici

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con corona
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	stemma
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi simbolici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con corona
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ III partito da sinistra, ancona, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	fascia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ III partito da sinistra, ancona, parte centrale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con volute
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con stemma
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N, I partito da sinistra/ ancona, coronamento, posizione bilaterale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ I partito da sinistra, ancona, fastigio, parte terminale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna

<b>DECT - Tipo</b>	fascia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a girali vegetali
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ I partito da sinistra, ancona, parte centrale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con stemma
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ I partito da sinistra, ancona, fastigio, posizione bilaterale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a girali vegetali
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ I partito da sinistra, ancona, paraste di ribattuta esterne
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	fascia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	pira
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	su acroterio
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, trabeazione, fregio
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cherubino
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, cornice, posizione

<b>DECU - Ubicazione</b>	bilaterale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	motivo fitomorfo
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, trabeazione, fregio
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cherubino
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, parte centrale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, colonne, parte inferiore
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazione plastica
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi simbolici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, colonne, base
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazione plastica
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale S/ V partito da sinistra, ancona, base
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	voluta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	transetto/ pareti N e S, lunette, aperture
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	a profilo mistilineo
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	transetto/ braccio N, parete N, apertura, frontone
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	stemma
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi simbolici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	transetto/ braccio N, parete W, apertura, stipiti
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	volute
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con decorazioni a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	transetto/ braccio S, parete W, ancona, frontone
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	specchiatura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con volute
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con iscrizione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DECM - Materiali</b>	colore
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata laterale N/ II partito da sinistra, ancona, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	stemma
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con volute
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitomorfici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi simbolici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappella N e S/ ancona, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	stemma

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con corona
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con decorazioni a motivi fitomorfici
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite
<b>DECM - Materiali</b>	colore

## LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale, II ordine, trabeazione, fregio
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	commemorativa/ l' iscrizione riguarderebbe il crollo della facciata, avvenuto nel 1891; tuttavia, le fonti sono discordanti sull' esatta collocazione cronologica dell' avvenimento.
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"HAEC HUIUS TEMPLI FRONS DIVO NICOLAE ARCHIEPISCOPO MYRENSI DICATI ADSOLUTA EST ANNO REPARATAE SALUTIS MDCCCXCI HUIUS MATRICIS ECCLESIAE SALVATORE GIOMPAOLO PAROCHO JOANNE BLANDINI NETINAE DICECE (sic) SIS PRAESULE LEONE XIII CATHOLICAM ECCLESIAM TELICITER (sic) GUBERNANTE"
<b>LSIM - Materiali</b>	calcarenite

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto N, portale
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	l' iscrizione è attualmente illegibile, ad eccezione di una data, il 1954; tuttavia, la presenza di un piccolo busto, collocato all'interno di una nicchia e sull' iscrizione, induce ad ipotizzare che si riferisca all'anniversario della lacrimazione
<b>LSIM - Materiali</b>	calcarenite

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	crociera, lato NW, pavimento
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	La lapide reca nella parte superiore uno stemma, probabilmente riferito alta famiglia Musso, raffigurante un leone rampante accanto ad un albero; nella parte inferiore si trova una stilizzazione di una clessidra alata rappresentante il tempo.
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"S.T.D. NICOLAI M.ae MUSSO/ARCHIPRI PRAEPOTI EXUVIAS ISTE LAPIS/HAUD PROMERITA PREMIT/ILLIUS LITERAE EXCULTAE SUPER/PAUPERES INTELLECTIO DE REBUS DIVINIS/AD POPULUM DICENDI PUERULOS MAXIME /EXCOLENOL STUDIUM ARDENS ROMANAE FIDEI /FACTIOSIS TEMPORIBUS ADHAESIO SVAE ECCLESIAE /STRENUUM TUTAMEN CANONICORUM COLLEGII/ERECTIO FERRE PROPRIIS SUMPTIBUS LXVII ANNI/MORE INDESINENTER ANGELICO XII KAL APRILIS/MDCCCLXIV PERACTI DURU SAXUM/GLORIOSE CALCANT /TEMPORUMQUE PENNIS UBIQUE PERVOLITANT" "[lacuna] 1954"
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo policromo

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	crociera, lato SW, pavimento
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	commemorativa
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"S.T.D. ARCHID.i HIERONYMI M.ae MUSSO/EN CONDITORIUM /PRAESTANTEM SCITAMQUE MENTEM MAGNI HABE/(E) XIMIA VIRTUTE PRAEDITUM SUA VITATE DIVO SALESIO /PRORSUS PAREM ANIMUM ABSERVANTIA COLITO/CLERI DIOCESIS SPECIMEN ET NITOREM PLAGA/INSANABILI HUMANIS DIVINISQUE MUNERIBUS/DIE XIII IUNII MDCCCLXIX ANNIS LXV EXACTIS/LETHO ADEMPUM /LAUDIBUS FERTO IUGITERQUE DEAMITO"
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo policromo
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	transetto, braccio N, pavimento, II lapide da E
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	lo stemma, posto al di sopra della lapide che custodisce le spoglie di Giuseppe Rizzarelli, è di problematica interpretazione, poiché nè le fonti iconologiche nè i testi di araldica riportano indicazioni utili per la decifrazione.
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo policromo
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	transetto. braccio N, pavimento, I Lapide da E
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	commemorativa
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"IN HOC LICELLO HUIUS MA/TRICIS ECCLESIAE SOLLICITI RESTAU/RATORIS PAUPERUM SUBVENTO/RIS HUIUS UNIVERSITATIS/ANNONAE REPETITI CURA/TORIS JOSEPHI RIZZARE/LLI (sic) TUMULATA PRIMO/DECUMBUNT/OSSA"
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo policromo
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	transetto, braccio N, parete W, apertura, frontone
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	religioso. Nello stemma sono rappresentati due episodi della vita di S. Nicola.
<b>LSIM - Materiali</b>	calcarenite
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	Navata laterale N, parete N, II partito da sinistra, ancona, lato W, colonna, base
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	didascalia
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"DECORATA/NELL' APRILE 1909"
<b>LSIM - Materiali</b>	rame
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	navata laterale S, parete S, V partito da sinistra, ancona, coronamento
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	commemorativa
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	'D.E./FAMILIA/CAFICI/1755"

<b>LSIM - Materiali</b>	calcarenite
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	navata Laterale S, parete S, IV partito da sinistra, ancona, coronamento
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	nobiliare
<b>LSIM - Materiali</b>	stucco
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di strutture verticali con fessurazione e sconnesione dei giunti causato da cedimenti differenziali del terreno e fenomeni vibratorii di origine sismica.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ prospetti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di strutture verticali con fessurazione e sconnesione dei giunti causato da cedimenti differenziali del terreno e fenomeni vibratorii di origine sismica. Importanti fessure si localizzano lungo il prospetto S del campanile e nel prospetto W del braccio N del transetto. Il prospetto della navata laterale N ed il prospetto E della cappella N sono ruotati verso l'esterno. I dissesti, oltre alla frequente attività sismica dell'area, si possono imputare con buona probabilità a cedimenti differenziali del terreno di fondazione, costituito da litotipi con diverse caratteristiche fisico-meccaniche.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte/ endonartece
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da cedimenti differenziali del terreno e fenomeni vibratorii di origine sismica.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte/ navata centrale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di orizzontamenti. Sono presenti tre gruppi di fessure, la maggior parte delle quali già sarcite e riprese dal dissesto: il primo gruppo è localizzato all'estremità E della volta, il secondo tra il I e II pilastro da E ed il terzo gruppo tra il III e IV pilastro da E.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ navata centrale

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di strutture verticali. Le fessure si manifestano all'ammorsamento tra le pareti e la volta. Nella parete S della navata i conci dei pilastri sono fessurati e sconnessi, presumibilmente per schiacciamento. Sempre nella parete S, il II pilastro ha subito spanciamiento.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte/ navate laterali N e S
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di orizzontamenti. Le fessure, quasi tutte sarcite si localizzano lungo l'asse longitudinale delle volte.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ navate laterali N e S
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di strutture verticali con fessurazione e sconnessione dei giunti causato da cedimenti differenziali del terreno e fenomeni vibratorii di origine sismica.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte/ crociera
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da cedimento differenziale del terreno, fenomeni di trazione e fenomeni vibratorii di origine sismica. Le lesioni si localizzano nelle lunette della volta e proseguono nei pennacchi di imposta della stessa.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte/ transetto, bracci N e S
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di orizzontamenti causato da cedimenti differenziali del terreno e fenomeni vibratorii di origine sismica.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ transetto, bracci N e S
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di strutture verticali. Le fessure si manifestano all'ammorsamento tra pareti e volte. Nel braccio N, l'architrave della parete d'accesso alla sagrestia è inflesso e la sovrastante trabeazione presenta i conci sconnessi.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla</b>	

<b>parte</b>	volte/ cappelle N e S
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da cedimenti differenziali del terreno e fenomeni vibratorii di origine sismica.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ cappella N
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Dissesto di strutture verticali. Le fessure percorrono le pareti E e W per l'intera altezza e si ricongiungono ad altre presenti nella volta.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ prospetto principale
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Degrado di materiali lapidei con dilavamento, distacco di materiale, presenza di microrganismi e vegetazione causato da agenti atmosferici, azione antropica, percolato d'acqua e umidità ascendente.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ intero bene, prospetti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi causato dall'umidità.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	rivestimenti/ intero bene, prospetti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Degrado di intonaci con distacco di materiale, presenza di microrganismi, umidità e vegetazione causato da agenti atmosferici e depositi organici.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ prospetto N, scalinata
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Degrado di materiali lapidei con distacco di materiali, presenza di microrganismi e vegetazione. Cause: azione antropica, depositi organici, umidità.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	manto di copertura/ intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Degrado di orizzontamenti. La fessurazione ed il distacco degli elementi in cotto delle coperture favoriscono l'infiltrazione delle acque meteoriche, responsabili del degrado delle strutture sottostanti.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti/ cappelle N e S/ presbiterio/ abside
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Degrado di coperture. Cause: umidità ascendente.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	murature/ intero bene, pareti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Degrado di materiali lapidei con distacco di materiale, presenza di efflorescenze e microrganismi causato da umidità ascendente.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	rivestimenti/ intero bene, pareti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Degrado d'intonaci con distacco di materiale e presenza di microrganismi causato da infiltrazioni d'acqua.
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	navate/ sagrestia
<b>RSTI - Data inizio</b>	1983/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Degrado di orizzontamenti. Bonifica dello strato sottostante il pavimento con un massetto in c.l.s. ed un vespaio in pietrisco vulcanico con sottostante strato di sabbia. Sostituzione delle mattonelle in cotto siciliano ed in pietra pece con mattonelle in klinker.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1983/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Degrado di impianti tecnici. Rifacimento totale dell'impianto elettrico.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1983/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Sostituzione degli infissi e delle vetrate.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1983/00/00

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Pulitura dei conci all'interno della chiesa tramite sabbiatura.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	navata laterale S
<b>RSTI - Data inizio</b>	1983/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Sistemazione del cunicolo esterno di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	navata centrale
<b>RSTI - Data inizio</b>	1992/04/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Rifacimento dell'orditura e sostituzione di parte del tegolato.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	originario
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	curia arcivescovile di Siracusa
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	piano regolatore generale
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	l'edificio ricade nel centro storico
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115193_206
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115193_204
<b>FTAT - Note</b>	volumetria generate
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115193_205
<b>FTAT - Note</b>	volumetria generate
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115193_207
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - I ordine
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115193_209
<b>FTAT - Note</b>	esterno - prospetto principale - II ordine
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115193_203
<b>FTAT - Note</b>	interno - navata centrate
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115193_216
<b>FTAT - Note</b>	interno - navata laterale S
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115193_217
<b>FTAT - Note</b>	interno - navata laterale N
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115193_229
<b>FTAT - Note</b>	interno - navata centrale - intradosso volta
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900115193_236
<b>FTAT - Note</b>	interno - cappella N - intradosso cupola
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta a quota +00200 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice</b>	

<b>identificativo</b>	1900115193_100A
<b>DRAA - Autore</b>	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
<b>DRAD - Data</b>	1992/09/29
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta proiezione a quota +00200 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	1900115193_101A
<b>DRAA - Autore</b>	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
<b>DRAD - Data</b>	1992/09/29
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	pianta quotata a quota +00200 cm
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	1900115193_102A
<b>DRAA - Autore</b>	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
<b>DRAD - Data</b>	1992/09/29
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	1900115193_103A
<b>DRAA - Autore</b>	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
<b>DRAD - Data</b>	1992/09/29
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	sezione longitudinale
<b>DRAS - Scala</b>	1:100

<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	1900115193_104A
<b>DRAA - Autore</b>	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
<b>DRAD - Data</b>	1992/09/29
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	sezione longitudinale - quotata
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	1900115193_105A
<b>DRAA - Autore</b>	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
<b>DRAD - Data</b>	1992/09/29
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale - Carta dei materiali
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	1900115193_106A
<b>DRAA - Autore</b>	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
<b>DRAD - Data</b>	1992/09/29
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	CAD bidimensionale
<b>DRAO - Note</b>	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
<b>DRAC - Collocazione</b>	archivio cartaceo/ digitale CRICD
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	1900115193_107A
<b>DRAA - Autore</b>	Balistri - Calabrò - Caristia - Grasso
<b>DRAD - Data</b>	1992/09/29
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto

<b>FNTT - Denominazione</b>	Fasc. anni 1683-84, nn 1-52
<b>FNTD - Data</b>	1685/08/02
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	N. 2
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A1
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Fasc. anni 1697-98, nn. 1-60
<b>FNTD - Data</b>	1698/01/30
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	N. 33
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A2
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	raziocinio della Chiesa Madre reso dal rev. parroco d. Nicola Musso
<b>FNTD - Data</b>	1852/08/30
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	esito n. 5D
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A3
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	raziocinio della Chiesa Madre reso dal rev. parroco d. Nicola Musso
<b>FNTD - Data</b>	1853/02/09
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	esito n. 29
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A4
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	raziocinio della Chiesa Madre reso dal rev. parroco d. Nicola Musso
<b>FNTD - Data</b>	1853/06/25
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	esito n. 57
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A5
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	raziocinio della Chiesa Madre reso dal rev. parroco d. Nicola Musso
<b>FNTD - Data</b>	1853/11/02
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	esito n. 90
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A6
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto

<b>FNTT - Denominazione</b>	Mandali di pagamento 1 gennaio-31 dicembre 1888
<b>FNTD - Data</b>	1882/12/19
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	N 10, oggetto: costruzione di pavimento ed altro
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A9
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	mandati di pagamento 1 gennaio-31 dicembre 1887
<b>FNTD - Data</b>	1887/08/28
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	N. 72, costruzione di una cancellata di ferro
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A7
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	mandati di pagamento 1 gennaio-31 dicembre 1887
<b>FNTD - Data</b>	1887/12/09
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	N 87, oggetto: cancellata di ferro
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A8
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTD - Data</b>	1893/05/26
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	mandato di pagamento n. 13
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A10
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTD - Data</b>	1907/02/12
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	scrittura privata
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A11
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTD - Data</b>	1908/09/05
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	copia dell' atto rogato Burgio
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A12
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTD - Data</b>	1909/03/18
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	mandato di pagamento n. 9

<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A13
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	fasc. anni 1920-21-22
<b>FNTD - Data</b>	1920/12/12
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	mandato di pagamento n. 58
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A14
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Palazzolo, cat. amministrazione, carp. 7, fasc. vescovo Vizzini
<b>FNTD - Data</b>	1932/02/24
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	fasc. "Concorso per una nuova strada"
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A15
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	Palazzolo, cat. amministrazione, carp. 7, fasc. vescovo Vizzini
<b>FNTD - Data</b>	1932/04/04
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	Fasc. "Concorso per una nuova strada"
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A16
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	mandati di pagamento 1 gennaio-31 dicembre 1939
<b>FNTD - Data</b>	1939/03/24
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide (SR)
<b>FNTS - Posizione</b>	mandato di pagamento n. 36
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A17
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	carp. 1-15-15A
<b>FNTD - Data</b>	1949/12/01
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Soprintendenza di Siracusa
<b>FNTS - Posizione</b>	prot. n. 2654
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A18
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTT - Denominazione</b>	carp. 1-15-15A
<b>FNTD - Data</b>	1955/10/14
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio della Soprintendenza di Siracusa
<b>FNTS - Posizione</b>	prot n. 2489

<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA00115193_A19
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Bellafiore Giuseppe
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1963
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000062
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Barbano M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1978
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000206
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 681-688
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1982
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000216
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 367-386
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Giansiracusa Paolo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1984
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000309
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Giansiracusa Paolo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000319
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	TOURING CLUB ITALIANO
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1989
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000017
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Triglia Lucia
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1989
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000320
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 3-43
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Fazzino Enrico

<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1990
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000321
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	s.n.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1990
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000322
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Rigo M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1959
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000310
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 351-441
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Pedley H. M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1981
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000311
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp.273-291
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Di Grande Angelo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1982
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000312
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 343-372
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Carbone Serafina
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1982
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000317
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 103-109
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1992
<b>CMPN - Nome</b>	Agnone, Luigi
<b>CMPN - Nome</b>	Balistri, Salvatore
<b>CMPN - Nome</b>	Calabrò, Giuseppe
<b>CMPN - Nome</b>	Campisi, Marco

<b>CMPN - Nome</b>	Caristia, Carmela
<b>CMPN - Nome</b>	Gennaro, Carla
<b>CMPN - Nome</b>	Grasso, Sergio
<b>CMPN - Nome</b>	Landolina, Giuseppe
<b>CMPN - Nome</b>	Petrone, maria
<b>CMPN - Nome</b>	Giudice, Maria Rosa
<b>RSR - Referente scientifico</b>	Giudice, Maria Rosa
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Giudice, Maria Rosa
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Vitale, Antonino
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Bresciano, Donatella
<b>AGGE - Ente</b>	R19CRICD
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Giuliano, Selima Giorgia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Giuliano, Selima Giorgia
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Vitale, Antonino
<b>AGGE - Ente</b>	R19CRICD
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Giuliano, Selima Giorgia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Giuliano, Selima Giorgia