

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00088398
ESC - Ente schedatore	S321
ECP - Ente competente	S321

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Ficola

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	RI

<b>PVCC - Comune</b>	Fara in Sabina
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Piazza del Duomo, 3
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Comune di Fara in Sabina
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	10/2019
<b>CTSN - Particelle</b>	95
<b>CTSP - Proprietari</b>	proprietà privata
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	1
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	12.728934
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	42.209459
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2019
<b>GPBO - Note</b>	(4448951) <a href="https://www.google.com/maps/">https://www.google.com/maps/</a>
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Dall'analisi della caratteristiche tipologiche si può far risalire l'epoca di costruzione al XIII-XVI sec.
<b>RENF - Fonte</b>	NR(recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI

## IS - IMPIANTO STRUTTURALE

### IST - Configurazione strutturale primaria

Posto nella Piazza del Duomo, nel cuore del centro storico, fa parte di un grande isolato. In stato di abbandono totale, il palazzo si presenta in discrete condizioni strutturali ed è costruito in pietra non squadrata. Il fronte principale, affaccia sul margine della piazza del Duomo, ed è diviso in tre piani, dei quali il primo costituito da un portale ad arco e da una fila di sei finestre quadrate. Il secondo piano è costituito da una serie di aperture delle quali quella centrale è con balcone sorretto da mensole con ringhiera in ferro battuto. Il terzo ordine è dato da un'altra fila di sei finestre di dimensioni minori di quelle degli ordini inferiori, rettangolari con cornici in mattoni sormontate da un cornicione in pietra sagomata.

## PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

### PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema poligonale

## FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio non accertabile

## SV - STRUTTURE VERTICALI

### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere pietra non squadrata intonacata

SVCM - Materiali pietra

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

### SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

### SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a vela

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

### SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

### SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento travi

## CP - COPERTURE

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	tratto posteriore
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilinea
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	in lastre di marmo
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	esterno
<b>DECL - Collocazione</b>	apertura/e
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	committenti
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture sotterranee
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte/soffitti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci int.
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	nessuno
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XIII
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Ficola
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1497/1939, art. 6)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1969/10/09
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	1969/10/25
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.F. del 1960/07/23
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1981/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP FR LT RI
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda A_00088398
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00088398_Foto_1
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto principale
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	Fara in Sabina, fg. 10, part.95
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP FR LT RI
<b>DRAC - Collocazione</b>	Scheda A_00088398
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	00088398_catasto
<b>DRAD - Data</b>	s.d.
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	copia cartacea della scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1981/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP FR LT RI
<b>FNTS - Posizione</b>	Palazzo Ficola
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00088398_scheda A_1981
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	copia cartacea della scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1977/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP FR LT RI
<b>FNTS - Posizione</b>	Palazzo Ficola
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00088398_scheda A_1977
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	relazione storico artistica
<b>FNTD - Data</b>	1981/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP FR LT RI
<b>FNTS - Posizione</b>	Scheda A_00088398
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00088398_relazione

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	E. Gradari
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1976
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_38

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1977
<b>CMPN - Nome</b>	Caruso, Luigi
<b>CMPN - Nome</b>	Caruso, Giovanni
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2019
<b>RVMN - Nome</b>	Minnucci, Ramona

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	1981
<b>AGGN - Nome</b>	Polla, Ermanno/Bresciani, Carla
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Di Geso, Giovanni

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Dattanasio, Marco

**AN - ANNOTAZIONI**

<b>OSS - Osservazioni</b>	La vecchia scheda A del 1977 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione (all. 3). AGGIORNAMENTO 2019. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS, GP.
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------