

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00088544
ESC - Ente schedatore	S321
ECP - Ente competente	S321

## OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Residenza rurale

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	FR
PVCC - Comune	Arpino
PVCL - Località	Civita Vecchia

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Arpino
CTSF - Foglio/Data	29/2019
CTSN - Particelle	157

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.616676
GPDPY - Coordinata Y	41.649325

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2019
<b>GPBO - Note</b>	(4441319) <a href="https://www.google.com/maps/">https://www.google.com/maps/</a>
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Non vi sono documenti per una precisa datazione, ma appare probabile che l'edificio faccia parte dell'espansione settecentesca, contemporanea all'antistante chiesa di S. Vito Martire.
<b>RENF - Fonte</b>	NR(recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	L'edificio ha pianta poligonale irregolare; sembra che un primitivo nucleo, quello con fronte sulla via S. Rocco, che con cornicione e balcone, ha un carattere un po' più di rappresentanza, sia stato successivamente ampliato con una costruzione più bassa, ad L che lo cinge ad est e sud. Si tratta di una tipica residenza da borgo rurale, dove al p.t. si hanno locali di rimessaggio e ambienti legati alle attività agricole, mentre l'abitazione è al piano superiore. I portoncini ad arco e le finestre hanno semplici cornici in puddinga.
<b>PN - Pianta</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - Pianta</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTF - Forma</b>	irregolare
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

### SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
---------------	--------

SOFF - Forma	piano
--------------	-------

### SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
--------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	con travatura lignea
----------------------------	----------------------

## CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

### CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
-----------------------------------	-------------

### CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
--------------------	-------------------

CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
---------------------------	------------------

### CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
-------------	-------

## PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
-------------------	-------------

PVMG - Genere	in cotto
---------------	----------

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
-------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
-------------	---------

DECM - Materiali	pietra (puddinga)
------------------	-------------------

## RS - RESTAURI

### RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	XX
--------------------	----

RSTT - Tipo di intervento	Irrobustimento relativamente recente, delle travature del solaio del piano sottostante, mediante l'affiancamento alle travi lignee di travature metalliche a doppio T con chiaverde.
---------------------------	--

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

USAD - Uso	abitazione
------------	------------

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XVII
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	NR (recupero pregresso)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1982/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP FR LT RI
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda A_00088544
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00088544_Foto_1
<b>FTAT - Note</b>	Veduta d'insieme da Piazza S. Vito
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1982/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP FR LT RI
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda A_00088544
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00088544_Foto_2
<b>FTAT - Note</b>	Veduta su Via S. Rocco
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	Arpino, fg. 29, part.157
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP FR LT RI
<b>DRAC - Collocazione</b>	Scheda A_00088544
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	00088544_catastale
<b>DRAD - Data</b>	s.d.
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP FR LT RI
<b>DRAC - Collocazione</b>	Scheda A_00088544
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	00088544_rilievo
<b>DRAD - Data</b>	1982/00/00
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	

<b>FNTP - Tipo</b>	copia cartacea della scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1982/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP FR LT RI
<b>FNTS - Posizione</b>	Residenza rurale
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00088544_scheda A_1982
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	copia cartacea della scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1977/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP FR LT RI
<b>FNTS - Posizione</b>	Residenza rurale
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00088544_scheda A_1977
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1977
<b>CMPN - Nome</b>	Bonsignore, Maurizio
<b>CMPN - Nome</b>	Gostoli, Francesco
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2019
<b>RVMN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	1982
<b>AGGN - Nome</b>	Dinelli, Fiamma/Sacchi, Giuliano
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Di Geso, Giovanni
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Dattanasio, Marco
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	La vecchia scheda A del 1977 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione (all. 5/2 copie). AGGIORNAMENTO 2019. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS, GP.