

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00074305
ESC - Ente schedatore	S321
ECP - Ente competente	S321

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	edificio
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Edificio di civile abitazione

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	FR

PVCC - Comune	Alatri
PVCI - Indirizzo	Vicolo S. Antonio Abate, 1-3-5-7
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Alatri
CTSF - Foglio/Data	105/2019
CTSN - Particelle	253
CTSP - Proprietari	Proprietà privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.344331
GPDPY - Coordinata Y	41.725925
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4448618) https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Dall'analisi della caratteristiche tipologiche si può far risalire l'epoca di costruzione al XII sec.
RENF - Fonte	NR(recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

trasformazioni

RENN - Notizia

Il complesso, originariamente di maggiori dimensioni, era composto da alcuni corpi di fabbrica che si affacciavano sul cortile. Causa i bombardamenti dell'ultima guerra, sono crollate le costruzioni dei lati nord e ovest del complesso ed il cortile risulta attualmente aperto su più lati lungo i quali si notano scarse tracce degli edifici distrutti.

RENF - Fonte

NR(recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Il complesso si sviluppa su die piani con doppio ordine di finestre architravate; è costruito in blocchetti non squadri di pietra calcarea ed è coperto con tetto a falde. Al p.t. presenta varie aperture: tre archi a ogiva in pietra calcarea, di cui uno parzialmente tamponato nel quale è stata ricavata una finestra; un altro accesso con architrave sagomato su mensole e un portale ad arco in pietra che immette, tramite corridoio lastricato coperto a botte, in un cortile interno su cui si apre un portico con tre archi a tutto sesto in mattoni. Dal porticato si accede al vano scala con struttura in pietra su volta a botte e crociera sui pianerottoli, pavimentato in cotto. I locali al p.t. e le abitazioni al 1° piano sono coperte a botte ribassata con lunette angolari, mentre l'ultimo piano presenta solai in legno. Su due lati del cortile, al centro del quale vi è una cisterna in pietra si vedono ancora tracce degli edifici che lo circondavano, distrutti dai bombardamenti dell'ultima guerra.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

PNTF - Forma

quadrangolare

PNTE - Dati icnografici significativi

con corte interna

FN - FONDAZIONI**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

in pietra non squadrata a vista

SVCM - Materiali

pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	portico interno
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a vista
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	con lunette angolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solai
----------------------	-------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	con travatura lignea
-----------------------------------	----------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in cotto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corridoio
PVMG - Genere	lastricato in pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci int.
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	cattivo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XII
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approv. con D. M. n.2736 del 1971/12/23
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1979/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP FR LT RI
FTAC - Collocazione	Scheda A_00074305
FTAN - Codice identificativo	00074305_Foto_1
FTAT - Note	Facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1979/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP FR LT RI
FTAC - Collocazione	Scheda A_00074305
FTAN - Codice identificativo	00074305_Foto_2
FTAT - Note	Portico interno
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Alatri, fg. mappa urbana, part. 253
DRAE - Ente proprietario	SABAP FR LT RI
DRAC - Collocazione	Scheda A_00074305
DRAN - Codice identificativo	00074305_catasto
DRAD - Data	s.d.
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo

DRAE - Ente proprietario	SABAP FR LT RI
DRAC - Collocazione	Scheda A_00074304
DRAN - Codice identificativo	00074305_rilievo
DRAD - Data	1979/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1979/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP FR LT RI
FNTS - Posizione	Edificio di civile abitazione
FNTI - Codice identificativo	00074305_scheda A_1979
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1976/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP FR LT RI
FNTS - Posizione	Edificio di civile abitazione
FNTI - Codice identificativo	00074305_scheda A_1976
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. De Napoli
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	B_01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Sacchetti Sasseti
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	B_02
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1976
CMPN - Nome	Roma, Giuseppe
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1979
AGGN - Nome	Marcucci, Laura

AGGF - Funzionario responsabile	Sacchi, Giuliano
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Dattanasio, Marco
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione (all. 5). AGGIORNAMENTO 2019. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS, GP.