

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	12
NCTN - Numero catalogo generale	00088559
ESC - Ente schedatore	S321
ECP - Ente competente	S321

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	sagrestia
OGTN - Denominazione	Sacrestia della Chiesa di S. Maria

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lazio
PVCP - Provincia	FR
PVCC - Comune	Trevi nel Lazio

<b>PVCI - Indirizzo</b>	Piazza del Mercato
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Comune di Trevi nel Lazio
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	52/2019
<b>CTSN - Particelle</b>	235
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.248902
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.862301
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2019
<b>GPBO - Note</b>	(4449997) <a href="https://www.google.com/maps/">https://www.google.com/maps/</a>
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	Stanza più antica
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La stanza più antica che è incorporata nella struttura della chiesa ed alla quale si accede dalla navata sx, è del 1616. In essa si conservano fino al 1641 l'archivio e i paramenti sacri. A sx parte una breve scala che congiunge la sacrestia con la sottostante cripta. Nel 1711 fu fatto un bel coro in noce che sostituì quello più antico. Il coro del 600 fu poi demolito nel restauro del 1960.
<b>RENF - Fonte</b>	NR(recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	Seconda stanza
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La seconda stanza fu aggiunta nel 1691 e 1962 per conservarvi le reliquie e le suppellettili sacre, nel 1751 furono messi gli artistici credenzoni di noce che ancora oggi vi sono e furono restaurati i rosoni e le stucature.
<b>RENF - Fonte</b>	NR(recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELI - Data</b>	1691/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVI - Data</b>	1692/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	Terza stanza
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La terza stanza fu costruita tra il 1727 e il 1735 conteneva la sala capitolare e la biblioteca e occupò parte dell'area che era del cimitero settecentesco. Nel 1960 fu aperta la porta esterna dell'ultima stanza e aggiunto un tramezzo che le separa con un piccolo corridoio.
<b>RENF - Fonte</b>	NR(recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1727/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1735/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>RENN - Notizia</b>	Costruzione di un tramezzo nella terza stanza e aperura di una porta e rifatta la pavimentazione.
<b>RENF - Fonte</b>	NR(recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1960/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1960/00/00

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

La costruzione è composta da tre stanze attaccate alla chiesa; la prima più piccola coperta con volta a crociera contiene il coro ed è inserita nella struttura stessa della chiesa. Le altre due, addossate alla chiesa hanno volta a botte e lunettoni e finitura ad intonaco tinteggiato di bianco. Vi si accede sia dalla chiesa che da una porta esterna, che immette in un corridoio ricavato con una tramezzatura nell'ultima stanza. Nella stanza del coro si apre una piccola scala con volta a botte, che scende nella parte posteriore della sottostante cripta.

**PN - PIANTA**

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

**PNT - PIANTA**

**PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.

**PNTF - Forma** L

**FN - FONDAZIONI**

**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** non accertabile

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** intero bene

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCC - Genere** in muratura

**SVCQ - Qualificazione del genere** intonacata

**SVCM - Materiali** pietra

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOU - Ubicazione** intero bene

**SOF - TIPO**

**SOFG - Genere** volta

**SOFF - Forma** a crociera

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOU - Ubicazione** intero bene

**SOF - TIPO**

**SOFG - Genere** volta

**SOFF - Forma** a botte

**SOFP - Caratteristiche** con lunette

**CP - COPERTURE**

**CPU - Ubicazione** intero bene

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

**CPFG - Genere** a tetto

**CPFF - Forma** a falde

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

**CPCR - Riferimento** tratto posteriore

**CPCT - Struttura primaria** travatura lignea

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
--------------------	-------

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
--------------------------	-------------

<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
----------------------	----------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	stucchi
--------------------	---------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	coro
--------------------	------

<b>DECM - Materiali</b>	legno
-------------------------	-------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	statua
--------------------	--------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	del XVII sec.
---------------------------------------	---------------

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture sotterranee
--------------------------------------	-----------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte/soffitti
--------------------------------------	----------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
--------------------------------------	--------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di</b>	
------------------------	--

<b>conservazione</b>	ottimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci int.
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	stucchi
<b>RSTI - Data inizio</b>	1751/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Interv. di restauro interno per la sistemazione degli stucchi.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1908/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Interv. di restauro generale.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	sacrestia
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XVII
<b>USOD - Uso</b>	sacrestia
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	NR (recupero pregresso)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata

<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1982/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP FR LT RI
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda A_00088559
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00088559_Foto_1
<b>FTAT - Note</b>	Dettaglio
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1982/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP FR LT RI
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda A_00088559
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00088559_Foto_2
<b>FTAT - Note</b>	Dettaglio
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1982/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP FR LT RI
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda A_00088559
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00088559_Foto_3
<b>FTAT - Note</b>	Dettaglio
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	Trevi nel Lazio, fg. MU, part.235
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP FR LT RI
<b>DRAC - Collocazione</b>	Scheda A_00088559
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	00088559_catastale
<b>DRAD - Data</b>	s.d.
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Pianta
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP FR LT RI
<b>DRAC - Collocazione</b>	Scheda A_00088559
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	00088559_rilievo
<b>DRAD - Data</b>	1982/00/00
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	



<b>FNTP - Tipo</b>	copia cartacea della scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1982/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP FR LT RI
<b>FNTS - Posizione</b>	Sacrestia della chiesa di S. Maria
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00088559_scheda A_1982
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	copia cartacea della scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1976/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP FR LT RI
<b>FNTS - Posizione</b>	Sacrestia della chiesa di S. Maria
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00088559_scheda A_1976
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	F. Caraffa
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1972
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_76
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp.132-153
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1976
<b>CMPN - Nome</b>	Timo, Paolo
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2019
<b>RVMN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	1982
<b>AGGN - Nome</b>	Dinelli, Fiamma
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Sacchi, Giuliano
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Dattanasio, Marco
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione (all. 5). AGGIORNAMENTO 2019. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS, GP.



