

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 12

NCTN - Numero catalogo generale 00088567

ESC - Ente schedatore S321

ECP - Ente competente S321

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione privato

OGTN - Denominazione Palazzo Salvatori

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Lazio

PVCP - Provincia FR

PVCC - Comune Trevi nel Lazio

PVCI - Indirizzo Piazza Caranzetti, 4

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|----------------------|---------------------------|
| CTSC - Comune | Comune di Trevi nel Lazio |
|----------------------|---------------------------|

| | |
|---------------------------|---------|
| CTSF - Foglio/Data | 52/2019 |
|---------------------------|---------|

| | |
|--------------------------|-------------|
| CTSN - Particelle | 129,130,131 |
|--------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|-------------------|
| CTSP - Proprietari | proprietà privata |
|---------------------------|-------------------|

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-----------------------------------|---|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
|-----------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|-----------------------------|-----------|
| GPDPX - Coordinata X | 13.249997 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| GPDPY - Coordinata Y | 41.862652 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|---|--------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
|---|--------------|

| | |
|--|--|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
|--|--|

| | |
|--|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|--|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
|-------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------|------|
| GPBT - Data | 2019 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|---|
| GPBO - Note | (4450029) https://www.google.com/maps/ |
|--------------------|---|

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|-------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
|--|-------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
|-----------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |
|---------------------------------------|-------------------------|

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------|-------------|
| RENr - Riferimento | intero bene |
|---------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------|--|
| RENN - Notizia | Costruito nel XVI sec. la parte dx fu inglobata successivamente in altre costruzioni dando forma così all'attuale piazzetta. |
|-----------------------|--|

| | |
|---------------------|------------------------|
| RENF - Fonte | NR(recupero pregresso) |
|---------------------|------------------------|

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|-----|
| RELS - Secolo | XVI |
|----------------------|-----|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------|
| REVS - Secolo | XVII |
|----------------------|------|

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|--|--|
| RENr - Riferimento | portale |
| RENS - Notizia sintetica | rifacimento |
| RENN - Notizia | Il portale centrale in pietra cardellina è stato completamente rifatto in intonaco di rena e cemento, rispettando il disegno originario. |
| RENF - Fonte | NR(recupero pregresso) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | trasformazioni |
| RENN - Notizia | Gli attuali proprietari hanno poi diviso il fabbricato in più appartamenti, modificando l'interno. |
| RENF - Fonte | NR(recupero pregresso) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | L'edificio è composto da due piani più il p.t. circa al centro del p.t. si apre il portone principale, con portale ad arco, affiancato da due lesene. Queste sostengono un architrave e un cornicione che è stato trasformato in balcone per il 1p. superiormente al 2p vi è una finestra lunga con ringhierino interno e semplice cornice. Queste tre aperture e il piccolo arco all'estrema dx sembrano essere le uniche ad aver conservato la dimensione e la forma originaria. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTF - Forma | quadrilatera |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | in pietra non squadrata, parzialmente intonacata |
| SVCM - Materiali | pietra calcarea |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|-------|
| SOU - Ubicazione | scala |
|-------------------------|-------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|---------|
| SOFF - Forma | a botte |
|---------------------|---------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|--------------|
| SOU - Ubicazione | pianerottolo |
|-------------------------|--------------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|------------|
| SOFF - Forma | a crociera |
|---------------------|------------|

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|--------------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
|--------------------------|---------|

| | |
|----------------------|-------|
| SCLG - Genere | scala |
|----------------------|-------|

| | |
|------------------------|---|
| SCLN - Quantità | 1 |
|------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|-----|
| SCLF - Forma planimetrica | a L |
|----------------------------------|-----|

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|-------------------------|--------|
| SCSM - Materiali | pietra |
|-------------------------|--------|

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|--------------------------|-------------|
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
|--------------------------|-------------|

| | |
|----------------------|--------------------|
| PVMG - Genere | battuto di cemento |
|----------------------|--------------------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|--------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|---------|
| DECT - Tipo | portale |
|--------------------|---------|

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
|--------------------------------------|-------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
|--------------------------------------|-------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCR - Riferimento alla parte | solai |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCC - Stato di conservazione | buono |
|--------------------------------------|-------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--|--|
| STCR - Riferimento alla parte | volte/soffitti |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci int. |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | XVI |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1982/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP FR LT RI |
| FTAC - Collocazione | Scheda A_00088567 |

| | |
|---|--|
| FTAN - Codice identificativo | 00088567_Foto_1 |
| FTAT - Note | Facciata |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1982/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP FR LT RI |
| FTAC - Collocazione | Scheda A_00088567 |
| FTAN - Codice identificativo | 00088567_Foto_2 |
| FTAT - Note | Dettaglio |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1982/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP FR LT RI |
| FTAC - Collocazione | Scheda A_00088567 |
| FTAN - Codice identificativo | 00088567_Foto_3 |
| FTAT - Note | Portale |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAO - Note | Trevi nel Lazio, fg. MU, part.129,130,131 |
| DRAE - Ente proprietario | SABAP FR LT RI |
| DRAC - Collocazione | Scheda A_00088567 |
| DRAN - Codice identificativo | 00088567_catastale |
| DRAD - Data | s.d. |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | copia cartacea della scheda di catalogo |
| FNTD - Data | 1982/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP FR LT RI |
| FNTS - Posizione | Palazzo Salvatori |
| FNTI - Codice identificativo | 00088567_scheda A_1982 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | copia cartacea della scheda di catalogo |
| FNTD - Data | 1976/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP FR LT RI |
| FNTS - Posizione | Palazzo Salvatori |
| FNTI - Codice identificativo | 00088567_scheda A_1976 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | D. Zinnani |
| BIBD - Anno di edizione | 1972 |

| | |
|---|---|
| BIBH - Sigla per citazione | B_77 |
| BIBN - V., pp., nn. | p.40 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1976 |
| CMPN - Nome | Timo, Paolo |
| FUR - Funzionario responsabile | NR |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2019 |
| RVMN - Nome | Minnucci, Ramona |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 1982 |
| AGGN - Nome | Dinelli, Fiamma |
| AGGF - Funzionario responsabile | Sacchi, Giuliano |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2019 |
| AGGN - Nome | Minnucci, Ramona |
| AGGF - Funzionario responsabile | Dattanasio, Marco |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | La vecchia scheda A del 1976 è stata annullata e costituisce allegato della nuova scheda di revisione (all. 5). AGGIORNAMENTO 2019. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS, GP. |