

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00027045
ESC - Ente schedatore	S281
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria degli Schiucchi

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Cerisano
PVCA	La chiesetta sorge sul bordo di una strada provinciale in vicinanza di due case coloniche.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cerisano
CTSF - Foglio/Data	8/2020
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	16.185731
GPDPY - Coordinata Y	39.282325
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020

GPBO - Note	(4497911) https://www.google.it/maps/place/Chiesa+Madonna+degli+Schiucchi/@39.280708,16.1848392,1050m/data=!3m1!1e3!4m2!1m6!3m5!1s0x133f964890ada7c5:0xf408cc31ce1ad2f5!2sChiesa+Madonna+degli+Schiucchi!8m2!3d39.2818582!4d16.1856515!3m4!1s0x133f964890ada7c5:0xf
-------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze calabresi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	scheda storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
---------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
---------------	-----

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	navata unica
PNTF - Forma	quadrata

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCM - Materiali	pietra da taglio
-------------------------	------------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCM - Materiali	malta di calce
-------------------------	----------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

CP - COPERTURE**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLG - Genere	di servizio
----------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	legno
-------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	ammattionato
----------------------	--------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	stipiti
--------------------	---------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	archivolto
--------------------	------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
--------------------------	-------------------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	stucchi
--------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECM - Materiali	marmo

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	Frate Angelo Bosco/fu Michele/da Mendicino/di anni 15eremita/finito questo Santuario/1924

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	dedicatoria
LSII - Trascrizione testo	Rinnovata A. 1941/S. Gabriella (?) Sup. S. S. CC. DI Gesù (?)

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	altare maggiore
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	Bosco Angelo/fu Michele/eremita chiucci i anni 15/assistente Montevergine/nato 18 ottobre 1932/Procuratore Caputo Domenico di Luigi/pose.

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
--------------------------------------	-----------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	cattivo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1941 c.
RSTT - Tipo di intervento	Tutta la chiesetta , ricostruita nelle forme attuali probabilmente nel 1924, fu rinnovata nel 1941, per come è scritto nella lapide in facciata e nell'iscrizione sulla soglia del portale, in parte cancellata, i cui testi sono riportati alla voce corrispondente nella scheda.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1990 c.
RSTT - Tipo di intervento	L'interno e l'esterno della chiesa sono stati recentemente ridipinti a cura dei fedeli, sotto la direzione del parroco Don Gabriele.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/1939, ex. art.4
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	S17800027045_F_01
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	l'allegato, il cui numero di negativo è 83675, si trova nell'archivio fotografico, è il rilievo n. 117
DRAS - Scala	1:5
DRAN - Codice identificativo	S17883675
DRAA - Autore	Mollo, Francesco
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	'allegato, il cui numero di negativo è 83676, si trova nell'archivio fotografico, è il rilievo n. 117
DRAS - Scala	1:50
DRAN - Codice identificativo	S17883676
DRAA - Autore	Mollo, Francesco
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	'allegato, il cui numero di negativo è 83677, si trova nell'archivio fotografico, è il rilievo n. 117
DRAS - Scala	1:50
DRAN - Codice identificativo	S17883677
DRAA - Autore	Mollo, Francesco
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	l'allegato, il cui numero di negativo è 83679, si trova nell'archivio fotografico, è il rilievo n. 117
DRAS - Scala	1:50
DRAN - Codice	

identificativo	S17883679
DRAA - Autore	Mollo, Francesco
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	l'allegato, il cui numero di negativo è 83680, si trova nell'archivio fotografico, è il rilievo n. 117
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	S17883680
DRAA - Autore	Mollo, Francesco
DRAD - Data	1990
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Mollo, Francesco
FNTD - Data	1990/05/18
FNTN - Nome archivio	Archivio SBAPCS
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	S17800027045
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Mollo, Francesco
FUR - Funzionario responsabile	Ceccarelli, Aldo
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Castiglione, Federica
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi CS, GP, CM.