

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00010032
ESC - Ente schedatore	S281
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesetta dell'Ecce Homo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Cosenza
PVCL - Località	Portapiana
PVCI - Indirizzo	Via Portapiana, 91

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cosenza
----------------------	---------

CTSF - Foglio/Data	28/ 2020
---------------------------	----------

CTSN - Particelle	A
--------------------------	---

CTSP - Proprietari	Chiesa di Santa Maria della Sanità
---------------------------	------------------------------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	16.259207
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	39.283617
-----------------------------	-----------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
-------------------------------------	-------------

GPBT - Data	2020
--------------------	------

GPBO - Note	(4546465) https://www.google.it/maps/place/87100+Cosenza+CS/@39.2835874,16.2591605,38m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x133f974acd5e5e29:0x5619c8633cc426fa!8m2!3d39.2982629!4d16.2537357
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
---------------------------------------	----------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENN - Notizia	Questa chiesetta è chiusa da tempo al culto, però i devoti vi mantengono accese delle lampade vicino alla Sacra Immagine dell' Ecce Homo, che un antico affresco su pietra. Vi sono inoltre altri pregevoli dipinti su tela della Madonna del Pilerio, dell' Addolorata, di S. Lucia. Il quadro dell' Addolorata: "Tempore prioratus Vincentii Magnene. A.R.S. 1839".
-----------------------	---

RENF - Fonte	BIBLIOGRAFIA su scheda A 1800010032
---------------------	-------------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELI - Data	1861
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1861**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

Chiesetta posta a contatto con la Via Portapiana e con la facciata in linea con le case contigue, presenta libero solo il prospetto principale a S-O e parte di quello esposto a N-O. Il lato a N-E è seminterrato nelle pendici rocciose del colle mentre quello a S-E è accorpato ad una casa adiacente. Un piccolo portale posto al centro di un riquadro composto da due lesene occupa la parte inferiore del prospetto principale mentre, al di sopra dell'architrave, oltre alle tracce di cornici in muratura ed intonaco vi è la presenza di un foro ovale sagomato e di due nicchie poste ai suoi lati. Un cornicione terminale sorregge il timpano con al centro due aperture "a mo' di bifora" mentre i muri continuano al di sopra di esso nascondendo con una facciata intonacata la volta interna. Nei suoi interni presenta una pianta quadrangolare con volta a botte raccordata da un arco di trionfo alla semicupola soprastante l'altare attraversata a sua volta da fasce disposte a raggiera.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**ISSU - Ubicazione** interna**ISST - Tipo** arco di trionfo**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTS - Schema** quadrangolare**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCM - Materiali** malta**SVCM - Materiali** pietra**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** corpo principale**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a botte**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** zona absidale**SOF - TIPO****SOFG - Genere** semicupola**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** intero bene**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMQ - Qualificazione del tipo** controcoppi

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale, zona inferiore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	tufo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, zona inferiore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene (n.2)
DECM - Materiali	tufo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, zona superiore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornici (tracce)
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, zona superiore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchie (n.2)
DECQ - Qualificazione del tipo	con cuspidi a forma di conchiglia
DECM - Materiali	tufo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, zona timpano
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pinnacoli
DECM - Materiali	tufo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	zona absidale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	zona absidale
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	cornicione
DECM - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	zona absidale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesene
DECM - Materiali	muratura
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	al di sopra del portale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Lapide rozzamente incisa a piccoli caratteri
LSII - Trascrizione testo	HEIC SPLENDIDA AEGRIS SQUALIDA SUMUS MIRA VIATOR HABES
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide a pavimento
LSII - Trascrizione testo	Antonio Santamaria Fece A.D. 1861
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte e soffitti
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di	

conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	rudere
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	magazzino
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
NVCE - Estremi provvedimento	1988/08/27
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1989/02/21
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAN - Codice identificativo	1800010032_F_01
FTAT - Note	tratta dalla pagina web "www.ottoetrenta.it", URL http://www.ottoetrenta.it
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale (riproduzione)

DRAO - Note	all. C - N°339
DRAN - Codice identificativo	S1781800010032C_FC_01
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	All. D - Ril. 81 N. 339 - planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000/1:500
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAN - Codice identificativo	S17847745
DRAA - Autore	Policicchio Ugo
DRAD - Data	1983
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	All. D - Ril. 81 N. 339 - pianta piano terreno
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAN - Codice identificativo	S17847746
DRAA - Autore	Policicchio Ugo
DRAD - Data	1983
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	All. D - Ril. 81 N. 339 - pianta piano primo
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAN - Codice identificativo	S17847747
DRAA - Autore	Policicchio Ugo
DRAD - Data	1983
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	All. D - Ril. 81 N. 339 - pianta copertura
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAN - Codice identificativo	S17847748
DRAA - Autore	Policicchio Ugo
DRAD - Data	1983
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	All. D - Ril. 81 N. 339 - prospetto ovest
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAN - Codice identificativo	S17847749
DRAA - Autore	Policicchio Ugo
DRAD - Data	1983

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	All. D - Ril. 81 N. 339 - prospetto nord
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAN - Codice identificativo	S17847750
DRAA - Autore	Policicchio Ugo
DRAD - Data	1983

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	All. D - Ril. 81 N. 339 - sezione trasversale A-A
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAN - Codice identificativo	S17847751
DRAA - Autore	Policicchio Ugo
DRAD - Data	1983

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	All. D - Ril. 81 N. 339 - sezione longitudinale B-B
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAN - Codice identificativo	S17847752
DRAA - Autore	Policicchio Ugo
DRAD - Data	1983

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	All. D - Ril. 81 N. 339 - particolare portale

DRAS - Scala	1:20
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAN - Codice identificativo	S17847753
DRAA - Autore	Policicchio Ugo
DRAD - Data	1983
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda "A" - Catalogo
FNTT - Denominazione	scheda A 1800010032
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	NR
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	1800010032_SchAdig
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Minicucci C.
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000048
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Mollo, Francesco Saverio
FUR - Funzionario responsabile	Ceccarelli, Aldo
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Astorino, Guido
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Castiglione, Federica
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
	La chiesa oggi (2020), a seguito di diversi crolli che hanno interessato la copertura e la facciata, appare totalmente ingabbiata da una struttura di alluminio che ne evita il ribaltamento ed il riversarsi di detriti in

OSS - Osservazioni

strada. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi LC, CS, GP, CO, NVC, AD, CM.