

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 18

NCTN - Numero catalogo generale 00010032

ESC - Ente schedatore S281

ECP - Ente competente S178

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Chiesetta dell'Ecce Homo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Calabria

PVCP - Provincia CS

PVCC - Comune Cosenza

PVCL - Località Portapiana

PVCI - Indirizzo Via Portapiana, 91

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

#### **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Cosenza
----------------------	---------

<b>CTSF - Foglio/Data</b>	28/ 2020
---------------------------	----------

<b>CTSN - Particelle</b>	A
--------------------------	---

<b>CTSP - Proprietari</b>	Chiesa di Santa Maria della Sanità
---------------------------	------------------------------------

#### **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
-----------------------------------	---

<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

#### **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**

##### **GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	16.259207
-----------------------------	-----------

<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	39.283617
-----------------------------	-----------

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
---	--------------------

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

#### **GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
-------------------------------------	-------------

<b>GPBT - Data</b>	2020
--------------------	------

<b>GPBO - Note</b>	(4546465) <a href="https://www.google.it/maps/place/87100+Cosenza+CS/@39.2835874,16.2591605,38m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x133f974acd5e5e29:0x5619c8633cc426fa!8m2!3d39.2982629!4d16.2537357">https://www.google.it/maps/place/87100+Cosenza+CS/@39.2835874,16.2591605,38m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x133f974acd5e5e29:0x5619c8633cc426fa!8m2!3d39.2982629!4d16.2537357</a>
--------------------	---

#### **AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

##### **ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
--	-------------

<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	documentazione
---------------------------------------	----------------

#### **RE - NOTIZIE STORICHE**

##### **REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
----------------------------	-------------

<b>RENN - Notizia</b>	Questa chiesetta è chiusa da tempo al culto, però i devoti vi mantengono accese delle lampade vicino alla Sacra Immagine dell' Ecce Homo, che un antico affresco su pietra. Vi sono inoltre altri pregevoli dipinti su tela della Madonna del Pilerio, dell' Addolorata, di S. Lucia. Il quadro dell' Addolorata: "Tempore prioratus Vincentii Magnene. A.R.S. 1839".
-----------------------	---

<b>RENF - Fonte</b>	BIBLIOGRAFIA su scheda A 1800010032
---------------------	-------------------------------------

##### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

<b>RELI - Data</b>	1861
--------------------	------

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1861**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

Chiesetta posta a contatto con la Via Portapiana e con la facciata in linea con le case contigue, presenta libero solo il prospetto principale a S-O e parte di quello esposto a N-O. Il lato a N-E è seminterrato nelle pendici rocciose del colle mentre quello a S-E è accorpato ad una casa adiacente. Un piccolo portale posto al centro di un riquadro composto da due lesene occupa la parte inferiore del prospetto principale mentre, al di sopra dell'architrave, oltre alle tracce di cornici in muratura ed intonaco vi è la presenza di un foro ovale sagomato e di due nicchie poste ai suoi lati. Un cornicione terminale sorregge il timpano con al centro due aperture "a mo' di bifora" mentre i muri continuano al di sopra di esso nascondendo con una facciata intonacata la volta interna. Nei suoi interni presenta una pianta quadrangolare con volta a botte raccordata da un arco di trionfo alla semicupola soprastante l'altare attraversata a sua volta da fasce disposte a raggiera.

**ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI****ISSU - Ubicazione** interna**ISST - Tipo** arco di trionfo**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTS - Schema** quadrangolare**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCM - Materiali** malta**SVCM - Materiali** pietra**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** corpo principale**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a botte**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** zona absidale**SOF - TIPO****SOFG - Genere** semicupola**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** intero bene**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMQ - Qualificazione del tipo** controcoppi

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale, zona inferiore
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modanato
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DECM - Materiali</b>	tufo

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale, zona inferiore
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	lesene (n.2)
<b>DECM - Materiali</b>	tufo

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale, zona superiore
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornici (tracce)
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale, zona superiore
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	nicchie (n.2)
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cuspidi a forma di conchiglia
<b>DECM - Materiali</b>	tufo

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale, zona timpano
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	pinnacoli
<b>DECM - Materiali</b>	tufo

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	zona absidale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	altare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con volute
<b>DECM - Materiali</b>	stucco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	zona absidale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna

<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	zona absidale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	lesene
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	al di sopra del portale
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	Lapide rozzamente incisa a piccoli caratteri
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	HEIC SPLENDIDA AEGRIS SQUALIDA SUMUS MIRA VIATOR HABES
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	navata centrale
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	lapide a pavimento
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	Antonio Santamaria Fece A.D. 1861
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno grave
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	rudere
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte e soffitti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	rudere
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>STCC - Stato di</b>	

<b>conservazione</b>	pessimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	rudere
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	magazzino
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1988/08/27
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	1989/02/21
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1800010032_F_01
<b>FTAT - Note</b>	tratta dalla pagina web "www.ottoetrenta.it", URL <a href="http://www.ottoetrenta.it">http://www.ottoetrenta.it</a>
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale (riproduzione)

<b>DRAO - Note</b>	all. C - N°339
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S1781800010032C_FC_01
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	All. D - Ril. 81 N. 339 - planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000/1:500
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S17847745
<b>DRAA - Autore</b>	Policicchio Ugo
<b>DRAD - Data</b>	1983
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	All. D - Ril. 81 N. 339 - pianta piano terreno
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S17847746
<b>DRAA - Autore</b>	Policicchio Ugo
<b>DRAD - Data</b>	1983
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	All. D - Ril. 81 N. 339 - pianta piano primo
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S17847747
<b>DRAA - Autore</b>	Policicchio Ugo
<b>DRAD - Data</b>	1983
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	All. D - Ril. 81 N. 339 - pianta copertura
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S17847748
<b>DRAA - Autore</b>	Policicchio Ugo
<b>DRAD - Data</b>	1983
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	All. D - Ril. 81 N. 339 - prospetto ovest
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S17847749
<b>DRAA - Autore</b>	Policicchio Ugo
<b>DRAD - Data</b>	1983
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	All. D - Ril. 81 N. 339 - prospetto nord
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S17847750
<b>DRAA - Autore</b>	Policicchio Ugo
<b>DRAD - Data</b>	1983
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	All. D - Ril. 81 N. 339 - sezione trasversale A-A
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S17847751
<b>DRAA - Autore</b>	Policicchio Ugo
<b>DRAD - Data</b>	1983
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	All. D - Ril. 81 N. 339 - sezione longitudinale B-B
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S17847752
<b>DRAA - Autore</b>	Policicchio Ugo
<b>DRAD - Data</b>	1983
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	All. D - Ril. 81 N. 339 - particolare portale



<b>DRAS - Scala</b>	1:20
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S17847753
<b>DRAA - Autore</b>	Policicchio Ugo
<b>DRAD - Data</b>	1983
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda "A" - Catalogo
<b>FNTT - Denominazione</b>	scheda A 1800010032
<b>FNTD - Data</b>	NR
<b>FNTN - Nome archivio</b>	NR
<b>FNTS - Posizione</b>	NR
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1800010032_SchAdig
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Minicucci C.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1933
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000048
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1978
<b>CMPN - Nome</b>	Mollo, Francesco Saverio
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Ceccarelli, Aldo
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2015
<b>RVMN - Nome</b>	Astorino, Guido
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Castiglione, Federica
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Panzani, Laura
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	De Santis, Maria
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Iacovino, Antonella
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
	La chiesa oggi (2020), a seguito di diversi crolli che hanno interessato la copertura e la facciata, appare totalmente ingabbiata da una struttura di alluminio che ne evita il ribaltamento ed il riversarsi di detriti in

**OSS - Osservazioni**

strada. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi LC, CS, GP, CO, NVC, AD, CM.