


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 18

NCTN - Numero catalogo generale 00006655

NCTS - Suffisso numero catalogo generale CS

ESC - Ente schedatore S281

ECP - Ente competente S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica cappella

OGTN - Denominazione Cappelle della Chiesa di San Domenico

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia CS

PVCC - Comune Cosenza

PVCI - Indirizzo Piazza Tommaso Campanella

PVCV - Altre vie di comunicazione Via Sertorio Quattromani

PVCA Le cappelle sono inserite all'interno della Chiesa di San Domenico.

PVE - Diocesi COSENZA-BISIGNANO

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--|---|
| CTSC - Comune | Cosenza |
| CTSF - Foglio/Data | 22/ 2020 |
| CTSN - Particelle | 1639 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 16.257937 |
| GPDPY - Coordinata Y | 39.292353 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2020 |
| GPBO - Note | (4546511) https://www.google.it/maps/place/San+Domenico/@39.2922604,16.2575887,96m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x133f90cde5473e3d:0xbc842982d7d3ea60!8m2!3d39.2923227!4d16.2579196 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze meridionali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Il "Rosariello" nel 1938 fu destinato al culto di S. Antonio di Padova. |
| RENF - Fonte | G. Esposito - S. Domenico di Cosenza, 254 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1938 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1938 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| | |

| | |
|--|---|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | rifacimento |
| RENN - Notizia | Il campanile fu ricostruito dopo i bombardamenti aerei del 1943 (Archivio della Soprintendenza ai monumenti della Calabria), assieme alla volta su pianta ottagonale. |
| RENF - Fonte | Archivio della Soprintendenza ai monumenti della Calabria |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1943 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1943 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | La prima cappella è a pianta ottagonale, con colonne concluse da capitelli su cui poggiano i costoloni che formano la volta. La muratura è in tufo e con due monofore. Il pavimento è in marmo e gres e le pareti hanno stalli lignei. La cappella successiva è a pianta quadrata, senza pavimentazione, in cui le pareti sono incorniciate da una finta trabeazione in alto, uno zoccolo in basso, quattro lesene agli spigoli e due lesene per lato. La volta è a vela con unghie. La cappella seguente è quadrata, e senza pavimentazione coperta da una cupola su pennacchi. Una cappella è coperta da una volta a botte con cassettoni in tufo. Le pareti sono intonacate. Un'altra cappella è a pianta quadrata coperta da volta a crociera in muratura intonacata e senza pavimentazione. La cappella più grande è chiamata Rosariello o Cappella di S. Antonio: vano a pianta rettangolare e da un'abside. Il vano rettangolare ha un soffitto in legno con monofore. L'abside ha un vano in tufo e volta a crociera. |
| PN - PIANTA | |
| PNT - PIANTA | |
| PNTF - Forma | quadrate |
| PN - PIANTA | |
| PNT - PIANTA | |
| PNTF - Forma | rettangolari |
| PN - PIANTA | |
| PNT - PIANTA | |
| PNTF - Forma | ottagonale |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCM - Materiali | mattoni e pietra da taglio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a vela |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|---------|
| SOFF - Forma | a botte |
|---------------------|---------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|------------|
| SOFF - Forma | a crociera |
|---------------------|------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|----------------------|----------|
| SOFG - Genere | soffitto |
|----------------------|----------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| SOFP - Caratteristiche | in legno |
|-------------------------------|----------|

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|----------------------|---------|

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| CPCT - Struttura primaria | orditura in legno |
|----------------------------------|-------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|--------------------|-------|
| CPMT - Tipo | coppi |
|--------------------|-------|

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

| | |
|----------------------|-------------|
| CPFG - Genere | pseudotetto |
|----------------------|-------------|

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| CPCT - Struttura primaria | orditura in legno |
|----------------------------------|-------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|--------------------|-------|
| CPMT - Tipo | coppi |
|--------------------|-------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | interna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|-----------|
| DECT - Tipo | capitelli |
|--------------------|-----------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | interna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|-----------|
| DECT - Tipo | capitelli |
|--------------------|-----------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | interna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|---------|
| DECT - Tipo | stucchi |
|--------------------|---------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | interna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|--------|
| DECT - Tipo | statue |
|--------------------|--------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | interna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|--------|
| DECT - Tipo | stalli |
|--------------------|--------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---|---|
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | altare |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSII - Trascrizione testo | DMDCXXXVTII/ Pranciscus laurus/ iacet hic |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | solai |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | volte |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | soffitti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di | |

| | |
|--|--|
| conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | coperture |
| RSTI - Data inizio | 1946/00/00 |
| RSTF - Data fine | 1946/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | Dal 1946 sono in corso restauri per la ricostruzione delle coperture. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | volte |
| RSTI - Data inizio | 1946/00/00 |
| RSTF - Data fine | 1946/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | Dal 1946 sono in corso restauri per la rinzeppatura e chiusura di lesioni a tutto spessore affioranti nelle strutture di piedritto e di volta di tutte le cappelle e per la ricostruzione della volta su pianta ottagonale |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOD - Uso | edificio per il culto |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | P.R.G. 22 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b |
| FTAN - Codice identificativo | S17816611 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b |
| FTAN - Codice identificativo | S17816612 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b |

| | |
|--|--|
| FTAN - Codice identificativo | S17816613 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b |
| FTAN - Codice identificativo | S17816614 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b |
| FTAN - Codice identificativo | S17816615 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | pianta |
| DRAN - Codice identificativo | S17816616 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda a digitalizzata |
| FNTD - Data | NR |
| FNTN - Nome archivio | SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI TURISTICI E STORICI-COSENZA |
| FNTS - Posizione | NR |
| FNTI - Codice identificativo | 180006655_SchAdig |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Dionesalvi R. |
| BIBD - Anno di edizione | 1932 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000103 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Minicucci C. |
| BIBD - Anno di edizione | 1933 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000048 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Esposito G. |
| BIBD - Anno di edizione | 1974 |
| BIBH - Sigla per citazione | 0000123 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 0000 |

| | |
|---|--|
| CMPN - Nome | Donato, Donatella |
| FUR - Funzionario responsabile | NR |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2014 |
| RVMN - Nome | Fera, Simone |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2020 |
| AGGN - Nome | Castiglione, Federica |
| AGGR - Referente scientifico | Panzani, Laura |
| AGGF - Funzionario responsabile | De Santis, Maria |
| AGGF - Funzionario responsabile | Iacovino, Antonella |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi RSE, OG, LC, CS, GP, CM. |