

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 18

NCTN - Numero catalogo generale 00006676

NCTS - Suffisso numero catalogo generale CS

ESC - Ente schedatore S281

ECP - Ente competente S178

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 1800006675

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di Sant'Agostino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Calabria

PVCP - Provincia CS

PVCC - Comune Cosenza

PVCI - Indirizzo Vico Sant'Agostino, 3

PVCA La Chiesa affaccia su una piccola piazza omonima.

PVE - Diocesi COSENZA-BISIGNANO

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Cosenza

CTSF - Foglio/Data 22/ 2020

CTSN - Particelle 1640

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 16.263903

GPDPY - Coordinata Y 39.289713

GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato

GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica google maps

GPBT - Data 2020

GPBO - Note (4548292) <https://www.google.it/maps/place/Chiesa+di+Sant'Agostino/@39.2897791,16.2641728,76m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x133f90d01785c4f1:0x4d16341b87b771a3!8m2!3d39.2896843!4d16.2638942>

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento costruzione

ATBD - Denominazione maestranze meridionali

ATBM - Fonte dell'attribuzione analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento carattere generale

RENS - Notizia sintetica fondazione

RENN - Notizia Le notizie circa la venuta degli Agostiniani a Cosenza sono contrastanti. Infatti, Russo in "Storia dell'arcidiocesi di Cosenza " (pag. 123-155) scrive che gli Agostiniani vennero a Cosenza nel 1426 fondando il convento di S. Agostino che circa un secolo dopo (1521) aderì alla congrega degli Zumpani.

RENF - Fonte Russo in " Storia dell' arcidiocesi di Cosenza " (pag. 123 - 155)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XV

RELI - Data	1426
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1426
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	notizia
RENN - Notizia	Minicucci in "Cosenza Sacra " (pag. 173) riporta che i PP. Agostiniani vennero nella città di Cosenza nel 1507.
RENF - Fonte	Minicucci in " Cosenza Sacra " (pag. 173)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1507
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1507
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Andreotti in "Storia del Cosentini" (vol.II, pag.193) scrive "che un monastero di quest'ordine si fabbricò nel borgo dei Pignatari, anticamente detto borgo della Stella, e propriamente attaccato alla cappella di S. Maria del Carmine, ove era stabilita una congregazione di questo nome e che dal 1500 era stata assegnata ai detti Padri "
RENF - Fonte	Andreotti in "Storia del Cosentini" (vol.II, pag.193)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1500
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1500
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento catastrofico
RENN - Notizia	La Chiesa di S. Agostino fu distrutta da un incendio nel 1640, in seguito fu ricostruita, e nel 1753 fu fatto il soffitto e furono eseguiti altri lavori di abbellimento.
RENF - Fonte	scheda a digitalizzata 1800006676_SchAdig
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1640

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo** XVIII**REVI - Data** 1753**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** variazione d'uso**RENN - Notizia** Il convento fu soppresso nel 1810 ed i locali furono adibiti prima a caserma militare, poi a carcere ed infine, a caserma dei carabinieri.**RENF - Fonte** scheda a digitalizzata 1800006676_SchAdig**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1810**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1810**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** utilizzo**RENN - Notizia** Nella Chiesa di S. Agostino furono seppelliti i corpi dei fratelli Bandiera e dei loro compagni, trasportati poi nel Duomo nella cappella dell'Arciconfraternita della Morte.**RENF - Fonte** scheda a digitalizzata 1800006676_SchAdig**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

L' impianto della Chiesa di S. Agostino é costituito da un'unica navata, a pianta rettangolare. Sul fondo, termina con un abside a pianta semicircolare, coperta da una cupola in muratura costolonata ed estradossata. La navata è coperta da una volta a botte ad incannucciato, sovrastata da una copertura a tetto a falde inclinate, costituita da strutture lignee a capriate. Le pareti laterali della navata presentano due vani absidati per lato. Si accede all'abside attraverso tre gradini rivestiti di marmo bianco, mentre il resto del pavimento è in mattonelle comuni. La struttura muraria è in pietra mista con intonaco.

PN - PIANTA**PNT - PIANTA****PNTS - Schema** ad una navata**PNTF - Forma** rettangolare**PN - PIANTA****PNT - PIANTA****PNTS - Schema** abside

PNTF - Forma	semicircolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra mista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	incannucciato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFP - Caratteristiche	costolonata
SOFP - Caratteristiche	estradosata
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	incline
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriata lignea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scalinata
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scalinata
SCLL - Collocazione	tra abside e navata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	marmo
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	mattonelle di granigliato
----------------------	---------------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	litico
---------------------------------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a sesto ogivo
---------------------------------------	------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	sagomato
---------------------------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	iscritto
---------------------------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	capitelli
--------------------	-----------

DECQ - Qualificazione del tipo	corinzi
---------------------------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	stucchi
--------------------	---------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	porta d'ingresso principale
--------------------------	-----------------------------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSIT - Tipo	caratteri gallo franchi
--------------------	-------------------------

LSII - Trascrizione testo	Franciscus De Vuono di Panatteri hoc ops fieri recit
----------------------------------	--

LSIC - Tecnica	incisa
-----------------------	--------

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	dietro l'altare
--------------------------	-----------------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSII - Trascrizione testo	A.D.R.s P.Mag.r Monaci fieri curavit Antonius Posteraro a Lacu fecit 1789
----------------------------------	---

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	muro vicino porta d'ingresso
--------------------------	------------------------------

LSIG - Genere	lapide
----------------------	--------

LSIT - Tipo	in marmo
--------------------	----------

LSII - Trascrizione testo	PP.VIII ad fut.rei mem F.r Laniel Buglius Sanctissimiq.D.N.Papae Urbani VIII votis,viventi sib cameras erectas infirmor usi totium congreg.s post eius obitum dicavit.Ducatis annis 50 omiemq eius supellectile dotavit.Nulla vero infirmitate, sors pnpalis incrementum habeat, cessuris m in firmoram comodum infirmario biennio quolibet a patribus caritularibus
----------------------------------	--

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
--------------------------------------	-----------------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	soffitti
--------------------------------------	----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
--------------------------------------	------------------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
--------------------------------------	---------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	1753/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Fu costruito il soffitto a lamia ed altri lavori di abbellimento
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1973/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauro copertura
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVI
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	P.R.G.23
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17817070
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17817071
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17817072
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17817073
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000

DRAN - Codice identificativo	S1781800006676_D_01
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S17830454
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S17830455
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S17830456
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S17830457
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S17830458
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S17830459
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S17830460
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S17830461
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo

DRAN - Codice identificativo	S17830462
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S17830463
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S17830464
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAN - Codice identificativo	S17830465
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda a digitalizzata
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI TURISTICI E STORICI-COSENZA
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	1800006676_SchAdig
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Minicucci C.
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000048
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Russo, F.
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	00000051
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Andreotti D.
BIBD - Anno di edizione	1869-1874
BIBH - Sigla per citazione	00000047
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barillaro E.
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	00000003

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Boretti M.
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	00000124

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	0000
CMPN - Nome	Basta Petramala, Ada
FUR - Funzionario responsabile	Ceccarelli, Aldo

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Fera, Simone

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Castiglione, Federica
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi RSE, LC, CS, GP, CO, CM.
---------------------------	--