

CTSF - Foglio/Data	22
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.259280
GPDPY - Coordinata Y	39.290620
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4548534) https://www.google.it/maps/place/Corso+Telesio,+152,+87100+Cosenza+CS/@39.2906633,16.2586714,152m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!1m2!2m1!1sCosenza,+CS+Largo+Tirelli!3m4!1s0x133f90d1e159c025:0x3c27144f6c7e876c!8m2!3d39.2906623!4d16.2592186
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX

RELI - Data	187
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1871
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	2015
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2015
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Casa a pianta quadrangolare. Conta in tutto tre piani, con balconi e una loggia d'angolo coperta al 3°, più un piccolo ammezzato. Ha il portoncino d'ingresso, con piccolo portale in tufo, sollevato di alcuni gradini dall'attuale piano-strada. Ha un piccolo tabernacolo molto mal ridotto, che contiene avanzi di un'immagine ormai irriconoscibile. Il portoncino d'ingresso immette direttamente alle scale, incassate tra i muri e strettissime. La prima rampa, perpendicolare alla linea di facciata, è in tufo come la seconda. Le successive, parallele alla seconda e alternate, sono strutturate in legno.
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	pietre o mattoni e malta
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi
SOES - Specificazioni tecniche	in legno
CP - COPERTURE	
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi e controcoppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	

SCLG - Genere	rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCST - Tipo	alternate
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	mattonelle di cemento
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	angolo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	tabernacolo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stipiti
DECM - Materiali	tufo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stipiti
DECQ - Qualificazione del tipo	resti
DECM - Materiali	tufo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	rudere
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio, demolito a seguito di crolli, è oggi inesistente e resta solamente la traccia dell'impronta a terra.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione più nuclei familiari
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	anteriore sec.XVIII
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo b

FTAN - Codice identificativo S17827044

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo b

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere documentazione allegata

DRAT - Tipo estratto mappa catastale

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere documentazione allegata

DRAT - Tipo planimetria catastale

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo scheda a digitalizzata

FNTD - Data 1978

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia di confronto

BIBA - Autore Boretti M.

BIBD - Anno di edizione 1951

BIBH - Sigla per citazione 00000107

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso 2

ADSM - Motivazione scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data 1978

CMPN - Nome Mollo, Francesco Saverio

FUR - Funzionario responsabile Ceccarelli, Aldo

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data 2014

RVMN - Nome Fera, Simone

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data 2020

AGGN - Nome Castiglione, Federica

AGGR - Referente scientifico Panzani, Laura

AGGF - Funzionario responsabile De Santis, Maria

AGGF - Funzionario

