

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00010064
ESC - Ente schedatore	S178
ECP - Ente competente	S178

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Aceti

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Fuscaldo
PVCI - Indirizzo	Via Domenico Sansone

### PVCA

L'edificio occupa quasi per intero la via Domenico Sansone (già via Porta) che chiude in triangolo il settore urbano compreso tra via Passo, Corso Garibaldi e la stessa via Sansone. La sua planimetria è piuttosto irregolare; alla facciata Est del tutto lineare se ne contrappone una molto articolata e discontinua che resta rivolta comunque verso l'interno dell'isolato.

La facciata principale rimane quasi per metà sacrificata dalle dimensioni ridotte della via Domenico Sansone cui è prospiciente. Dalle finestre dei piani superiori il panorama è davvero suggestivo;

PVCA

offerto dal gioco dei tetti del quartiere "Porticelle" che sembrano rincorrersi l'un l'altro. Un'inquadratura interessante della facciata si ha dalla piazza centrale del paese, antica torre di confine delle vecchie mura che cingevano la Fuscaldo feudale.

#### CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

#### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Fuscaldo

CTSF - Foglio/Data 42/2020

#### GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

#### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

##### GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 16.03003795

GPDPY - Coordinata Y 39.415724

GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da foto aerea senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

#### GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica google maps

GPBT - Data 2020

GPBO - Note (4480060) <https://www.google.it/maps>

#### AU - DEFINIZIONE CULTURALE

##### ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento costruzione

ATBD - Denominazione maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione analisi stilistica

#### RE - NOTIZIE STORICHE

##### REN - NOTIZIA

REN - Riferimento intero bene

##### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

##### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

#### IS - IMPIANTO STRUTTURALE

La facciata principale sulla via Domenico Sansone si presenta disomogenea nei paramenti murari, ma sembra quasi un fatto voluto, date le difficoltà di inquadrarne l'intero prospetto; il punto di vista più favorevole sulla via Sansone permette infatti di ammirarne solo la parte inferiore, fino al loggiato; la parte superiore si può ammirare

**IST - Configurazione strutturale primaria**

dalla piazza principale. La discontinuità della facciata è messa in risalto dal contrasto della parte rustica che mostra la composizione della muratura mista di pietra, tufo e laterizi, e la parte più rifinita intonacata e decorata a stucchi nelle cornici e nelle lesene che scandiscono l'ordine dei balconi, con ritmo regolare e severo. Al pianterreno una serie di archi a tutto sesto ospita diversi ingressi e al centro un portale in pietra con lo stemma familiare, di cui non è decifrabile il simbolo, nella posizione del cuneo, segna l'ingresso principale. La lunetta è decorata in ferro battuto.

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

**PNTS - Schema** irregolare

**PNTF - Forma** poligonale

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCC - Genere** in muratura

**SVCQ - Qualificazione del genere** mista

**SVCM - Materiali** pietra

**SVCM - Materiali** tufo

**SVCM - Materiali** laterizio

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** nella parte superiore

**SVCC - Genere** intonaco

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** nella parte inferiore

**SVCC - Genere** paramenti

**SVCQ - Qualificazione del genere** grezzi

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOE - STRUTTURA**

**SOES - Specificazioni tecniche** in ferro

**SOES - Specificazioni tecniche** in legno

**CP - COPERTURE****CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

**CPFF - Forma** a falde

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

**CPCT - Struttura primaria** struttura lignea

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

**SCLO - Categoria** d'onore

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	lesene
---------------------------------------	--------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	cornici
--------------------	---------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	torretta smerlata
--------------------	-------------------

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
--------------------------------------	-------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte e soffitti
--------------------------------------	------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
--------------------------------------	-------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla</b>	
--------------------------------	--

<b>parte</b>	paramenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOD - Uso</b>	palazzo signorile
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1979
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S17828280
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1979
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1979
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1979
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto mappa catastale
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1979
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Barillaro E.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1972
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000003
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	De Seta P.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1977
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000126
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Giglio G.B.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1908
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000127
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Lattari F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1929
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000128
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda di bene di proprietà privata
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1979
<b>CMPN - Nome</b>	Petracca, Ulrica
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Ceccarelli, Aldo
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2015
<b>RVMN - Nome</b>	Salatino, Antonella
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Battaglia, Laura
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Panzani, Laura
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	De Santis, Maria
<b>AGGF - Funzionario</b>	

