

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00009944
ESC - Ente schedatore	S178
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Cuomo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	De Fiore

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
---------------------	--------

PVCR - Regione	Calabria
-----------------------	----------

PVCP - Provincia	CS
-------------------------	----

PVCC - Comune	Fuscaldo
----------------------	----------

PVCI - Indirizzo	via Molino, 18
-------------------------	----------------

PVCA	L'edificio ha oggi solo un fronte libero, i due laterali sono stati addossati da costruzioni recenti, che gli hanno rubato quell'intorno necessario all'inserimento nell'ambito urbano.
-------------	---

PVCA	L'edificio presenta sulla via Molino la sua facciata principale, al cospetto di quella laterale del Palazzo Valenza. Il lato sud fronteggia la facciata laterale del Palazzo Majerà al quale era diviso tramite il giardino privato di quest'ultimo. Recentemente questo spazio è stato occupato da un edificio di moderna fattura che in niente si accomuna ai due edifici che lo fiancheggiano, ma anzi ne turba l'armonia. Il confronto dello stato urbano attuale con quello restituitoci da un documento fotografico più antico ne è testimonianza. (Mi è stato impossibile reperire il documento in doppia ma ne faccio riferimento: veduta della Piazza Marconi in Fuscaldo Marina 1962)
-------------	---

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Fuscaldo
----------------------	----------

CTSF - Foglio/Data	40/2020
---------------------------	---------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	16.0122088
-----------------------------	------------

GPDPY - Coordinata Y	39.4140729
-----------------------------	------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
-------------------------------------	-------------

GPBT - Data	2020
--------------------	------

GPBO - Note	(4480037) https://www.google.it/maps
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1930
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Esterno: nella facciata principale, prospiciente la via Molino, le aperture seguono un particolare criterio che conferisce all'edificio una forma di ortogonalismo, concretizzato dall'intersezione della fila di balconi, al secondo piano, in tutto simili l'uno all'altro, con la sovrapposizione di tre elementi: il portale, il balcone, l'altro balcone leggermente più aggettante e con vano ad arco continuo, che riprende parzialmente il motivo del portale. All'altezza della soglia dei balconi corre una cornice continua in pietra, per tutta la facciata. Tutti i cornicioni e soglie dei balconi sono minuziosamente monadanati. Il portale, a differenza di tutti gli altri che hanno lo stemma alla chiave dell'arco, presenta nella parte superiore, una inquadratura profilata da una cornicina che ospita la ghiera dell'arco sguanciata verso l'esterno e si collega agli stipiti tramite il capitello.
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	rettangolare
PNTF - Forma	irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNST - Tipo	strutture
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	cocci di laterizi
SVCM - Materiali	malta di calce
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro
CP - COPERTURE	

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
---------------------------------------	-------------

SC - SCALE**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

SCSM - Materiali	in pietra
-------------------------	-----------

SCSM - Materiali	tufo
-------------------------	------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in granigliato
----------------------	----------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in ceramica
----------------------	-------------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	portale
--------------------------	---------

LSIG - Genere	stemma
----------------------	--------

LSIC - Tecnica	scolpita/o
-----------------------	------------

LSIM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	palazzo signorile
-------------------	-------------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo b/n
--------------------	--------------

FTAD - Data	1978
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	S17825954
-------------------------------------	-----------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo b/n
--------------------	--------------

FTAD - Data	1978
--------------------	------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1978
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Petracca, Ulrica
FUR - Funzionario responsabile	Ceccarelli, Aldo
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Salatino, Antonella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Battaglia, Laura
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	