

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115088
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	palazzo Rau della Ferla

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Noto
PVCI - Indirizzo	via Silvio Spaventa, 13
PVCA	vicolo Antonino Astuto
PVCA	via Ducezio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Noto
CTSF - Foglio/Data	429/ 1912

CTSN - Particelle	539, 542-544
CTSP - Proprietari	Rau Giuseppe (544 sub. 1- 10, 543 sub. 1- 2, 539 sub. 6- 8), Pantano Vincenzo (544 sub. 2 - 3), Puglia Maria- Puglia Olga(544 part. 544 sub. 4), Alfano Concetta -Alfano Corrado (544 part. 544 sub. 5), Belfiore Marcello (544 sub. 6), Civello Giuseppe -Caruso Carmela (544 part. 544 sub. 7), Rau Corrado (539 sub. 1- 2- 7, 544 sub. 8, 545), Rau D'Agata Corrado (544 sub. 9), Rau Simone (539 sub. 3- 5- 9), 543 sub. 3, 544 sub. 11, Rau Carmela, Rau Giuseppe (539 sub. 4)

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.069985
GPDPY - Coordinata Y	36.890593
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso del prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	115
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
GPBT - Data	2018/06/12

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Da un documento, rinvenuto dal Tobriner presso l'Archivio Storico di Palermo, si ricava che il palazzo fu edificato dopo il terremoto del 1693, dal Rev. Sac.te Dn. Francesco Landolina e Rau, il quale dichiara di essere proprietario di: "una casa (divenuta poi palazzo) terrana, dove abita di corpi no.20: in parte loggia solarata in parte fabrica di terra fatta nel tremuoto del 1693: in questa città di Noto quartiere del Colleggio, confinante colla casa del B.ne di S.Giacomo Nicolaci colla

casa del fu Lorenzo di Lorenzo e strada pubblica". Dallo stesso documento si ricava inoltre che landolina e Rau possedeva "Più di sette botteghe nell'istesso compreso fabrica di terra fatta nel tremuoto dell'anno 1693".

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELF - Frazione di secolo seconda metà

RELI - Data 1693/01/11

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVF - Frazione di secolo seconda metà

REVI - Data 1693/01/11

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica decorazione a stucco

RENN - Notizia In riferimento ad un documento datato 14 luglio 1750, pubblicato da L. Di Blasi, si deduce che in questa data, i lavori di stuccatura del palazzo erano ancora in corso. Ad eseguirli è un certo Giuseppe Meli stuccatore catanese.

RENF - Fonte documento d'archivio

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo metà

RELI - Data 1750/07/14

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo metà

REVI - Data 1750/07/14

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica generale

RENN - Notizia Da una citazione di carattere generale, contenuta nel Dizionario topografico della Sicilia di V. Amico, risalente al 1757, si estrapola la notizia dell'esistenza del palazzo già a quell'epoca.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo terzo quarto

RELI - Data 1757/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1757/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Dalla rappresentazione planivolumetrica, a volo d'uccello del 1783, dedicata a Don Francesco Nicolaci, redatta, probabilmente, dall'architetto Paolo Labisi e pubblicata da L.Di Blasi nel 1981, tra le "20 Case di Nobili" di Noto descritte dall'autore, figura anche quella del Marchese della Ferla. In un secondo ordine di considerazioni, è opportuno precisare, che la detta pianta è stata datata dal Tobriner al 1750/1760, di conseguenza avvalorando anche tale ipotesi, è probabile che il palazzo esistesse già in questa data.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1783/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1783/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	prospetto nord
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	A detta di Giuseppe Rau, uno degli attuali proprietari del palazzo, l'informazione però non trova alcun riscontro documentato, nel corso del XIX sec., l'immobile avrebbe subito un intervento di riconfigurazione, concernente l'ampliamento del prospetto nord dal lato destro, prospiciente su via Silvio Spaventa. La costruzione di questa nuova ala, sarebbe stata realizzata dal proprietario in questione, inizialmente per residenza a proprietà privata e successivamente per uso locativo.
RENF - Fonte	comunicazione orale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	00/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	00/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Nel 1877 il Palazzo, risulta dai registri del catasto storico, intestato a Rao Eloisa ed Angelica sorelle e a Rao Simone del fu Giuseppe Marchese della Ferla. La parte dell'immobile di proprietà delle suddette due sorelle, prospiciente su via Neve e via Gioia, ha la seguente configurazione: "Casa civile con tre magazzini al piano terreno e colla comproprietà dell'andito e cortile al n. 2992 il cui primo piano si estende anche sopra i n. 2990, 2991 e sopra parte dei n. 2992 e 2948 di mappa. Piano terra: 4 vani, primo piano 17 vani e secondo piano 21 vani. Magazzini colla comproprietà dell'andito al n. 2992 di mappa, piano terreno 2 vani. La parte dell'immobile prospiciente su via Gioia comprende invece casa e palmeto e 8 vani al piano terreno. Simone Rau risulta invece proprietario della parte ubicata in via Neve al n. 28 "... con stalla rimessa colla comproprietà dei cortili a n. 2947 e 2992 di mappa; comprendente al piano terra vani 20, al secondo vani 2; con l'aggiunta di un magazzino al piano terreno colla comproprietà dell'andito o cortile al n. 2992 di mappa".
RENF - Fonte	documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1877/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1877/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Con atto registrato in tale data, Rau Angelica del fu Giuseppe nubile e Rau Giuseppe di Simone Marchese della Ferla, diventano proprietari della "casa civile con due magazzini al piano terreno e proprietà dell'andito e cortile, comprendente al piano terreno 4 vani e al primo piano vani 17; di un numero imprecisato di magazzini con proprietà dell'andito e al piano terreno vani 2 di via Neve e della "casa e palmeto comprendente 8 vani al piano terreno di via Gioia".
RENF - Fonte	documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1881/06/17

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1881/06/17

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** passaggio di proprietà**RENN - Notizia**

Con voltura del 5 Settembre 1896, Rau Giuseppe di Simone Marchese della Ferla, diventa "proprietario per lo intero della casa civile con due magazzini al piano terreno e proprietà dell'andito e cortile; piano terreno 4 vani; primo piano 17 vani; magazzini comproprietà dell'andito, piano terreno vani 8" e proprietario del "palazzo con stalla rimessa e sulla comproprietà dei cortili ai n. di mappa 2947, 2952: piano terreno vani 29; primo piano vani 20; secondo piano vani due; magazzino al piano terreno colla comproprietà dell'andito e cortile al n. 2952 di mappa, piano terreno vani 1. L'intera proprietà risulta ora ubicata in via Silvio Spaventa n. 3, già via Neve e in via Gioia.

RENF - Fonte documento d'archivio**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** fine**RELI - Data** 1896/09/05**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** fine**REVI - Data** 1896/09/05**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** decorazioni**RENN - Notizia** A detta di S. Tobriner "... L'edificio è stato completamente ridecorato nell'Ottocento e nel Novecento".**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** passaggio di proprietà**RENN - Notizia**

Dagli stessi registri del catasto storico, l'ultimo passaggio di proprietà che il catalogatore ha potuto rilevare, risale all'11 Novembre 1914, anno in cui, l'immobile di proprietà di Giuseppe Rau del fu Simone Marchese della Ferla, passa a Giuseppe Rau del fu Giuseppe. Dopo tale data, a causa dello smarrimento dei registri di riferimento, non si ha alcuna notizia documentata.

RENF - Fonte documento d'archivio**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** prima metà

RELI - Data	1914/11/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1914/11/11
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progetto di restauro
RENN - Notizia	Negli Atti preparatori alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 497 del 18/7/1986: Richiesta di intervento Unesco si implora un pronto intervento di restauro conservativo del Palazzo, la cui destinazione d'uso è: residenza a proprietà privata.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1986/07/18
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1986/07/18
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	All'epoca in cui scrive il Tobriner, nel 1989, si ha notizia che il palazzo risulta "parzialmente occupato dal Banco di Sicilia, da affittuari e da discendenti della famiglia Ferla".
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1989/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1989/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ali N-E N-O S-E
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2

SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1
SIIV - Suddivisione verticale	corpo rettangolare con corte interna
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala S-O
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo rettangolare con corte interna
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio ha una tipologia a corte, pertanto si configura come un volume prismatico rettangolare con un vuoto centrale. Tuttavia il diverso numero di piani nelle varie parti dell'edificio lo rendono altimetricamente articolato.L'androne ortogonale alla via Silvio Spaventa introduce alla corte centrale intorno alla quale si sviluppa l'intero edificio. Lungo la via Silvio Spaventa si susseguono i vani quadrangolari di diverse dimensioni. Nei corpi retrostanti, lo spazio residenziale è suddiviso in vani quadrangolari definiti dalla maglia strutturale. Al piano nobile lo spazio si sviluppa lungo tre lati della corte, mentre il quarto lato (Nord-Ovest) è occupato dalla copertura piana a terrazzo del piano sottostante. Le ali Nord-Est e Nord-Ovest sono occupate da un'unica residenza che si sviluppa lungo due corridoi nei quali si aprono i vani sia destra che a sinistra.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	articolato intorno a una corte centrale
PNTF - Forma	a corte
PNTE - Dati icnografici significativi	loggia
PNTE - Dati icnografici significativi	androne
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile
PNTE - Dati icnografici significativi	salone
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.1
PNTS - Schema	articolato a U intorno alla corte
PNTF - Forma	a corte
PNTE - Dati icnografici significativi	salone
PNTE - Dati icnografici	

significativi	scalone
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	muro perimetrale lato Nord-Est
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	calcarenite
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra vani attorno la corte e angolo est
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a pieno centro
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra angolo nord e loggia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra angoli ovest e sud
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra lato est e ovest esterno
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta

SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	pianta quadrangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra vano adiacente la loggia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra corpo centrale est
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	calcestruzzo armato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano ala nord est e nord ovest
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	non portante
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo nord-est sud-ovest e nord-ovest parte ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura

CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo sud-est angolo nord
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	mezzacapriata
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo nord-ovest parte est e angolo ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo spezzato
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di rappresentanza

SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare all'androne
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	corpo nord-ovest centro
SCLF - Forma planimetrica	a più rampe parallele
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	inglobata nella muratura
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolo nord lato interno
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolo sud lato interno
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SC - SCALE	

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	sussidiaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	ortogonale al corpo nord-ovest
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	pietra calcarea

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	sussidiaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	ortogonale al corpo sud-est
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	pietra calcarea

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	androne
PVMG - Genere	lastricato in pietra lavica
PVMS - Schema del disegno	geometrico regolare

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corte
PVMG - Genere	Lastricato-acciottolato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	primo piano ala nord-est corte centro
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	primo piano ala nord-est nord-ovest
PVMG - Genere	moquette
PVMS - Schema del disegno	motivi geometrici e floreali

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	primo piano corridoio
PVMG - Genere	ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	piano terra angolo ovest e lato sud-est
PVMG - Genere	ammattionato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano terra angolo sud e corte angolo ovest
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano terra angolo nord
PVMG - Genere	ammattionato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano terra loggia, vano adiacente loggia e vani attorno la corte
PVMG - Genere	ammattionato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale piano terra portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	chiave dell'arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale piano terra portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	sistema di incorniciatura
DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale primo piano balconi laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Mensoloni
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale piano terra cornici delle aperture laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apparato ornamentale
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale primo piano cornice apertura centrale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apparato ornamentale
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECM - Materiali	calcarenite

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale primo piano balcone centrale frontone
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	nobiliare
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	porta d'accesso piano nobile
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	nobiliare
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	legno

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	sala primo piano angolo sud-est
STCC - Stato di conservazione	immediato pericolo
STCO - Indicazioni specifiche	Crollo solaio. Il dissesto è localizzato nella sala bagno dell'angolo sud-est della fabbrica. La modalità di esecuzione del solaio sembra non essere conforme alle tecniche costruttive classiche.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	cortile primo piano prospetto nord lato ovest
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	La fessurazione si estende a partire dalla cornice superiore sino a metà altezza del piano terra e presenta un andamento subverticale. Cedimenti differenziali del terreno di fondazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	sala piano terra corpo ovest lato interno
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	La discontinuità presenta un andamento subverticale con un'ampiezza dell'ordine del centimetro. Si sviluppa su tutta l'altezza della parete. Cedimenti differenziali del terreno di fondazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	saletta piano terra corpo est lato interno
--------------------------------------	--

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco del muro nella sezione di innesto. Il distacco si sviluppa su tutta l'altezza della sezione di innesto del muro ortogonale al prospetto est del cortile interno. Il dissesto è stato indotto dal sisma del 13/12/90
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale basamento
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento. L'umidità di risalita associata alla cristallizzazione dei sali nei conci lapidei innesca un fenomeno di decoesione che si manifesta inizialmente con la perdita di materiale negli strati superficiali ed in seguito approfondendosi nei partimenti meno competenti del materiale lapideo.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale basamento
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento e distacco. L'umidità di risalita capillare mostra il tipico profilo concavo verso l'alto. Nel lato est del primo ordine l'intonaco si è distaccato su vaste superfici, mentre nel lato ovest si osserva solo la macchia d'umidità in quanto l'intonaco è stato reintegrato da poco tempo.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale lato est secondo ordine
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità e microrganismi. L'umidità ha un andamento verticale allungato e si estende dal secondo ordine sino al primo. Essa è localizzata in prossimità dei pluviali i quali sono in parte incassati nella muratura. Il dilavamento associato all'esposizione a nord del prospetto creano le condizioni ideali all'instaurarsi e alla proliferazione di colonie di microrganismi.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale lato ovest secondo ordine
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità e microrganismi
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale lato ovest primo ordine
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni	Umidità e microrganismi. L'umidità presente lungo l'intera estensione del del marcapiano è probabilmente legata alla perdita d'acqua per

specifiche	malfunzionamento o rottura dei pluviali i quali sono a vista nel primo piano ed incassati, in prossimità del marcapiano, nel piano terra.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	portale principale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Depositi superficiali.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto ovest basamento
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento, erosione e distacco. Umidità di risalita capillare.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto sud lato est basamento
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento, erosione e distacco. Il distacco si manifesta inizialmente con un decoesionamento dello strato superficiale e prosegue con la fratturazione e l'allontanamento dell'intonaco.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto sud paraste
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento e alveolizzazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto sud lato ovest secondo ordine arco tampognato
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento e distacco.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto nord primo ordine
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento e erosione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto est primo ordine

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento e erosione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto ovest primo ordine
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento e erosione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto sud primo ordine
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento e erosione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto est secondo ordine
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento e microrganismi.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto est primo ordine
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento e distacco.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto sud - loggia
RSTT - Tipo di intervento	La loggia è stata separata in due parti mediante una fila di conci squadrati di calcarenite.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	angolo sud-est
RSTT - Tipo di intervento	Nel salone localizzato nell'angolo sud-est è stato ricavato un locale servizio, mediante tramezzatura alleggerita in canne e gesso.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra angolo Nord

USAD - Uso	esercizio commerciale
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra angolo Est
USAD - Uso	sede associativa
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra corpo Nord-est
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra corpo Sud-Est
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra corpo Sud-Ovest
USAD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Puglia Maria / Puglia Olga part. 544 sub. 4
CDGS - Indicazione specifica	Alfano Concetta / Alfano Corrado part. 544 sub. 5
CDGS - Indicazione specifica	Belfiore Marcello part. 544 sub. 6
CDGS - Indicazione specifica	Civello Giuseppe / Caruso Carmela part. 544 sub. 7
CDGS - Indicazione specifica	Rau Corrado part. 539 sub. 1 - 2 - 7, part. 544 sub. 8, part. 545
CDGS - Indicazione specifica	Rau D'Agata Corrado part. 544 sub. 9
CDGS - Indicazione specifica	Rau Simone part. 539 sub. 3 - 5 - 9, part. 543 sub. 3, part. 544 sub. 11
CDGS - Indicazione specifica	Rau Carmela / Rau Giuseppe part. 539 sub. 4
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e

FTAE - Ente proprietario	documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115088_200
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115088_201
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115088_210
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - primo piano - balcone centrale - frontone
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115088_221
FTAT - Note	cortile - prospetto sud-est
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115088_227
FTAT - Note	interno - ala sud-ovest - piano terra - salone di rappresentanza
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115088_231
FTAT - Note	interno - ala nord-est - primo piano - sala
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115088_233
FTAT - Note	interno - ala nord-est - primo piano - salone di rappresentanza
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115088_234
FTAT - Note	interno - ala nord-est - primo piano - sala da pranzo
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2

FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115088_236
FTAT - Note	interno - ala nord-est - primo piano - salone di rappresentanza - finta volta
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Notaio Giuseppe Maria Capodicasa
FNTD - Data	1750/07/14
FNTN - Nome archivio	Noto Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 7636, foll. 793-794
FNTI - Codice identificativo	CA1150880A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite
FNTD - Data	1877/00/00
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite, partita n. 2075, fol. 53. vol. X
FNTI - Codice identificativo	CA1150880A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite
FNTD - Data	1881/06/17
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite, partita n. 8118
FNTI - Codice identificativo	CA1150880A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite
FNTD - Data	1896/09/05
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite, partita n. 3119
FNTI - Codice identificativo	CA1150880A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite
FNTD - Data	1914/11/11
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Registro delle partite, partita n. 9817
FNTI - Codice identificativo	CA1150880A5

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Russo Ferruggia Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1838
BIBH - Sigla per citazione	CB000179
BIBN - V., pp., nn.	p. 92

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Amico Vito
BIBD - Anno di edizione	1855
BIBH - Sigla per citazione	CB000001
BIBN - V., pp., nn.	pp. 216-220

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Arezzo Prado Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1862
BIBH - Sigla per citazione	CB000178
BIBN - V., pp., nn.	pp. 163, 167, 176

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mauceri L.
BIBD - Anno di edizione	1910
BIBH - Sigla per citazione	CB000201

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	vol. 19, pp. 681-688

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lentini F., Vezzani L.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000207
BIBN - V., pp., nn.	vol. 19, pp. 495-500

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Blasi L.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000177
BIBN - V., pp., nn.	p. 89

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Blasi Luigi
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000176
BIBN - V., pp., nn.	p. 82

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	CB000210

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bordone G.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000212

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lentini F., Carbone S., Grasso M.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000221

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fianchino Corrado
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000175
BIBN - V., pp., nn.	pp. 84, 86

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Tobriner Stephen
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000181
BIBN - V., pp., nn.	pp. 113, 208, 242

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Stampigi, Salvatore
CMPN - Nome	Greco, Rosario
CMPN - Nome	Lucifora, Giovanni

CMPN - Nome	Sparacino, Daniela
CMPN - Nome	Tuccitto, Massimino
CMPN - Nome	Tiralongo, Paolo
CMPN - Nome	Pappalardo, Giuseppe
CMPN - Nome	Ruffino, Paoletta
CMPN - Nome	Ciurcina, Giuseppina
CMPN - Nome	Cavarra, Benedetta
FUR - Funzionario responsabile	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia