

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015731
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	castello
OGTQ - Qualificazione	fortificato
OGTN - Denominazione	Rocca di San Genuario

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Crescentino
PVCL - Località	San Genuario
PVCI - Indirizzo	via Cavour, 56
PVCA	Il castello chiude la via Cavour che è la via principale di San Genuario. L'edificio prospetta su via Cavour, dalla quale è chiuso per mezzo di una cinta muraria. Esso è completamente isolato dal sistema urbano.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Crescentino
CTSF - Foglio/Data	20

CTSN - Particelle	272
CTSP - Proprietari	SPA - "El Castillo Espanol"
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.144813
GPDPY - Coordinata Y	45.213683
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4459607) http://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	costruzione
RENN - Notizia	Il castello fu fatto costruire da Antonio Tizzoni, signore di Crescentino, nel 1422 su richiesta del cugino Giacomo, abate di San Genuario, il quale gli aveva ceduto metà della torre dell'abbazia in cambio dell'edificazione di detto castello per difendere l'abbazia dagli attacchi dei fontanettesi.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1422/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1422/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale

RENN - Notizia	L'edificio ebbe funzioni di rocca difensiva fino al 1592 anno in cui si estinse la famiglia Tizzoni, dopodichè venne adibito a residenza privata; da trent'anni a questa parte risulta disabitato.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1592/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1592/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1802/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1877/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	trasformazioni
RENN - Notizia	Durante il secolo scorso furono costruite diverse parti accessorie, quali i granai che circondano il castello (in stile neogotico) e la zona d'ingresso (all. n. 5) vennero aggiunte nuove aperture e i due balconi attualmente visibili nella facciata nord (all. n. 3) e nella facciata sud (all. n. 6).
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1600/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1600/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	L'edificio si sviluppa su una pianta quadrangolare: esso si può suddividere in tre parti: un atrio di accesso, una torre ed un corpo centrale: l'atrio di accesso è di recente costruzione (sec XIX); la torre, a sezione circolare, ospita la scala a chiocciola che collega lo scantinato ai piani superiori (all. 4, 9, 10): il corpo centrale (all 4) è suddiviso in 4 piani compreso lo scantinato (all n° 12) un tempo adibito a segreta che è composto da due vani voltati a botte, ai piani superiori una serie di tramezzi disposti perpendicolarmente ai muri

IST - Configurazione strutturale primaria

portanti suddivide gli ambienti in piccole stanze regolari. Su ogni piano le stanze sono servite da un corridoio che corre lungo tutto il perimetro dell'edificio. La copertura di questi ambienti varia di piano in piano: troviamo, procedendo dal basso verso l'alto, volte a vela, a crociera, ed un soffitto piano. Il vano che si trova in cima alla torre è coperto con travatura lignea e manto in coppi. All'esterno le facciate si presentano pressochè uniformi; leggermente inclinate esse sono interrotte a circa $\frac{3}{4}$ d'altezza, da una serie di contrafforti che sorreggono il camminamento di ronda del piano superiore (all. n° 8) leggermente avanzato rispetto al resto della struttura. Lo stesso motivo di contrafforti caratterizza la parte superiore della torre. Unico elemento decorativo esterno è un rilievo ottenuto con una diversa disposizione dei mattoni nella parte sovrastante i contrafforti, sia nel corpo centrale che nella torre una serie di aperture alleggerisce la parte superiore del complesso. (all. n° 1). Lungo tutte le facciate si trovano finestre rettangolari e balconi variamente disposti senza dubbio non originari (all. n° 6). A nord e ad est dell'edificio si trova una serie di margherie in stile neogotico risalenti al secolo scorso. La parte prospiciente via Cavour è chiusa da un muro di cinta originario, costruito in ciottoli e mattoni. (all n° 3)

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema a blocco

PNTF - Forma quadrangolare

PNTE - Dati icnografici significativi torre cilindrica

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione scantinato

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piano terra

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a vela

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piano 1°

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano 2°
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	a cassettoni
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	nella torre
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	frammento di età romana
LSII - Trascrizione testo	P.AULIO
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo

STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio versa in gravi condizioni di degrado in quanto la falda a Nord del tetto del corpo centrale presenta un vistoso cedimento dovuto agli agenti atmosferici che a lungo andare hanno roso l'orditura di legno e di paglia mista a gesso del solaio immediatamente sottostante che si presenta sfondato e momentaneamente puntellato. (all n° 14). Anche le volte dei piani sottostanti presentano larghe macchie di umidità con evidenti tracce di formazioni saline e muffe (all n 13) e caduta di parti di intonaci. Il cedimento della volta sottostante la zona d'ingresso ha provocato lo sfondamento del corridoio di accesso al castello (all n° 14). Una vistosa fessura interessa tutta la parete est della rocca in particolar modo nella zona dei contrafforti dove presenta la sua maggiore larghezza che decresce procedendo in senso longitudinale verso la base della parete (all. 7,8). Questa lesione è probabilmente dovuta ad un cedimento con susseguente assestamento a livello delle strutture di fondazione.
--------------------------------------	---

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Facciata est dell'edificio con pericolose crepe nella zona dei contrafforti dovute allo spanciamiento della parete susseguente all'assestamento delle fondazioni. Nella zona d'ingresso crollo del pavimento. Sfondamento del tetto nella falda a nord con susseguente crollo di parte del solaio sottostante. Condizioni generali dell'interno piuttosto fatiscenti a causa dell'umidità che provoca formazioni saline alle pareti e alle volte con muffe e crollo di larghe zone di intonaci.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	esterno
STCC - Stato di conservazione	discreto
STCO - Indicazioni specifiche	Esternamente l'edificio risulta in discreto stato di conservazione, presenza di muffe in corrispondenza dei punti di percolamento acque meteoriche. Le lesioni murarie menzionate nel 1979 risultano risarcite.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	1800/00/00
RSTF - Data fine	1800/00/00
RSTT - Tipo di intervento	XIX secolo: aggiunta di parti accessorie (nuove aperture, balconi, entrate, margherie)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1979/00/00
RSTF - Data fine	1979/00/00
RSTT - Tipo di intervento	XX secolo: rifacimento del tetto in via di completamento.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	rocca
-------------------	-------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1422-2019)
---------------------------------------	-------------------------------------

USOD - Uso	nessuno
-------------------	---------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

CDGS - Indicazione specifica	SPA - "El Castillo Espanol"
-------------------------------------	-----------------------------

CDGI - Indirizzo	via Cavour, 69 - frazione San Genuario, 13044 Crescentino (VC)
-------------------------	--

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
----------------------------------	----------------------------------

NVCE - Estremi provvedimento	7/10/1945 nn. 613/2010
-------------------------------------	------------------------

NVCD - Data notificazione	Not. Min. 26/09/1945
----------------------------------	----------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P. di F. adottato nel 1970 - zona A
-----------------------------------	-------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
----------------------	-----------------

FTAD - Data	2019/09/07
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
---------------------------------	--

FTAN - Codice identificativo	0100015731_00
-------------------------------------	---------------

FTAF - Formato	jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
----------------------	-----------------

FTAD - Data	2019/09/07
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
---------------------------------	--

FTAN - Codice identificativo	0100015731_01
-------------------------------------	---------------

FTAF - Formato	jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/09/07
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015731_02
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/09/07
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015731_03
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/09/07
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015731_04
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1979/09/10
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	01/000-----
FNTI - Codice identificativo	0100015731
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Oliaro Mario
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	NO_114
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Buffa Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1854
BIBH - Sigla per citazione	NO_113
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Dal Corno Vittorio
BIBD - Anno di edizione	1876
BIBH - Sigla per citazione	NO_115
BIL - Citazione completa	D. Vella e G. Carpegna: Lettura del territorio di Crescentino dai catasti e reperti d'archivio, ipotesi di sviluppo." - Tesi di Laurea discussa alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, A.A. 1977 '78

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Carpegna, Luigi
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Rolfo, Raffaella

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi: GP, CO, RS, FNT e FTA.
---------------------------	---