

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015732
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa della Resurrezione

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte

PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Crescentino
PVCI - Indirizzo	via Francesco Bena
PVCA	La chiesa si affaccia su via Francesco su via Francesco Bena che collega Piazza Vische con la tangenziale. L'edificio prospetta lungo via Francesco Bena che non è architettonicamente caratterizzata da alcuna presenza edilizia di particolare rilevanza storico – formale.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Crescentino
CTSF - Foglio/Data	41
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Parrocchia Beata Vergine Assunta

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.100699
GPDPY - Coordinata Y	45.193103
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4459407) http://www.google.it/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	costruzione
	Dagli atti del notaio Ferreri e dall'ordinario aut.o Montaneri del 12 aprile 1777 si apprende che nel 1707 il vicario parrocchiale di Crescentino: Don Carlo Francesco Guerrera acquistò dal sig. Angelo Francesco Pessinis il sito dove ora sorge la chiesa per farne un

RENN - Notizia	cimitero. Detta opera fu finanziata con le elemosine dei fedeli e fu appunto a causa di ciò che la costruzione subì frequenti interruzioni e ritardi, infatti la prima pietra venne posta solo 1763 da Giuseppe Brusotto. Da un ordinato aut.o Bertolè nel 1770: 9 novembre, si apprende che a quei tempi la somma a disposizione ammontava a L. 846.16.06. Dagli atti sopra citati risulta che si giunse al tetto solo nel 1777.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1763/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1777/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	costruzione
RENN - Notizia	Il campanile fu eretto venti anni dopo nel 1797.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1797/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1797/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Nel 1836 la chiesa venne sconsacrata e abbandonata dopo la costruzione del nuovo cimitero. In seguito fu adibita a magazzino; attualmente essa è abbandonata.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1836/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1836/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	L'altare maggiore era collocato a ridosso della parete piana concludente la navata principale. (rf.all.3). Sulle pareti che delimitano lo spazio ai lati dell'altare maggiore si trovano le aperture di accesso alle due cantorie sopraelevate su assi chiuse da balaustre prospicienti l'altare. Due altari minori erano in passato situati alle

IST - Configurazione strutturale primaria

estremità del transetto: due nicchie ad esso prospicienti si aprono su entrambe le pareti delimitanti il transetto stesso. Ai piedi degli altari minori vi sono due pozzetti adibiti a sepoltura che in origine erano chiusi da botole. (rf.all.4). La copertura è costituita da una serie di volte a botte; in posizione centrale si erge una cupola su quattro pennacchi sferici sorretti da altrettanti pilastri ottagonali addossati alle pareti. (rf.all.5)..... All'esterno la facciata è decorata da lesene che la dividono in tre settori, di cui uno centrale più ampio. A due terzi dall'altezza totale della facciata le lesene sono intersecate da due semicornici fortemente aggettanti, i quali traversano i due settori laterali minori. La facciata è chiusa in alto da un fastigio curvilineo a cornici mistilinee; al di sotto di esso, in linea con il portale, si apre un oculo ellittico sormontato da un capitello ornato da due toste di putto. Nei due settori laterali, a metà altezza, si aprono due nicchie probabilmente occupate in origine da statue di santi. (rf.all. 7;8). Il campanile, che si erge sopra l'intersezione d'angolo dei muri portanti e riprende il motivo ornamentale a lesene della facciata, è alleggerito da quattro ampie aperture. Cornicione fortemente aggettante; copertura di forma piramidale. La copertura esterna della chiesa è sormontata centralmente da quattro pareti in muratura, di ridotte dimensioni, coperte da un manto in coppi che, racchiudendo la cupola centrale, ne impediscono l'individuazione dall'esterno. (rf. all.9).

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	a croce greca
----------------------	---------------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a cupola
---------------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	semisferica
--	-------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a vela
---------------------	--------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a falde**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCT - Struttura primaria** travatura su muri**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMG - Genere** in cotto**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** cornicione**DECQ - Qualificazione del tipo** modanato**DECM - Materiali** mattoni**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** timpano**DECQ - Qualificazione del tipo** curvilineo**DECM - Materiali** mattoni**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** lesena**DECM - Materiali** mattoni**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** oculo**DECQ - Qualificazione del tipo** ellittico**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** nicchia**DECM - Materiali** mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	decorazione pittorica
DECM - Materiali	a tempera

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	All'interno della chiesa si trovano tre lapidi: due sono dedicate alla famiglia Tournon ed una a don Carlo Massa, sacerdote crescentinese ivi sepolto nel 1794.

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	tombale
LSII - Trascrizione testo	D.O.M. JOAN. MARIA TOVRNON ART. MEDICA ET AGRARIA CLARVS HIC. JACET. JOSEPH ANT. PARTI B M JVSTA SOLVEBAT V.ANN.LXXVIII 06YT XV CALJVN MDCCXCIV BENEFATORIS
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	IOSEPHO ANTONI ADRIANO TOVRNON OPTIMO PATRI PATRIAM PAVPERES ERGA PRO FVNCT OFF ET LARC BENEMERENTI HEIC PROPE DOCT PHIS IOHANNIS OSSA PATERNA IACENTI UNICA AMANTISS PROLES IOHANNES I V D R TRIB ASSESSOR POSVIT OBIIT DIE XVI KAP FIR M DCCC XXI AET SVAI A IAX
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCO - Indicazioni	L'edificio in generale presenta uno stato di degrado molto elevato evidenziato ancora maggiormente dallo sfondamento del tetto e dal
---------------------------	--

specifiche	conseguente crollo della volta sopra alla zona d'ingresso. (rf.all.6).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	esterno
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	La facciata e le pareti versano in buono stato di conservazioni anche se sono evidenti i segni dell'umidità di risalita.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	interno
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	La chiesa risulta in pessimo stato di conservazione, intonaci staccati dal supporto murario con aree di caduta, sfarinamento generale della pellicola pittorica, muffe sia sulle pareti che sulle volte.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	2012/00/00
RSTF - Data fine	2015/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro conservativo della facciata su progetto dell'arch. Germana Corradino con studio a Vercelli; ditta Maria Laura Lucini
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	2012/00/00
RSTF - Data fine	2015/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Risanamento conservativo della copertura su progetto dell'arch. Germana Corradino con studio a Vercelli
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1763-2019)
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia Beata Vergine Assunta
CDGI - Indirizzo	Via Tino Dappiano, 2 - 13044 Crescentino (VC)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P. di F. adottato 1970 - zona A
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/09/07
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015732_00
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/09/07
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015732_01
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/09/07
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015732_02
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/09/07
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015732_03
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/09/07
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015732_04
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/09/07
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015732_05
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2019/09/07
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015732_06
FTAF - Formato	jpeg

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1979/09/10
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiabrese - Torino
FNTS - Posizione	01/000-----
FNTI - Codice identificativo	0100015732
BIL - Citazione completa	M. De Gregori: "Inventario delle scritture della città di Crescentino: 1783". Atti del notaio E. Ferreri: vol. XIII

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Carpegna, Luigi
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela

FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Pozzetti adibiti a sepoltura. Sono stati aggiornati i campi: CTSP, GP, SO, DE, LI, CO, RS, CDG, FTA e FNT