

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00028298
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTN - Denominazione	Casa d'abitazione
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Vercelli
PVCI - Indirizzo	via Sant'Antonio, 4
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Vercelli
CTSF - Foglio/Data	94A
CTSN - Particelle	1240
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.421227
GPDPY - Coordinata Y	45.327729
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	

GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4460686) https://www.google.com/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	"...dimolizione della vechia fabricha con il trasporto deli materiali e rotami e terra e altri con la formazione dela nova fabricha e diverse riparazioni vicino alla nova e altre fabriche come da ordi del M. L. sig. sindichi il tutto come infra ci siegue stima dì 8 edì 9 Febraio". In data 1 marzo i lavori della "già incominciata Fabbrica della Veneranda Confraternita di Sant'Antonio Abate" vengono affidati al "Capo Mastro Giò Anto Largo del fu Anto Maria di Caversasco Comasco, abitante in Vercelli", per il cui pagamento si dispone in data 19 ottobre, a lavori ultimati.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1793/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1793/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Quietanza in data 15 aprile del saldo pagato a Guiovanni Largo per l'esecuzione dei lavori predetti
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1794/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1794/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

ristrutturazione

RENN - Notizia

Il capomastro Francesco Larghi esegue riparazioni interne e realizza "un potagier ed un lavandino"

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELI - Data

1824/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVI - Data

1824/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

facciata

RENS - Notizia sintetica

sistemazione

RENN - Notizia

Sistemazione della facciata su strada

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELF - Frazione di secolo

seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

seconda metà

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

copertura

RENS - Notizia sintetica

ripristino

RENN - Notizia

Ripristino della copertura. Adeguamento dei servizi igienici, rifacimento dei pavimenti e dei serramenti esterni ed interni degli alloggi dei paini 1° e 2°.

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1985/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1985/00/00

PN - PIANTA**PNT - PIANTA****PNTS - Schema**

trapezoidale

PNTF - Forma

manica doppia

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE

SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	in ceramica

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 2
PVMG - Genere	in ceramica

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	esterno
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	sopralluogo 2019

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	corpo principale
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Confraternita di Sant'Antonio Abate

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Monaco, Cristina
FTAD - Data	2019/08/21
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028298_01
FTAT - Note	Veduta del fronte principale

FNT - FONTI E DOCUMENTI

Fntp - Tipo	scheda cartacea
Fntd - Data	1985/00/00
Ftnn - Nome archivio	Palazzo Chiabrese – Torino
Fnts - Posizione	Archivio Catalogo - 1497
Fnti - Codice identificativo	0100028298_scheda

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Ottone, Anna R.
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, D.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Monaco, Cristina
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Monaco, Cristina
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>SISTEMA URBANO. Isolato costruito in cortina perimetrale, in parte già edificato in epoca romana, ma completato prevalentemente in epoca medievale durante la prima espansione del primitivo nucleo cittadino attestato intorno alla Piazza Maggiore (ora Piazza Cavour) poi rimaneggiato ed in parte ricostruito durante i secc. XIX e XX, contenente edifici che, per struttura e destinazione d'uso, hanno fra loro scarsi elementi comuni.</p> <p>RAPPORTI AMBIENTALI. L'edificio, situato longitudinalmente sulla via secondaria su cui si affaccia, confinante da un lato con la Chiesa di Sant'Antonio Abate, fa parte della cortina perimetrale dell'isolato che lo comprende e che risulta altimetricamente dominato dalla fabbrica del cinema-teatro 'Civico'.</p> <p>DESCRIZIONE. L'edificio è, a manica doppia, posizionato con asse S-E/N-O su di un lotto già noticamente edificato (sicuramente nel secolo XVI esisteva una casa con coerenze riconducibili a quelle dell'edificio attuale), è situato con il suo lato maggiore in fregio alla via Sant'Antonio e confina a N-O con la Chiesa di Sant'Antonio Abate, rispetto alla quale sorge in posizione normale. (segue descrizione su scheda cartacea allegata).</p> <p>OSSEVAZIONI. Nell'anno in corso è stata ripristinata la copertura e sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento igienico-funzionale degli alloggi ai piani 1° e 2°.</p>