SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00028298
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279
OC OCCETTO	

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - **Definizione**

tipologica

casa

OGTN - Denominazione Casa d'abitazione

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato

ITALIA

PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Vercelli
PVCI - Indirizzo	via Sant'Antonio, 4
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Vercelli
CTSF - Foglio/Data	94A
CTSN - Particelle	1240
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	VTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.421227
GPDPY - Coordinata Y	45.327729
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4460686) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	"dimolizione della vechia fabricha con il trasporto deli materiali e rotami e terra e altri con la formazione dela nova fabricha e diverse riparazioni vicino alla nova e altre fabriche come da ordi del M. L. sig. sindichi il tutto come infra ci siegue stima dì 8 edì 9 Febraio". In data 1 marzo i lavori della "già incominciata Fabbrica della Veneranda Confraternita di Sant'Antonio Abate" vengono affidati al "Capo

	Mar Cin A and I also A and it is a second
	Mastro Giò Anto Largo del fu Anto Maria di Caversasco Comasco, abitante in Vercelli", per il cui pagamento si dispone in data 19 ottobre, a lavori ultimati.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1793/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1793/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Quietanza in data 15 aprile del saldo pagato a Guiovanni Largo per l'esecuzione dei lavori predetti
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1794/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1794/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Il capomastro Francesco Larghi esegue riparazioni interne e realizza "un potagier ed un lavandino"
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1824/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1824/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	sistemazione
RENN - Notizia	Sistemazione della facciata su strada
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XIX

RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	copertura
RENS - Notizia sintetica	ripristino
RENN - Notizia	Ripristino della copertura. Adeguamento dei servizi igienici, rifacimento dei pavimenti e dei serramenti esterni ed interni degli alloggi dei paini 1° e 2°.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	CMO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1985/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1985/00/00
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	trapezoidale
PNTF - Forma	manica doppia
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTI	VA
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZON	FAMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SO - STRUTTURE DI ORIZZON'	FAMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZON'	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	in ceramica
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	p. 2
PVMG - Genere	in ceramica
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	esterno
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	sopralluogo 2019
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	uoiudiono
USOR - Riferimento alla	
parte	corpo principale
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	$^{\sim}$ $^{\Delta}$
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Confraternita di Sant'Antonio Abate
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Monaco, Cristina
FTAD - Data	2019/08/21
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028298_01
FTAT - Note	Veduta del fronte principale
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTD - Data	1985/00/00
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese – Torino
FNTS - Posizione	Archivio Catalogo - 1497
FNTI - Codice identificativo	0100028298_scheda
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Ottone, Anna R.
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, D.
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Monaco, Cristina
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Monaco, Cristina
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AN - ANNOTAZIONI	
	SISTEMA URBANO. Isolato costruito in cortina perimetrale, in parte giò edificato in epoca romana, ma completato prevalentemente in epoca medievale durante la prima espansione del primitivo nucleo cittadino attestato intorno alla Piazza Maggiore (ora Piazza Cavour) poi rimaneggiato ed in parte ricostruito durante i secc. XIX e XX,

contenente edifici che, per struttura e destinazione d'uso, hanno fra loro scarsi elementi comuni. RAPPORTI AMBIENTALI. L'edificio, situato longitudinalmente sulla via secondaria su cui si affaccia, confinante da un lato con la Chiesa di Sant'Antonio Abate, fa parte della cortina perimetrale dell'isolato che lo comprende e che risulta **OSS - Osservazioni** altimetricamente dominato dalla fabbrica del cinema-teatro 'Civico'. DESCRIZIONE. L'edificio ì, a manica doppia, posizionato con asse S-E/N-O su di un lotto già nticamente edificato (sicuramente nel secolo XVI esisteva una casa con coerenze riconducibili a quelle dell'edificio attuale), è situato con il suo lato maggiore in fregio alla via Sant'Antonio e confina a N-O con la Chiesa di Sant'Antonio Abate, rispetto alla quale sorge in posizione normale. (segue descrizione su scheda cartacea allegata). OSSERVAZIONI. Nell'anno in corso è stata ripristinata la copertura e sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento igienico-funzionale degli alloggi ai piani 1° e 2°.