

# SCHEDA

	
<p style="text-align: center;">             SUPPLEMENTI DEL C.A.A.S.              SOPRINTENDENZA              ARCHIVIO FOTOGRAFICO              Scheda "A.1.1" - 11/19 - 10/29 - 16/20/21           </p>	
<p> <small>MODULO 1</small>  <small>BENI CULTURALI</small> </p>	<p> <small>REGIONE</small>            CALABRIA         </p>
<p> <small>N. CATALOGO GENERALE</small>            18 00 110218         </p>	<p> <small>N. CATALOGO INTERNAZIONALE</small>            ITA:         </p>
<p> <small>ALLEGATO N. A.1 - CHIESA DELL'ANNUNZIATA (SEC. XVII) - ROGLIANO (CS) - VISTA D'INSIEME LUNGO VIA CINQUE COLLI</small> </p>	
<p> <small>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI</small>  <small>UFFICIO CENTRALE PER I BENI A.A.S. - I.C.C.D.</small> </p>	
<p> <small>Mod. 91/B</small> </p>	

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00110218
ESC - Ente schedatore	S178
ECP - Ente competente	S178

## AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	codice ICCD soppresso 1800110286 (scheda multipla informatizzata)
-------------------------	-------------------------------------------------------------------

## OG - OGGETTO

<b>OGT - OGGETTO</b>	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa della Santissima Annunziata

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Calabria
<b>PVCP - Provincia</b>	CS
<b>PVCC - Comune</b>	Rogliano
<b>PVCL - Località</b>	ROGLIANO
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Discesa Pietro Clausi
<b>PVCA</b>	Via Cinque Colli
<b>PVE - Diocesi</b>	COSENZA-BISIGNANO

### CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Rogliano
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	5/2020
<b>CTSN - Particelle</b>	D
<b>CTSP - Proprietari</b>	Proprietà Ente Ecclesiastico

### GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	16.323980391
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	39.178281067
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2020
<b>GPBO - Note</b>	(4504291) <a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a>

### AU - DEFINIZIONE CULTURALE

<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	Maestranze Roglianesi
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica

### RE - NOTIZIE STORICHE

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ipotesi costruttive
	Non semplice compito è la datazione della chiesa; la difficoltà nasce

<b>RENN - Notizia</b>	dalla mancanza di notizie documentabili ed anche dalla possibilità che questa abbia cambiato nome nel corso dei secoli. Nei documenti diocesani sulle Visite Pastorali a partire dal 1600, si cita una chiesa di Santa Sofia della giurisdizione di S. Pietro, che ritroviamo fino al 1776 accanto al nome dell'Annunziata, anche perché proprio nel 1684 si parla della stessa chiesa di Santa Sofia all'interno della quale è presente la Confraternita dell'Annunziata. Analizzando poi la configurazione che l'edificio assume rispetto alla contigua chiesa di San Domenico, si è portati a supporre che i PP. Domenicani, dopo il terremoto del 1638, abbiano inglobato, all'interno dei loro possedimenti, la chiesa già esistente.
<b>RENF - Fonte</b>	00000206
<b>RENF - Fonte</b>	00000207
<b>RENF - Fonte</b>	00000208
<b>RENF - Fonte</b>	00000209
<b>RENF - Fonte</b>	00000210
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	configurazione primaria
<b>RENN - Notizia</b>	Da un documento del 1931, rilasciato dall'allora Priore Garritano dall'ufficio Tecnico di Finanza di Cosenza, l'edificio risulta avere un impianto planimetrico diverso dall'odierno, con una navata unica absidata sul lato Est e due cappelle laterali disposte lungo i lati Sud e Nord l'una di fronte all'altra. Tra l'altro Mons. Adami, nel descrivere l'interno della chiesa, rammenta la presenza di due altari laterali e quello maggiore in legno intagliato e dorato ora non più esistenti.
<b>RENF - Fonte</b>	Bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento naturale e danni strutturali
<b>RENN - Notizia</b>	Il 1953 segna l'anno di un violento nubifragio i cui danni sul territorio moglianese, ed in particolare sulla chiesa in oggetto, sono riportati nella relazione del Genio Civile di Cosenza. In essa si evidenzia come l'edificio si presenti abbondantemente deteriorato dalle acque meteoriche ed "esibisca fenditure nei muri perimetrali specie per ciò che riguarda lo spigolo sinistro ed il fronte timpanato"; dalla descrizione si può comprendere anche come la causa del crollo dello spigolo sinistro e del tetto sia stato il cedimento della cantonata sinistra ad opera delle ingenti infiltrazioni delle acque pluviali alla

base. Nessuna indicazione è data, tuttavia, sulla chiusura dell'abside e delle cappelle laterali una delle quali (lato Nord) venne adattata a creare l'accesso secondario alla chiesa.

**RENF - Fonte** 00000206

**RENF - Fonte** 00000207

**RENF - Fonte** 00000208

**RENF - Fonte** 00000209

**RENF - Fonte** 00000210

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELI - Data** 1953

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVI - Data** 1953

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**REN R - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** restauro e consolidamento

**RENN - Notizia** Restauro e consolidamento generalizzato effettuato nel 1957 dal Genio Civile di Cosenza in seguito agli ingenti danni causati dall'alluvione del 1953.

**RENF - Fonte** Bibliografia

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELI - Data** 1957

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVI - Data** 1957

### **IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

#### **IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio con prospetto Ovest quale fronte principale che, in alto a destra, presenta un esile campanile a vela. Il prospetto Sud, su via cinque colli, si presenta con una finestra al piano superiore che dà luce alla sagrestia e con due aperture al piano sottostante e destinato a deposito. Il prospetto Nord, alle spalle della chiesa di S. Domenico, è costituito da due finestre ed una porta, la quale funge da accesso secondario alla chiesa previo passaggio attraverso una scala esterna mentre, sul lato sinistro, un basso contrafforte in mattoni a faccia vista consolida parte delle fondazioni. Il Prospetto Est, fino al 1957 absidato, presenta alla base la continuazione del basso contrafforte. Contigua al prospetto Nord è presente una vasta area, su più livelli e di pertinenza della chiesa, attualmente non utilizzata e ricca di vegetazione spontanea. L'interno presenta una navata unica non absidata collegata, da una porta, alla sagrestia di forma trapezoidale irregolare.

#### **ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**

**ISSU - Ubicazione** esterna, prospetti Nord ed Est

**ISST - Tipo** contrafforte

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
-------------------------------------	------------------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTS - Schema</b>	a navata unica
----------------------	----------------

<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare irregolare
---------------------	-------------------------

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	vano sagrestia
-------------------------------------	----------------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTF - Forma</b>	trapezoidale irregolare
---------------------	-------------------------

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene (struttura portante)
--------------------------	----------------------------------

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
---------------------------------	--------

<b>SVCC - Genere</b>	in muratura mista
----------------------	-------------------

<b>SVCM - Materiali</b>	argilla scistosa
-------------------------	------------------

<b>SVCM - Materiali</b>	laterizi
-------------------------	----------

<b>SVCM - Materiali</b>	pietrame misto
-------------------------	----------------

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	esterna (rivestimento pareti esterne)
--------------------------	---------------------------------------

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
---------------------------------	--------

<b>SVCC - Genere</b>	intonacate
----------------------	------------

<b>SVCM - Materiali</b>	intonaco
-------------------------	----------

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	interna (rivestimento pareti interne)
--------------------------	---------------------------------------

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
---------------------------------	--------

<b>SVCC - Genere</b>	intonacate e tinteggiate
----------------------	--------------------------

<b>SVCM - Materiali</b>	intonaco
-------------------------	----------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	controsoffitto
----------------------	----------------

<b>SOFF - Forma</b>	a capriate
---------------------	------------

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	composite
------------------------------------------	-----------

<b>SOFP - Caratteristiche</b>	con travi secondarie
-------------------------------	----------------------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	capriate
---------------------------	----------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	monaco e saette
-----------------------------------	-----------------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	travatura lignea secondaria
-----------------------------------	-----------------------------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFQ - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	argilla

### SC - SCALE

<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna, prospetto Ovest
<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLL - Collocazione</b>	baricentrale

<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	a coda di rondine
<b>SCSC - Tecnica</b>	lastre incastrate
<b>SCSM - Materiali</b>	calcarenite

### SC - SCALE

<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna, prospetto Nord
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSM - Materiali</b>	cemento

### PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	mattonelle di graniglia (cm 25 x 25)

### DE - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest, zona inferiore
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale litico
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi fitoantropomorfi
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest, zona superiore
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	finestra
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con modanature a rilievo
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest, zona superiore
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	oculi litici (2)
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	plurilobati
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest, zona superiore
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	bassorilievo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a mo' di conchiglia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	croce latina trilobata
<b>DECM - Materiali</b>	calcarenite

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	vicino vano sagrestia
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	monofora
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	strombata

### **LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

#### **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	esterna, trabeazione portale
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	Iscrizione posta sulla trabeazione del portale litico principale attestante la probabile data di esecuzione dello stesso.
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	A.D. 1722
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o
<b>LSIM - Materiali</b>	calcarenite

### **US - UTILIZZAZIONI**

#### **USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa

#### **USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	non precisata
<b>USOD - Uso</b>	sede dei boy scouts

#### **USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento</b>	

<b>cronologico</b>	non precisata
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia di San Pietro di Rogliano
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via Duomo - Rogliano (CS)
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	ope legis (L.1089/1939 art.4)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>FTAC - Collocazione</b>	N. 1469 POS. X52871
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S178A52871
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>FTAC - Collocazione</b>	N. 1469 POS. X52872
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S178A52872
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>FTAC - Collocazione</b>	N. 1469 POS. X52873
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S178A52873
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>FTAC - Collocazione</b>	N. 1469 POS. X52874
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S178A52874
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore



<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>FTAC - Collocazione</b>	N. 1469 POS. X52875
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S178A52875
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>FTAC - Collocazione</b>	N. 1469 POS. X52876
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S178A52876
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>FTAC - Collocazione</b>	N. 1469 POS. X52877
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S178A52877
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>FTAC - Collocazione</b>	N. 1469 POS. X52878
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S178A52878
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>FTAC - Collocazione</b>	N. 1469 POS. X52879
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S178A52879
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAD - Data</b>	2000
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>FTAC - Collocazione</b>	N. 1469 POS. X52880
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S178A52880
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	pianta trilaterazioni

<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAC - Collocazione</b>	N. 188 POS. X52881
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S178A52881
<b>DRAA - Autore</b>	Lico Amedeo
<b>DRAD - Data</b>	2000
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	pianta
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAC - Collocazione</b>	N. 188 POS. X52882
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S178A52882
<b>DRAA - Autore</b>	Lico Amedeo
<b>DRAD - Data</b>	2000
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	pianta (quota finestre con pav. attuale)
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAC - Collocazione</b>	N. 188 POS. X52883
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S178A52883
<b>DRAA - Autore</b>	Lico Amedeo
<b>DRAD - Data</b>	2000
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	pianta copertura
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAC - Collocazione</b>	N. 188 POS. X52884
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S178A52884
<b>DRAA - Autore</b>	Lico Amedeo
<b>DRAD - Data</b>	2000
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	prospetto Ovest (stato geometr. e cons.)
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAC - Collocazione</b>	N. 188 POS. X52885

<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S178A52885
<b>DRAA - Autore</b>	Lico Amedeo
<b>DRAD - Data</b>	2000
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	prospetto Sud (stato geometr. e cons.)
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAC - Collocazione</b>	N. 188 POS. X52886
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S178A52886
<b>DRAA - Autore</b>	Lico Amedeo
<b>DRAD - Data</b>	2000
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	prospetto Est (stato geometr. e cons.)
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAC - Collocazione</b>	N. 188 POS. X52887
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S178A52887
<b>DRAA - Autore</b>	Lico Amedeo
<b>DRAD - Data</b>	2000
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	prospetto Nord (stato geometr. e cons.)
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAC - Collocazione</b>	N. 188 POS. X52888
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S178A52888
<b>DRAA - Autore</b>	Lico Amedeo
<b>DRAD - Data</b>	2000
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	sez. longitudinale A-A
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAC - Collocazione</b>	N. 188 POS. X52889
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S178A52889
<b>DRAA - Autore</b>	Lico Amedeo
<b>DRAD - Data</b>	2000

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	sez. longitudinale B-B
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAC - Collocazione</b>	N. 188 POS. X52890
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S178A52890
<b>DRAA - Autore</b>	Lico Amedeo
<b>DRAD - Data</b>	2000

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	sez. trasversale C-C
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAC - Collocazione</b>	N. 188 POS. X52891
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S178A52891
<b>DRAA - Autore</b>	Lico Amedeo
<b>DRAD - Data</b>	2000

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	sez. trasversale D-D
<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAC - Collocazione</b>	N. 188 POS. X52892
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S178A52892
<b>DRAA - Autore</b>	Lico Amedeo
<b>DRAD - Data</b>	2000

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	particolare oculi (prospetto principale)
<b>DRAS - Scala</b>	1:5
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAC - Collocazione</b>	N. 188 POS. X52893
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S178A52893
<b>DRAA - Autore</b>	Lico Amedeo
<b>DRAD - Data</b>	2000

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	spaccato assonometrico

<b>DRAS - Scala</b>	1:50
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	S178
<b>DRAC - Collocazione</b>	N. 188 POS. X52894
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S178A52894
<b>DRAA - Autore</b>	Lico Amedeo
<b>DRAD - Data</b>	2000
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda "A" Catalogo
<b>FNTT - Denominazione</b>	scheda A 1800110218
<b>FNTD - Data</b>	NR
<b>FNTN - Nome archivio</b>	NR
<b>FNTS - Posizione</b>	NR
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1800110218_SchAdig
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda multipla informatizzata
<b>FNTA - Autore</b>	Astorino, Guido
<b>FNTD - Data</b>	2017
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Sigecweb
<b>FNTS - Posizione</b>	1800110286
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	scheda 1800110286
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Adami A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1936
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000206
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Deni C. -Lico A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1994
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000207
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Minicucci C.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1954
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000208
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Morelli T.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1844
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000209
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo

<b>BIBA - Autore</b>	Russo F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1982
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000210
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2000
<b>CMPN - Nome</b>	Lico, Amedeo
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2017
<b>RVMN - Nome</b>	Astorino, Guido
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Battaglia, Laura
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Panzani, Laura
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	De Santis, Maria
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Iacovino, Antonella
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Aggiornamento (2020): Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi ACC, CTSF, CTSN, GP, FNT(2), AD.