

SCHEDA

	
MODULO 1 BENVENUTI	N. CATALOGO GENERALE 18 00 110218
N. CATALOGO INTERNAZIONALE TTA:	REGIONE CALABRIA
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI UFFICIO CENTRALE PER I BENI A.A.S. - I.C.C.D.	
ALLEGATO N. A.1 - CHIESA DELL'ANNUNZIATA (SEC. XVII) - ROGLIANO (CS) - VISTA D'INSIEME LUNGO VIA CINQUE COLLI	
(C.I.S.I.C.) Pagina: 200 - 11725 G. 1800	
SUPPLEMENTI DEL S.A.S. SOPRINTENDENZA ARCHIVIO FOTOGRAFICO Scheda N. 11725 G. 1800	

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00110218
ESC - Ente schedatore	S178
ECP - Ente competente	S178

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	codice ICCD soppresso 1800110286 (scheda multipla informatizzata)
-------------------------	---

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa della Santissima Annunziata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Rogliano
PVCL - Località	ROGLIANO
PVCI - Indirizzo	Discesa Pietro Clausi
PVCA	Via Cinque Colli
PVE - Diocesi	COSENZA-BISIGNANO

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Rogliano
CTSF - Foglio/Data	5/2020
CTSN - Particelle	D
CTSP - Proprietari	Proprietà Ente Ecclesiastico

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.323980391
GPDPY - Coordinata Y	39.178281067
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4504291) https://www.google.com/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze Roglianesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ipotesi costruttive
	Non semplice compito è la datazione della chiesa; la difficoltà nasce

RENN - Notizia	dalla mancanza di notizie documentabili ed anche dalla possibilità che questa abbia cambiato nome nel corso dei secoli. Nei documenti diocesani sulle Visite Pastorali a partire dal 1600, si cita una chiesa di Santa Sofia della giurisdizione di S. Pietro, che ritroviamo fino al 1776 accanto al nome dell'Annunziata, anche perché proprio nel 1684 si parla della stessa chiesa di Santa Sofia all'interno della quale è presente la Confraternita dell'Annunziata. Analizzando poi la configurazione che l'edificio assume rispetto alla contigua chiesa di San Domenico, si è portati a supporre che i PP. Domenicani, dopo il terremoto del 1638, abbiano inglobato, all'interno dei loro possedimenti, la chiesa già esistente.
RENF - Fonte	00000206
RENF - Fonte	00000207
RENF - Fonte	00000208
RENF - Fonte	00000209
RENF - Fonte	00000210
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	configurazione primaria
RENN - Notizia	Da un documento del 1931, rilasciato dall'allora Priore Garritano dall'ufficio Tecnico di Finanza di Cosenza, l'edificio risulta avere un impianto planimetrico diverso dall'odierno, con una navata unica absidata sul lato Est e due cappelle laterali disposte lungo i lati Sud e Nord l'una di fronte all'altra. Tra l'altro Mons. Adami, nel descrivere l'interno della chiesa, rammenta la presenza di due altari laterali e quello maggiore in legno intagliato e dorato ora non più esistenti.
RENF - Fonte	Bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento naturale e danni strutturali
RENN - Notizia	Il 1953 segna l'anno di un violento nubifragio i cui danni sul territorio moglianese, ed in particolare sulla chiesa in oggetto, sono riportati nella relazione del Genio Civile di Cosenza. In essa si evidenzia come l'edificio si presenti abbondantemente deteriorato dalle acque meteoriche ed "esibisca fenditure nei muri perimetrali specie per ciò che riguarda lo spigolo sinistro ed il fronte timpanato"; dalla descrizione si può comprendere anche come la causa del crollo dello spigolo sinistro e del tetto sia stato il cedimento della cantonata sinistra ad opera delle ingenti infiltrazioni delle acque pluviali alla

base. Nessuna indicazione è data, tuttavia, sulla chiusura dell'abside e delle cappelle laterali una delle quali (lato Nord) venne adattata a creare l'accesso secondario alla chiesa.

RENF - Fonte 00000206

RENF - Fonte 00000207

RENF - Fonte 00000208

RENF - Fonte 00000209

RENF - Fonte 00000210

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1953

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1953

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica restauro e consolidamento

RENN - Notizia Restauro e consolidamento generalizzato effettuato nel 1957 dal Genio Civile di Cosenza in seguito agli ingenti danni causati dall'alluvione del 1953.

RENF - Fonte Bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1957

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1957

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Edificio con prospetto Ovest quale fronte principale che, in alto a destra, presenta un esile campanile a vela. Il prospetto Sud, su via cinque colli, si presenta con una finestra al piano superiore che dà luce alla sagrestia e con due aperture al piano sottostante e destinato a deposito. Il prospetto Nord, alle spalle della chiesa di S. Domenico, è costituito da due finestre ed una porta, la quale funge da accesso secondario alla chiesa previo passaggio attraverso una scala esterna mentre, sul lato sinistro, un basso contrafforte in mattoni a faccia vista consolida parte delle fondazioni. Il Prospetto Est, fino al 1957 absidato, presenta alla base la continuazione del basso contrafforte. Contigua al prospetto Nord è presente una vasta area, su più livelli e di pertinenza della chiesa, attualmente non utilizzata e ricca di vegetazione spontanea. L'interno presenta una navata unica non absidata collegata, da una porta, alla sagrestia di forma trapezoidale irregolare.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione esterna, prospetti Nord ed Est

ISST - Tipo contrafforte

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	a navata unica
----------------------	----------------

PNTF - Forma	rettangolare irregolare
---------------------	-------------------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	vano sagrestia
-------------------------------------	----------------

PNT - PIANTA

PNTF - Forma	trapezoidale irregolare
---------------------	-------------------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene (struttura portante)
--------------------------	----------------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura mista
----------------------	-------------------

SVCM - Materiali	argilla scistosa
-------------------------	------------------

SVCM - Materiali	laterizi
-------------------------	----------

SVCM - Materiali	pietrame misto
-------------------------	----------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	esterna (rivestimento pareti esterne)
--------------------------	---------------------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	intonacate
----------------------	------------

SVCM - Materiali	intonaco
-------------------------	----------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	interna (rivestimento pareti interne)
--------------------------	---------------------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	intonacate e tinteggiate
----------------------	--------------------------

SVCM - Materiali	intonaco
-------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	controsoffitto
----------------------	----------------

SOFF - Forma	a capriate
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	composite
--	-----------

SOFP - Caratteristiche	con travi secondarie
-------------------------------	----------------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	capriate
---------------------------	----------

SOEC - Tecnica costruttiva	monaco e saette
-----------------------------------	-----------------

SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea secondaria
-----------------------------------	-----------------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFQ - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	argilla

SC - SCALE

SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna, prospetto Ovest
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLL - Collocazione	baricentrale

SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a coda di rondine
SCSC - Tecnica	lastre incastrate
SCSM - Materiali	calcarenite

SC - SCALE

SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna, prospetto Nord
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	cemento

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	mattonelle di graniglia (cm 25 x 25)

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest, zona inferiore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale litico
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitoantropomorfi
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest, zona superiore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature a rilievo
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest, zona superiore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	oculi litici (2)
DECQ - Qualificazione del tipo	plurilobati
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest, zona superiore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	a mo' di conchiglia
DECQ - Qualificazione del tipo	croce latina trilobata
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	vicino vano sagrestia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	strombata

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	esterna, trabeazione portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Iscrizione posta sulla trabeazione del portale litico principale attestante la probabile data di esecuzione dello stesso.
LSII - Trascrizione testo	A.D. 1722
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	calcarenite

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	non precisata
USOD - Uso	sede dei boy scouts

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento	

cronologico	non precisata
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Pietro di Rogliano
CDGI - Indirizzo	Via Duomo - Rogliano (CS)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	S178
FTAC - Collocazione	N. 1469 POS. X52871
FTAN - Codice identificativo	S178A52871
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	S178
FTAC - Collocazione	N. 1469 POS. X52872
FTAN - Codice identificativo	S178A52872
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	S178
FTAC - Collocazione	N. 1469 POS. X52873
FTAN - Codice identificativo	S178A52873
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	S178
FTAC - Collocazione	N. 1469 POS. X52874
FTAN - Codice identificativo	S178A52874
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore

FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	S178
FTAC - Collocazione	N. 1469 POS. X52875
FTAN - Codice identificativo	S178A52875
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	S178
FTAC - Collocazione	N. 1469 POS. X52876
FTAN - Codice identificativo	S178A52876
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	S178
FTAC - Collocazione	N. 1469 POS. X52877
FTAN - Codice identificativo	S178A52877
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	S178
FTAC - Collocazione	N. 1469 POS. X52878
FTAN - Codice identificativo	S178A52878
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	S178
FTAC - Collocazione	N. 1469 POS. X52879
FTAN - Codice identificativo	S178A52879
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	S178
FTAC - Collocazione	N. 1469 POS. X52880
FTAN - Codice identificativo	S178A52880
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	pianta trilaterazioni

DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAC - Collocazione	N. 188 POS. X52881
DRAN - Codice identificativo	S178A52881
DRAA - Autore	Lico Amedeo
DRAD - Data	2000
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	pianta
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAC - Collocazione	N. 188 POS. X52882
DRAN - Codice identificativo	S178A52882
DRAA - Autore	Lico Amedeo
DRAD - Data	2000
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	pianta (quota finestre con pav. attuale)
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAC - Collocazione	N. 188 POS. X52883
DRAN - Codice identificativo	S178A52883
DRAA - Autore	Lico Amedeo
DRAD - Data	2000
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	pianta copertura
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAC - Collocazione	N. 188 POS. X52884
DRAN - Codice identificativo	S178A52884
DRAA - Autore	Lico Amedeo
DRAD - Data	2000
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	prospetto Ovest (stato geometr. e cons.)
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAC - Collocazione	N. 188 POS. X52885

DRAN - Codice identificativo	S178A52885
DRAA - Autore	Lico Amedeo
DRAD - Data	2000
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	prospetto Sud (stato geometr. e cons.)
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAC - Collocazione	N. 188 POS. X52886
DRAN - Codice identificativo	S178A52886
DRAA - Autore	Lico Amedeo
DRAD - Data	2000
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	prospetto Est (stato geometr. e cons.)
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAC - Collocazione	N. 188 POS. X52887
DRAN - Codice identificativo	S178A52887
DRAA - Autore	Lico Amedeo
DRAD - Data	2000
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	prospetto Nord (stato geometr. e cons.)
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAC - Collocazione	N. 188 POS. X52888
DRAN - Codice identificativo	S178A52888
DRAA - Autore	Lico Amedeo
DRAD - Data	2000
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	sez. longitudinale A-A
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAC - Collocazione	N. 188 POS. X52889
DRAN - Codice identificativo	S178A52889
DRAA - Autore	Lico Amedeo
DRAD - Data	2000

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	sez. longitudinale B-B
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAC - Collocazione	N. 188 POS. X52890
DRAN - Codice identificativo	S178A52890
DRAA - Autore	Lico Amedeo
DRAD - Data	2000

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	sez. trasversale C-C
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAC - Collocazione	N. 188 POS. X52891
DRAN - Codice identificativo	S178A52891
DRAA - Autore	Lico Amedeo
DRAD - Data	2000

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	sez. trasversale D-D
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAC - Collocazione	N. 188 POS. X52892
DRAN - Codice identificativo	S178A52892
DRAA - Autore	Lico Amedeo
DRAD - Data	2000

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	particolare oculi (prospetto principale)
DRAS - Scala	1:5
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAC - Collocazione	N. 188 POS. X52893
DRAN - Codice identificativo	S178A52893
DRAA - Autore	Lico Amedeo
DRAD - Data	2000

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	spaccato assonometrico

DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	S178
DRAC - Collocazione	N. 188 POS. X52894
DRAN - Codice identificativo	S178A52894
DRAA - Autore	Lico Amedeo
DRAD - Data	2000
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda "A" Catalogo
FNTT - Denominazione	scheda A 1800110218
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	NR
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	1800110218_SchAdig
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda multipla informatizzata
FNTA - Autore	Astorino, Guido
FNTD - Data	2017
FNTN - Nome archivio	Sigecweb
FNTS - Posizione	1800110286
FNTI - Codice identificativo	scheda 1800110286
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Adami A.
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	00000206
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Deni C. -Lico A.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	00000207
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Minicucci C.
BIBD - Anno di edizione	1954
BIBH - Sigla per citazione	00000208
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Morelli T.
BIBD - Anno di edizione	1844
BIBH - Sigla per citazione	00000209
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo

BIBA - Autore	Russo F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	00000210
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Lico, Amedeo
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Astorino, Guido
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Battaglia, Laura
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Aggiornamento (2020): Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi ACC, CTSF, CTSN, GP, FNT(2), AD.