

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00010104
ESC - Ente schedatore	S251
ECP - Ente competente	S251

## OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Villa il Capriglio

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Torino
PVCI - Indirizzo	Strada del Traforo del Pino, 67

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Torino
CTSF - Foglio/Data	1204/ 2020
CTSN - Particelle	63 parte
CTSP - Proprietari	Comune di Torino

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	7.740687
GPDPY - Coordinata Y	45.076799

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2020
<b>GPBO - Note</b>	(4545218) <a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a>
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	struttura originaria
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	I reperti di una precedente costruzione in sito risalgono al XVII sec.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio era nella prima metà del XVIII sec. una modesta casa di campagna; ristrutturato completamente nel 1788 per volere del proprietario, Alessio Melina, conte di Capriglio.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1788/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1788/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	Nella lapide citata dal Bosco sono elencati tutti i lavori intrapresi da Alessio Melina nel 1788, opere relative all'edificio e all'area circostante "Alexis Joannis Pauli E. Melina(...)murum contra labem terrae substructis fornicibus feci/ductus acquarum distrutbatos restitui /easque in nympheam fluentes immisi/scalarum gradus a planitia in jugum duplicavi/statuas columnas". Tale essa si presenta dopo due secoli, le linee dell'edificio denunciano la chiara impostazione di scuola javariana anche se l'intervento diretto dello Juvara, come taluni hanno in passato sostenuto, appare improbabile; altrettanto priva di scientificità è la tesi che vuole la fabbrica opera del Vittone.
<b>RENF - Fonte</b>	Bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	Sino a metà di questo secolo il Capriglio veniva indicato come esempio di villa barocco-piemontese, di cui si apprezzavano anche le decorazioni interne e gli arredi; durante l'ultimo quindicennio la villa ha subito un progressivo declino dovuto allo stato di totale abbandono in cui si trova.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	proprietà
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1963 l'edificio è stato acquistato dal Comune di Torino.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1963/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1963/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	copertura/pittura esterna
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro

<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1971 sono stati intrapresi lavori di restauro limitatamente alla copertura e alla pitturazione esterna.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1971/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1971/00/00
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	L'edificio sorge a mezza costa della collina alla quale è addossato, separato dalla medesima mediante una intercapedine costituita da un muraglione a cortina, a forma di anfiteatro ornato di nicchie e coronato da una balaustra senza pilastri. La pianta è rettangolare, con sviluppo verticale in mattoni pieni dello spessore di 4 teste e copertura a falde inclinate con orditura lignea alla piemontese e manto in coppi. La distribuzione degli ambienti interni segue lo schema della villa settecentesca delle colline; le stanze si susseguono l'una all'altra senza corridoio di collegamento.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	mattoni
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	tratto posteriore

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	orditura lignea(alla piemontese)
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	in muratura
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMG - Genere</b>	in legno
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a spina di pesce
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMG - Genere</b>	battuto di cemento
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	nicchia
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	stucchi
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	copertura/pittura esterna
<b>RSTI - Data inizio</b>	1971/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di restauro alla copertura e alla pitturazione esterna

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	nessuno

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XVIII
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Torino

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. n. 1089/1939, art. 4
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1960/03/24

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	Var. n.26 al P.R.G. adottata il 15/09/1997
-----------------------------------	--

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Minnucci, Ramona
<b>FTAD - Data</b>	2020/08/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_foto_1

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Minnucci, Ramona
<b>FTAD - Data</b>	2020/08/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_foto_2

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Minnucci, Ramona
<b>FTAD - Data</b>	2020/08/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_foto_3
<b>FTAT - Note</b>	Veduta del fronte laterale dx

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Minnucci, Ramona
<b>FTAD - Data</b>	2020/08/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_foto_4
<b>FTAT - Note</b>	Veduta del fronte laterale sx
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Minnucci, Ramona
<b>FTAD - Data</b>	2020/08/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_foto_24
<b>FTAT - Note</b>	Veduta di dettaglio
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Minnucci, Ramona
<b>FTAD - Data</b>	2020/08/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_foto_25
<b>FTAT - Note</b>	Veduta di dettaglio
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_5
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto principale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_6
<b>FTAT - Note</b>	Esterno della villa
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_7
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto laterale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_8
<b>FTAT - Note</b>	Abbaini del fronte principale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_9
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto e abbaini del fronte laterale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_10
<b>FTAT - Note</b>	Sala del p.t.
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_11
<b>FTAT - Note</b>	Stanza come si presentava nel 1939
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_12
<b>FTAT - Note</b>	Stanza come si presentava nel 1939

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_13
<b>FTAT - Note</b>	Volta affrescata da Giovanni Bongiovanni

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_14
<b>FTAT - Note</b>	Due medaglioni

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_15
<b>FTAT - Note</b>	Volta decorata

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_16
<b>FTAT - Note</b>	Stanza al piano superiore

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_17
<b>FTAT - Note</b>	Balaustra in ferro battuto della tribuna superiore della cappella

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_18
<b>FTAT - Note</b>	Medaglione raff. Venere
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_19
<b>FTAT - Note</b>	Sala al p.t.
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_20
<b>FTAT - Note</b>	Crocifisso della cappella interna
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_21
<b>FTAT - Note</b>	Orditura della copertura nel 1972
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_22
<b>FTAT - Note</b>	Orditura della copertura
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>FTAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100010104_Foto_23
<b>FTAT - Note</b>	Volta affrescata da Giovanni Bongiovanni del piano superiore
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	Torino, fg.1264, part.63 parte
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto di Torino
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100010104_sc
<b>DRAA - Autore</b>	Minnucci, Ramona
<b>DRAD - Data</b>	2020/02/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	Torino, fg. 166, part. 116
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>DRAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100010104_catasto
<b>DRAD - Data</b>	1978/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria
<b>DRAO - Note</b>	Mappa francese (AS_TO)
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>DRAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100010104_cartografia_1
<b>DRAD - Data</b>	1794/00/00-1805/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria
<b>DRAO - Note</b>	Mappa Rabbini
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>DRAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100010104_cartografia_2
<b>DRAD - Data</b>	1859/00/00-1861/00/00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente

<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Tav.1_Pianta piano interrato
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>DRAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100010104_rilievo_1

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Tav.2_Pianta P.T.
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>DRAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100010104_rilievo_2

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Tav.3_Pianta cappella, p. ammezzato
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>DRAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100010104_rilievo_3

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Tav.4_Pianta 1P
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>DRAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100010104_rilievo_4

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Tav.5_Pianta ammezzato 1P
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>DRAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100010104_rilievo_5

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Tav.6_Pianta sottotetto
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>DRAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100010104_rilievo_6
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Tav.7_Sezione A-A
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>DRAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100010104_rilievo_7
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAO - Note</b>	Tav.8_Sezione B-B
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SABAP_TO
<b>DRAC - Collocazione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0100010104_rilievo_8
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	copia cartacea della scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1978/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_TO
<b>FNTS - Posizione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	0100010104_scheda_1978
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	documentazione esistente
<b>FNTT - Denominazione</b>	Atto del consiglio comunale del 14/06/1961, seduta n.27
<b>FNTD - Data</b>	1961/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_TO
<b>FNTS - Posizione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	0100010104_doc_1
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	documentazione esistente
<b>FNTT - Denominazione</b>	Atto del consiglio comunale del 08/09/1969, seduta n.119
<b>FNTD - Data</b>	1969/00/00

<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_TO
<b>FNTS - Posizione</b>	Cod. inventariale_1150
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	0100010104_doc_2
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	provvedimento di tutela
<b>FNTD - Data</b>	1960/03/24
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_TO
<b>FNTS - Posizione</b>	Ufficio vincoli
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	0100010104_provv
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1978
<b>CMPN - Nome</b>	Tessitore, M.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Pratissoli, Manuela
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	La scheda è stata digitalizzata a livello inventariale /AGGIORNAMENTO 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, GP, TU, CO, NVC, FTA e DRA.