

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 18

NCTN - Numero catalogo generale 00023999

ESC - Ente schedatore S281

ECP - Ente competente S178

## RV - RELAZIONI

### RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 1800027729

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Chiesa di Santa Chiara

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione gergale

OGAD - Denominazione Chiesa nuova di Santa Chiara

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Calabria
<b>PVCP - Provincia</b>	CZ
<b>PVCC - Comune</b>	Squillace
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via S. Chiara
<b>PVE - Diocesi</b>	CATANZARO-SQUILLACE
<b>ZUR - ZONA URBANA</b>	
<b>ZURD - Denominazione</b>	Centro Abitato
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Squillace
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	26
<b>CTSN - Particelle</b>	F
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	16.522100
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	38.780927
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2020
<b>GPBO - Note</b>	(4524353) <a href="https://www.google.it/maps/place/38%C2%B046'51.3%22N+16%C2%B031'19.6%22E/@38.780928,16.5215528,153m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d38.7809267!4d16.5221001">https://www.google.it/maps/place/38%C2%B046'51.3%22N+16%C2%B031'19.6%22E/@38.780928,16.5215528,153m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d38.7809267!4d16.5221001</a>
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	confronto
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	carattere generale

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	fondazione
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa di S. Chiara, in Squillace, viene più comodamente indicata come la Chiesa Nuova di S. Chiara, per distinguerla da quella vecchia. Sorge annessa al Convento di S. Chiara, e probabilmente doveva sostituire quella vecchia, ormai in avanzato stato di degrado. Ma il terremoto del 1783, che produsse danni irrimediabili al Convento, rese forse inutile la continuazione dei lavori per la costruzione della chiesa nuova, le cui opere erano iniziate e probabilmente subirono anch'esse dei danni. Quest'ipotesi potrebbe essere sostenuta dal fatto che la chiesa appare, si come danneggiata, ma appare altresì come opera finita. Mancano sia rifiniture interne, pavimenti, il portale principale e tanti altri piccoli particolari, che avvalorano questa tesi.
<b>RENF - Fonte</b>	documentazione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1783
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	La chiesa appare oggi in condizioni di ruderi, in cui solo degli interventi superficiali hanno permesso alla struttura di essere liberata dalla vegetazione spontanea che ormai la stava per sommergere completamente. La chiesa è annessa al convento di S. Chiara, col quale comunica, sul lato destro, dove si trova il matroneo, in diretta comunicazione col Convento. Probabilmente la Chiesa in questione dovette sostituire la vecchia Chiesa di S. Chiara, crollata col terremoto del 1783. Comunque appare azzardato avanzare l'ipotesi che la chiesa, chissà per quale motivo, non è stata mai completata, infatti, a parte le strutture mancanti, non vi è minima traccia di affreschi, intonaci o alcuna altra forma di decorazione interna. Resta la facciata.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCM - Materiali</b>	muratura mista
<b>SVCM - Materiali</b>	mattoni
<b>SVCM - Materiali</b>	pietrame
<b>SVCM - Materiali</b>	malta
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	strutture sotterranee
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	cripta

**SOE - STRUTTURA****SOES - Specificazioni tecniche**

parzialmente interrato

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECL - Collocazione**

esterna

**DECT - Tipo**

lesena

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECL - Collocazione**

esterna

**DECT - Tipo**

nicchia

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

strutture sotterranee

**STCC - Stato di conservazione**

rudere

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

strutture murarie

**STCC - Stato di conservazione**

cattivo

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

solai

**STCC - Stato di conservazione**

rudere

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

volte

**STCC - Stato di conservazione**

pessimo

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

soffitti

**STCC - Stato di conservazione**

pessimo

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI****RSTT - Tipo di intervento**

nessun intervento di qualche entità, solo una normale pulizia degli spazi interni e la sistemazione della piazzeta antistante la chiesa, su cui è stata ricavata una zona gioco, che provvista di una piccola gradinata tutt'intorno da origine ad una approssimata cavea.

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAD - Uso**

rudere

**USO - USO STORICO**

<b>USOD - Uso</b>	luogo di culto
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	Legge N. 1089(1939)
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.d.F.
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva colore
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S178A647
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva colore
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S178A648
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva colore
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S17863033
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva colore
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S17863034
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva colore
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S17863035
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva colore
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S17863036
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva colore
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S17863037
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	

**CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1986
<b>CMPN - Nome</b>	Raspa, Mirella
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Ceccarelli, Aldo

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2017
<b>RVMN - Nome</b>	Salatino, Antonella

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Castiglione, Federica
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Panzani, Laura
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	De Santis, Maria
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Iacovino, Antonella

**AN - ANNOTAZIONI**

<b>OSS - Osservazioni</b>	Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi RSE, CS, GP, CM.
---------------------------	--