SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	С
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00089355
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S81
ECP - Ente competente	S81

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione

tipologica

scuola

OGTQ - Qualificazione

pubblica

OGTN - Denominazione

Edmondo De Amicis

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia CE

PVCC - Comune San Tammaro
PVCI - Indirizzo Via Capitelli 84

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune San Tammaro
CTSF - Foglio/Data 4/2019 sez B

CTSN - Particelle 5504

CTSP - Proprietari	Ente pubblico
GP - GEOREFERENZIAZIONE TR	-
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.227934
GPDPY - Coordinata Y	41.076247
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4480544) https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	MAESTRANZE LOCALI
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Le fonti principali per risalire alla storia dell'edificio e alla sua evoluzione negli anni sono state sia le persone anziane del posto sia i progetti e le contabilità dei lavori realizzati sull'edificio scolastico che sono state ritrovate nell'archivio del Comune di San Tammaro. La documentazione succitata risulta quale elemento basilare per la progettazione degli interventi di adeguamento posta in essere, supportata dalle indispensabili indagini di riscontro della correttezza delle informazioni contenute. Queste ultime sono costituite da un rilievo geometrico globale, di cui si compone la campagna di indagini conoscitive successivamente descritta, e di una serie di rilevazioni, prodotte chiaramente a riscontro dei dati indicati dai documenti progettuali originari. Le principali date e i lavori strutturali di cui è stato oggetto l'edificio dalla realizzazione ad oggi sono le seguenti: -1922: costruzione dell'impianto originario: l'attuale piano terra (ad esclusione dell'attuale zona adibita a cineforum) con copertura a tetto; -1953: ampliamento del piano terra (l'attuale zona adibita a cineforum), rimozione del tetto di copertura, realizzazione della scala
	interna, di tutto il primo piano e del l'attuale copertura; - 1974: revisione e riparazione del tetto di copertura; - 2004: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: tinteggiature interne,

	sostituzione degli infissi esterni, aperture di nuovi vani di passaggio per ricavare più aule suddividendo quelle esistenti con blocchi di siporex - 2004: realizzazione della scala di sicurezza in acciaio; - 2006: lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme di sicurezza ed igieniche. L'edificio non ha subito danni in occasione di eventi sismici a far data dal 1980 né sono stati realizzati lavori di ripristino e consolidamento (adeguamento/miglioramento). Per cui l'organismo strutturale è quello originario del 1922 e del successivo ampliamento del 1953. INTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO
RENF - Fonte	PUBBLICO STRATEGICO DENOMINATO "SCUOLA ELEMENTARE SAN TAMMARO"
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	ИО REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1992
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XXI
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	2014
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p.t.;p.1;
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	EDIFICIO IN MURTURA CONTINUA CON SOLAI PIANI
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	quadrangolare
PNTF - Forma	a C
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista
FNSM - Materiali	tufo
SV - STRUTTURE VERTICALI	

SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$V\mathbf{A}$
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
SOES - Specificazioni tecniche	a soletta con nervature parallele
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	TERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNIC	\mathbf{A}
CPCR - Riferimento	nucleo centrale
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTUR	\mathbf{A}
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	cemento armato

SCL - SCALE SCLU - Ubicazione SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLO - Categoria SCLN - Quantità SCLI - Collocazione SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSM - Materiali Ferro PY- PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMI - Ubicazione PVMS - Schema del disegno a riquadri PVMI - WAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMI - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMI - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMI - Ubicazione PVMS - Schema del disegno a riquadri PVMI - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMI - Cenere pisarrelle marmo PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici DE - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECU - Stato di conservazione STCC - Stato di conservazione STCC - Stato di conservazione STCC - Idicazioni specifiche RST - Riferimento alla parte RST - RESTAURI RST - Tipo di intervento PUBBLICO STRATEGICO DENOMINATO - SCUOLA		
SCLG - Genere SCLO - Categoria SCLN - Quantità 1 SCLI - Collocazione angolare SCLF - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSM - Materiali Ferro PV- PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere PVMG - Genere PVMG - Genere in ceramica pvMG - WILL - Genere pvMG - Genere in ceramica pvMG - WILL - Genere pvMG - Genere	SCL - SCALE	
SCLO - Categoria di sicurezza SCLN - Quantità 1 SCLL - Collocazione angolare SCLF - Forma planimetrica adue rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSM - Materiali ferro PY-PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in ceramica PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione p. 1 PVMG - Genere in ceramica PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione p. 1 PVMG - Genere in ceramica PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione pianerottoli scala PVMG - Genere pianerottoli scala PVMG - Genere pianerottoli scala PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione tutti i prospetti DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Riferimento alla parte STC - Riferimento alla parte RSTR - Riferimento alla parte RST - RESTAURI RSTR - RIFerimento alla parte RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RST - Data fine 2014 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	SCLU - Ubicazione	esterna
SCLN - Quantità SCLL - Collocazione SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSM - Materiali Ferro PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere PVMS - Schema del disegno PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione PVMS - Schema del disegno PVMS - Schema del disegno PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici DE - LLEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECU - Tipo DECM - Materiali STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Indicazioni specifiche RST - RESTAURI RST - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	SCLG - Genere	scala
SCLL - Collocazione angolare SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTURALE SCSM - Materiali ferro PY - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in ceramica PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in ceramica PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere piastrelle marmo PVMG - Genere piastrelle marmo PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Collocazione cesterna DECT - Tipo comice DECT - Tipo comice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Siferimento alla parte STCC - Indicazioni conservazione ottimo STCC - Indicazioni specifiche Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RST - RESTAURI RST - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	SCLO - Categoria	di sicurezza
SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSM - Materiali ferro PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione p. t. PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione p. 1 PVMG - Genere in ceramica PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere pia riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione pianerottoli scala PVMG - Genere piastrelle marmo a motivi geometrici DECU - Schema del disegno a motivi geometrici DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione tutti i prospetti DECU - Collocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO-CONSERVAZIONE STCC - Stato Di CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione ottimo STCO - Indicazioni specifiche Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RST - Riferimento alla parte RST - Riferimento alla initero bene RST - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	SCLN - Quantità	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE SCSM - Materiali ferro PY - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione p. t. PVMG - Genere in ceramica a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione p. 1 PVMG - Genere in ceramica PVMS - Schema del disegno prima riquadri PVMG - Genere in ceramica PVMS - Schema del disegno prima riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere piastrelle marmo piastrelle marmo promotori scala piastrelle marmo promotori scala piastrelle marmo promotori geometrici DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Collocazione tutti i prospetti poecu esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RST - RESTAURI RST - RESTAURI RST - RESTAURI RST - RIferimento alla parte RST - Pata fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	SCLL - Collocazione	angolare
SCSM - Materiali ferro PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione p. t. PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione p. 1 PVMG - Genere in ceramica PVMS - Schema del disegno a riquadri PVMS - Schema del disegno a riquadri PVMS - Schema del disegno pianerottoli scala PVMS - Schema del disegno pianerottoli scala PVMG - Genere pianerottoli scala PVMG - Genere pianerottoli scala PVMG - Genere pianerottoli scala PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici DE - LEMENTI DECORATIVI DEC - LEMENTI DECORATIVI DEC - LIDECORATIVI DECU - Ubicazione tutti i prospetti DECU - Ubicazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione STC - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RST - RESTAURI RST - RIferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere in caranica PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione p. 1 PVMG - Genere in ceramica PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione pianerottoli scala pianerottoli scala piastrelle marmo PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - L'Olocazione tutti i prospetti DECL - Colocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCC - Indicazioni specifiche STCC - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RST - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RST - Riferimento alla intero bene RSTI - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione p. t. PVMG - Genere in ceramica PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione p. 1 PVMG - Genere in ceramica PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione pianerottoli scala PVMG - Genere piastrelle marmo PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Ubicazione tutti i prospetti DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCC - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte intero bene RST - Riferimento alla parte intero bene RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte intero bene RST - Riferimento alla parte intero bene RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte intero bene RST - RIFERIMENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	SCSM - Materiali	ferro
PVMU - Ubicazione PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione PVMS - Schema del disegno pvM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMG - Genere pvMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione pvM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione pianerottoli scala pvMG - Genere piastrelle marmo pvMS - Schema del disegno a motivi geometrici DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - LEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione STCC - Indicazioni specifiche Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte intero bene intero bene proca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI
PVMG - Genere PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione PVMS - Schema del disegno pvMS - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione pvMG - Genere pianterottoli scala pvMG - Genere piastrelle marmo pvMS - Schema del disegno a motivi geometrici DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Ubicazione pECL - Collocazione pECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Stato di conservazione STCC - Indicazioni specifiche STCO - Indicazioni specifiche Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte intero bene processoria di conservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RSTR - Riferimento alla parte intero bene processoria di conservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RSTR - Riferimento alla parte processoria di conservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio 2014 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione p. 1 PVMG - Genere in ceramica PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione pianerottoli scala PVMG - Genere piastrelle marmo PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Ubicazione tutti i prospetti DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STOR - Riferimento alla parte intero bene STCO - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RS - RESTAURI RST - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Bata inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	PVMU - Ubicazione	p. t.
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione p. 1 PVMG - Genere in ceramica PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione pianerottoli scala PVMG - Genere piastrelle marmo PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Ubicazione tutti i prospetti DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione ottimo STCO - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RST - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	PVMG - Genere	in ceramica
PVMU - Ubicazione PVMG - Genere in ceramica a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione PVMG - Genere pianerottoli scala PVMG - Genere piastrelle marmo a motivi geometrici DE - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECM - Materiali Stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche STCO - Indicazioni specifiche RST - RESTAURI RST - RESTAURI RST - RESTAURI RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	PVMS - Schema del disegno	a riquadri
PVMG - Genere in ceramica PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione pianerottoli scala PVMG - Genere piastrelle marmo PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione tutti i prospetti DECI - Collocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione ottimo STCO - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RST - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMS - Schema del disegno a riquadri PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione pianerottoli scala PVMG - Genere piastrelle marmo PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione tutti i prospetti DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	PVMU - Ubicazione	p. 1
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione pianerottoli scala PVMG - Genere piastrelle marmo PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione tutti i prospetti DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione ottimo STCO - Indicazioni specifiche Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RST - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NYERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	PVMG - Genere	in ceramica
PVMU - Ubicazione pianerottoli scala PVMG - Genere piastrelle marmo PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione tutti i prospetti DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RS - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	PVMS - Schema del disegno	a riquadri
PVMG - Genere piastrelle marmo PVMS - Schema del disegno a motivi geometrici DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione tutti i prospetti DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RS - RESTAURI RST - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMS - Schema del disegno DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione tutti i prospetti DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione STCC - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RS - RESTAURI RST - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	PVMU - Ubicazione	pianerottoli scala
DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione tutti i prospetti DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre specifiche Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RS - RESTAURI RST - Riferimento alla parte intero bene RSTR - Riferimento alla parte 2014 RSTR - Riferimento alla parte 2014 RSTF - Data inizio 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	PVMG - Genere	piastrelle marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione tutti i prospetti DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DECU - Ubicazione tutti i prospetti DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre specifiche Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RST - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte intero bene RSTR - Riferimento alla parte 2014 RSTR - Riferimento alla parte 2014 RSTF - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI .
DECT - Tipo cornice DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla intero bene STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre specifiche Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RST - RESTAURI RST - Riferimento alla intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECM - Materiali stucco CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione ottimo STCO - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	DECL - Collocazione	esterna
CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	DECT - Tipo	cornice
STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	DECM - Materiali	stucco
STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione ottimo STCO - Indicazioni specifiche Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	CO - CONSERVAZIONE	
parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine Intero bene Intero bene ottimo ottimo ottimo ottimo epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 Intero bene Intero bene 2014 RSTF - Data fine Intero bene Intero bene Ottimo Ott	STC - STATO DI CONSERVAZI	ONE
STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine ottimo ottimo ottimo epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 restauri nel 2014 specifiche Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RSTF - RESTAURI intero bene 2014 RSTF - Data fine NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO		intero bene
conservazione STCO - Indicazioni epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	•	
specifiche Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO		ottimo
specifiche Aggiornamento 2020: restauri nel 2014 RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO		epoca schedatura: 2004, stato di caonservazione mediocre
RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO		
RSTR - Riferimento alla intero bene RSTI - Data inizio 2014 RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	RS - RESTAURI	
parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	RST - RESTAURI	
RSTF - Data fine 2018 NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO		intero bene
NTERVENTODI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	RSTI - Data inizio	2014
DVDDV VGC 9000 1 000 000 100 100 100 100 100 100	RSTF - Data fine	2018
	RSTT - Tipo di intervento	

	ELEMENTARE SAN TAMMARO"
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	scuola
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	scuola
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAC - Collocazione	http://www.comune.santammaro.ce.it/
FTAN - Codice identificativo	New_1583428023463
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAC - Collocazione	http://www.comune.santammaro.ce.it/
FTAN - Codice identificativo	New_1583428105708
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAC - Collocazione	http://www.comune.santammaro.ce.it/
FTAN - Codice identificativo	New_1583428211755
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Utilizzo dei dati Il servizio di consultazione della cartografia catastale è disponibile con licenza CC-BY-NC-ND 4.0. L'Agenzia delle Entrate non è responsabile per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dall'impiego delle
DRAC - Collocazione	geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAN - Codice identificativo	New_1583428294200
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Fioremisto, R.
FNTD - Data	2004

FNTN - Nome archivio	Archivio catalogo Sabap Caserta e Benevento
FNTS - Posizione	San Tammaro, busta 38 fascicolo 1
FNTI - Codice identificativo	New_1583428417858
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2004
CMPN - Nome	Fioremisto, R.
FUR - Funzionario responsabile	Leva, G.
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Tramontana, C.
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Tramontana, Carmela
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	Coniglio, Paola
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	AGGIORNAMENTO (2020): Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS; GP; RE; CO; FTA; RS; DRA.