SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115090
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
OGTN - Denominazione	palazzo Impellizzeri di San Giacomo
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	palazzo nobiliare Impellizzeri di San Giacomo
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	palazzo nobiliare Impellizzeri di San Giacomo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Noto

PVCI - Indirizzo	via Simone Impellizzeri
PVCA	Via Garibaldi
PVCA	via P. Trigona
PVCA	Via Sergio Sallicano
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Noto
CTSF - Foglio/Data	428/ 1912
CTSN - Particelle	800
CTSP - Proprietari	Impellizzeri Giovanni / Impellizzeri Francesco / Tiberi Corrado / Coletta Ada.
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.071793
GPDPY - Coordinata Y	36.892566
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso del prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	155
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
GPBT - Data	2018/06/12
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Sinatra Vincenzo
AUTA - Dati anagrafici	Documentato 1730 / 1777
AUTH - Sigla per citazione	CR000011
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
ATBD - Denominazione	architettura barocca

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Il palazzo, costruito sul margine meridionale dell'altopiano, decentrato rispetto agli altri edifici nobiliari, sembra essere opera di Vincenzo Sinatra. Tobriner riporta una "leggenda" secondo la quale Antonino Impellizeri, che si era battuto contro l'insediamento della città nel nuovo sito, rifiutò di costruire la propria abitazione sul pendio delle Meti per restare lontano dal resto dell'aristocrazia, in particolare a causa di una discordia col marchese di Castelluccio, proprietario del sito. Il palazzo, completato intorno al 1752, come attesterebbe la data incisa in un concio del portale d'ingresso, conta 60 vani e occupa un'area tra tre ex-monasteri, oggi sedi dell'Ospedale Trigona, dell'Istituto Immacolata e della Casa Penale. Nell'androne sono murate due lapidi che, secondo Passarello, provengono da Noto Antica, riguardanti la famiglia.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/01/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1752/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	In una nota senza data e legata insieme a documenti appartenenti all'anno 1734, si legge che tra i beni dell'eredità del fu Tommaso Impellizzeri Statella, vi è "la casa attuale di sua eredità nel Pianazzo".
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	00/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	00/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	assegnazione del sito
RENN - Notizia	Tobriner riporta un documento tratto dagli atti dell'Università di Noto nel quale Tommaso Impellizzeri e Scammacca, barone di Bufalu, dice di aver posseduto una casa a Noto Antica, e rivendica il sito che gli era stato concesso sulla piazza della nuova città, in cui ancora non aveva fabbricato la sua casa a causa dell'indecisione riguardo l'ubicazione della nuova Noto. Il catalogatore attualmente non ha elementi per asserire con certezza che Tommaso Impellizzeri e Scammacca, barone di Bufalu, faccia parte del ramo della famiglia, denominato di San Giacomo, a cui appartiene il palazzo.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1701/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1701/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	perizia
RENN - Notizia	In un atto redatto dal notaio Corrado Cicardo in data 8 Marzo 1739, si legge che i "magistri Conradus Bertolo, Vincentius Sinatra et Paulus Scarrozza... magistri de Bertolo e Sinatra uti fabri murariis et de Scarrozza uti faber lignarius...", eletti e nominati estimatori ed esperti dallo Spettabile Don Tommaso Impellizzeri e Landolina barone da San Giacomo, si recarono personalmente alle case della fu donna Carmela, esistenti in questa predetta città nel Pianazzo di fronte la venerabile casa del Rifugio, confinante da tutte le parti con le strade pubbliche, "ibique extimasse et appretiasse fabricas, tecta, ianuas, fenestras, cisterna..." e secondo il loro rispettivo giudizio fare una perizia per il prezzo totale di centoquarantasei onze, nove tarì, grani sei e piccoli tre.
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1739/03/08
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1739/03/08
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	In un elenco di beni mobili e immobili compilato da Giovanni Impellizzeri e Ribbera, barone di San Giacomo, figlio di Don Tommaso Impellizzeri, si legge, sotto la voce "Beni Stabili: un tenimento di case terranee consistente in n. 9 camere nel quartiere (?) del SS. Crocifisso e in prossimità (?) del Convento di Sant'Antonino da Padova."
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1747/10/15
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1747/10/15
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riconfigurazione parziale
RENN - Notizia	Il Tobriner riporta una descrizione del palazzo tratta da Leon Dufourny, risalente al 1789. Il palazzo aveva la facciata a due ordini architettonici, l'inferiore tuscanico con paraste e finestre a battente "alla maniera di Inigo Jones; l'altro è dorico con rose e altri motivi nelle metope, ed è sormontato da un attico con un tetto più o meno nello stile di Mansart". Questa descrizione coincide con l'immaggine che ne da il Labisi nella sua veduta di Noto eseguita tra il 1750 e il 1760 circa, in cui il palazzo è identificato dal numero 45'. Attualmente l'attico e il tetto sono diversi da quelli descritti da Dufourny e da Labisi.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1750/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1789/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
	In una "Nota dei beni del fu Don Giuseppe Impellizzeri e Scammacca in oggi lasciati ed appartenenti a Don Giuseppe Salvatore Impellizzeri e Rivioli minoris d'anni 18, figlio primogenito di Giovanni

RENN - Notizia	Impellizzeri e Ribera Barone di San Giacomo..." si trova citato "un tenimento di case consistenti in più stanze con cisterna, entrata, orto con alberi, sito e posto nella suddetta Citta di Noto e... nominata Pianazzo, confinante coll'orto delle case del Rev. Sac. Don Francesco Vasquez, strade pubbliche ed altri confini".
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Da un memoriale dei Padri Domenicani circa la controversia tra questi e il canonico Don Antonino Sortino, riportato sia da Di Blasi che dalla Dufour, si legge che il palazzo del Barone di San Giacomo "... toglie l'aria al monastero delle Verginelle. E in quanto al Barone di San Giacomo, che pretendeva forse togliere alle Verginelle suddette l'aria colle fabriche dovrà fare del suo Palazzo v'è da dire, 1': che tra esso e dette Verginelle media una strada Maestra e Principale. 2': che vi è un declivio considerabilissimo quasi di C.4. 3': perché non è veramente Monastero ma un Reclusorio ò Conservatorio di Verginelle senza clausura. 4': Perché detto Conservatorio non ha stimato, e forse non stimava opporsi, ò perché veramente stante il declivio, non avrà mai tolta la sua veduta, ò perché non vuole valersi del Favore delle leggi, e così volontariamente si assoggetta alla servitù del Vicino"
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1753/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1753/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Negli atta del Decurionato della città di Noto, nell'anno 1833, risulta che, sebbene il Barone di San Giacomo D. Giuseppe Impellizzeri si fosse trasferito a Catania con la famiglia, esisteva in Noto "... la sua cospicua casa" con magazzini e altro.

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1833/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1833/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	In una "Copia informe dei Capitoli Matrimoniali tra la Signorina Marianna Landolina e il Baronello di San Giacomo Giuseppe Impellizzeri, si trova una descrizione della parte del palazzo che il padre, Giovanni Impellizzeri Barone di San Giacomo, dona al figlio in occasione delle nozze. Si tratta del piano nobile della casa "palazzata" composta dai seguenti corpi: "Scala nobile, Sala, Anticamera ad occidente della sala, camera in seguito, andito o passetto a settentrione della camera descritta, Galleria, Camera con Arcova e Camerini, Retrocamera a settentrione di detti camerini, Camera in seguito di detta retrocamera Camera a mangiare, camerino a settentrione di detta camera, Anticucina Cucina piccola, Cucina grande, Riposto ad occidente della cucina piccola, Scala che mena al terrazzo, Anticamera ad oriente della scala nobile, Camera in seguito all'angolo sud-est, Camera in seguito a settentrione, Camerini a settentrione di quest'ultima, Atrio, Pagliera, Rimessa, Scuderia, Grotta, Camerino di rimpetto alla scala nobile con piccolo finestrino a settentrione, che sono di valore per onze 2721,2... E siccome la casa palazzata suddetta trovasi locata alla Provincia per uso dell'Intendente d'unità a due quartini inferiori che non vanno compresi nella porzione di casa donata...". Restano di uso comune "... il primo e secondo atrio, la scala, cisterna nel medesimo atrio esistente...". Il Sig. Impellizzeri padre si riserba di disporre "... dell'uso di abitazione del quartino inferiore appartenente un tempo al Cav. Tedeschi a favore di due persone durante la loro vita solamente...".
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1859/10/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1859/10/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	In un documento riguardante una controversia tra la Marchesa di Sant'Alfano Trigona Concetta, vedova di Vincenzo Landolina, e Impellizzeri Giovanni fu Giuseppe, Barone di San Giacomo, si legge che quest'ultimo possedeva una "casa palazzata in Noto contrada Carceri isolata da quattro strade, catastata al n. 1290".
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1874/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1874/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Dai registri del vecchio Catasto di Noto, con impianto del 1877, si legge che Impellizzeri Anna del fu Barone Giovanni, maritata a Genovesi Diego, possedeva una casa, al numero di mappa 1931, ubicata in via Impellizzeri, sulla quale si estende il numero di mappa 1929, con porzione del cortile e andito al numero di mappa 1928. A Impellizzeri Francesca, del fu Barone Giovanni, nubile, apparteneva una casa sempre al numero di mappa 1931, posta al secondo piano, con porzione del cortile, andito e scala al numero 1928. Al Barone di San Giacomo Impellizzeri Giuseppe fu Giovanni, apparteneva, al numero 1928, il palazzo con giardino, stalle, rimessa e pagliera con porzione del cortile. Il palazzo, cui corrisponde il numero 1929, si estende in primo piano sui numeri 1930 e 1931 sub.1, ed ha la comproprietà dell'andito al numero 1928 di mappa. Nella revisione del 1890, il nome della via risulta cambiato in via Mariannina Coffa n. 29. La proprietà di Anna Impellizzeri passa per vendita a Impellizzeri Giovanni di Giuseppe Barone di San Giacomo il 2 Giugno 1890. La proprietà del Barone di San Giacomo, Giuseppe Impellizzeri, passa a Giovanni Impellizzeri per successione, con voltura dell'8 febbraio 1905. Inoltre nello stesso impianto del 1877, risulta che apparteneva a Impellizzeri Margherita del fu Barone Giovanni, maritata a Niccolò Beneventano, una casa civile corrispondente al numero di mappa 1931, ubicata in via Impellizzeri (corretto nel 1890 in via Mariannina Coffa n. 29) che si estende al secondo piano sul numero di mappa 1928 e 1930, con porzione della corte, andito e scala al numero 1928 di mappa. Questa casa passerà per donazione a Giuseppe Beneventano il 22 novembre 1908.
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto

RELI - Data	1877/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1908/11/22
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Nel 1924 avviene un frazionamento del palazzo, ubicato in via Mariannina Coffa n. 29, corrispondente al numero di mappa 1929. Il 19 settembre 1927, parte va per atto di donazione a Impellizzeri Barone Giovanni e socio. Il 6 settembre 1929 la proprietà con numero di mappa 1929-1/a, passa a Impellizzeri Barone Giuseppe per successione. Il 16 settembre 1929, la casa di tre vani al numero di mappa 1929, passa da Impellizzeri Giovanni a Impellizzeri Corrado per intero, per riunione di usufrutto e giusta successione.
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1924/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1929/09/16
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Apparteneva a Impellizzeri Barone Giovanni fu Giuseppe usufruttuario e Impellizzeri Cav. Ottavio fu Barone Giovanni proprietario, una casa di cinque vani corrispondente al numero di mappa 1931, a piano terra, e una a secondo piano di vani sei, ubicate in via Mariannina Coffa n. 29. Queste proprietà passeranno a Impellizzeri Nicolaci Cav. Ottavio per riunione di usufrutto, giusta successione del 16 settembre 1929.
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1929/09/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1929/09/16

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Nel palazzo con giardino, ubicato in via Mariannina Coffa n. 29 l'appartamento di dieci vani al primo piano, corrispondente al numero di mappa 1929, era proprietà di Impellizzeri Giuseppe del Barone Giovanni, con la coabitazione durante la vita dei genitori. L'appartamento viene frazionato in due: sei vani passano a Impellizzeri Giovanni per conversione di voltura; quattro vani passano allo stesso per successione apertasi il 4 Giugno 1950 con testamento olografo del 3 febbraio 1948. Al numero di mappa 1930 corrisponde una casa al piano terra di tre vani, sulla quale si estende il numero di mappa 1929, e una casa al piano terra di quattordici vani, passano a Impellizzeri Giovanni per successione del 4 giugno 1950 e testamento olografo del 3 febbraio 1948.
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1950/06/04
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1950/06/04
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t; p.1; p.2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura a più piani con volte al piano terra, al primo piano e al secondo piano. Tetto a due falde e terrazzo. L'edificio occupa un intero isolato ed ha una tipologia a corte, pertanto si configura come il volume isolato unitario di un parallelepipedo a pianta rettangolare con un grande vuoto centrale. Tuttavia il diverso numero di piani nelle varie parti dell'edificio e la diversa conformazione delle coperture lo rendono geometricamente più complesso e articolato nell'altimetria.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	P.T. ala ovest esterno centro; al centro del vano
ISST - Tipo	pilastro
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t

PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	rettangolare a corte
PNTE - Dati icnografici significativi	corte
PNTE - Dati icnografici significativi	androne
PNTE - Dati icnografici significativi	scalone
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.1
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	rettangolare a corte
PNTE - Dati icnografici significativi	balcone continuo
PNTE - Dati icnografici significativi	balcone (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	terrazzo
PNTE - Dati icnografici significativi	scalone
PNTE - Dati icnografici significativi	infilata di sale
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.2
PNTS - Schema	articolato a C attorno al cortile
PNTF - Forma	A C
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Le calcareniti affiorano estesamente a N e a NW di Noto e costituiscono il sedime di fondazione dell'eremo di S. Corrado. La struttura è stata collocata su un terrazzo di travertino opportunamente livellato e sistemato a gradoni.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	prospetto principale
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a sacco
FNSM - Materiali	conci squadrati di travertino
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCU - Ubicazione	muri perimetrali e di spina
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietrame irregolare con malta di sabbia di cava
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	muri perimetrali e di spina cantonali
SVCC - Genere	a blocchi
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	tramezzi piano terra ala Sud
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCM - Materiali	mattoni forati
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra lato Sud e cortile lati Sud e Ovest
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra corpo Ovest esterno centro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra scalone prima rampa e corpo Est interno centro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	piano terra corpo Est vano scala lati Sud, Est ed Ovest
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra corpo Est esterno
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano primo lato Sud e parte Sud-Est
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano primo cortile lato Sud e Ovest
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano corpo Nord
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio

SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura in ferro
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano corpo Est esterno centro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	secondo piano ala Sud
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo nord
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo Est lato cortile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura

CPMT - Tipo	mattonelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	quadrate
CPMM - Materiali	graniglia di marmo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala sud
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo Est lato esterno
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a tre falde
CPFQ - Qualificazione della forma	indipendenti
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	falda a Nord
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo Est lato esterno
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazzo
CPFQ - Qualificazione della forma	praticabile
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	mattonelle
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo Ovest parte Sud

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	impermebilizzante verniciato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala Ovest lato esterno
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi diversi
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala ovest lato corte
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazzo
CPFQ - Qualificazione della forma	praticabile
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	solaio
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	mattonelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	quadrate
CPMM - Materiali	cemento
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	principale

SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	corpo Est lato interno adiacente all'androne
SCLF - Forma planimetrica	a quattro rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su rampe
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	corpo est adiacente allo scalone principale
SCLF - Forma planimetrica	a quattro rampe su pianta rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	muratura su volte
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	corpo Est lato esterno parte Nord adiacente al prospetto Est
SCLF - Forma planimetrica	a quattro rampe su pianta rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	cemento armato
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	corpo nord lato esterno perpendicolare al prospetto nord
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe perpendicolari
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	scavata nella roccia
SCSM - Materiali	gradini di pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolo Nord- Ovest parte Est adiacente al prospetto Ovest
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	cemento armato
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolo Nord-Est corte
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	ad anima centrale
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	scala principale
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	uniforme
PVMS - Schema del disegno	disegni a motivi concentrici nei pianerottoli
PVMS - Schema del disegno	lastre rettangolari in marmo rosso S. Agata nelle rampe
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	androne
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	privo di disegno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cortile
PVMG - Genere	battuto
PVMS - Schema del disegno	privo di disegno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	scala ad est dello scalone
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	lastre rettangolari in marmo rosso S. Agata nelle rampe
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	scala esterna parte nord-est
PVMG - Genere	lastricato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	primo e secondo piano ali Sud ed Est
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrico floreali o bicromi
PVMS - Schema del disegno	di disegno composito
PVMS - Schema del disegno	mattonelle quadrate di ceramica calatina
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	muretto d'attico
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vasi
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo panciuto
DECM - Materiali	coccio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto est soprastante il portone
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	agrafe e mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	ad alto rilievo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord soprastante il portone
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	agrafe
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali e zoomorfi
DECQ - Qualificazione del tipo	a basso rilievo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud, Est ed Ovest fregio secondo ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	metope e triglifi
DECQ - Qualificazione del tipo	rosette nelle metope e gocce
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest trabeazione finestre
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	a volute
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile prospetto Sud secondo livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornamentazione dell'ordine
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile prospetto Sud primo livello
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornamentazione dell'ordine superiore
DECQ - Qualificazione del tipo	pseudomensolone mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	primo piano scalone cornice della apertura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	modanatura
DECQ - Qualificazione del tipo	mistilinea
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	primo piano ala sud sopraluce aperture
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinti
DECQ - Qualificazione del tipo	con rappresentazioni paesaggistiche
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	olio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	primo piano ala Sud ed Est orizzontamenti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiature
DECQ - Qualificazione del tipo	mistilinee
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo

DECM - Materiali	stucco dorato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	primo piano corpo Est esterno parte Sud volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	mistilineo
DECM - Materiali	stucco dorato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	primo piano ala sud volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	rappresentazioni mitologiche
DECM - Materiali	a fresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	primo piano ala Sud stanza attigua al salone d'angolo Sud-Ovest pareti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi architettonici
DECM - Materiali	a fresco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	androne, parete Nord lato Ovest
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa
LSII - Trascrizione testo	D. O. M./ ANTONIO PELLIZZERI VALENTINO/ REGIS MARTINI/ SICILIAE/ CUBICULARUM/ ANNO MCCCXCII/ ET/ PAULO PELLIZZERI FILIO/ AB EODEM REGE/ GENOVAE LOCATIONE PERFUNCTO/ VARIISQUE HONORIBUS EXORNATO/ ANNO MCDXVII/ IOANNES PELLIZZERI BONANNO/ SANCTI IACOBI IYNASTES/ HAERES/ IUSTA PERSOLVENS/ ANNO MDCCCXVII/ H. M. P.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	androne, parete Nord lato Est
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa
	D. O. M./ CAROLO E FRANCISCO PELLIZZERI/ FRATRIBUS/ QUORUM PRIMUS/ CATHOLICI REGIS HISPANIARUM/ SUPREMUS CAPPELLANUS/ HINC IN SICILIAE REGNUM MISSUS/ MANDATIS REGIIS OPTIME FUNCTUS/ TANDEM

LSII - Trascrizione testo	MAZZARAE ANTISTES/ PROCREATUS/ ET ALTER NAVALIS CLASSIS/ S. O. HIEROSOLOMITANI DUX/ AC INDE BAJULIVUS/ HAERAE CHRISTIANAE ANNO MDCXL/ COEVORUM AVITORUM/ IOANNES PELLIZZERI BONANNO NEPOS/ MEMORIAM RECOLENS/ ANNO MDCCCXVII/ HUNC TUMULUM P
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	interno, primo piano, vano a Sud del vano scala
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare
LSII - Trascrizione testo	P. A. S. F. (Si tratta dello stemma nobiliare della famiglia Impellizzeri)
LSIC - Tecnica	a fresco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	esterno, prospetto principale, chiave di volta del portale.
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare
LSII - Trascrizione testo	Si tratta dello stemma nobiliare della famiglia Impellizzeri.
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	interno del prospetto principale, chiave di volta del portale.
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	(data)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	Interno, primo piano, vano ad est del salone d'angolo sud-ovest, dipinta su un quadro
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione commemorativa
LSII - Trascrizione testo	Giovanni Impellizzeri Bonanno Barone di San Giacomo Belmineo ed altri/ feudi di Sicilia cessò di vivere il giorno 22 luglio 1820. dell'età di anni 50./ In segno di riconoscenza, e gratitudine il di lui nipote Giovanni Impel/ lizzeri Paternò Castello Barone di Buxello. (Il quadro si trova riposto a terra in un angolo della stanza)
LSIC - Tecnica	dipinto
LSIM - Materiali	tela
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale cantonale Ovest
STCC - Stato di conservazione	pessimo

STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazioni provocate da cedimenti differenziali del terreno di fondazione. La fessurazione seguendo le regioni di minor resistenza si manifesta dal parapetto superiore sino ad esaurirsi in prossimità del concio di chiave della finestra del piano terra. La causa è da imputarsi oltre alla natura del terrreno di fondazione ricco di cavità carsiche e di fratture, anche a sollecitazioni dinamiche di origine sismica
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto ovest cantonale sud
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione provocati da cedimenti differenziali del terreno di fondazione. La fessurazione si manifesta in prossimità del cantonale con andamento verticale a partire dal parapetto superiore sino all'architrave dell'apertura del piano terra. E' probabile che il dissesto sia stato accentuato da sollecitazioni di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto est cantonale Sud
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione provocate da cedimenti differenziali del terreno di fondazione. La fessura si estende dal ballatoio del primo piano sino al concio di chiave della finestra del piano terra. E' probabile che il dissesto sia stato originato anche da sollecitazioni dinamiche di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale piano terra
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento / Efflorescenze / Erosione per umidità di risalita capillare. L'umidità di risalita, favorita dall'estrema porosità, dei travertini, induce nei conci calcarenitici processi disgregativi quali il decoesionamento e la cristallizzazione di sali. Tali processi agendo sull'impalcatura delle calcareniti le espongono all'erosione eolica. Il degrado che ne deriva è un alveolizzazione spinta dei conci mal cementati.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale basamento piano terra
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento / Distacco di intonaco per umidità di risalita capillare. L'umidità di risalita capillare, favorità dall'estrema porosità dei travertini, determina un esteso decoesionamento e distacco dell'intonaco lungo la base perimetrale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale lato Ovest sesta e settima parasta
STCC - Stato di	

conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Efflorescenze e microrganismi per umidità. La presenza di fori per lo smaltimento delle acque piovane nel soprastante ballatoio causa il percolamento dell'acqua la quale crea l'habitat ideale allo sviluppo di colonie di microrganismi e in seguito all'evaporazione la cristallizzazione di sali. L'azione è accentuata in alcune paraste per l'otturazione della maggior parte dei fori.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Depositi superficiali da accumulo di materiale pulverulento e carbonioso.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale trabeazione piano terra
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Macchie di metalli da percolamento d'acqua. L'ossidazione della ringhiera del soprastante ballatoio e il successivo percolamento d'acqua creano estese macchie per l'intera estensione della trabeazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale basamento primo piano
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità da ristagno d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale basamento primo piano
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità e decoesionamento e ristagno ed infiltrazione d'acqua. L'otturazione dei fori per lo smaltimento delle acque meteoriche presenti nel ballatoio provoca il ristagno e conseguentemente l'infiltrazione dell'acqua nella muratura causando decoesionamento e distacco di intonaci.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale primo piano e secondo piano
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Depositi superficiali per accumulo di materiale pulverulento e carbonioso.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale parapetto

STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento / Distacco. Eposizione agli agenti atmosferici. L'orientazione a sud e l'esposizione favoriscono i processi disgregativi quali la rapida evaporazione d'acqua, le escursioni termiche elevate e l'azione d'erosione eolica causando una diminuzione di adesione delle componenti strutturali del materiale ed il loro allontanamento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto est piano terra
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Alveolizzazione / Decoesionamento. Umidità di risalita.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Est lato Sud piano terra
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Alveolizzazione / Decoesionamento. Umidità di risalita.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale trabeazione primo piano
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Muffe. Umidità
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Est lato Nord piano terra
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco di intonaco. Umidità di risalita e d'infiltrazione. La presenza nel prospetto est del sedime di fondazione a vista che nell'estremità nord raggiunge un altezza media di 3.5 m permette oltre alla risalita capillare d'acqua un infiltrazione per drenaggio laterale che causa una persistente umidità nella muratura. L'azione è maggiormente accentuata per la presenza di un giardino pensile adagiato direttamente sul sedime.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Est trabeazione piano terra
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Macchie di metalli. Ossidazione di elementi metallici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	prospetto Est primo e secondo piano
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Depositi superficiali. Accumulo di materiale pulveruleto per adesione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Ovest lato Sud piano terra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Alveolizzazione e efflorescenza. Umidità di risalita.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Ovest lato Sud piano terra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco, decoesionamento ed efflorescenze. Umidità di risalita.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Ovest trabeazione piano terra
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Macchie di metallo e microrganismi. Ossidazione di elementi metallici e umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Ovest primo piano
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Depositi superficiali. Accumulo di materiale pulverulento per adesione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Ovest lato Sud secondo piano
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco, Umidità ed efflorescenze. Umidità d'infiltrazione. Il secondo piano presenta il propetto ovest lato sud incompleto con aperture abbozzate e tampognate con parte della muratura a vista e con numerosi fori.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Nord basamento
STCC - Stato di conservazione	pessimo
	Distacco di intonaco e decoesionamento. Umidità da risalita.

STCO - Indicazioni specifiche	L'appoggio delle strutture verticali direttamente sul sedime di fondazione comporta una diretta trasmissione dell'acqua per risalita capillare alle murature. La risalita capillare raggiunge altezze variabili, in media di 1.5 m. Il conseguente distacco di intonaco per decoesionamento, nel lato ovest, espone direttamente la muratura che subisce lo stesso fenomeno di decoesionamento. L'esposizione del sedime di fondazione è dovuto all'abbassamento della sede stradale eseguito nel '800. Tale abbassamento è testimoniato dalla presenza di pluviali in laterizi incassati nelle murature con bocco al livello del piano superficiale del sedime, oggi situato a 2.20 m dal piano calpestio.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	androne prospetto Ovest lato Nord
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento ed efflorescenza. Umidità di risalita.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	androne prospetto Ovest
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento ed efflorescenza. Umidità di risalita.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	androne prospetto Est
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento ed efflorescenza. Umidità di risalita.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	androne prospetto Est lato Nord
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento ed efflorescenza. Umidità di risalita.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile basamento prospetto Nord
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco di intonaco. Umidità di risalita.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto Nord intera superfice
STCO - Indicazioni	Microorganismi e decoesionamento. Percolazione d'acqua da grondaie

specifiche	rotte
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto Nord
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Microorganismi. Percolazione d'acqua da grondaie rotte.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile basamento prospetto Sud
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento ed efflorescenze. Umidità di risalita
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto Sud piano terra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento, efflorescenze e distacco. Umidità di infiltrazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto Sud primo piano
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi. Umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto Sud secondo piano
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi. Umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto Est intera superfice
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi. Umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto Ovest piano terra
STCC - Stato di	

conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco e decoesionamento. Umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto Ovest secondo piano
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi. Umidità.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	corpo Est lato interno parte Sud orizzontamenti
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione. Nel vano scala è stato realizzato un pianerottolo in C. A. per permettere l'accesso diretto ai locali situati nel corpo est lato nord ai quali prima si accedeva dall'interno.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	corpo Est lato esterno parte Nord scale
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione. Ricostruzione di un corpo scala realizzato con strutture in C.A. per il collegamento di tre piani sopraelevati.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	primo piano corpo Est orizzontamenti
RSTT - Tipo di intervento	Rimozione del pavimento preesistente e messa in opera di un pavimento in ceramica che riproduce lo stesso motivo decorativo originario. Parte del pavimento rimosso, ancora in buono stato conservativo, è stato riutilizzato per pavimentare la sala d'ingresso situata nel corpo est lato interno.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra ala Est
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra vani attorno alla corte
USAD - Uso	magazzini
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra ala Ovest
USAD - Uso	attività commerciale
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piani primo e secondo
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piani primo e secondo
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra vani attorno la corte
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	pagliera
USOD - Uso	rimessa
USOD - Uso	scuderia
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Impellizzeri Giovanni
CDGS - Indicazione specifica	Impellizzeri Francesco
CDGS - Indicazione specifica	Tiberi Corrado
CDGS - Indicazione specifica	Coletta Ada
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115090_200
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115090_203
FTAT - Note	interno - androne lato nord
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115090_204
FTAT - Note	cortile - prospetto ovest
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115090_212
FTAT - Note	esterno - prospetto principale sud
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115090_218
FTAT - Note	esterno - prospetto ovest
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115090_219
FTAT - Note	esterno - prospetto ovest - secondo ordine - quinta finestra da sinistra
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115090_226
FTAT - Note	cortile
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115090_234
FTAT - Note	interno - ala est - androne - scala secondaria
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115090_235
FTAT - Note	interno - ala sud - primo piano - sesta sala da sinistra - pavimento - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2

FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115090_236
FTAT - Note	interno - ala est - primo piano - saletta d'ingresso - pavimento - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115090_241
FTAT - Note	interno - ala sud - primo piano - prospetto est - quarta sala da sinistra
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115090_256
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - portale principale - stemma
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115090_257
FTAT - Note	interno - ala sud - primo piano - stemma
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Documenti relativi al feudo del Pantano, Alfano, Molisina...

FNTD - Data	1725/00/00
FNTN - Nome archivio	Noto Biblioteca Comunale
FNTS - Posizione	Archivio Impellizzeri
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fondo Impellizzeri
FNTD - Data	1725/00/00
FNTN - Nome archivio	Noto Biblioteca Comunale
FNTS - Posizione	-
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fondo Impellizzeri
FNTD - Data	1747/10/15
FNTN - Nome archivio	Noto Biblioteca Comunale
FNTS - Posizione	-
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti notaio Corrado Cicardo
FNTD - Data	1739/03/08
FNTN - Nome archivio	Noto Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 7681 fol. 292
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fondo Sant'Alfano
FNTD - Data	1859/10/26
FNTN - Nome archivio	Noto Biblioteca Comunale
FNTS - Posizione	-
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fondo Sant'Alfano
FNTD - Data	1874/00/00
FNTN - Nome archivio	Noto Biblioteca Comunale
FNTS - Posizione	-
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite

FNTD - Data	1877/00/00
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partita 1293, vol. VI, p. 228
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A7
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite
FNTD - Data	1877/00/00
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partita 1294, vol. VI, p. 229
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A8
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite
FNTD - Data	1877/00/00
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partita 1295, vol. VI, p. 230
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A9
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite
FNTD - Data	1877/00/00
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partita 1297, vol. VI, p. 232
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A10
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite
FNTD - Data	1890/00/00
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partita 4462, vol. 19/20
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A11
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite
FNTD - Data	1905/02/08
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partita 5068, vol. 24
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A12
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite

FNTD - Data	1927/09/19
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partita 12707 vol. 60
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A13
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite
FNTD - Data	1929/09/16
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partita 12708 vol. 60
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A14
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite
FNTD - Data	1929/09/16
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partita 12718 vol. 60
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A15
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite
FNTD - Data	1930/09/02
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partita 12719 vol. 60
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A16
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite
FNTD - Data	1948/02/03
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partita 12720 vol. 60
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A17
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite
FNTD - Data	1948/02/03
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partita 12343
FNTI - Codice identificativo	CA1150900A18
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Atti del Decurionato

BIBD - Anno di edizione	1827
BIBH - Sigla per citazione	CB000187
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mauceri L.
BIBD - Anno di edizione	1910
BIBH - Sigla per citazione	CB000201
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pisani Nicolò
BIBD - Anno di edizione	1950
BIBH - Sigla per citazione	CB000188
BIBN - V., pp., nn.	p. 17
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pisani Nicolò
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	CB000189
BIBN - V., pp., nn.	p. 11
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pisani Nicolò
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	CB000190
BIBN - V., pp., nn.	p. 58; p. 72
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bellafiore Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	CB000204
BIBN - V., pp., nn.	p. 223
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lena V.
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	CB000191
BIBN - V., pp., nn.	pp. 66-70; p. 75
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Balsamo Francesco
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	CB000192

BIBN - V., pp., nn.	p. 39
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Passarello Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	CB000193
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIBN - V., pp., nn.	V. 19, pp. 681-688
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lentini F., Vezzani L.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000207
BIBN - V., pp., nn.	V. 19; pp. 495-500
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fianchino Corrado
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	CB000194
BIBN - V., pp., nn.	p. 120-121
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Passarello Valenti Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	CB000195
BIBN - V., pp., nn.	p. 21; 48
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Blasi L.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000177
BIBN - V., pp., nn.	p. 87
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	CB000218
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lentini F., Carbone S., Grasso M.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000221
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Fianchino Corrado
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000175
BIBN - V., pp., nn.	p. 86
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Tobriner Stephen
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000181
BIBN - V., pp., nn.	pp. 95; 97; 120; 213; 215; 237; 242
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Dufour Liliane, Raymond H.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000196
BIBN - V., pp., nn.	p. 130-131
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Blasi Luigi
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000197
BIBN - V., pp., nn.	pp. 31; 49-51
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Balistri, Salvatore
CMPN - Nome	Furnari, Angela
CMPN - Nome	Grifo, Donatella
CMPN - Nome	Mercorillo, Raffaele
CMPN - Nome	Stampigi, Salvatore
CMPN - Nome	Tiralongo, Paolo
CMPN - Nome	Pappalardo, Giuseppe

CMPN - Nome	Vella, Maria
CMPN - Nome	Ciurcina, Giuseppina
CMPN - Nome	Cavarra, Benedetta
FUR - Funzionario responsabile	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	In seguito alla ristrutturazione di alcune ali del palazzo il pavimento originario è stato smontato e rimontato in ambienti diversi da quelli originari. Gran parte di esso è stato però sostituito da mattonelle che richiamano tipologicamente quelle originarie. Sia le mattonelle originarie che quelle nuove sono caratterizzate da toni cromatici molto accesi e vari.