

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00010075
ESC - Ente schedatore	S178
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Martini

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Fuscaldo

PVCI - Indirizzo	via Rupe
PVCA	Quartiere Castello nella zona più alta del paese.
PVCA	L'edificio sorge alle spalle della Chiesa Matrice, nei pressi del Castello; la sua facciata principale è sulla via Rupe, quella opposta originariamente si affacciava sul versante Est della collina.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Fuscaldo
CTSF - Foglio/Data	42/2020

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.0314998
GPDPY - Coordinata Y	39.4156798
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.it/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

	L'edificio ha pianta quadrangolare irregolare con più corpi aggettanti sui lati lunghi. Probabilmente le sue dimensioni originarie erano notevoli: comprendeva infatti le particelle 139-140-141-142 e 143. Il
--	--

IST - Configurazione strutturale primaria

successivo frazionamento lo ha reso disomogeneo anche nei suoi paramenti esterni. Intonaco a buccia d'arancia in bianco brillante, nella facciata principale sulla via Rupe, parzialmente rifatta di recente (anche il portale in pietra con le decorazioni sulla ghiera sono stati intonacati in bianco); il resto della facciata come anche gli altri lati dell'edificio hanno paramenti grezzi, e in alcuni punti addirittura la muratura a vista. Il contrasto che ne deriva è ovviamente di scarso valore estetico e toglie, a quello che doveva essere un palazzo signorile, molto del suo aspetto ideale. Un altro portale in pietra con cuneo decorato al numero 4 di Vico Seggio segnava l'accesso laterale al palazzo.

PN - PIANTA**PNT - PIANTA****PNTS - Schema**

quadrangolare

PNTF - Forma

irregolare

PNTE - Dati icnografici significativi

con corpi aggettanti sui lati lunghi

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCC - Genere**

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

mista

SVCM - Materiali

tufo

SVCM - Materiali

laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**SVCC - Genere**

paramenti

SVCQ - Qualificazione del genere

grezzi

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

solaio

SOE - STRUTTURA**SOEC - Tecnica costruttiva**

in legno

SOEC - Tecnica costruttiva

in ferro e laterizi

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCT - Struttura primaria**

struttura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMQ - Qualificazione del tipo**

coppi

CPMQ - Qualificazione del tipo

controcoppi

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** portale**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** finestra sul portale principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** cornice**DECQ - Qualificazione del tipo** modanati**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** strutture murarie**STCC - Stato di conservazione** mediocre**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** coperture**STCC - Stato di conservazione** buono**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** solai**STCC - Stato di conservazione** buono**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** volte e soffitti**STCC - Stato di conservazione** mediocre**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** pavimenti**STCC - Stato di conservazione** buono**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** decorazioni**STCC - Stato di conservazione** mediocre**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** paramenti**STCC - Stato di conservazione** mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
--------------------------------------	------------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
--------------------------------------	---------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	palazzo signorile
-------------------	-------------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	positivo b/n
--------------------	--------------

FTAD - Data	1979
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	S17828338
-------------------------------------	-----------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	positivo b/n
--------------------	--------------

FTAD - Data	1979
--------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	positivo b/n
--------------------	--------------

FTAD - Data	1979
--------------------	------

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
----------------------	-------------------------

BIBA - Autore	Barillaro E.
----------------------	--------------

BIBD - Anno di edizione	1972
--------------------------------	------

BIBH - Sigla per citazione	00000003
-----------------------------------	----------

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
----------------------	-------------------------

BIBA - Autore	De Seta P.
----------------------	------------

BIBD - Anno di edizione	1977
--------------------------------	------

BIBH - Sigla per citazione	00000126
-----------------------------------	----------

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Giglio G.B.
BIBD - Anno di edizione	1908
BIBH - Sigla per citazione	00000127
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lattari F.
BIBD - Anno di edizione	1929
BIBH - Sigla per citazione	00000128
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Petracca, Ulrica
FUR - Funzionario responsabile	Ceccarelli, Aldo
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Salatino, Antonella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Battaglia, Laura
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	