

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 18

NCTN - Numero catalogo generale 00009936

NCTS - Suffisso numero catalogo generale CS

ESC - Ente schedatore S281

ECP - Ente competente S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Chiesa Santa Maria di Gerusalemme

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione storica

OGAD - Denominazione Chiesa della Santa Croce

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione consuetudinaria

OGAD - Denominazione Chiesa delle Cappuccinelle

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Calabria

PVCP - Provincia CS

PVCC - Comune Cosenza

PVCI - Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele II
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	Cosenza Vecchia
CSTA	centro inglobato
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cosenza
CTSF - Foglio/Data	21/ 2020
CTSN - Particelle	1222
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	256
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.257388
GPDPY - Coordinata Y	39.289301
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4546500) https://www.google.it/maps/place/Chiesa+Santa+Maria+di+Gerusalemme/@39.2886649,16.2577904,214m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x133f974acd5e5e29:0x5619c8633cc426fa!2s87100+Cosenza+CS!3b1!8m2!3d39.2982629!4d16.2537357!3m4!1s0x0:0xb02e58c6c91216cd!8m2!3d
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori

RENN - Notizia	La data di fondazione della chiesa è piuttosto controversa. Padre Fiore ("Della Calabria illustrata",11 433) afferma che la chiesa fu iniziata nel 1582 da D. Girolamo dello Oliveto da Celiare
RENF - Fonte	Padre Fiore ("Della Calabria illustrata",11 433)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1582
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	D.Andreotti ("Storia dei Cosentini", II 300) sposta invece l'anno di fondazione al 1586 quando G. Oliviero gettava le fondamenta della chiesa e del monastero sui ruderi della antica rocca bretica.
RENF - Fonte	D.Andreotti ("Storia dei Cosentini", II 300)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1586
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1586
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	Minicucci ("Cosenza sacra", 72) concorda invece con un manoscritto del 1608, nel porre la data di inizio dei lavori di costruzione al 1581 (All.IV n.1).
RENF - Fonte	Minicucci ("Cosenza sacra", 72)
RENF - Fonte	(All.IV n.1) presente in scheda a digitalizzata 1800009936_SchAdig, fonte:ALL_IV_01_1800009936_SchA
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1581
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1581
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento catastrofico
RENN - Notizia	La chiesa subì gravi danni durante il terremoto del 1854 (All.IV n.2) tanto che dovette essere chiusa al culto ("Nella luce di un

cinquantennio",9) e successivamente fu restaurata.

RENF - Fonte

(All.IV n.2) presente in scheda a digitalizzata 1800009936_SchAdig, fonte:ALL_IV_02_1800009936_SchA

RENF - Fonte

"Nella luce di un cinquantennio",9

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVI

RELI - Data

1854

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVI

REVI - Data

1854

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

passaggio di proprietà

RENN - Notizia

Nel 1866 l'annesso convento delle Cappuccine fu soppresso; il fabbricato col giardino e la chiesa furono ceduti al Fondo Culto, il quale li cedette nel 1911 al Comune di Cosenza (All.IV n.2)

RENF - Fonte

Minicucci Cosenza sacra,73

RENF - Fonte

(All.IV n.2) presente in scheda a digitalizzata 1800009936_SchAdig, fonte:ALL_IV_02_1800009936_SchA

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELI - Data

1866

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1911

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

passaggio di proprietà

RENN - Notizia

Nel 1918 il comune a sua volta vendette il locale alla signorina Elvira Boccuti

RENF - Fonte

scheda a digitalizzata 1800009936_SchAdig

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1918

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1918

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENN - Notizia

Il 10 giugno 1920 il monastero e la chiesa furono acquistati dalle Suore della Divina Provvidenza (All.IV n.3) le quali trovarono la

chiesa in pessime condizioni e dovettero provvedere a restaurarla.

RENF - Fonte

(All.IV n.3)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1920/06/10

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

1920/06/10

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La chiesa, a pianta rettangolare con abside quadrata, è coperta da un tetto a capanne con manto di copertura a coppi. I muri perimetrali all'esterno sono intonacati e tinteggiati in bianco. La facciata è incorniciata da una lesena continua ed è interrotta dal portale in tufo. L'accesso alla chiesa dalla piazzetta antistante è dato da una gradinata in tufo. L'interno è a navata unica absidata. La cantoria in muratura è sostenuta da tre archi a tutto nesto impostati su due colonne e sulla muratura perimetrale. L'abside è ricoperta da una volta a crociera

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTS - Schema

navata con abside

PNTF - Forma

rettangolare, quadrata

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCC - Genere

in muratura

SVCM - Materiali

pietrame misto

SVCM - Materiali

pietra da taglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere

volta

SOFF - Forma

a crociera

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva

muratura

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere

a tetto

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria

struttura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMQ - Qualificazione del tipo

coppi

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLG - Genere

gradinata

SCLL - Collocazione

rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	tufo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestrone
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici
DECM - Materiali	tufo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti

STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1928
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento degli intonachi interni ed esterni:decorazione delle pareti interne e rifacimento del soffitto ligneo a cassettoni e del pavimento in marmo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	edificio per il culto
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	sec. XVI
USOD - Uso	edificio per il culto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 12
NVCE - Estremi provvedimento	2015/06/10
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	P.R.G.23
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17823896
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17823897
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17823898
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17823899
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17823900
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17823901
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b
FTAN - Codice identificativo	S17823902
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	S1781800009936_D_01
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	pianta
DRAN - Codice identificativo	S1781800009936_D_02
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTA - Autore	Fabio de Bonomo vicario
FNTD - Data	1608
FNTN - Nome archivio	Archivio Arcivescovile di Cosenza
FNTS - Posizione	n.d.
FNTI - Codice identificativo	ALL_IV_01_1800009936_SchA
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	citazione
FNTA - Autore	Mons.Vaccaro
FNTT - Denominazione	effetti del terremoto
FNTD - Data	1854
FNTN - Nome archivio	cit.in "Nella luce di un cinquantennio"
FNTS - Posizione	p.8
FNTI - Codice identificativo	ALL_IV_02_1800009936_SchA

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo** scheda a digitalizzata**FNTD - Data** 1978**FNTN - Nome archivio** SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI
ARCHITETTONICI TURISTICI E STORICI-COSENZA**FNTS - Posizione** NR**FNTI - Codice identificativo** 1800009936_SchAdig**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di corredo**BIBA - Autore** Fiore da Cropani G.**BIBD - Anno di edizione** 1691-1753**BIBH - Sigla per citazione** 00000050**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di corredo**BIBA - Autore** Andreotti D.**BIBD - Anno di edizione** 1869-1874**BIBH - Sigla per citazione** 00000047**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di corredo**BIBA - Autore** Martire D.**BIBD - Anno di edizione** 1877-1878**BIBH - Sigla per citazione** 00000067**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di corredo**BIBA - Autore** Minicucci C.**BIBD - Anno di edizione** 1933**BIBH - Sigla per citazione** 00000048**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di confronto**BIBA - Autore** AA. VV.**BIBD - Anno di edizione** 1969**BIBH - Sigla per citazione** 00000082**BIL - Citazione completa**

ALLIV n.2 Effetti del terremoto del 1854 "...Quella chiesa ove nei supremi casi ricorre il cristiano a placare l'Altissimo, è chiusa alla preghiera, e quel chiostro santuario di virtù, giace sotto le rovine, a segno che le sacre Vergini non hanno altro tetto che una mal riparata capanna (Appello del Cappellano Mons. Vaccaro, cit. in "Nella luce di un cinquantennio", 8)

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Donato, Donatella
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Fera, Simone
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Castiglione, Federica
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi OG, LC, CS, GP, NVC, CM.