


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00010024
ESC - Ente schedatore	S281
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	monastero
OGTN - Denominazione	Monastero di Santa Chiara

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Cosenza

PVCI - Indirizzo	Via Antonio Serra
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Don Mauro
PVCA	Forma, insieme alla sede dell'Accademia Cosentina, ed alla chiesa di Santa Chiara un vasto isolato, tuttavia omogeneo, prospiciente la P.zza XV Marzo, la via D. Mauro e la salita del Liceo.
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	Cosenza
CSTA	capoluogo municipale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cosenza
CTSF - Foglio/Data	22/ 2020
CTSN - Particelle	1028, 849
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.261008
GPDPY - Coordinata Y	39.287087
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4548669) https://www.google.it/maps/place/39%C2%B017'13.5%22N+16%C2%B015'39.6%22E/@39.2870591,16.2606711,93m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x133f974acd5e5e29:0x5619c8633cc426fa!2s87100+Cosenza+CS!3b1!8m2!3d39.2982629!4d16.2537357!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d39.287
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	confronto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	fondazioni

RENN - Notizia	Il Convento fu consegnato alle Clarisse nel 1578. Pare che esso fu poi completato in un lasso di tempo abbastanza lungo e che abbia subito successive aggiunte.
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1578
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Subì spesso delle modificazioni in seguito a rifacimenti, alcuni dovuti ai danni causati dalle scosse telluriche. Ne rimane traccia evidente nel contrafforte innalzato a sostenere un cedimento della facciata sulla via D. Mauro.
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Il Convento non fu soppresso durante la prima grande opera di eversione feudale (fine '700 inizio '800); fu invece soppresso subito dopo l'unità d'Italia. I beni furono incamerati dallo Stato ed i locali del Monastero adibiti ad uffici del Registro.
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Tra il 1870 e il 1908 il complesso subì una serie d'interventi che modificarono quasi radicalmente la sua fisionomia: scarsa è la documentazione, che non permette un accurato controllo delle varie fasi. La parte adibita ad Ufficio del Registro conservò tale funzione fino agli anni '40. Con il trasferimento degli uffici nella città nuova, l'edificio venne abbandonato.
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Durante i bombardamenti del '43 alcune parti vennero colpite; in seguito tutto il convento, riadattato alla meglio, servì ad ospitare alcune famiglie rimaste senza tetto. Subì quindi un ulteriore redistribuzione che ne compromise definitivamente l'aspetto e ogni testimonianza storica.
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1943
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Abbandonato dagli sfollati nel secondo dopoguerra, intorno agli anni '60 fu consolidato dalla Soprintendenza. In quella occasione furono anche stilati alcuni progetti di restauro che però rimasero sulla carta.
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	I restauri furono ripresi tra il '65 e il '70 col rifacimento dei solai e dei tetti e prosegue tutt'ora.
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio ha la sua facciata principale sulla salita Liceo, con esposizione a Nord-Ovest. Il lato Ovest è adiacente all'omonima Chiesa, mentre al lato Sud sono stati accorpati la sede dell'Accademia Cosentina e i locali della Biblioteca Civica. Il lato est è prospiciente la via D. Mauro. All'esterno, per le numerose trasformazioni subite, l'aspetto del convento non presenta particolari decorativi, ne' iscrizioni fregi o graffiti, ad eccezione di qualche archivolta (lati Nord e Ovest) e superstiti cornici. Singolare la torre campanaria, i cui resti terminano in forme goticeggianti. Interno: tutto l'impianto planimetrico ruota sul monumentale chiostro, che costituisce l'elemento decorativo preminente dell'intero convento. Di pianta rettangolare, è costituito da colonne in blocchi di tufo quadrate, su cui poggiano gli archi a tutto tondo con cornice nella parte esterna. Nelle sue linee il chiostro risente in ritardo di forme rinascimentali. Da segnalare l'arco d'entrata.
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	Tutto il Monastero gravita intorno al Chiostro di forma rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	tre locali seminterrati
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	mattoni
SVCM - Materiali	malta
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	in ferro
SOES - Specificazioni tecniche	in legno
CP - COPERTURE	
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi e controcoppi
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna

DECQ - Qualificazione del tipo	stipiti
DECQ - Qualificazione del tipo	cornicioni
DECM - Materiali	tufo
DECM - Materiali	tufo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECQ - Qualificazione del tipo	stipiti
DECQ - Qualificazione del tipo	cornici
DECM - Materiali	tufo
DECM - Materiali	tufo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte e soffitti
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte e soffitti
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	rudere
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	rudere
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTT - Tipo di intervento	Vari interventi di consolidamento attuati prima della radicale trasformazione ottocentesca sono visibili anche oggi. Tra la fine dell'ottocento e gli inizi del Novecento il Convento fu radicalmente ristrutturato, sia all'interno che all'esterno, in vista delle sue nuove funzioni di ufficio amministrativo. Gran parte di quelle ricostruzioni andò distrutta in seguito ai bombardamenti ed all'occupazione del convento da parte degli sfollati. Solo dopo gli anni '60 si è intrapreso un lavoro sistematico.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	biblioteca
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	monastero
USOD - Uso	educandato
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato

CDGS - Indicazione specifica	Demanio dello Stato
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. n. 1089/1939
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAN - Codice identificativo	S17827041
FTAT - Note	prospetto su vai D. Mauro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAN - Codice identificativo	S17827042
FTAT - Note	particolare portale della chiesa
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	S17800010024_D_01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1978/12/00
FNTN - Nome archivio	Archivio SBAP CS
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	S17800010024
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Andreotti D.
BIBD - Anno di edizione	1869-1874
BIBH - Sigla per citazione	00000047
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Minicucci C.
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000048
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Russo, F.
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	00000051

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Gualano T.M.
BIBD - Anno di edizione	s.s.d.
BIBH - Sigla per citazione	00000133

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Mollo, Francesco Saverio
FUR - Funzionario responsabile	Ceccarelli, Aldo

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Salatino, Antonella

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Castiglione, Federica
AGGR - Referente scientifico	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	De Santis, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Iacovino, Antonella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei dati relativi ai paragrafi LC, CS, GP, USA, CM.
---------------------------	--