

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 16

NCTN - Numero catalogo generale 00179702

ESC - Ente schedatore S278

ECP - Ente competente S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica teatro

OGTQ - Qualificazione comunale

OGTN - Denominazione TEATRO LEMBO

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione TEATRO D'AMBRA

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Puglia

PVCP - Provincia BT

PVCC - Comune Canosa di Puglia

PVCI - Indirizzo	via Piave
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Canosa di Puglia
CTSF - Foglio/Data	088
CTSN - Particelle	4712
CTSN - Particelle	1000 sub 1
CTSN - Particelle	1000 sub 2
CTSN - Particelle	1000 sub 3
CTSN - Particelle	1000 sub 4
CTSN - Particelle	1000 sub 5
CTSN - Particelle	1000 sub 6
CTSN - Particelle	1000 sub 7
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.06544
GPDPY - Coordinata Y	41.22253
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	PCN servizi WMS
GPBT - Data	NR
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze pugliesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	edificio
RENS - Notizia sintetica	notizie storiche
	Il basamento visibile sul lato di via Volta in tufo cozzarolo a grandi blocchi e la persistenza di cantine coperte da volte a botte sono tutti elementi che riportano alla preesistenza di altri edifici sul luogo

RENN - Notizia	dell'odierno teatro. Inoltre il suolo in oggetto era immediatamente adiacente tanto alle mura quanto alle porte della città. Fin dal 1860 si parla a Canosa della necessità di costruire un teatro cittadino, ma le decisioni decurionali furono sempre disattese.
RENF - Fonte	Nota del Catalogatore
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1860/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1860/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nel 1912 il Maddalena parla di un teatro in costruzione e nel 1922 vi è un progetto di teatro presentato al Comune che tuttavia non viene attuato, vista l'opposizione della Curia ad un teatro nei pressi di S. Sabino. La sua costruzione, commissionata da Raffaele Lembo, facoltoso commerciante locale di grano, risale al 1923 in esecuzione del progetto elaborato dall'ingegnere e architetto Arturo Boccasini, di Barletta. Il Teatro fu inaugurato alla fine del 1926, rimase aperto e funzionante fino agli anni '50.
RENF - Fonte	Nota del Catalogatore
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1912/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	dopo aver murato la scena e i palchi, l'edificio è stato utilizzato come circolo privato
RENF - Fonte	Nota del Catalogatore
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1950/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** fondazioni**RENS - Notizia sintetica** preesistenze**RENN - Notizia**

Acquistato dal Comune di Canosa e riaperto il 5 febbraio 2005, il teatro è stato completamente ristrutturato e recuperato. Nel maggio 2006 sono stati bloccati i lavori di ristrutturazione a seguito di una scoperta archeologica al di sotto della galleria del teatro. Si tratta di un incrocio stradale di età romana imperiale con alcune strutture inquadrabili nel corso dell'età arcaica (VIII-VII secolo a.C.). Il 5 novembre 2011 il Teatro Comunale è stato nuovamente riaperto al pubblico

RENF - Fonte aggiornamento dati/ bibliografia/ sitografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2005/02/05**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2011/11/05**PE - PREESISTENZE****PRE - PREESISTENZE****PREU - Ubicazione** fondazioni**PREI - Individuazione** incrocio stradale di età romana imperiale con alcune strutture inquadr**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIN - Numero di piani** -1**SIIP - Tipo di piani** cantine**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTF - Forma** rettangolare**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** parte del bene**SVCC - Genere** in muratura**SVCM - Materiali** tufo**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** parte del bene**SVCC - Genere** in muratura**SVCQ - Qualificazione del genere** a conci squadrati**SVCM - Materiali** pietra**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** parte del bene**SVCC - Genere** in muratura

SVCM - Materiali	cemento armato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazza
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	accesso alla prima balconata
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cemento (battuto)
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
USAD - Uso	abitazioni
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
USAD - Uso	negozi
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
USAD - Uso	magazzini
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XX, 1926)
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Canosa di Puglia
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Centro Storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	SBAAASBA40858/D
FTAT - Note	prospetto
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Maddalena G.
BIBD - Anno di edizione	1912
BIBH - Sigla per citazione	NR
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Traversi F.
BIBD - Anno di edizione	1932
BIBH - Sigla per citazione	NR
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Scionti M.
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Trotta, Roberto

AGGF - Funzionario responsabile	Vella, Anna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Ranieri, Cristina
AGGF - Funzionario responsabile	Muntoni, Italo Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Rociola, Giuseppe Francesco