


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115143
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000161BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Morillo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	AG
PVCC - Comune	Naro
PVCI - Indirizzo	via Specchi, 17
PVCA	vicolo Riolo, 5

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Naro
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

SETN - Numero	149
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Naro
CTSF - Foglio/Data	64/1914
CTSN - Particelle	1989, 2075, 2078
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	2076, 2077
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.792973
GPDPY - Coordinata Y	37.295753
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	539
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2019/08/01
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
	Secondo il sig. Risciglione, attuale proprietario del primo piano, il Barone Morillo di Trabonella fece edificare il palazzo nel 1790. In realtà, non è stato possibile stabilire quale Barone di Trabonella abbia fatto costruire il palazzo; si ha solo notizia del fatto che la famiglia Morillo, originaria di Milano, si stabilì in Sicilia, a Messina, intorno al

RENN - Notizia	XIII secolo, godendo della baronia di Riesi. "Si diramò poi in altre città dell'isola e precipuamente a Caltanissetta, ove un Ferdinando Morello acquistò la baronia del Trabonella nel 1747". Tale Ferdinando Morello, il cui nome ricorre più volte in parecchi atti notarili della città di Naro con la variante Morillo, sposò una tale Antonia Guccione di Naro (Nota del catalogatore). Per quanto riguarda la data di costruzione, il 1790, oltre ad essere stata tramandata oralmente, si trova scolpita in una iscrizione posta sull'architrave del portale di ingresso del prospetto principale.
RENF - Fonte	oralmente comunicata
RENF - Fonte	CB000343
RENF - Fonte	n.d.c.
RENF - Fonte	LI - LSI (1)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1790/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1790/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	scala piano secondo
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Secondo il sig. Bonanno, attuale proprietario del secondo piano del Palazzo Morillo, la scala di accesso al detto piano è stata costruita in un momento successivo rispetto alla realizzazione dell'intero edificio, precisamente circa un secolo dopo, nel 1875. La scala fu fatta costruire da Calogero Bonanno, nonno dell'attuale proprietario, il quale, a tal fine, procedette all'acquisto del vano ove si trovano scala e androne, in quanto il locale non faceva parte del palazzo originario.
RENF - Fonte	oralmente comunicata
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1875/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1875/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	piano primo

RENS - Notizia sintetica	perizia di divisione
RENN - Notizia	Prima di emettere la sentenza di divisione in quattro quote del primo piano di Palazzo Morillo, il Tribunale Civile di Agrigento affidò al geom. Antonino Schembri Bonello il compito di produrre la perizie necessaria per la formazione delle quote.
RENF - Fonte	CA00115143_A1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1922/05/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1922/05/30
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	piano primo
RENS - Notizia sintetica	perizia di divisione
RENN - Notizia	A seguito della sentenza del Tribunale Civile di Agrigento del 26-30 maggio 1922 veniva disposta la divisione del primo piano in quattro quote. Il 3 marzo 1928 si procedette quindi alla loro assegnazione, sulla base di una pianta eseguita dall'ing. Accardi (tale pianta non è stata reperita, nota del catalogatore). Una quota venne assegnata alla signora Beatrice Gurrieri e le tre rimanenti al signor Nonio Risciglione.
RENF - Fonte	CA00115143_A2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1922/05/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1928/03/03
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	piano primo
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	A seguito della sentenza di divisione del primo piano in quattro quote, emessa il 3 marzo 1928, si condannarono i possessori a chiudere con "fabbrica piena" le due porte di comunicazione tra le stanze di diversa proprietà; inoltre si impose loro di murare, in breve tempo, la porta arbitrariamente aperta nel sottoscala, che consentiva un indebito accesso al magazzino. La stessa sentenza stabilì che atrio, cisterna, pollaio e sottoscala erano di proprietà comune.
RENF - Fonte	CA00115143_A2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1928/03/03
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1928/03/03
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danneggiamento
RENN - Notizia	I proprietari di entrambi i piani del palazzo inoltrano, in data 12 ottobre 1940, una comunicazione al Pretore del Mandamento di Naro. Con essa fanno presente la necessità di lavori di restauro resi urgenti dalle condizioni dell'edificio. In particolare si informa che i tetti hanno bisogno di sollecite riparazioni, che vi sono danni alla soffitta e alla carta da parati delle stanze a causa dell'umidità imprigionata; inoltre la rottura di alcune travi costituiva un grave pericolo.
RENF - Fonte	CA00115143_A3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1940/10/12
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1940/10/12
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	lato SW
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La configurazione strutturale primaria del bene in esame si compone di una maglia muraria regolare costituita da blocchi, squadri e non di calcarenite, sulla quale si impostano le strutture di orizzontamento. Queste ultime, utilizzano la tecnica dell'incannicciatura per le finte volte, e la tecnica dell'intelaiatura e riempimento per i solai piani. Le strutture di copertura realizzano travature lignee ad orditura semplice, sulle quali si dispone il manto di copertura in coppi di cotto.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema irregolare

PNTF - Forma poligonale a sei lati

PNTE - Dati icnografici significativi vano (5)

PNTE - Dati icnografici significativi vano accessorio

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota cm 418

PNTS - Schema irregolare

PNTF - Forma poligonale a sei lati

PNTE - Dati icnografici significativi androne (2)

PNTE - Dati icnografici significativi corte

PNTE - Dati icnografici significativi vano (6)

PNTE - Dati icnografici significativi vano scala

PNTE - Dati icnografici significativi vano accessorio (3)

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota cm 949

PNTS - Schema irregolare

PNTF - Forma poligonale a sei lati

PNTE - Dati icnografici significativi scala

PNTE - Dati icnografici significativi vano (8)

PNTE - Dati icnografici significativi vano accessorio (3)

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

Il monumento ammorsa le sue fondazioni su un terreno costituito da calcareniti passanti, sia lateralmente che inferiormente, a sabbie. Sotto di esse si trovano argille grigio-azzurre. Ricostruzione substrato su osservazione diretta e letteraria.

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua (?)
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a sacco
FNSM - Materiali	calcarenite (?)

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano primo, lato interno, vano scala
-------------------------	---------------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano secondo, lato esterno/ piano secondo, lato interno, I e II vano da NW
-------------------------	---

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea/ incannicciatura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano primo, lato esterno, II, III e IV vano da NW
-------------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	carpenteria lignea/ incannicciatura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano primo, lato interno, I e II vano da NW
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano primo, corte, androne NW
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano primo, androne SE
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	lato esterno
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	lato interno
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi differenziati
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	parte NW
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	parte NW
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	lato interno
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi differenziati
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	parte SE
CPCT - Struttura primaria	soffitto
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	parte SE
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	cemento
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna nella corte
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete SW
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su volta
SCSM - Materiali	calcarenite
SCSM - Materiali	laterizio

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna/ piano primo, lato interno, vano scala
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare alla parete NW
SCLF - Forma planimetrica	a pianta quadrata

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su volta
SCSM - Materiali	calcarenite
SCSM - Materiali	conglomerato cementizio
SCSM - Materiali	acciaio
SCSM - Materiali	gesso
SCSM - Materiali	marmo

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 1, lato esterno, III e IV vano da NW
PVMG - Genere	piastrellato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 1, lato esterno, II e III vano da NW
PVMG - Genere	ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 1, lato interno, II vano da NW
PVMG - Genere	ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 2
PVMG - Genere	ammattonato

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, II livello, I e II partito da sinistra, coronamento
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni	La patina scura è presente lungo tutta la cornice di coronamento ed

specifiche	interessa, in modo più o meno marcato, anche la parte terminale delle lesene.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, I partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	La lesione interessa il partito murario nell'area di minore resistenza e cioè in corrispondenza delle aperture; notevole è l'abbassamento del concio di chiave della piattabanda, pari a circa 2 cm.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, III partito da sinistra, lesena W
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con microrganismi. Il deposito stratiforme è notevolmente compatto ed interessa quasi per intero la lesena, estendendosi poi, in misura meno marcata, su piccole porzioni dell'intonaco.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, I e II livello, III partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	A seguito del crollo della cornice di coronamento, si è avuta la percolazione d'acqua che ha provocato la formazione di depositi di natura organica di colore verdastro.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, portale, parte sommitale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con depositi superficiali causato da percolazione d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ mensole/ prospetto principale, II livello, balconi
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con depositi superficiali causato da percolazione d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, II livello, frontoni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei. I depositi superficiali risultano più marcati nei frontoni arcati; quello triangolare presenta invece aree prive di tale degrado.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ prospetto principale, II livello, II partito da sinistra

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

L'intonaco si presenta coperto da una patina biancastra imputabile a depositi di natura organica, quali muffe e licheni; nella parte inferiore sono presenti inoltre croste nere dovute ad accumulo di polvere e terriccio, che rendono il materiale abbastanza deperibile.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

rivestimenti/ prospetto principale, II livello, cornice di coronamento

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

La notevole infiltrazione di acqua, provocata dalle cattive condizioni in cui versa la copertura, ha determinato grossi accumuli di umidità nell'area prossima al coronamento dell'edificio, con conseguente degrado dei materiali presenti.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

modanature/ prospetto principale, II livello, II partito da sinistra, lesena N

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici e accumulo di materiale pulverulento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

modanature/ prospetto principale, I livello, I partito da sinistra, lesena N

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

La risalita capillare ha provocato una diminuzione di coesione nella calcarenite, e un peggioramento delle caratteristiche meccaniche originarie. In alcuni punti il processo progredisce fino a giungere alla polverizzazione del materiale.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

modanature/ prospetto principale, I livello, I partito da sinistra, basamento

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

La risalita capillare ha provocato un decoesione nella calcarenite con un peggioramento delle caratteristiche meccaniche originarie. In alcuni punti si nota una polverizzazione del materiale.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

murature/ modanature/ prospetto principale, II livello, I partito da sinistra

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici e accumulo di materiale pulverulento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, II livello, II e III partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con presenza di microrganismi causato da agenti atmosferici e accumulo di materiale pulverulento.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, I livello, III partito da sinistra, lesena V, basamento
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con asportazione di materiale causato da azione antropica.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, I livello, III partito da sinistra, lesena W
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con decoesione causato da basso grado di cementazione, agenti atmosferici, umidità ed escursione termica.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, I livello, II partito da sinistra, porta, incorniciatura
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con decoesione causato da basso grado di cementazione, agenti atmosferici, umidità ed escursione termica.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, II livello, I partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con presenza di vegetazione causato da umidità.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, III partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazioni e sconnesione dei giunti causato da cedimento differenziato del terreno. La lesione è ben visibile sulle architravi delle aperture. Il frontone della portafinestra presenta una notevole sconnesione dei giunti, mentre il concio di chiave della piattabanda è leggermente abbassato.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, II livello, III partito da sinistra, cornice di coronamento
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Il crollo della cornice, causato probabilmente dalla notevole quantità di acqua che si è infiltrata dalla copertura, ha provocato il crollo della mensola del balcone e di uno dei reggimensole che la sostenevano.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, II livello, I partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione passante causato da cedimento differenziato del terreno. La lesione è verticale ed è localizzata lungo la linea di separazione fra la lesena sinistra ed il partito murario. Essa risulta più ampia nella parte superiore e va assottigliandosi verso il basso.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, I livello, I partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	L'umidità di risalita capillare ha provocato il rigonfiamento dell'intonaco ed il successivo distacco per un'altezza di circa 1 mt, con conseguente messa a nudo del muro sottostante.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ prospetto principale, II livello, II partito da sinistra, lato W
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale. Il distacco di intonaco è stato provocato da una notevole infiltrazione d'acqua causata dalla cattiva condizione in cui versa la copertura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ corpo, II piano, lato interno, IV vano da NW
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione. La messa in opera di un solaio in acciaio e laterizi per la realizzazione di un soppalco, ha generato nelle pareti un sovraccarico con il conseguente insorgere di fessurazioni ad andamento subverticale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ corpo, II piano, lato esterno, II vano da NW, parete NW
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	L'infiltrazione d'acqua dalla copertura ha provocato una diminuzione delle caratteristiche meccaniche del materiale costituente l'architrave e contemporaneamente un aumento del peso della struttura muraria

specifiche	gravante su di essa; ciò ha generato il distacco dell'intero partito murario sovrastante la portafinestra con l'insorgere di lesioni alle estremità dell'architrave.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ corpo, I piano, lato esterno, II e III vano da NW, intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	L'umidità ha determinato una scoloritura della tinteggiatura originaria, principalmente in corrispondenza della linea d'imposta della parete SW.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ corpo, I piano, lato esterno, IV vano da NW
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzonamenti con fessurazione. Le lesioni, tutte passanti, interessano in linea di massima l'asse di simmetria delle tre aperture; sulla parte NE è presente una lesione con andamento subverticale. La piattabanda della portafinestra della parete SE ha il concio di chiave leggermente abbassato.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ corpo, lato interno, vano scala
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzonamenti con fessurazione. E' probabile che il cedimento di qualche pilastro su cui si impostano le volte rampanti a crociera, abbia prodotto il dissesto riscontrato.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ corpo, I piano, lato interno, androne
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	L'infiltrazione d'acqua ha provocato nell'angolo S del vano, il distacco completo dell'intonaco
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ corpo, I piano, lato interno, I vano da NW, pareti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con scagliatura. Il fenomeno si verifica per infiltrazione d'acqua che determina la reidratazione delle malte di gesso.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ cortile, pareti
STCC - Stato di conservazione	pessimo

STCO - Indicazioni specifiche	La rottura di un pluviale ha provocato, nella parete SW, la formazione di depositi superficiali di colore verdastro e di vegetazione sparsa; in tutte le pareti inoltre, si notano distacchi di intonaco con venuta a giorno del muro sottostante.
--------------------------------------	--

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	p. t.
USAD - Uso	esercizio commerciale

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	p. 1, lato interno, II vano da NW/ p. 1, lato esterno, II III e IV vano da NW
USAD - Uso	residenza

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	p. 2
USAD - Uso	residenza

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	p. 1, lati esterno ed interno, I vano da NW
USAD - Uso	esercizio culturale

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	p. t.
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	magazzino

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	p. 1
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	residenza

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	p. 2
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	residenza

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Di Bartolo, Ignazio
CDGS - Indicazione	

specifica	Bonanno, Francesca
CDGS - Indicazione specifica	Aronica, Giuseppa
CDGS - Indicazione specifica	Provenzano, Calogera Caterina
CDGS - Indicazione specifica	Risciglione, Salvatore
CDGS - Indicazione specifica	Risciglione, Maria
CDGS - Indicazione specifica	Risciglione, Guido
CDGS - Indicazione specifica	Meli, Maria Pia
CDGS - Indicazione specifica	Politi, Palmira
CDGS - Indicazione specifica	Giglio, Giuseppe
CDGS - Indicazione specifica	Curto, Teresa
CDGS - Indicazione specifica	Bruccoleri, Ernesto
CDGS - Indicazione specifica	Bruccoleri, Beatrice
CDGS - Indicazione specifica	Fedele, Gaetana

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	Programma di fabbricazione
STUN - Sintesi normativa zona	Possibilità di eseguire opere di ristrutturazione e consolidamento non alterando volumetricamente, morfologicamente e strutturalmente il bene

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115143_206
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115143_208

FTAT - Note	esterno - prospetto principale - II livello: II partito da sinistra - portafinestra
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115143_230
FTAT - Note	esterno - prospetto principale: angolo W - degrado
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115143_213
FTAT - Note	interno - corpo - I piano - androne NW - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115143_214
FTAT - Note	interno - corpo - I piano - androne SE
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115143_216
FTAT - Note	interno - corpo: lato esterno - I piano - III vano da NW - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e

FTAE - Ente proprietario	Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115143_218
FTAT - Note	interno - corpo: lato esterno - I piano - II vano da NW - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115143_220
FTAT - Note	interno - corpo: lato esterno - II piano - II vano da NW - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115143_221
FTAT - Note	interno - corpo: lato esterno - copertura - intradosso
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115143_223
FTAT - Note	interno - corpo: lato esterno - I piano - IV vano da NW - pavimento
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00418 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115143_100A

DRAA - Autore	Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00418 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115143_101A
DRAA - Autore	Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00418 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115143_102A
DRAA - Autore	Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00949 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115143_100B
DRAA - Autore	Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00949 cm
DRAS - Scala	1:100
	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e

DRAE - Ente proprietario	Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115143_101B
DRAA - Autore	Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00949 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115143_102B
DRAA - Autore	Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115143_103A
DRAA - Autore	Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115143_104A
DRAA - Autore	Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata

DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115143_105A
DRAA - Autore	Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115143_106A
DRAA - Autore	Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta
DRAD - Data	1992/04/24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115143_107A
DRAA - Autore	Arciprete - Leotta - Lomonaco - Ricotta
DRAD - Data	1992/04/24
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Sentenza del tribunale civile di Agrigento
FNTD - Data	1922/05/25
FNTN - Nome archivio	Archivio privato Risciglione - Naro (AG)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115143_A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Sentenza di divisione dell'immobile

FNTD - Data	1928/03/03
FNTN - Nome archivio	Archivio privato Risciglione - Naro (AG)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115143_A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Richiesta al pretore del Mandamento di Naro
FNTD - Data	1940/10/12
FNTN - Nome archivio	Archivio privato Risciglione - Naro (AG)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115143_A3
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Crollalanza, Giovanni Battista
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	CB000343
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lentini, Fabio
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000336
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Decima, Arvedo
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	CB000342
BIBN - V., pp., nn.	pp. 172-186
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Bentivegna, Antonella
CMPN - Nome	Arciprete, Antonello
CMPN - Nome	Cavallaro, Claudia
CMPN - Nome	Giardina, Tullia
CMPN - Nome	Leotta, Santi
CMPN - Nome	Lomonaco, Gian Maria
CMPN - Nome	Micalizzi, Giuseppe
CMPN - Nome	Mistretta, Mauro

CMPN - Nome	Patti, Maria Grazia
CMPN - Nome	Ricotta, Calogero
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia