

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00167498
ESC - Ente schedatore	S285
ECP - Ente competente	S285

## OG - OGGETTO

<b>OGT - OGGETTO</b>	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Giuseppe

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Molochio
PVCI - Indirizzo	Piazza San Giuseppe
PVE - Diocesi	OPPIDO MAMERTINA-PALMI

### CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Molochio
CSTA	capoluogo municipale

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

CTSC - Comune	Molochio
CTSF - Foglio/Data	15/ 2020
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Parrocchia di Santa Maria De Merula

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	16.036012
GPDPY - Coordinata Y	38.310269
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4528428) <a href="https://www.google.com/maps">https://www.google.com/maps</a>

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	confronto

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Costruzione della chiesa per iniziativa di Monsignor Palermo e grazie alle offerte dei fedeli. Sicuramente i lavori iniziarono dopo il terremoto del 1908. Durante gli stessi sono emersi i ruderi di quell'Lo che, probabilmente, fu un convento basiliano.
RENF - Fonte	FNT(1)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1908/12/28
RELX - Validità	post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo	XX
---------------	----

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	a croce latina
<b>PNTF - Forma</b>	A navata unica
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	Pronao con colonne
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	Abside poligonale
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	Campanili a base quadrata (2)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	Cantoria sulla porta d'ingresso
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	finta volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a sesto ribassato
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	con nervature
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolari
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	cordonata
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso (esterno)
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilinea
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	alla palladiana
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** trabeazione**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** stucchi**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi vegetali**DECM - Materiali** stucco**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** cornice**DECM - Materiali** stucco**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** lesena**DECM - Materiali** stucco**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** intero bene**STCC - Stato di conservazione** buono**STCO - Indicazioni specifiche** Le pareti laterali appaiono a rustico e non intonacate.**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte** coperture**RSTI - Data inizio** 1980 c.a.**RSTT - Tipo di intervento** Rifacimento del tetto.**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte** prospetto principale**RSTI - Data inizio** 1998**RSTT - Tipo di intervento** Intervento di recupero e risanamento conservativo su progetto degli architetti Antonio Malivindi e Raffaele Barreca.**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte** intero bene**USAD - Uso** chiesa**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria (XX-XXI)
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via Mamerto, 15 Oppido Mamertina (RC)-89014
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 1
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	2010/03/12
<b>NVCD - Data notificazione</b>	2010/04/16
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	2010/05/05
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Castiglione, Federica
<b>FTAD - Data</b>	2020
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1586089070312
<b>FTAT - Note</b>	Fotografia dell'esterno
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Castiglione, Federica
<b>FTAD - Data</b>	2020
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1586089206792
<b>FTAT - Note</b>	Fotografia dell'interno
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1587141531739
<b>DRAD - Data</b>	2010/03/12
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	riproduzione del provvedimento di tutela
<b>FNTD - Data</b>	2010/03/12
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP RC VV
<b>FNTS - Posizione</b>	Archivio vincoli monumentali

<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1587141653580
-------------------------------------	-------------------

#### **AD - ACCESSO AI DATI**

##### **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
----------------------------------	---

<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
---------------------------	--

#### **CM - COMPILAZIONE**

##### **CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2020
--------------------	------

<b>CMPN - Nome</b>	Castiglione, Federica
--------------------	-----------------------

<b>RSR - Referente scientifico</b>	Panzani, Laura
------------------------------------	----------------

<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Cicero, Rita
---------------------------------------	--------------